



4.2.7 Análisis Medio Físico


4.2.7.1 Análisis Topográfico




Perfil Esquemático del Sector escogido - Colegio Benalcázar.



Angulos y porcentajes de inclinación aproximados del Sector escogido Colegio Benalcázar.



Angulos y porcentajes de inclinación aproximados del Sector del actual Conservatorio.



- TERRENO ESCOGIDO
- CURVAS DE NIVEL CADA 5 mts.
- CURVAS DE NIVEL CADA 25 mts.

Topograficamente el terreno en el que se encuentra actualmente el Conservatorio Nacional Superior de Música tiene una inclinación aproximada del 13.4% - 8° desde la Av. Eloy Alfaro hacia la Av. 6 de Diciembre, lo cual causa problemas de acceso al establecimiento para personas con discapacidad.

El terreno propuesto ubicado entre las calles Portugal y Av. 6 de Diciembre no tiene inclinación desfavorable, lo cual permite un fácil y cómodo ingreso para cualquier usuario.

TOPOGRAFÍA Y PERFILES  
ESC. 1:7500  
Elaboración: Propia