



EN EL ÁREA DE TRABAJO EXISTEN UN TOTAL DE NUEVE EDIFICACIONES INVENTARIADAS, QUE SE CONCENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA; ESTO PERMITE TENER UNA IDEA DE LA EXPANSIÓN DEL BARRIO DE GUÁPULO EN TIEMPO Y ESPACIO. DE ESTAS EDIFICACIONES LAS QUE SE ENCIENTRAN EN ESTADOS DE MAYOR DETERIORO SON LAS MARCADAS DENTRO DEL RECUADRO.

1. USOS DEL INMUEBLE	1.1 USO ORIGINAL	VIVIENDA	FOTO	CODIGO
	1.2 USO ACTUAL	VIV./ COMERCIO		
	1.3 USO PROPUESTO			
2. FORMA DE OCUPACION				
1 FAMILIA	PROPIA	MIXTA	VIVE EN LA CASA SU PROPIETARIO	
# FAMILIAS	ALQUILADA	VACIA	SI	NO
NOMBRE DEL PROPIETARIO: EMBAJADA DE ESPAÑA				
3. CARACTERIZACION DE LA EDIFICACION				
3.1 TRAMA				<input checked="" type="checkbox"/>
	AISLADA	PAREADA	AISLADA EN TRAMA	CONTINUA EN TRAMA
3.2 EMPLAZAMIENTO EN MANZANA				<input checked="" type="checkbox"/>
	ESQUINERA	INTERMEDIA	INTERIOR	SIN PATIO
3.3 RELACION ESPACIOS				<input checked="" type="checkbox"/>
	UN PATIO	SUCESION	IRREGULAR	SIN PATIO
3.4 ALTURA			<input checked="" type="checkbox"/>	
	UN PISO	DOS PISOS	TRES PISOS	DESNIVELES
3.5 CALIDAD DE LA EDIFICACION				<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPACIAL	ELEM. ARQ.	DECORACION	MATERIAL
3.6 INTEGRACION				<input checked="" type="checkbox"/>
	INTEGRADO EN TEJIDO SIN VALOR	NO INTEGRADO, TEJIDO SIN VALOR	NO INTEGRADO, TEJIDO CON VALOR	INTEGRADO, TEJIDO CON VALOR
LOCALIZACION				
ACTUAL		RECOMENDABLE		
GDO. INTERV.	RIESG./OCUP	POSIB./INTERV	PROTEC. PROP.	
NINGUNA	NULO	NINGUNA	MANTEN.	
RELATIVA	LEVE	LEVE	<input checked="" type="checkbox"/> RESTAUR.	
MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA	<input checked="" type="checkbox"/> REHABILIT.	
TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO	ALTA	<input checked="" type="checkbox"/> NUEVA EDF.	
TIPO MANTEN. CON MANTEN. <input checked="" type="checkbox"/> EN INTERVEN.				
CATALOGACION PROPUESTA				
DATACION:				
1920 - 1930				
1930 - 1940				
1940 - 1950				
1950 EN ADELANTE				
VALORACION DE LA EDIFICACION				
ESTADO DE CONSERVACION DE LA EDIFICACION				
3. BIEN CONSERVADA + 70%				
2. CONSERVACION MEDIA > 30% < 70%				
1. RUINOSA < 30%				
0. RUINA TOTAL				

11 Edificación inventariada # 1




LEYENDA:

-  Edificaciones en mal estado
-  Edificaciones inventariadas
-  Ubicación de las edificaciones

OBSERVACIONES:

En el área de trabajo existe un total de nueve edificaciones inventariadas, que se concentran en los alrededores de la iglesia; esto permite tener una idea de la expansión del barrio en el tiempo y en el espacio. De estas edificaciones, las que se encierran en el cuadro son las que tienen mayor grado de deterioro.



ESCALA GRÁFICA:

sin escala