

ANEXO 1

FOTOGRAFIAS

1.1.- Invernadero.- Se construyó un invernadero para facilitar la obtención de temperaturas lo más cercanas a la realidad del proceso de biorremediación.



Anexo #1.1: Invernadero

1.2.- Plástico de Protección.- Se colocó plástico transparente para incrementar la temperatura y disminuir el enfriamiento.




Anexo #1.2: Reactores con protección plástica

1.3.- Evaporación.- Claramente se puede observar la evaporación del agua producto de la temperatura en el invernadero.



Anexo #1.3: Visualización de Humedad en reactores.

1.4.- Suelo bajo tratamiento.- El color negro oscuro del suelo es producto de la presencia del hidrocarburo, a la vez que se forma aglutinamiento de las partículas sólidas.



Anexo #1.4: Suelo en tratamiento

ANEXO 2

INFORME DE ANÁLISIS

2.1.- Nutrientes.

2.2.- Metales Pesados.

2.3.- Microbiológico.

2.4.- Hidrocarburos.