

FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

Trabajo de fin de Carrera titulado:

OPTIMIZACIÓN DE CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS EN PROYECTOS PÚBLICOS MEDIANTE BIM 4D Y 5D: CASO UPC EN MANABI, ROL COORDINADOR BIM Y LIDER MEP.

Realizado por:

JUAN LUIS DUQUE POVEDA

Director del proyecto:

MANUEL ALBERTO DEL VILLAR ALBURQUERQUE

Como requisito para la obtención del título de:

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM

QUITO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, JUAN LUIS DUQUE POVEDA, ecuatoriano, con Cédula de ciudadanía N°

1721294583, declaro bajo juramento que el trabajo aquí desarrollado es de mi autoría, que

no ha sido presentado anteriormente para ningún grado o calificación profesional, y se

basa en las referencias bibliográficas descritas en este documento.

A través de esta declaración, cedo los derechos de propiedad intelectual a la

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido en la Ley de Propiedad

Intelectual, reglamento y normativa institucional vigente.

JUAN LUIS DUQUE POVEDA

C.I.: 1721294583

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante,
orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema
escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los
Trabajos de Titulación.

MANUEL ALBERTO DEL VILLAR ALBURQUERQUE

LOS PROFESORES INFORMANTES:

VIOLETA C. RANGEL R.

PABLO T. VÁSQUEZ Q.

Después de revisar el trabajo presentado lo han calificado como apto para su defensa
oral ante el tribunal examinador.

ARQ. VIOLETA C. RANGEL R. ING. PABLO T. VÁSQUEZ Q.

QUITO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.

JUAN LUIS DUQUE POVEDA

C.I.: 1721294583



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

Trabajo de Titulación Previo a la Obtención del Título de MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM

OPTIMIZACIÓN DE CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS EN PROYECTOS PÚBLICOS MEDIANTE BIM 4D Y 5D: CASO UPC EN MANABI, ROL COORDINADOR BIM Y LIDER MEP.

Autor: Juan Luis Duque Poveda

Coautor: Elmer Muñoz

Tutor: Manuel Alberto Del Villar Alburquerque

Quito, 9 de septiembre de 2025



DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, JUAN LUIS DUQUE POVEDA, con cédula de identidad # 1721294583,

declaro bajo juramento que el trabajo aquí desarrollado es de mi autoría, que no ha sido

previamente presentado para ningún grado a calificación profesional; y, que he

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración, cedo mis derechos de propiedad intelectual

que correspondan relacionados a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por

la normativa institucional vigente.

D. M. Quito, septiembre de 2025

Juan Luis Duque Poveda

C.I.: 1721294583

Correo electrónico: juan.duque@uisek.com.ec



DECLARATORIA

El presente trabajo de investigación titulado:

"OPTIMIZACIÓN DE CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS EN PROYECTOS PÚBLICOS MEDIANTE BIM 4D Y 5D: CASO UPC EN MANABI, ROL COORDINADOR BIM Y LIDER MEP."

Realizado por:

JUAN LUIS DUQUE POVEDA

como Requisito para la Obtención del Título de:

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM

ha sido dirigido por el profesor

Manuel Alberto Del Villar Alburquerque

quien considera que constituye un trabajo original de su autor

FIRMA



OPTIMIZACIÓN DE CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS EN PROYECTOS PÚBLICOS MEDIANTE BIM 4D Y 5D: CASO UPC EN MANABI, ROL COORDINADOR BIM Y LIDER MEP.

Por

JUAN LUIS DUQUE POVEDA

Septiembre 2025

۸.	`	11	
\mathbf{A}	pro	bad	o:

Manuel, A, Del Villar, A, Tutor Violeta, C., Rangel, R., Presidente del Tribunal Violeta, C., Rangel, R., Miembro del Tribunal Pablo, T., Vásquez, Q., Miembro del Tribunal

Aceptado y Firmado:		09,09, 2025
	Violeta, C., Rangel, R.	
Aceptado y Firmado:	Violeta, C., Rangel, R.	09,09,2025
Aceptado y Firmado:	Pablo, T., Vásquez, Q.	09,09,2025
	9, septiembre, 2025	

Violeta C. Rangel R. Presidente(a) del Tribunal Universidad Internacional SEK



Dedicatoria

A mi familia, que ha sido un apoyo fundamental durante toda mi vida y desarrollo profesional; principalmente a mis padres, que siempre han estado presentes en cada momento de mi vida.



Agradecimiento

A mis padres que hicieron esto posible, a mis compañeros del grupo BIMSS, a mis profesores de la maestría y principalmente a mi profesor Elmer Muñoz, que con su gran experiencia a guiado este proceso de aprendizaje.



Resumen

El Estado ecuatoriano ha promovido la construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) como una estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana, replicando prototipos a nivel nacional. Sin embargo, muchos de estos proyectos han enfrentado retrasos debido a decisiones constructivas poco optimizadas y a la falta de herramientas tecnológicas en la etapa de planificación.

La metodología BIM (Building Information Modeling), al integrar visualización 3D, simulación de tiempos (4D) y costos (5D), permite realizar análisis comparativos más precisos antes de ejecutar un proyecto. En este contexto, resulta pertinente aplicar BIM para simular tres metodologías constructivas —acero estructural, hormigón armado y muros portantes— en una UPC ubicada en El Carmen, Manabí. Dado que ya se dispone de información real sobre la UPC construida con muros portantes, la comparación con modelos BIM de las otras dos metodologías permitirá identificar la opción más eficiente, tanto en costos como en tiempos de ejecución.

Este estudio busca aportar evidencia técnica que facilite la toma de decisiones en futuras construcciones estatales, promoviendo la eficiencia, sostenibilidad y reducción de riesgos en la gestión de proyectos públicos.

Palabras clave: BIM, cronogramas, presupuestos.



Abstract

The Ecuadorian government has promoted the construction of Community

Police Units (UPC) as a strategy to strengthen citizen security, replicating prototypes

nationwide. However, many of these projects have faced delays due to poorly

optimized construction decisions and a lack of technological tools during the planning
stage.

The BIM (Building Information Modeling) methodology, by integrating 3D visualization, time (4D), and cost (5D) simulation, allows for more accurate comparative analyses before project execution. In this context, it is pertinent to apply BIM to simulate three construction methodologies—structural steel, reinforced concrete, and load-bearing walls—in a UPC located in El Carmen, Manabí. Given that real-world information is already available on the UPC built with load-bearing walls, comparing it with BIM models of the other two methodologies will identify the most efficient option, both in terms of costs and execution times. This study seeks to provide technical evidence to facilitate decision-making in future state construction projects, promoting efficiency, sustainability, and risk reduction in public project management.

Keywords: BIM, Schedule, Budget.

Tabla de Contenidos

Lista de Tablas	15
Lista de Figuras	16
Capítulo 1: INTRODUCCION DEL PROYECTO	1
1.1 Alcance	3
1.2 Objetivo General	3
1.3 Objetivos Específicos	3
1.4 Descripción del proyecto existente	4
1.4.1 Ubicación	5
1.4.1.1 Localización	5
1.4.1.2 Implantación	6
1.4.2 Zonificación	6
1.4.3 Programa arquitectónico	7
1.4.4 Acabados y materiales	8
1.4.5 Presupuesto inicial	8
1.4.6 Cronograma valorado	10
Capítulo 2: MARCO CONCEPTUAL	11
2.1 Metodología BIM	11
2.2 Dimensiones	11
2.3 EIR	12
2.4 BEP	13
2.5 Flujos de trabajo	15
2.6 Normativas	16
2.6.1 ISO 19650	16

2.6.2 Building Smart	16
2.6.3 UniFormat	17
2.7 Herramientas	17
2.7.1 Autodesk Construction Cloud (ACC)	18
2.7.2 Revit 2025	18
2.7.3 Navisworks 2025	19
2.7.4 Presto 2025	19
2.8 Roles BIM	19
2.8.1 BIM Manager	20
2.8.2 Coordinador BIM	20
2.8.3 Líderes BIM	20
2.8.4. Modeladores BIM	20
Capítulo 3: EMPRESA BIMSIONARY SYNERGY (BIMSS)	22
3.1 BIMsionary Synergy	22
3.1.1. Misión	22
3.1.2. Visión	22
3.2. Contratos	23
3.3. Requerimiento de intercambio de información (EIR)	27
3.3.1. Integrantes y roles	27
3.4 BEP	28
3.4.1 Alcance	30
3.4.2 Objetivo General	30
3.4.3 Objetivos Específicos	30
3.4.4 Justificación	31
3.4.5 Hipótesis	32

3.4.6 Información del proyecto
3.4.6.1 Ubicación
3.4.6.2 Localización
3.4.6.3 Programa arquitectónico
3.4.6.4 Presupuesto y cronograma inicial
3.4.7 Criterios Generales del Proyecto
3.4.7.1 Estándares
3.4.7.2 Unidades
3.4.7.3 Abreviaturas35
3.4.7.4 Organización de los datos
3.4.7.5 Georeferenciación
3.4.7.6 Nomenclatura
3.4.7.7 Granularidad
3.4.7.8 Discrepancias
3.4.7.9 Planos y Vistas
3.4.7.10 Hitos del Proyecto
3.4.7.11 Cronograma del Proyecto
3.4.7.12 Roles41
3.4.7.13 Matriz de roles y responsabilidades
3.4.7.14 Usos BIM
3.4.7.15 Actas de reunión
3.4.7.16 Necesidades de infraestructura tecnológica

3.4.7.17 Entregables	44
Capítulo 4: DESARRROLLO DEL ROL, COORDINADOR BIM	46
4.1 Descripción del rol	46
4.2 Responsabilidades y funciones	46
4.3 Metodología de trabajo	47
4.3.1. Coordinación entre disciplinas.	47
4.3.1.1. Procesos de comunicación:	48
4.3.2. Diseño de carpetas (Estructura Secundaria)	48
4.3.3 Matriz de interferencias	51
4.3.3.1 Conjuntos de búsqueda	52
4.3.3.2 Diseño de pruebas	54
4.3.4 Hitos de coordinación	55
4.4.5 Flujos de trabajo	56
4.4.5.1 Inicio de trabajos de coordinación	57
4.4.5.2 Coordinación disciplinar	58
4.4.5.3 Coordinación Multidisciplinar	58
4.4.6 Flujo de información	59
4.4.7 Aplicación del CDE (Entorno Común de Datos)	60
4.4.8 Parámetros de coordinación	60
Capítulo 5: DESARROLLO DE TRABAJOS, COORDINADOR BIM	62
5.1. Plantillas de modelado	62
5.2. Comunicaciones	62
5.2.1. Comunicaciones informales	62
5.2.2. Comunicaciones formales	64

5.3 Elaboración de matriz de interferencias	66
5.4 Elaboración del cuadro de diseño de pruebas	67
5.5 Elaboración del cuadro de hitos de coordinación	67
5.6 Coordinación disciplinar	68
5.6.1 Coordinación disciplinar de arquitectura	68
5.6.2 Coordinación disciplinar de estructura	73
5.6.3 Coordinación disciplinar MEP-Hidrosanitario	76
5.7 Coordinación multidisciplinar	79
5.7.1 Coordinación multidisciplinar Arquitectura y Estructura	80
5.7.2 Coordinación multidisciplinar Arquitectura-Estructura y MEP	
(Hidrosanitario)	85
5.7.3 Coordinación multidisciplinar Arquitectura-Estructura-MEP	87
5.8 Modelo Federado	89
5.9 Simulación constructiva	91
5.10 Coordinación de procesos 4D y 5D	95
Capítulo 6: ROL ADICIONAL, LÍDER MEP	96
6.1. Disciplina MEP (Mechanical-Electrical-Plumbing)	96
6.2. Descripción del rol	97
6.2.1 Flujo de trabajos	98
6.3 Descripción de trabajos	98
6.3.1 Sistema Hidrosanitario	99
6.3.1.1 Modelado hidrosanitario	101
6.3.2 Sistema Eléctrico	103
6.3.2.1 Auditoria del sistema eléctrico	103
6.3.3 Sistema mecánico	105

6.3.4 Sistema de detección contra incendios, CCTV y Voz y Datos	106
6.4 Coordinación disciplinar	106
6.4.1 Coordinación Hidrosanitaria	107
6.4.2 Coordinación eléctrica y mecánica	108
6.5. Coordinación Multidisciplinar	109
6.6 Procesos 4D y 5D	111
Capítulo 7 Conclusiones y Recomendaciones	114
Referencias (APA)	117
Anexo 1: PRESUPUESTO ORIGINAL	118
Anexo 2: CRONOGRAMA ORIGINAL	119
Anexo 3: INCIDENCIAS	120
Anexo 4: MATRIZ DE INTERFERENCIAS, HITOS DE COORDINACION	ΙΥ
DISEÑO DE PRUEBAS	121
Anexo 5: INFORMES DE COLISIONES	124
Anexo 6: Employer's Information Requirements (EIR)	125
Anexo 7: BIM Execution Plan (BEP)	126

Lista de Tablas

Tabla 1. Resumen del presupuesto con rubros en estudio, Recuperado del Ministerio de
Gobierno del Ecuador, Modificado por BIMSS, 20259
Tabla 2. Estándares BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 202535
Tabla 3. Unidades de proyecto BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 202535
Tabla 4. Abreviaturas de proyectos BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025.35
Tabla 5. Sistema de nomenclatura BIMsionary synergy, (Elaboración propia),202537
Tabla 6. Niveles de LOD por disciplina BIMsionary synergy, (Elaboración
propia),2025
Tabla 7. Esquema de vistas BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 202538
Tabla 8. Esquema de planos BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 202538
Tabla 9. Infraestructura tecnológica necesaria BIMsionary synergy, (Elaboración
propia),202544
Tabla 10. Detalle de entregables BIMsionary synergy, (Elaboración propia),202544
Tabla 11. Descripción de prioridad en la matriz de interferencias, (Elaboración propia),
2025

Lista de Figuras

Figura 1. Ubicación del proyecto, (Elaboración propia), 20255
Figura 2. Ubicación exacta, Recuperado de http://geoportal.agricultura.gob.ec/. 20256
Figura 3. Implantación referencial del proyecto, Recuperado del Ministerio de
Gobierno del Ecuador, 20196
Figura 4. Zonificación del proyecto, Recuperado del Ministerio de Gobierno del
Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025
Figura 5. Programa arquitectónico, Recuperado del Ministerio de Gobierno del
Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025
Figura 6. Cuadro de materiales y acabados Recuperado del Ministerio de Gobierno del
Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025
Figura 7. Resumen del cronograma valorado, Recuperado del Ministerio de Gobierno
del Ecuador 2019
Figura 8. Logo de la empresa BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 202522
Figura 9. Modelo de Contrato BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 202527
Figura 10. Organigrama BIMsionary synergy, (Elaboración propia),202528
Figura 11. Registro de personal BIMsionary synergy, (Elaboración propia),202528
Figura 12. Diseño de carpetas CDE BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025 37
Figura 13. Hitos de implementación BIM, (Elaboración propia),202539
Figura 14. Cronograma del proyecto BIM, (Elaboración propia), 202540
Figura 15. Matriz de roles y responsabilidades BIMsionary synergy, (Elaboración
propia), 2025
Figura 16. Usos BIM BIMsionary Synergy, (Elaboración propia), 202544
Figura 17. Detalle actas de reunión BIMsionary synergy, (Elaboración propia),202544
Figura 18. Estructura de carpetas final, Recuperado ACC, 2025

Figura 19. Matriz de interferencias, (Elaboración propia), 2025	53
Figura 20. Grupos de búsqueda por disciplina, (Elaboración propia),2025	53
Figura 21. Diseño de pruebas, (Elaboración propia),2025	54
Figura 22. Cuadro de hitos de coordinación, (Elaboración propia), 2025	56
Figura 23. Flujo de trabajo para coordinación, (Elaboración propia),2025	57
Figura 24. Flujo de trabajo de coordinación multidisciplinar, (Elaboración propia),2	025
	59
Figura 25. Esquema de flujo de información, (Elaboración propia),2025	59
Figura 26. Registro de comunicaciones informales, Recuperado de grupo de Whats	\ pp
BIMSS, 2025	64
Figura 27. Extracto de incidencias, Recuperado del ACC, 2025	65
Figura 28. Extracto de correspondencia, Recuperado del ACC, 2025	65
Figura 29. Auditoría Modelo Arquitectónico Model Checker, Recuperado de Revit,	
2025	69
Figura 30. Resultado Informe 1 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado	o de
Cuadro de Hitos BIMSS, 2025	69
Figura 31. Gestión de colisiones disciplinares arquitectura, Recuperado de informe o	de
colisiones, 2025	70
Figura 32. Resultado Informe 2 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado	o de
Cuadro de Hitos BIMSS, 2025	71
Figura 33. Gestión de colisiones disciplinares arquitectura, Recuperado de informe o	de
colisiones, 2025	71
Figura 34. Resultado Informe 3 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado	o de
Cuadro de Hitos BIMSS, 2025	72

Figura 35. Gestión de colisiones disciplinares arquitectura, Recuperado de informe de
colisiones, 2025
Figura 36. Resultado Informe 4 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado de
Cuadro de Hitos BIMSS, 202573
Figura 37. Auditoría Modelo Estructural Model Checker, Recuperado de Revit, 2025 74
Figura 38. Resultado Informe 1 de colisiones disciplinares Estructurales, Recuperado
de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 39. Gestión de colisiones disciplinares estructurales, Recuperado de informe de
colisiones, 2025
Figura 40. Resultado Informe 2 de colisiones disciplinares Estructurales, Recuperado
de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 41. Auditoría Modelo MEP-Hidrosanitario Model Checker, Recuperado de
Revit, 202576
Figura 42. Resultado Informe 1 de colisiones disciplinares MEP-Hidrosanitaria,
Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 202577
Figura 43. Gestión de colisiones disciplinares MEP-Hidrosanitarias, Recuperado de
informe de colisiones, 202577
Figura 44. Auditoría Modelo MEP-Eléctrico Model Checker, Recuperado de Revit,
202578
Figura 45. Auditoría Modelo MEP-Mecánico Model Checker, Recuperado de Revit,
202579
Figura 46. Resultado Informe 1 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado
de Cuadro de Hitos BIMSS, 202581
Figura 47. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de informe
de colisiones, 2025

Figura 48. Incidencia 157, Recuperado del ACC, 2025
Figura 49. Resultado Informe 2 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado
de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 50. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de informe
de colisiones, 2025
Figura 51. Resultado Informe 3 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado
de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 52. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de informe
de colisiones, 2025
Figura 53. Resultado Informe 4 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado
de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 54. Resultado Informe 1 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST-HS,
Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 55. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST-HS, Recuperado de
informe de colisiones, 2025
Figura 56. Resultado Informe 2 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST-HS,
Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 57. Resultado Informe 1 de colisiones multidisciplinares FEDERADO,
Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025
Figura 58. Gestión de colisiones multidisciplinares FEDERADO, Recuperado de
informe de colisiones, 2025
Figura 59. Luminarias sobre cielo falso, Recuperado de Modelo Federado UPC "El
Chaparral", 2025
Figura 60. Refuerzos fuera de cadenas, Recuperado de Modelo Federado UPC "El
Chaparral", 2025

Figura 61. Modelo estructural, Elaboración propia, 2025	90
Figura 62. Modelo estructural e hidrosanitario, Elaboración propia, 2025	90
Figura 63. Modelo estructural, hidrosanitario y arquitectónico, Elaboración propia,	
2025	91
Figura 64. Modelo federado, Elaboración propia, 2025	91
Figura 65. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", nivel de cimientos,	
Elaboración propia, 2025	92
Figura 66. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", nivel de planta baja,	
Elaboración propia, 2025	93
Figura 67. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", etapa de construcción de	
paredes, Elaboración propia, 2025	93
Figura 68. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", nivel de acabados exteriore	es,
Elaboración propia, 2025	94
Figura 69. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", culminación de trabajos,	
Elaboración propia, 2025	94
Figura 70. Modelo de presupuesto para coordinación, Modificado del ministerio de	
Gobierno del Ecuador, 2025	95
Figura 71. Flujo de trabajo Líder MEP, Elaboración propia, 2025	98
Figura 72. Plantilla de modelado hidrosanitario, Elaboración propia, 2025	99
Figura 73. Planos hidrosanitarios, Recuperados del ministerio de gobierno, 2019	100
Figura 74. Vista 3D sistema sanitario, Elaboración propia, 2025	102
Figura 75. Vista 3D sistema de agua potable, Elaboración propia, 2025	102
Figura 76. Planos eléctricos UPC "El Chaparral", Extraídos del ministerio de Gobier	rno,
2025	104
Figura 77. Vista 3D sistema eléctrico, Elaboración propia, 2025	104

Figura 78. Vista 3D sistema mecánico UPC "El Chaparral", Elaboración propia, 2025
Figura 79. Auditoria de salud del modelo mecánico, Extraído de Revit 2025, 2025106
Figura 80. Informe de colisiones disciplinares hidrosanitarias, Elaboración propia, 2025
Figura 81. Incidencia N°143, Extraído del ACC, 2025
Figura 82. Informe de colisiones de vigas con tuberías, Elaboración propia, 2025109
Figura 83. Incidencia N°196, Extraído del ACC, 2025
Figura 84. Informe de colisiones multidisciplinares modelo federado, Elaboración
propia, 2025111
Figura 85. Extracción de datos de Revit a Presto, Extraído de Cost-It, 2025112
Figura 86. Presupuesto MEP, Extraído de Presto, 2025
Figura 87. Cronograma MEP, Extraído de Presto, 2025113

Capítulo 1: INTRODUCCION DEL PROYECTO

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal comparar y optimizar los presupuestos y cronogramas del proyecto mediante la implementación de la metodología BIM. Para ello, se realizará un análisis comparativo entre la información proveniente del proyecto estatal —que incluye diseños, cronogramas y presupuestos— y los resultados obtenidos al aplicar las dimensiones 3D, 4D y 5D del BIM. Esto permitirá desarrollar modelos más precisos y confiables, que faciliten una gestión más eficiente de la obra.

Para poder entender porqué la implementación de esta metodología puede ayudar en gran manera a los procesos de construcción, a nivel privado como estatal, es importante mencionar como es el proceder actual de los entes contratantes al momento de generar un proyecto. Regularmente se procede a contratar a distintos profesionales que realicen los diseños de cada una de sus disciplinas de manera independiente, a los cuales se entrega la información mínima necesaria, para iniciar los trabajos de diseño, sin tener una interoperabilidad entre las diferentes disciplinas y manteniendo una comunicación lineal con la entidad contratante. Una vez culminados los trabajos de diseño, se realiza la entrega, planos, memorias, presupuestos y cronogramas a la entidad contratante, para que la misma pueda integrar toda esta información y proceder al proceso de licitación de construcción.

La falta de interoperabilidad entre disciplinas provoca serias inconsistencias durante la etapa constructiva, lo que se traduce en sobrecostos, retrasos e incrementa la necesidad de reprocesos. Estos problemas se agravan en la fase de construcción, donde los recursos son más limitados y costosos, afectando directamente la eficiencia y la rentabilidad del proyecto.

La metodología BIM, nos permitirá tener una gestión completa de la información del proyecto, teniendo de esta manera una coordinación completa de todas las disciplinas; para de esta manera lograr una mayor eficiencia en la toma de decisiones en etapas tempranas del proyecto como es la fase de diseño, limitando al máximo posibles interferencias que puedan ocasionarse dentro de la construcción.

Para la estructuración del proyecto, se procederá a implementar las siguientes dimensiones del BIM:

- 3D Modelado
- 4D Tiempo y planificación
- 5D Costos (presupuesto)
- 6D Estrategias de Sostenibilidad

Para implementar las dimensiones 3D, 4D, 5D y 6D, se iniciará con la creación del modelo tridimensional (3D), que integrará la geometría precisa y la coordinación entre las distintas disciplinas, permitiendo identificar interferencias antes de la construcción. Posteriormente, se incorpora la dimensión del tiempo (4D) vinculando el cronograma de obra al modelo, lo que facilita planificar y simular la secuencia constructiva. A continuación, se añade la dimensión de costos (5D), asociando partidas presupuestarias y análisis de costos a cada elemento del modelo, permitiendo generar presupuestos dinámicos y proyecciones financieras actualizadas en función del avance. Finalmente, al integrar la dimensión 6D, donde se asocian datos relacionados con sostenibilidad implementando estrategias energéticas que servirán al proyecto a lo largo de su ciclo de vida.

En los primeros pasos del proyecto, se procedió a recopilar toda la información necesaria para iniciar los trabajos, entre las cuales se encontraban, planos en formato AutoCAD de las diferentes disciplinas, presupuestos y cronogramas referenciales,

memorias técnicas y contratos. Para en base a los mismos poder desarrollar los modelos de arquitectura, estructura y MEP. Posteriormente se procedió a definir los niveles de desarrollo (LOD) necesarios para cada una de las disciplinas que intervienen en el proyecto, siendo los mismos 350 para arquitectura y estructura y 300 para MEP.

1.1 Alcance

Este proyecto no busca profundizar en el desarrollo de las ingenierías y su respectivo respaldo técnico, sin embargo, formará parte de los modelos de la tercera, cuarta y quinta dimensión. Para la realización de este proyecto se deberá alcanzar al menos un LOD 350 en la parte estructural y arquitectónica y un LOD 300 en la parte MEP. Así como poder visualizar de mejor manera las diferencias tanto en tiempo como costos que pueden presentarse en el Ecuador en el campo de la contratación pública y como los mismos pueden verse beneficiados con la implementación de la metodología BIM.

1.2 Objetivo General

Análisis comparativo de tres metodologías constructivas mediante simulación BIM 4D y 5D para una Unidad de Policía Comunitaria en El Carmen, Manabí: Comparación entre el sistema ya construido con muros portantes versus las alternativas en acero estructural y hormigón armado.

1.3 Objetivos Específicos

- Modelar en entorno BIM (3D) los sistemas constructivos en acero estructural y
 hormigón armado, utilizando como base el diseño de la UPC existente
 construida con muros portantes.
- Simular los procesos constructivos en 4D (tiempo) para cada una de las tres
 metodologías, generando cronogramas detallados que permitan evaluar la
 duración total del proyecto.

- Integrar información de costos en el modelo BIM 5D para estimar y comparar presupuestos en cada sistema constructivo.
- Comparar los resultados obtenidos en términos de costos y tiempos entre los tres métodos, identificando ventajas, desventajas y viabilidad de replicación para proyectos similares del sector público.
- Proponer recomendaciones técnicas basadas en el análisis BIM para futuras decisiones constructivas en edificaciones institucionales similares.
- Mejorar el confort térmico de la propuesta final
- Gestión de cambio

1.4 Descripción del proyecto existente

El proyecto "Para la contratación de la ejecución de los estudios de implantación, construcción y equipamiento básicos y tecnológicos de 100 UPC y 6 UVC articuladas con el sistema de respuesta inmediata e integral ECU 911 en todo el territorio nacional bajo modalidad de costo referencial" UPC El Chaparral, El Carmen Manabí" es una iniciativa estatal liderada por el Ministerio del Interior del Ecuador, como parte de un macro proyecto denominado "PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS Y TECNOLÓGICOS PARA DE 100 UPC Y 6 UVC ARTICULADAS CON EL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA E INTEGRAL ECU 911 EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL BAJO MODALIDAD DE COSTO REFERENCIAL" (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA) CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2019".

1.4.1 Ubicación

El caso en estudio se localiza en la provincia de Manabí, en el área urbana de la ciudad de El Carmen, en la vía El Carmen – Chone Km 2 y calle Martha de Roldós.




Figura 1. Ubicación del proyecto, (Elaboración propia), 2025

1.4.1.1 Localización

El terreno sobre el que se implantará la UPC EL CHAPARRAL 1, cuenta con un área de 1050 m2 y está delimitado por los siguientes linderos:

Norte: Av. Chone o Carretera Santo Domingo en 35 mts

Sur: GAD Municipal del Cantón El Carmen en 35 mts

Este: Av. Martha Bucarán en 30 mts

Oeste: GAD Municipal del Cantón El Carmen en 30 mts



Figura 2. Ubicación exacta, Recuperado de http://geoportal.agricultura.gob.ec/. 2025

1.4.1.2 Implantación

En el siguiente plano podemos observar la implantación del proyecto existente:




Figura 3. Implantación referencial del proyecto, Recuperado del Ministerio de Gobierno del Ecuador, $2019\,$

1.4.2 Zonificación

En el siguiente diagrama podemos observar todos los espacios que componen el proyecto, desde accesos, parqueaderos y bloques construidos.




Figura 4. Zonificación del proyecto, Recuperado del Ministerio de Gobierno del Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025

1.4.3 Programa arquitectónico

El diseño de la planta baja responde a la necesidad de brindar atención al público, especialmente en la recepción de denuncias. Para ello, se ha dispuesto una sala de reuniones junto a una oficina administrativa perteneciente a la Unidad de Policía Comunitaria. Además, esta planta incluye una cocina-comedor, una lavandería, un área de servicios sanitarios y un rastrillo destinado al resguardo del equipo bélico asignado al personal policial.

El diseño de la planta alta responde a la necesidad de proporcionar espacios adecuados para el descanso y la higiene del personal de la Policía Comunitaria. Por ello, se ha dispuesto un área de dormitorios, la cual se complementa con una batería sanitaria que incluye duchas, lavamanos e inodoros.

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA						
	EXTERIORES	ADMINISTRATIVO UPC	SERVICIOS			
PLANTA BAJA	ATRIO O PLAZA CÍVICA	RECEPCIÓN /DENUNCIAS	COMEDOR			
	PLAZOLETA PUBLICA	SALA DE ESPERA	LAVANDERÍA			
	PORTA ESTANDARTES	SALA DE REUNIONES	CUARTO DE MAQUINAS			
	ESTACIONAMIENTOS	OFICINA				
	CAMINERAS	RASTRILLO				
10	ÁREAS VERDES	CUARTO DE RACKS				
		BAÑOS				
	AREA DE REPOSO	AREAS HÚMEDAS				
	DORMITORIO (1P)	BAÑO	1			
PLANTA ALTA	DORMITORIO OFICIAL (1P)	BAÑO OFICIAL				
	DORMITORIO (4P)	BATERIA SANITARIA	1			
	DORMITORIO (6P)	1	1			
	DORMITORIO (4P)	in a second				

Figura 5. Programa arquitectónico, Recuperado del Ministerio de Gobierno del Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025

1.4.4 Acabados y materiales

Los materiales y acabados utilizados en este proyecto son los siguientes:

	MATERIALES Y ACABADOS				
ELEMENTO	MATERIAL.				
Mampostería	Bloque alivianado 15x20x40 y 10x20x40				
	Enlucido, Estucado				
	Pintura				
	Cerámica de pared				
Pisos	Contrapiso de Hormigón simple fc 210 kg/cm², malta electrosoldada fy=5000 kg/cm²				
	Cerámica antideslizante				
	Pavimento rígido para exteriores				
	Granito Lavado				
	Piedra Triturada en jardín seco				
Cielo Falso	Cielo falso reticulado de 60x60				
Cielo Faiso	Gypsum				
Carpintería	Puertas de madera sólida				
de Madera	Muebles bajos y altos MDF				
U2	Puertas, ventanas y mamparas de aluminio y vidrio				
Carpintería	Puertas metálicas				
Metálica	Pasamanos de acero inoxidable				
	Pasamanos de tubo pintado				

Figura 6. Cuadro de materiales y acabados Recuperado del Ministerio de Gobierno del Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025

1.4.5 Presupuesto inicial

Como presupuesto inicial, que entregó la entidad ejecutora, tenemos un total \$646 155.83, monto que contempla los siguientes rubros:

- · Obra civil
- · Hidrosanitario
- · Eléctrico
- · Electrónico
- · Mecánico
- Ambientales
- · Equipamiento básico
- · Equipamiento tecnológico
- · Equipamiento

El presupuesto total detallado, se puede observar en el ANEXO 1

Sin embargo, para el alcance del presente proyecto, se ha delimitado el análisis exclusivamente a los rubros técnicos relacionados con la obra física, que son:

- · Obra civil
- · Hidrosanitario
- · Eléctrico
- · Mecánico
- · Ambientales

La suma total de estos rubros nos da un valor de \$450 620. 72, quedan excluidos del análisis los rubros correspondientes a equipamientos, ya que no forman parte del objetivo de la presente tesis.

Tabla 1. Resumen del presupuesto con rubros en estudio, Recuperado del Ministerio de Gobierno del Ecuador, Modificado por BIMSS, 2025

PRESUPUESTO UTILIZADO PARA EL PRESENTE ANÁLISIS				
Descripción	Rubros			
Obra civil	\$301.218,43			
Hidrosanitario	\$26.159,03			

Eléctrico	\$88.764,03
Mecánico	\$27.425,45
Ambientales	\$7.053,78
Total	\$450.620,72

1.4.6 Cronograma valorado

El cronograma valorado establece la planificación temporal y financiera de las activades contempladas dentro del presupuesto inicial del proyecto, que es de \$646 155.83. La ejecución total está prevista para un plazo de 167 días calendario.

	DETALLE PERXODO	MES 1: 1/11/2023 - 30/11/2023	MES 2: 1/12/2023 - 31/12/2023	MES 3: 1/1/2024 - 31/1/2024	MES 4: 1/2/924 - 29/2/924	MES 5: 1/3/2024 - 31/3/2024	MES 6: 1/4/2024 - 16/4/2024	
	TOTAL DE DIAS CADA PERIODO	30,00	31,80	31,00	26,90	31,00	15,00	167,00
SUBTOTAL RUBROS CONTRACTUALES -RUBR	OS MISAADOS 255.679,96 USD							
	INVERSION MENSUAL	10 955,66	32,357,00	51.465,73	94.018,50	66.862,97		255.679,96
	AVANCE PARCIAL EN %	428%	12.60%	20,17%	36,77%	26.18%	0.00%	100,00%
	INVERSION ACUMULADA	10,933,66	40.312.75	94,779,46	188,797,01	255.679.98	255.679,98	
	AWANCE ACUMULADO EN N	439%	1640	37,67%	73,84%	100,00%	100,80%	
SUBTOTAL RU	BROS NUEVOS 238,214,29 USO							
	INVERSION MENSUAL		36.612.37	99.530,52	76.163,96	16.467,44		228.214.28
	AVANCE PARCIAL EN %	0.00%	11,79%	0.8%	23.37%	7.22%	0.00%	100,00%
	INVERSION ACUMULADA		36.812.37	105.562,89	211,726,64	229.214,28	229.214,28	
	ANANCE ACUMULADO EN SI	6.00%	13,79%	39.47%	92.78%	100,00%	100.00%	
SUBTOTAL EQUIPABILINTO BÁSICO-EQUIPABILINTO	TECNOLÓGICO 162.290,63 USO							
	INVERSION MENSUAL				, ,	94,299,32	67.961.51	162,260,63
	AVANCE PARCIAL EN %	0.00%	8,00%	0,00%	0.00%	94.0%	41,85%	100.00%
	INVERSION ACUMULAÇÃ					94,299,32	162,290,63	
	AURINCE ACUMULADO EN N	0.00%	6.00%	0.00%	6,00%	58,12%	100,00%	
TOTAL I	RESUPUESTO 645.135,09 USD							
	INVERSION MENSUAL	10 955,66	68,369,48	150,994,25	176.182,49	177.600,72	67.961,51	646,135,09
	AVANCE PARCIAL EN %	1,70%	10,58%	25,37%	26,34%	27,58%	10,52%	100,00%
	INVERSION ACUMULAÇÃ	10.955,66	79.345,12	230.341,36	400.523,86	579.193,59	646.155,89	
	AHANCE ACUMULADO EN %	1,79%	12,39%	35.67%	61,99%	89,42%	100,00%	

Figura 7. Resumen del cronograma valorado, Recuperado del Ministerio de Gobierno del Ecuador 2019

Tomando en cuenta que para el presente análisis utilizaremos solo los rubros antes mencionados por lo que el plazo se reduciría a 151 días.

En el **ANEXO 2** podemos observar el cronograma valorado a detalle.

Capítulo 2: MARCO CONCEPTUAL

2.1 Metodología BIM

BIM aplicado en el sector de la construcción, permite desarrollar proyectos de una forma moderna y colaborativa. A diferencia de los métodos tradicionales, que suelen basarse en procesos repetitivos y comunicación informal, BIM permite centralizar toda la información del proyecto en un entorno digital compartido. Esto facilita el trabajo entre las diferentes disciplinas, mejora la coordinación y reduce errores.

Adoptar BIM implica no solo el uso de modelos tridimensionales inteligentes, sino también la integración de procesos, roles, tecnología y estándares que permiten gestionar el proyecto desde el diseño hasta la operación. La clave está en implementar esta metodología de manera progresiva, ajustándose a las capacidades reales de cada empresa, con objetivos claros y planes de capacitación adecuados. Así, BIM no solo mejora la eficiencia y la calidad del proyecto, sino que transforma la manera en que se trabaja dentro de las organizaciones.

2.2 Dimensiones

BIM ha evolucionado más allá de una representación tridimensional, actualmente se han presentado diferentes dimensiones BIM, las cuales permiten gestionar mejor los proyectos, integrando no solo el diseño gráfico, sino también información clave como tiempos, costos, sostenibilidad y mantenimiento.

 3D, es la base de BIM. Consiste en la creación de modelos digitales que representan la geometría y propiedades de cada elemento constructivo, de esta forma se mejora la visualización del proyecto, además permite detectar interferencias entre disciplinas y facilita la coordinación entre los diferentes involucrados.

- 4D, incorpora el tiempo, permitiendo relacionar cada actividad o elemento del modelo con un cronograma. Gracias a esto se puede hacer simulaciones constructivas y planificar mejor la ejecución de los proyectos.
- 5D, incorpora el componente económico. Se vinculan cantidades y precios a los elementos del modelo, lo que ayuda a tener un mayor control del presupuesto, hacer estimaciones precisas y tomar decisiones financieras basadas en datos reales.
- 6D, se refiere a la sostenibilidad. Mediante esta dimensión se puede analizar el rendimiento energético del proyecto, calcular su huella ambiental y evaluar aspectos como el consumo de agua o emisiones de carbono. Esto es clave para proyectos que buscan cumplir con estándares ecológicos o certificaciones como LEED o EDGE.
- 7D, relaciona el mantenimiento y operación del edificio. Se integra al modelo información como manuales técnicos, cronogramas de mantenimiento, garantías, datos útiles para la etapa de post construcción.

Se habla de dimensiones adicionales como la 8D y 9D, que se relacionan con seguridad y calidad, sin embargo, aún no existe un consenso universal sobre estas dimensiones.

2.3 EIR

Employer's Information Requirements o en español, Requisitos de información del empleador, es un documento clave para el desarrollo de proyectos con metodología BIM. En este documento el cliente plasma de manera clara qué tipo de información necesita a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

El objetivo de este documento es definir desde el inicio que se espera del modelo BIM, es decir, definir para que lo va a utilizar el cliente. Por ejemplo puede

utilizarse para detectar interferencias entre las diferentes disciplinas, hacer un presupuesto o gestionar el mantenimiento del edificio cuando ya esté en uso. Aquí se marca la pauta para todos los equipos que participaran en el proyecto, y es la base para la elaboración del BEP.

Los componentes del EIR pueden variar según el tipo de proyecto, pero generalmente se incluyen los siguientes puntos:

- Usos BIM: define para qué se va a usar el modelo (coordinación, planificación, mantenimiento, etc.).
- Roles y responsabilidades: quién es responsable de generar, revisar y entregar cada tipo de información.
- Intercambio de información: cómo se va a compartir la información (por ejemplo, a través de un entorno común de datos o CDE), con qué frecuencia y en qué formato.
- Nivel de desarrollo (LOD): qué grado de detalle debe tener el modelo en cada fase (diseño conceptual, diseño detallado, construcción, etc.).
- Estándares y requisitos técnicos: formatos, normas, nomenclatura, entre otros aspectos técnicos que deben seguir todos los participantes.

El EIR lo elabora el cliente, para hacerlo puede contar con el apoyo de un consultor BIM, es importante hacerlo al inicio del proyecto, porque en base a este documento los oferentes o contratistas estructuran sus propuestas y plantean como cumplirán con los requisitos propuestos.

2.4 BEP

BIM Execution Plan o en español, Plan de ejecución BIM, es un documento en el que se explica cómo se va a aplicar la metodología BIM en un proyecto.

La función principal del BEP es planificar y coordinar la forma en que se usará BIM en el proyecto, garantizando que todas las personas involucradas trabajen de forma ordenada, eficiente y siguiendo los mismos criterios. Define cómo se va a generar, revisar, intercambiar y validar los modelos, además de que herramientas se van a usar, y quien será responsable de cada actividad dentro del flujo de trabajo BIM.

Generalmente el BEP incluye:

- Objetivos y alcance del uso de BIM: para qué se va a usar el modelo
 (coordinación, planificación, control de obra, mantenimiento, etc.) y hasta qué
 fase del proyecto se aplicará.
- Roles y responsabilidades: indica qué personas o equipos serán los encargados de modelar, coordinar, revisar y gestionar la información.
- Procesos de intercambio: explica cómo se compartirá la información
 (frecuencia, formatos, herramientas digitales, CDE).
 Herramientas y plataformas: define qué software y recursos tecnológicos se utilizarán.
- Revisión y control de calidad: describe cómo se verificará que la información generada cumpla con los estándares del proyecto.
- Cronograma de entregas BIM: fija fechas clave para entregables relacionados con los modelos y datos.
- Normas y criterios técnicos: detalla las normas que se deben seguir, como ISO
 19650, los niveles de desarrollo (LOD), nomenclaturas, etc.

El BEP generalmente lo elabora el equipo técnico responsable de liderar la implementación BIM en el proyecto. Lo redacta el BIM Manager, en conjunto con los coordinadores de las distintas disciplinas. En licitaciones, se puede presentar un BEP

preliminar (precontractual), y una vez que el proyecto es adjudicado, se genera un BEP definitivo (postcontractual) con más detalles y fechas ajustadas.

2.5 Flujos de trabajo

Los flujos de trabajo definen la manera en la que se organiza y coordina la generación, gestión y uso de los modelos digitales y la información relacionada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es decir el proceso que siguen todos los involucrados del proyecto para crear, compartir y gestionar los modelos y la información digital, en las diferentes etapas del proyecto. Los flujos permiten que el trabajo se haga de forma ordenada, coordinada y siguiendo una misma estructura.

Estos flujos definen no solo qué hace cada persona o equipo, sino cómo, cuándo y con qué herramientas lo hacen. Generalmente incluyen:

- El modelado por especialidades (arquitectura, estructura, instalaciones).
- La coordinación de los modelos, para detectar interferencias y hacer revisiones.
- El intercambio de archivos, siguiendo formatos y tiempos establecidos.
- El control de calidad de los modelos, para asegurar que cumplan con los requisitos del cliente.
- La actualización y validación de la información, para que todo esté siempre al día y bien documentado.

Dependiendo del tipo de software y la forma de colaboración, los flujos pueden ser:

- Flujo cerrado: todos los equipos trabajan en el mismo programa (por ejemplo,
 Revit), lo que hace más simple el intercambio, pero limita la flexibilidad.
- Flujo abierto: cada equipo puede usar su propio software, pero se comparten los modelos usando formatos neutrales como IFC. Esto permite más libertad, pero requiere una buena coordinación.

 Flujo colaborativo en plataforma común: se trabaja en un entorno compartido (como BIM 360), donde todos los archivos se suben, revisan y controlan desde un mismo lugar. Esto mejora la comunicación y el seguimiento en tiempo real.

2.6 Normativas

Para aplicar correctamente la metodología BIM es necesario seguir ciertas normas y estándares, de esta forma se asegura que todos los involucrados trabajen de forma coherente, organizada y compatible entre sí. A continuación, se presentan algunas de las más relevantes:

2.6.1 ISO 19650

Es una norma internacional que define cómo gestionar la información en proyectos BIM durante todo su ciclo de vida. Esta norma establece un sistema de organización de la información que permite que todos los equipos trabajen alineados, entregando una información clara y bien estructurada.

Se centra en aspectos como:

- Estructura de archivos y carpetas.
- Roles y responsabilidades en la gestión de información.
- Niveles de desarrollo de los modelos (LOD).
- Requisitos de entrega en cada fase del proyecto.
- Entorno Común de Datos (CDE)

Implementar ISO 19650 permite mejorar la colaboración, reducir errores y asegurar que la información sea útil tanto en obra como en la fase de mantenimiento del proyecto.

2.6.2 Building Smart

BuildingSMART es una organización internacional que impulsa el uso de estándares abiertos para BIM, lo cual es clave cuando se trabaja con distintos

programas o plataformas. El objetivo es que todos los actores del proyecto puedan intercambiar modelos e información sin problemas de compatibilidad.

Uno de sus mayores aportes es el formato IFC (Industry Foundation Classes), que permite compartir modelos entre distintas disciplinas y softwares. Además, promueven otras herramientas como:

- IDM (Information Delivery Manual), que ayuda a definir qué información debe entregarse y en qué momento.
- MVD (Model View Definition), que indica qué parte del modelo es necesaria para ciertos usos específicos (por ejemplo, coordinación o mantenimiento).

Estos estándares promueven una colaboración más abierta y fluida en proyectos complejos.

2.6.3 UniFormat

UniFormat es un sistema de clasificación que agrupa los elementos del proyecto según su función o sistema constructivo, no por materiales ni por ubicación. Por ejemplo, distingue componentes como cimentaciones, estructuras, cubiertas o instalaciones, lo cual ayuda a organizar la información del modelo BIM de manera más lógica.

Este sistema resulta muy útil cuando se necesita relacionar el modelo con cantidades, costos o cronogramas, ya que permite una estructuración más clara.

Además, es compatible con muchos programas de presupuesto y planificación, por lo que facilita la integración entre disciplinas.

2.7 Herramientas

Para el contexto del proyecto y en virtud de una aplicación adecuada de la metodología BIM, se realizará la aplicación de distintas tecnologías blandas (software) en forma de herramientas, para poder crear, gestionar, coordinar y analizar los modelos

digitales del proyecto. La función principal de la aplicación y utilización de estas herramientas será la de generar modelos fiables, coordinación entre disciplinas, vinculación de información, en procesos de cronograma, presupuesto, sostenibilidad y viabilidad constructiva, así como asegurar la interoperabilidad dentro del proyecto.

Dentro de los softwares a utilizar, tendremos los siguientes:

2.7.1 Autodesk Construction Cloud (ACC)

Se utilizará la herramienta del ACC, como entorno común de datos (CDE), la cual será la encargada de centralizar todos los procesos de intercambio de información dentro del proyecto; permitiendo almacenar, compartir y gestionar la información del proyecto. Dentro del mismo se utilizará una estructura de carpetas basada en la ISO 19650-1 e ISO 19650-2, la cual requiere la implementación de 4 carpetas mínimas para la gestión de la información, las cuales son: trabajo en proceso (WIP), compartido (Shared), publicado (Published) y archivado (Archive).

2.7.2 Revit 2025

Se utilizará la herramienta de Revit 2025, para el proceso de modelado 3D, este software en particular nos permitirá cumplir con todos los requerimientos del cliente y mantener la parametrización requerida para garantizar que la información de los modelos sea completamente fiable. Esta herramienta, nos permitirá realizar la construcción virtual del proyecto, garantizando la salud de los modelos, minimizando interferencias, permitiendo una visualización integral e incorporación de procesos constructivos en los modelos; adicionalmente el mismo permite la compatibilidad e interoperabilidad con otras herramientas para procesos posteriores del proyecto.

Para nuestro proyecto la implementación de esta herramienta para generación de modelos 3D, es fundamental, en vista que la información de arranque del proyecto en la fase de diseño, son únicamente planos en AutoCAD (2D), los cuales tienen un nivel de

fiabilidad sumamente bajo, presentando graves inconsistencias entre las diferentes disciplinas.

2.7.3 Navisworks 2025

Se utilizará la herramienta de Navisworks 2025, para la revisión y coordinación de los modelos de Revit 2025; para de esta manera manejar de una manera fácil y rápida la detección de conflictos. Con la aplicación de esta herramienta, combinaremos los modelos 3D, identificamos conflictos e interferencias de manera multidisciplinar (Arquitectura, estructura y MEP).

2.7.4 Presto 2025

Se utilizará la herramienta de Presto 2025, para la integración de los modelos en la cuarta y quinta dimensión del BIM (4D y 5D), la cual nos permitirá realizar la incorporación de costos, generación de presupuestos y cronogramas valorados. La aplicación de esta herramienta, ayudará a la reducción de imprevistos, sobrecostos y mejorará la planificación económica del proyecto; permitiendo una cuantificación automática de cantidades de materiales, presupuestos y seguimiento económico, durante el proceso de ejecución de obra.

Junto con el software Presto es necesario la instalación de un plug in llamado Cost-it. Este software anexo a Revit permite la comunicación con Presto 2025.

2.8 Roles BIM

Los roles BIM, son las funciones que ejerce cada uno de los miembros del equipo de trabajo, en cada etapa del desarrollo del proyecto, incorporando las capacidades BIM en conjunto con sus competencias no BIM.

Para realizar la gestión de un proyecto, aplicando la metodología BIM, se debe estructurar de una manera adecuada el equipo de trabajo, con sus respectivos roles, para cada tipo de proyecto, organización y/o fase del ciclo de vida.

2.8.1 BIM Manager

Es el rol que se encarga del desarrollo, coordinación y publicación de modelos, así como verificar todas las configuraciones para tener una integración adecuada del diseño e información; tiene una formación integral, liderazgo, facilidad de comunicación de ideas, capacidad de organización de información; su función principal es asegurarse que el BIM se utilice de manera adecuada, para garantizar los requerimientos del cliente.

2.8.2 Coordinador BIM

Es el rol que se encarga del desarrollo, coordinación de los equipos de trabajo, verificación multidisciplinar, realizando procesos de auditoría y revisión de la calidad de los modelos, para garantizar la compatibilidad entre todas las disciplinas. Tiene formación integral, liderazgo, comunicación clara de ideas, organización clara de la información; es quien se asegura que el uso del BIM sea adecuado y se cumplan los requisitos de diseño.

2.8.3 Líderes BIM

Son los roles que se encargan de coordinar el trabajo dentro de cada disciplina, coordinando los trabajos de modelado, deben tener capacidad de liderazgo y entendimiento completo de BIM; se encargan de la coordinación de su disciplina correspondiente. Existirán tantos líderes como disciplinas requiera el proyecto.

2.8.4. Modeladores BIM

Son los encargados de la ejecución de todos los modelos, requieren formación en dibujo y construcción, para garantizar que los modelos contengan la información necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente; su principal característica es la capacidad de liderar la información. Existirán tantos modeladores como disciplinas intervengan en el proyecto.

Para la aplicación de los roles BIM, es importante tomar en cuenta que:

- Un rol no es un cargo dentro de una empresa.
- Un rol son las funciones y responsabilidades asignadas a un miembro del equipo.
- Un rol puede ser asignado a varios miembros del equipo.
- Un miembro del equipo, puede ejercer más de un rol.
- El miembro del equipo, con un rol asignado debe ser competente para ejercer su rol.
- Los miembros del equipo de trabajo, deben tener la autoridad para ejercer su rol.
- Los roles pueden cambiar durante el ciclo de vida de un proyecto.

Capítulo 3: EMPRESA BIMSIONARY SYNERGY (BIMSS)

3.1 BIMsionary Synergy

BIMsionary Synergy, es una empresa creada el 12 de mayo del 2025, con sede en Quito y Cayambe. Posee un enfoque visionario de la arquitectura y construcción ya que implementa la metodología BIM en todos sus proyectos de Diseño y construcción.

Como objetivo principal busca el éxito de todos los proyectos, estableciendo un enfoque sistemático basado en buenas prácticas. Para ello, se propone el cumplimiento cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto como son: planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto, garantizando que se alcancen los objetivos definidos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.



Figura 8. Logo de la empresa BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

3.1.1. Misión

Entregar soluciones innovadoras, para la gerencia y administración de proyectos de construcción, a nivel privado y público; implementando metodologías y estándares BIM, para generar una optimización de tiempos, costos y optimizando recursos.

3.1.2. Visión

Convertirnos en referentes de implementación de BIM en la administración y gerencia de proyectos a nivel nacional e internacional, mediante la evolución y transformación digital.

3.2. Contratos

BIMsionary Synergy elaboró varios contratos según el rol específico de cada integrante de la empresa en el proyecto UPC EL Carmén - Manabí, detallando los siguiente:

- 1. Comparecientes
- 2. Antecedentes
- 3. Cláusulas
- 4. Entregables
- 5. Plazos
- 6. Remuneración y formas de pago
- 7. Confidencialidad
- 8. Independencia profesional
- 9. Resolución del contrato
- 10. Jurisdicción y competencia
- 11. Resolución de conflictos de jurisdicción
- 12. Disposiciones finales
- 13. Comunicaciones

A continuación, se puede observar el modelo de un contrato efectuado al equipo de trabajo:



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

COMPARECIENTES

Comparecen libre y voluntariamente BIMSIONARY SYNERGY , sociedad legalmente constituida y domicifiada en la ciudad de Quito, Ecuador, con Registro Unico de Contribuyentes N.º1234567890001, representada en este acto por su Gerente General, el Ing. David Jaramillo, a quien en adelante se le denominará "LA CONTRATANTE", y, por otra parte Hugo Cristian Moya Moya, portador de la cédula de ciudadanía N.º. 1721239158, en su calidad de LIDER DE ARQUITECTURA, domicifiado en la ciudad de Quito, a quien en adelante se le denominará "EL ESPECIALISTA".

ANTECEDENTES

- LA CONTRATANTE requiere los servicios profesionales de Hugo Cristian Moya Moya para realizar el proyecto de la Unidad de Policía Comunitaria en Manabí
- EL ESPECIALISTA ha manifestado contar con la experiencia y conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos por LA CONTRATANTE.

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

LA CONTRATANTE contrata los servicios profesionales de EL ESPECIALISTA para que este realice el rol de LIDER DE ARQUITECTURA y realice el análisis 5D del proyecto.

SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS

EL ESPECIALISTA se compromete a realizar las siguientes actividades y entregar la siguiente información referente al proyecto antes especificado.

LIDER ARQUITECTURA:

- SEGUIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL COORDINADOR BIM
- REVISAR LOS CONTENIDOS Y REQUISITOS DEL BEP
- VERIFICAR Y CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE DISEÑO
- ANALISIS Y EXPORTACIÓN DEL PROYECTO 2D
- MODELO ARQUITECTONICO LOD 350
- CREACIÓN DE VISUALIZACIONES 3D, AÑADIR ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS OBJETOS DE LA BIBLIOTECA
- DETECCION DE INTERFERENCIAS DEL MODELO ARQUITECTÓNICO



- ASEGURAR COMPATIBILIDAD DEL MODELO ARQUITECTÓNICO CON LAS OTRAS DISCIPLINAS
- COLABORAR Y COORDINAR LOS CAMBIOS QUE OCURREN DURANTE EL PROYECTO QUE AFECTAN EL MODELO ARQUITECTÓNICO.
- PUBLICACION DE MODELOS ARQUITECTÓNICOS.
- ASEGURAR INTEGRACION EN PROCESOS 4D Y 5D DEL MODELO ARQUITECTONICO.
- REALIZAR ACTAS DE REUNIONES DE LA EMPRESA BIMSS
- PRESUPUESTO EN PRESTO DEL MODELO ARQUITECTONICO
- ANALISIS Y PROPUESTA SUSTENTABLE

PLAZO

EL ESPECIALISTA se compromete a entregar el informe técnico solicitado en un plazo de 14 semanas contadas a partir de la fecha de entrega de la firma del contrato entre EL CONTRATANTE y EL CLIENTE. Este plazo podrá ser prorrogado previo acuerdo mutuo entre las partes, siempre que existan justificaciones válidas.

CUARTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE se compromete a pagar a EL ESPECIALISTA la suma de \$ 20.000,00 dólares estadounidenses, por la prestación de los servicios objeto de este contrato. El pago se realizará en dos cuotas, el primer pago del 80% del total que corresponde a \$ 16.000,00 a la firma de este contrato. El último pago de \$ 4.000,00 se realizará contra la presentación de todos los entregables a EL CLIENTE por parte de LA CONTRATANTE.

CONFIDENCIALIDAD

EL ESPECIALISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad respecto de toda la información y documentación a la que tenga acceso en virtud del presente contrato, comprometiéndose a no divulgarla, directa o indirectamente, a terceros sin la previa autorización por escrito de LA CONTRATANTE.

SEXTA: INDEPENDENCIA PROFESIONAL

EL ESPECIALISTA declara que en la ejecución de sus funciones mantendrá total independencia y objetividad, actuando conforme a las leyes ecuatorianas y a las normas técnicas aplicables.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá ser resuelto de manera anticipada por cualquiera de las partes, previo aviso por escrito con 2 días de antelación, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato por la otra parte. En caso de resolución anticipada, LA CONTRATANTE pagará a EL ESPECIALISTA la parte proporcional de los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución.



JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces competentes de la ciudad de Quito, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

DÉCIMA PRIMERA. - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS O JURISDICCIÓN

Las Partes acuerdan en que toda divergencia, reclamación o duda que surja entre ellos, referida a la interpretación, ejecución o resolución del presente contrato o cualquier diferencia que no hubiere sido resuelta amigablemente, será resuelta en primera instancia mediante Arbitraje resuelto en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio.

- a) Los árbitros deberán resolver en derecho.
- b) Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la ley de arbitraje y mediación.
- c) Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, se obligan acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se obliga a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; el mismo que tendrá para las partes el valor de sentencia ejecutoriada sin lugar a apelación ni casación.
- d) Para la ejecución de las medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a Juez ordinario alguno.
- e) El Tribunal Arbitral de Derecho está integrado por tres árbitros.
- f) El proceso arbitral será confidencial.
- g) Ese arbitraje será resuelto en equidad y las partes autorizan a que los árbitros dicten las medidas cautelares necesarias.
- h) Todas las obligaciones, derechos y cláusulas estarán en efecto única y exclusivamente durante el periodo de duración de este contrato.

El lugar de arbitraje será las instalaciones del Centro del Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. En caso de que las discrepancias no sean resueltas en el foro arbitral las sanciones económicas que puedan suscitarse incluirán los honorarios de los abogados.



DISPOSICIONES FINALES

Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes en relación al objeto del mismo, y cualquier modificación deberá hacerse por escrito y firmada por ambas partes.

En constancia de la cual, firman las partes en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del año 2025.

COMUNICACIONES

Para cualquier comunicación entre las partes se utilizará el correo david.jaramillo@uisek.edu.ec por parte de EL CONTRATANTE y a hugo.moya@uisek.edu.ec por parte de EL ESPECIALISTA.

Autodesk Construction Cloud (ACC)

David Jaramillo Gutiérrez REPRESENTANTE LEGAL BIMSIONARY SYNERGY

Hugo Cristian Moya Moya ESPECIALISTA BIM

Figura 9. Modelo de Contrato BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

3.3. Requerimiento de intercambio de información (EIR)

Al ser un documento fundamental en proyectos BIM, dicho documento fue el punto de partida del proyecto en el cual sé que especifica qué información necesita el cliente o empleador a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Sirvió como base para definir cómo se gestionará la información y qué entregables deben generarse.

3.3.1. Integrantes y roles

En el siguiente organigrama se puede observar a nuestro equipo de trabajo:



Figura 10. Organigrama BIMsionary synergy, (Elaboración propia),2025

ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	CORREO	FIRMA **DAVID MILITAM **SANMILLO GOTTERS		
BIM MANAGER / MODELADOR MEP	David Willian Jaramillo Gutiérrez	0994916663	david.jaramillo@uise k.edu.ec			
COORDINATION BIM / LIDER MEP	Juan Luis Duque Poveda	0985888489	juan.duque@uisek.e du.ec	JUAN LOIS DOQUE		
LIDER ESTRUCTURAL / MODELADOR ESTRUCTURAL	Doris Tatiana Farinango Chico	0986922372	doris.farinango@uise k.edu.ec	DORIS Torondo digitalments par Dors TATIANA FARINANG DORS TATANA FARINANG O'NICO Facha: 2025 03,15 1607:37-90700		
LIDER ARQUITECTÓNICO / MODELADOR ARQUITECTÓNICO	Hugo Cristian Moya Moya	0992890951	hugo.moya@uisek.e	Hugo Francis (Samuel Control C		

Figura 11. Registro de personal BIMsionary synergy, (Elaboración propia),2025

3.4 BEP

El presente proyecto, tiene como foco principal la comparación la optimización de presupuestos y cronogramas mediante la implementación de la metodología BIM, realizando una comparativa entre la información del proyecto estatal, entre las cuales se dispone de diseños, cronogramas y presupuestos; y realizar la aplicando la tercera, cuarta y quinta dimensión del BIM, para poder obtener modelos fiables que permitan un mejor manejo de obra.

Para poder entender porque la implementación de esta metodología puede ayudar en gran manera a los procesos de construcción, a nivel privado como estatal, es importante mencionar como es el proceder actual de los entes contratantes al momento de generar un proyecto. Regularmente el proceder es contratar a distintos profesionales que realicen los diseños de cada una de sus disciplinas de manera independiente, a los cuales se entrega la información mínima necesaria, para iniciar los trabajos de diseño, sin tener una interoperabilidad entre las diferentes disciplinas y manteniendo una comunicación lineal con la entidad contratante. Una vez culminados los trabajos de diseño, se realiza la entrega, planos, memorias, presupuestos y cronogramas a la entidad contratante, para que la misma pueda integrar toda esta información y proceder al proceso de licitación de construcción. Al no existir una interoperabilidad entre disciplinas, esto genera que al momento de la construcción existan graves inconsistencias entre las disciplinas y esto genere sobrecostos, incremento de tiempos y reprocesos durante la etapa de construcción, en la cual los recursos son mas escasos y costosos.

La metodología BIM, nos permitirá tener una gestión completa de la información del proyecto, teniendo de esta manera una coordinación completa de todas las disciplinas; para de esta manera lograr una mayor eficiencia en la toma de decisiones en etapas tempranas del proyecto como es la fase de diseño, limitando al máximo posibles interferencias que puedan ocasionarse dentro de la construcción. Para la estructuración del proyecto, se procederá a implementar las siguientes dimensiones del BIM

En los primeros pasos del proyecto, se procedió a recopilar toda la información necesaria para iniciar los trabajos, entre las cuales se encontraban, planos en formato AutoCAD de las diferentes disciplinas, presupuestos y cronogramas referenciales, memorias técnicas y contratos. Para en base a los mismos poder desarrollar los modelos de arquitectura, estructura y MEP. Posteriormente se procedió de definir los niveles de

desarrollo (LOD) necesarios para cada una de las disciplinas que intervienen en le proyecto, siendo los mismos 350 para arquitectura y estructura y 300 para MEP.

3.4.1 Alcance

Este proyecto no busca profundizar en el desarrollo de las ingenierías y su respectivo respaldo técnico, sin embargo, formará parte de los modelos de la tercera, cuarta y quinta dimensión. Para la realización de este proyecto se deberá alcanzar al menos un LOD 350 en la parte estructural y arquitectónica y un LOD 300 en la parte MEP. Así como poder visualizar de mejor manera las diferencias tanto en tiempo como costos que pueden presentarse en el Ecuador en el campo de la contratación pública y como los mismos pueden verse beneficiados con la implementación de la metodología BIM.

3.4.2 Objetivo General

Análisis comparativo de tres metodologías constructivas mediante un proceso BIM en las dimensiones 4D y 5D para una Unidad de Policía Comunitaria en El Carmen, Manabí: Comparación entre el sistema ya construido con muros portantes versus las alternativas en acero estructural y hormigón armado.

3.4.3 Objetivos Específicos

- Modelar en un entorno BIM los sistemas constructivos en acero estructural y hormigón armado, utilizando como base el diseño de la UPC existente construida con muros portantes.
- Simular los procesos constructivos en 4D (tiempo) para cada una de las tres metologías, generando cronogramas detallados que permitan evaluar la duración total del proyecto.
- Integrar información de costos en el modelo BIM 5D (costos) para estimar
 y comparar presupuestos en cada sistema constructivo.

- Comparar los resultados obtenidos en términos de costos y tiempos entre los tres métodos, identificando ventajas, desventajas y viabilidad de replicación para proyectos similares del sector público.
- Proponer recomendaciones técnicas basadas en el análisis BIM para futuras decisiones constructivas en edificaciones institucionales similares.

Realizar una propuesta basada en un análisis de sostenibilidad con la finalidad de mejorar el confort térmico de la propuesta final.Descripción del proyecto existente.

3.4.4 Justificación

El Estado Ecuatoriano ha promovido la construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) como una estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana, replicando prototipos a nivel nacional. Sin embargo, muchos de estos proyectos han enfrentado sobrecostos y retrasos debido a decisiones constructivas poco optimizadas y a la falta de herramientas tecnológicas en la etapa de planificación.

La metodología BIM (Building Information Modeling), al integrar visualización 3D, simulación de tiempos (4D) y (5D), permite realizar análisis comparativos más precisos antes de ejecutar un proyecto. En este contexto, resulta pertinente aplicar BIM para simular tres metodologías constructivas: acero estructural, hormigón armado y muros portantes en una UPC ubicada en El Carmen, Manabí. Dado que ya se dispone de información real sobre la UPC construida con muros portantes, la comparación con modelos BIM de las otras dos metodologías permitirá identificar la opción más eficiente, tanto en costos como en tiempos de ejecución.

Este estudio busca aportar evidencia técnica que facilite la toma de decisiones en futuras construcciones estatales, promoviendo la eficiencia, sostenibilidad y reducción de riesgos en la gestión de proyectos públicos.

3.4.5 Hipótesis

La implementación de la metodología BIM 4D y 5D para simular diferentes metodologías constructivas en una Unidad de Policía Comunitaria permitirá identificar una alternativa más eficiente en términos de tiempo y costo frente al sistema tradicional de muros portantes ya construido.

3.4.6 Información del proyecto

El proyecto "Para la contratación de la ejecución de los estudios de implantación, construcción y equipamiento básicos y tecnológicos de 100 UPC y 6 UVC articuladas con el sistema de respuesta inmediata e integral ECU 911 en todo el territorio nacional bajo modalidad de costo referencial" UPC El Chaparral, El Carmen Manabí" es una iniciativa estatal liderada por el Ministerio del Interior del Ecuador, como parte de un macro proyecto denominado "PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICOS Y TECNOLÓGICOS PARA DE 100 UPC Y 6 UVC ARTICULADAS CON EL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA E INTEGRAL ECU 911 EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL BAJO MODALIDAD DE COSTO REFERENCIAL" (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA) CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2019". Se compone de dos plantas: la planta baja, constará con área de recepción de denuncias, sala de reuniones oficina, comedor y cocina, lavandería, archivo y rastrillo; y planta alta habitaciones con capacidad de 1,4 y 6 personas y baterías sanitarias. Estas unidades

están diseñadas para operar de forma autosuficiente, replicarse en distintos entornos del país y adaptarse a diversas condiciones climáticas, topográficas y de servicios.

3.4.6.1 Ubicación

El caso en estudio se localiza la provincia de Manabí, en el área urbana de la ciudad de El Carmen, en la vía El Carmen – Chone Km 2 y calle Martha de Roldós

3.4.6.2 Localización

El terreno sobre el que se implantará la UPC EL CHAPARRAL 1, cuenta con un área de 1050 m2 y está delimitado por los siguientes linderos:

Norte: Av. Chone o Carretera Santo Domingo en 35 mts

Sur: GAD Municipal del Cantón El Carmen en 35 mts

Este: Av. Martha Bucarán en 30 mts

Oeste: GAD Municipal del Cantón El Carmen en 30 mts

3.4.6.3 Programa arquitectónico

El diseño de la planta baja responde a la necesidad de brindar atención al público, especialmente en la recepción de denuncias. Para ello, se ha dispuesto una sala de reuniones junto a una oficina administrativa perteneciente a la Unidad de Policía Comunitaria. Además, esta planta incluye una cocina-comedor, una lavandería, un área de servicios sanitarios y un rastrillo destinado al resguardo del equipo bélico asignado al personal policial.

El diseño de la planta alta responde a la necesidad de proporcionar espacios adecuados para el descanso y la higiene del personal de la Policía Comunitaria. Por ello, se ha dispuesto un área de dormitorios, la cual se complementa con una batería sanitaria que incluye duchas, lavamanos e inodoros.

3.4.6.4 Presupuesto y cronograma inicial

Los presupuestos y cronogramas iniciales pueden ser observados en el **ANEXO**1 y **ANEXO** 2.

3.4.7 Criterios Generales del Proyecto

- Modelar todos los elementos nivel por nivel y referidos a los niveles arquitectónicos
- 2. Usar niveles arquitectónicos como referentes
- Crear un solo modelo por disciplina en un archivo único (Excepto MEP, que se dividirá en Hidrosanitario, Eléctrico y Mecánico=
- Usar plantillas de disciplina generadas para tal fin para el inicio del proyecto
- 5. Usar nomenclatura en archivos, objetos, vistas y planos.
- 6. Definir función estructural de elementos.
- 7. Limitar el uso de grupos
- 8. Control de Warnings
- 9. Purgado de archivos
- 10. Estrategias de modelado no integrado por elemento
- 11. NO arrancar el modelo ESTRUCTURAL hasta que el arquitectónico tenga un desarrollo del 30%
- 12. No arrancar el modelo MEP hasta que el arquitectónico y estructural tenga un desarrollo del 40%
- Modelar considerando la gestión del cambio sin sobre restringir el modelo
- 14. Modelar como se construye
- 15. Verificar que todos los modelos se encuentren correctamente georreferenciados

Colocar en la marca de tipo el código de referencia de los precios de la cámara de la construcción.

3.4.7.1 Estándares

Tabla 2. Estándares BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

ESTÁNDARES BIMSIONARY SYNERGY						
CALIDAD	ISO 19650-1					
FLUJOS	ISO 19650					
NOMENCLATURA	ISO 19650/BUILDING SMART					
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN	UNIFORMAT					
INFORMACIÓN NECESARIA/USO/CLASIFICACIÓN	LOD					

3.4.7.2 *Unidades*

Tabla 3. Unidades de proyecto BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

SISTEMA	UNIDAD	DECIMALES	ÁNGULOS	PENDIENTES
Métrico	metro	2	grados	%

3.4.7.3 Abreviaturas

Tabla 4. Abreviaturas de proyectos BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

VALOR	ABREVIATURA
ARQUITECTURA	ARQ
ESTRUCTURA	EST
MEP HIDRÁULICA	MEP-HID
MEP	
ELECTRICIDAD	MEP-ELEC
MEP MECÁNICO	MEP-MEC

3.4.7.4 Organización de los datos



Figura 12. Diseño de carpetas CDE BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

3.4.7.5 Georeferenciación

Las coordenadas reales del proyecto deben definirse y coordinarse con todos los modelos.

La relación entre el norte verdadero y el norte del proyecto debe establecerse correctamente de tal manera que todos los modelos se puedan superponer en el mismo sitio.

3.4.7.6 Nomenclatura

Tabla 5. Sistema de nomenclatura BIMsionary synergy, (Elaboración propia),2025

TIPO DE DATO	NOMENCLATURA
Nomenclatura de Archivos	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ-A001. COD.PROYECTO-BIMSS-FASE-NIVEL-ETAPA- ESPECIALIDAD-NOMENCLATURA
Nomenclatura de objetos	BLQ-INT-11cm-10 cm BLQ+1cm MOR. NOMENCLATURA TIPO BIMLEARNING
Nomenclatura para planos	A101-A1-ARQ-PL-INDICE. N°PLANO-TAMAÑO -ESPECIALIDAD-PL-CONTENIDO

3.4.7.7 Granularidad

Todo objeto de dimensiones menores a 10 x 10 x 10 cm no es necesario que se modele.

Tabla 6. Niveles de LOD por disciplina BIMsionary synergy, (Elaboración propia),2025

ARQ	EST	MEP		
LOD 350	LOD 350	LOD 300		

3.4.7.8 Discrepancias

Las discrepancias entre los contenidos del modelo y los planos, la información contenida en los planos prevalecerá sobre el modelo.

3.4.7.9 Planos y Vistas

Tabla 7. Esquema de vistas BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
WIP	00-IMPLANTACIÓN	ARQ-P00-PLANTA-IMPLANTACION
	01-PLANTAS	ARQ-P1-PLANTA-PB
		ARQ-P2-PLANTA-N (nivel asociado)
	02CIELORASO	ARQ-P1-PLANTA-PB
		ARQ-P2-PLANTA-N (nivel asociado)
	03-FACHADAS	ARQ-FCH-FACHADA-ESTE
		ARQ-FCH-FACHADA-NORTE
		ARQ-FCH-FACHADA-OESTE
		ARQ-FCH-FACHADA-SUR
	04-CORTES	ARQ-CL-CORTE-LONGITUDINAL
		ARQ-CT-CORTE-TRANSVERSAL
	05-DETALLES	ARQ-P1-PLANTA-ACABADOS
		ARQ-P1-PLANTA-ACABADOS-DETALLES
	06-COORDINACION	3D

Tabla 8. Esquema de planos BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
1,-WIP	A100-INDICE	A100-A1-ARQ-PL-INDICE
	A101-IMPLANTACIÓN	A101-A1ARQ-IMPLANTACIÓN
	A102-CORTES	A102,1-A1-ARQ-PL-CORTES
	A103-PLANTAS	A103,1-A1-ARQ-PL-PLANTAS
	A104-FACHADAS	A104,1-A1-ARQ-PL-FACHADAS
	A105-MUROS	A105,1-A1-ARQ-PL-MUROS
A106-CARPINTERÍA		A106,1-A1-ARQ-PL-CARPINTERÍA

3.4.7.10 Hitos del Proyecto

Los Hitos de implementación BIM en el proyecto son:

	HITOS DEL PROYECTO								
No.	НІТО	HITO ENTREGABLE							
1									
1,1	EIR	Lineamientos de cumplimiento de EIR	22/5/2025	29/5/2025					
1,2	Socialización del BEP con equipo	Plantillas, libro de estilo, estándares	22/5/2025	29/5/2025					
2		Avance del Modelado	, , , , , ,	., .,					
2,1	Creación de carpetas en entorno común de datos	normativa ISO 19650 en la plataforma	22/5/2025	5/6/2025					
2,2	Modelo Arq 70%, Est 50%, MEP 30%	Avance de modelado	5/6/2025	19/6/2025					
3		Resolución de conflictos							
3,1	Elaboración de matriz de inter	Pruebas para realizar interferencias/jerarquías	5/6/2025	19/6/2025					
3,2	Resolución de interferencias entre disciplinas	Interferencias resueltas	5/6/2025	19/6/2025					
3,3	Modelo Arq 100%, Est 70%, MEP 70%	Avance de modelado	5/6/2025	19/6/2025					
4		Modelo Federado							
4,1	Interferencias resueltas	100%Interferencias resueltas y/o aceptadas	26/6/2025	3/7/2025					
4,2	Modelo Arq 100%, Est 100%, MEP 85%, Sostenibilidad 40%	Modelo auditado	3/7/2025	17/7/2025					

Figura 13. Hitos de implementación BIM, (Elaboración propia),2025

3.4.7.11 Cronograma del Proyecto

El cumplimiento de las tareas relacionadas a los objetivos del proyecto dentro de un periodo de 4 meses se expone a continuación.




Figura 14. Cronograma del proyecto BIM, (Elaboración propia), 2025

3.4.7.12 Roles

Los roles BIM, son las funciones que ejerce cada uno de los miembros del equipo de trabajo, en cada etapa del desarrollo del proyecto, incorporando las capacidades BIM en conjunto con sus competencias no BIM.

Para realizar la gestión de un proyecto, aplicando la metodología BIM, se debe estructurar de una manera adecuada el equipo de trabajo, con sus respectivos roles, para cada tipo de proyecto, organización y/o fase del ciclo de vida.

- BIM MANAGER. Es el rol que se encarga del desarrollo, coordinación y publicación de modelos, así como verificar todas las configuraciones para tener una integración adecuada del diseño e información; tiene una formación integral, liderazgo, facilidad de comunicación de ideas, capacidad de organización de información; su función principal es asegurarse que el BIM se utilice de manera adecuada, para garantizar los requerimientos del cliente.
- COORDINADOR BIM. Es el rol que se encarga del desarrollo, coordinación de los equipos de trabajo, verificación multidisciplinar, realizando procesos de auditoría y revisión de la calidad de los modelos, para garantizar la compatibilidad entre todas las disciplinas. Tiene formación integral, liderazgo, comunicación clara de ideas, organización clara de la información; es quien se asegura que el uso del BIM sea adecuado y se cumplan los requisitos de diseño.
- LIDERES BIM. Son los roles que se encargan de coordinar el trabajo dentro de cada disciplina, coordinando los trabajos de modelado, deben tener capacidad de liderazgo y entendimiento completo de BIM; se

- encargan de la coordinación de su disciplina correspondiente. Existirán tantos líderes como disciplinas requiera el proyecto.
- MODELADORES BIM. Son los encargados de la ejecución de todos los modelos, requieren formación en dibujo y construcción, para garantizar que los modelos contengan la información necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente; su principal característica es la capacidad de liderar la información. Existirán tantos modeladores como disciplinas intervengan en el proyecto.

3.4.7.13 Matriz de roles y responsabilidades

	ROLES Y RESPONSABIL	IDADES		
	ROEED TRESTORISME	No. DE		
		INTEGR		
USO BIM	RESPONSABILIDADES	ANTES	LOCACIÓN	LIDER
		DEL		
~	·	EQUIP •	Ψ.	*
BIM MANAGER	Planificar la ejecución del proyecto		Quito	David Jaramillo
	Liderar y controlar los entregables		X	
	del proyecto			
	Coordinar los procesos con el			
	cliente			
	Comunicación con el cliente			
COORDINADOR BIM	Realizar modelo federado	1	Quito	Juan Luis Duque
	Matriz de interferencias			•
	Auditoria de modelo			
	Simulación constructiva			
	Coordinación entre disciplinas			
	Generación de plantillas			
	Flujos de revisión			
	Coordinación de uso de BIM			
	Verificar compatiilidad entre			
	disciplinas			
	Integración de procesos 4D y 5D			
	Seguir lineamientos establecidos			
LIDER ARQUITECTURA	por el coordinador BIM	1	Quito	Cristian Moya
				•
	Revisaro los contenidos y requisitos			
	del BEP			
	Análisis y exportación del proyecto			
	2D			
	Arquitectónico LOD 350			
	Crear Visualizaciones 3D			
	Control de calidad de modelo			
	arquitectónico			
	Realizar las actas de reuniones			
	de empresa			
	Asegurar la compatibilidad del			
	modelo con otras disciplinas			
	Coordinar con el equipo de			
	arquitectura el modelado			
	Verificar y cumplir con los			
	protocolos			
	Integrar con los procesos 4D y 5D			
	del modelo arquitectónico			
	Modelo revit estructural en			
	hormigón armado y acero			
LIDER ESTRUCTURA	estructural	1	Cayambe	Tatiana Farinango
	Informe técnico comparativo entre			
	ambos métodos constructivos			
	Cuadro de cantidades preliminares			
	Tablas de párametros y codificación			
	Tablas de cantidades			
LIDER MEP	Coordinación de trabajos MEP	1	Quito	Juan Luis Duque
	Realización de chequeos de calidad			
	del modelo MEP			
	Asegurar cumplimiento de			
	estandares y protocolos del modelo			
	MEP			
	Asegurar integración de procesos			
	del 4D y 5D del modelo MEP			
			1	i e
	Resolución de interferencias y			
	Resolución de interferencias y control de cambios del modelo MEP			

Figura 15. Matriz de roles y responsabilidades BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

3.4.7.14 Usos BIM

	Matriz de Intercambio de Información Basada en ISO 19650-2: Arquitectura, Estructura y MEP − Fase de Diseño y Construcción											
Νº	Fase del Proyecto	Usos BIM	Disciplina	Información a entregar	Responsable	Receptor	Formato	Frecuen cia	Nivel de Información (LOIN)	Exclusiones	Justificación	Uso BIM previsto
1	Diseño de L Detalle		Arquitectura	Modelo detallado con familias, acabados, carpintería, muros interiores	Líder ARQ	Coordinador BIM	RVT, PDF	Semanal	LOD 350 / LOI 200	No incluye mobiliario fijo o movil, ni letreros ni , ni tablas de áreas, ni señalética		Coordinación avanzada, validación con cliente
2	Diseño de P Detalle	Generar la revisión del planificación, analizar las interferencias de la estructura, generar los planos de planificación	Estructura	Detalles de armaduras, placas, anclajes, fundaciones	Líder ESTR	Coordinador BIM	RVT, PDF	Semanal	LOD 350 / LOI 200	No incluye nálisis estructural		Análisis estructural, coordinación constructiva
3	Diseño de B Detalle	Generar la revisión del planificación, analizar las interferencias, generar los planos de planificación	MEP	Redes completas con especificaciones técnicas y artefactos	Líder MEP	Coordinador BIM	RVT, PDF	Semanal	LOD 300 / LOI 200	No incluye conexiones, detalles específicos de artefactos ni diagramas unifilares		Modelado federado y análisis de interferencias
4	Documentación para Construcción	Generar planos constructivos de todas las especialidades	Todas		Coordinadores disciplinares	BIM Manager	DWG, PDF	Mensual	LOD 350 / LOI 300	No incluye simulación de procesos constructivos ni rendimientos		Generación de cantidades, planificación 4D y 5D
5	Planificación	Generar cronogramas comparativos entre los métodos constructivos y el estudio inicial.	Todas	Modelo vinculado con cronograma de obra (4D)	Coordinador BIM	BIM Manager	MPP, PDF	Mensual	LOD 350 / LOI 300	No incluye duración exacta de actividades ni lógica de predecesores compleja		Simulación de construcción, detección de cuellos de botella
	Presupuesto y	Generar presupuestos valorados comparativos entre los métodos constructivos y el		Modelo con parámetros de			PDF,	Al finalizar la etapa de		No incluye precios referenciales, análisis de proveedores ni costos indirectos	Los precios referenciales no se necesitan ya que se tienen precios pre establecidos en	Cómputos métricos y control de
6	Costeo	estudio inicial.	Todas	costos por elemento (5D)	Coordinador BIM	BIM Manager	Presto	diseño	LOD 350 / LOI 350		contrato	presupuesto

Figura 16. Usos BIM BIMsionary Synergy, (Elaboración propia), 2025

3.4.7.15 Actas de reunión

MINUTA DE REVISIONES						
Version de Minuta	Fecha	Responsable	Motivo de Modificación			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-01	15/5/2025	BIM MANAGER	PLANIFICACION ACC			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-02	20/5/2025	BIM MANAGER	CODIFICION			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-03	3/6/2025	BIM MANAGER	COORDINACION DE MODELOS			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-04	1/7/2025	BIM MANAGER	PRESENTACION AL CLIENTE			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-05	9/6/2025	TUTOR	TUTORIA DE LOS MODELOS			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-06	23/6/2025	TUTOR	TUTORIA			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-07	24/6/2025	BIM MANAGER/G. VASQUEZ	OBJETIVOS SOSTENIBLES			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-08	30/6/2025	TUTOR	TUTORIA			

Figura 17. Detalle actas de reunión BIMsionary synergy, (Elaboración propia),2025

3.4.7.16 Necesidades de infraestructura tecnológica

Tabla 9. Infraestructura tecnológica necesaria BIMsionary synergy, (Elaboración propia), 2025

USO BIM	DISCIPLINA	SOFTWARE	VERSIÓN
MODELADO	ARQUITECTURA	REVIT	V. 2025
MODELADO	ESTRUCTURA	REVIT	V. 2025
MODELADO	MEP	REVIT	V. 2025
INTERFERENCIAS	COORDINACIÓN	NAVIS	V. 2025
4D	GERENCIA	PRESTO	V. 2025
5D	GERENCIA	PRESTO	V. 2025

3.4.7.17 Entregables

Tabla 10. Detalle de entregables BIMsionary synergy, (Elaboración propia),2025

NOMBRE DEL ENTREGABLE	RESPONSABLE	FORMATO DE ENTREGA	MÉTODO DE ENTREGA
Plan de ejecución BIM	BIM Manager	PDF	Informe de transmisión ACC
EIR	BIM Manager	PDF	Informe de transmisión ACC

			Informe de
Plantillas	BIM Manager	RTE	transmisión ACC
			Informe de
Flujos de trabajo	Cada rol	PDF	transmisión ACC
			Informe de
Modelo ARQ	Lider ARQ	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo EST	Lider EST	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo MEP	Lider MEP	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo sostenibilidad	Lider ARQ	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Tablas de Cantidades	Lider Especialidades	EXCEL	transmisión ACC
			Informe de
Presupuestos	BIM Manager	PRESTO	transmisión ACC
			Informe de
Cronograma de obra	Coordinador BIM	NAVIS	transmisión ACC

Capítulo 4: DESARRROLLO DEL ROL, COORDINADOR BIM

4.1 Descripción del rol

Dentro del presente proyecto de titulación, se realizará la implementación de la metodología BIM, para la tercera (3D), cuarta (4D) y quinta (5D) dimensión, para lo cual requiere la implementación de un profesional que pueda garantizar la coordinación de todos los trabajos bajo estándares BIM; quien pueda realizar la coordinación multidisciplinaria, de modelos, información, garantice que los requerimientos BIM del proyecto se cumplan y se pueda llegar a los objetivos esperados, sin mayores contratiempos. En el contexto del proyecto de "UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN MANABÍ", la incorporación de un Coordinador BIM es necesaria y fundamental para garantizar un correcto desarrollo de modelos en las dimensiones antes mencionadas.

Dentro de este capítulo, se analizará el rol del Coordinador BIM, con sus correspondientes flujos de trabajo, flujos de aprobación, colaboración, optimización de recursos, presupuestos y cronogramas. Haciendo un símil para un mayor entendimiento, podemos presentar al Coordinador BIM como el sistema nervioso del cuerpo humano, mismo que transmite todas las indicaciones del cerebro para poder coordinar el cuerpo y sus movimientos para el desarrollo exitoso de una actividad.

4.2 Responsabilidades y funciones

Como ya se mencionó, el rol del Coordinador BIM es de suma importancia para el desarrollo de la metodología BIM, permitiendo transmitir los requerimientos del BIM Manager a todo el equipo de trabajo y realizando la coordinación correspondiente para que el mismo pueda desenvolverse de manera adecuada y se obtengan los objetivos necesarios para el éxito del proyecto, dentro de las funciones principales que

se estipularon dentro del proyecto "UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN MANABÍ", las funciones y responsabilidades para este rol son las siguientes:

- COMPILACIÓN, COORDINACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MODELOS PARA DESARROLLO DE UN MODELO FEDERADO PARA EL PROYECTO.
- REALIZACIÓN DE MODELO CONSTRUCTIVO PARA EL PROYECTO.
- COORDINACIÓN CON LIDERES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, PARA GENERACIÓN DE MODELOS PARA EL PROYECTO.
- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS PARA EL PROYECTO.
- REALIZACIÓN DE MATRICES DE INTERFERENCIAS PARA EL PROYECTO.
- REALIZAR DISEÑO DE PRUEBAS PARA EL PROYECTO.
- COORDINAR EL USO DEL CDE PARA EL PROYECTO.
- REALIZACIÓN DE SUBCARPETAS DENTRO DEL CDE PARA EL PROYECTO (ESTRUCTURA SECUNDARIA).
- COORDINAR EL USO DE BIM EN EL PROYECTO.
- COORDINAR ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
- GENERACIÓN DE PLANTILLAS PARA LOS MODELOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS PARA EL PROYECTO.
- REALIZAR AUDITORÍAS EN LOS MODELOS PARA EL PROYECTO.
- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO.
- VERIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD ENTRE DISCIPLINAS.

COORDINAR INTEGRACIÓN DE PROCESOS 4D Y 5D.

4.3 Metodología de trabajo

Para cumplir con las funciones establecidas del rol de Coordinador BIM, se aplicará una metodología de trabajo, entre las cuales se establecerán las siguientes:

4.3.1. Coordinación entre disciplinas.

Para la coordinación entre disciplinas se realizaron diferentes trabajos, los cuales se pueden dividir en dos grupos, procesos de comunicación y procesos de estandarización.

4.3.1.1. Procesos de comunicación:

Los procesos de comunicación son todos aquellos requeridos para mantener una comunicación constante con todos los involucrados dentro del proyecto, dentro de los mismos se ha establecido procesos de comunicación formal e informal.

Los procesos de comunicación formal serán todos los que se realicen dentro de CDE, mediante incidencias y correos electrónicos; los procesos de comunicación informal serán todos los que se realicen fuera del CDE, como son llamadas telefónicas, mensajes de texto y WhatsApp.

4.3.2. Diseño de carpetas (Estructura Secundaria)

El diseño de carpetas es fundamental para poder mantener tener una implementación adecuada de la metodología, dentro del presente proyecto, se estableció la utilización de la norma ISO 19650-1, e ISO 19650-2, la cual presenta lineamientos para la gestión de la información y determina la organización de carpetas principales y mínimas dentro del CDE, para un eficiente flujo de trabajos.

La ISO 19650, establece para todo el proceso de gestión de la información las siguientes carpetas mínimas:

WIP (Work in Progress / Trabajo en proceso): Contiene toda la información en proceso de desarrollo, misma que no ha sido revisada, validad o aprobada; la misma es el área de trabajo de cada una de las disciplinas, los archivos dentro de esta carpeta pueden ser modificados por los lideres de cada disciplina, como estructura secundaria en alcance a las funciones del coordinador, para el presente proyecto se desarrolló las subcarpetas mínimas de DWG, RVT, CONSUMIDO. Nosotros asociamos este espacio con el símil del "área de juego libre" de cada disciplina, fuera de estas carpetas básicas, los lideres de cada disciplina son libres de incrementar las que consideren necesarias para su desenvolvimiento.

La carpeta RVT, contendrá todos los modelos en formato REVIT; la carpeta DWG, contendrá todos los archivos en formato AutoCAD, estas dos carpetas serán únicamente para revisión y extracción de información por parte del Coordinador BIM, la carpeta CONSUMIDO, será en la cual el Coordinador BIM ingresara todos los modelos o información necesaria para que cada disciplina realice su trabajo, de la misma los Líderes podrán extraer información y el Coordinador subirla.

Dentro de la carpeta WIP, se solicito al BIM Manager, la creación de una carpeta para uso exclusivo del Coordinador BIM y el BIM Manager, titulada COORDINACION, en la cual se subirán las minutas de las reuniones, informes de avance y auditorias.

COMPARTIDO (Shared): Contiene toda la información que ha sido revisada y validad, la cual se encuentra en un nivel de madurez adecuado para realizar la coordinación, la misma será de acceso controlado, en la misma se encontrará toda la información aprobada por el Coordinador BIM y validad por el BIM Manager.

PUBLICADO (Published): Contiene toda la información aprobada y revisada, con el visto bueno del BIM Manager, dicha información será la estrictamente necesaria para cumplir con las entregas del contrato entre BIMSS y la UISEK. Toda esta información deberá cumplir al 100% con los requerimientos y estándares establecidos en el BEP.

ARCHIVADO (Archived): Contiene toda la información relevante necesaria para iniciar procesos constructivos, también incluirá históricos los cuales tengan información relevante.

El diseño de carpetas final para el proyecto UNIDAD DE POLICIA

COMUNITARIA EN MANBÍ, conforme a los lineamientos de la ISO 19650, con
adiciones necesarias para el correcto desarrollo del proyecto es la siguiente:

	C RIA	MSIONARY SYNERGY
Ť) O-INFORMACION
	· _	0.1-CONTRATOS-TRABAJADORES-BIMSS
		0.2-ESTPRELIMINARES
	v	○ 01-DWG
		O2-EXCEL
		☐ 03-WORD
		☐ 03-WORD
		○ 0.3-BEP
		○ 0.4-EIR
		0.4-EIK
~	□ 1-V	VIP
	_) 1.1-ARQ
		① 01-DOC
		○ 02-DWG
		○ 03-RVT
	~	04-CONSUMIDO
		04.1-Informes-Colisiones-Discipli
	_	04.2-Informes-Colisiones-ARQ-EST
	× [) 1.2-EST
		O1-DOC-PDF
		O2-DWG
		○ 03-RVT
		O4-EXCEL
	~	05-CONSUMIDO
		05.1-Informes-Colisiones-Discipli
		05.2-Informes-Colisiones-ARQ-EST
	_	
	< []	1.3-MEP-HID
		O1-DWG
		O2-RVT
		☐ 03-CALCULOS
		04-MEMORIAS
		○ 05-PDF
	>	06-CONSUMIDO
	v (1.4-MEP-ELEC
		○ 01-DWG
		○ 02-RVT
		O3-CALCULOS
		_
		O4-MEMORIAS
		○ 05-PDF
		☐ 06-CONSUMIDO
	v ()	1.5-MEP-MEC
		O1-DWG
		O2-RVT
		☐ 03-CALCULOS
		☐ 04-MEMORIAS
		○ 05-PDF
	~	O6-CONSUMIDO
	< []	1.6-COORD 1.0.3-EXPORT
		1.6.1-MINUTAS
		1.6.2-INFORMES DE AVANCE
		163-AUDITORIAS-DISCIPLINAR



Figura 18. Estructura de carpetas final, Recuperado ACC, 2025

4.3.3 Matriz de interferencias

La matriz de interferencias es la herramienta por el Coordinador BIM, para verificar de una manera ordenada y organizada las pruebas de colisiones que se realizaran dentro de un proyecto, tomando en cuenta todos los elementos que puedan colisionar entre sí; en la misma se identifican todos los elementos de cada disciplina y como los mismos se relacionan en el proyecto, dependiendo del nivel de gravedad o dificultad de solventar una posible colisión; en el proyecto en estudio se determino 3 tipos diferentes de índices de gravedad, siendo 1 una colisión de alta importancia, 2

media importancia y 3 baja importancia. Esta matriz nos permitirá realizar una coordinación disciplinar y multidisciplinar

Tabla 11. Descripción de prioridad en la matriz de interferencias, (Elaboración propia), 2025

PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PRIORIDAD
1	D
1	Prioridad Alta: Es una colisión que debe ser resuelta de manera inmediata, debido a
	que puede comprometer la fiabilidad técnica y constructiva del proyecto, así como
	afectar los objetivos del mismo.
2	Prioridad Media: Es una colisión que debe ser solventada, pues pueden llegar a
	afectar los objetivos del proyecto, su determinación de prioridad media se debe a que
	los elementos que intervienen, tienen menor posibilidad de colisionarse o presentan
	una facilidad mayor de solventar la colisión.
3	Prioridad Baja: Es una colisión con la cual se puede continuar con el trabajo de
	coordinación, si bien debe ser solventada, no provocará que los procesos siguientes
	se detengan ya que no tiene una afectación alta en los objetivos del proyecto,
	también corresponde a elementos con una gran facilidad de solventar las colisiones o
	que tienen poca cantidad de elementos en el proyecto.

4.3.3.1 Conjuntos de búsqueda

Una vez determinados los parámetros de colisiones en la matriz de interferencias, tanto disciplinar como multidisciplinar, es importante generar grupos de búsqueda en el proyecto, los cuales facilitarán la ejecución de pruebas de colisiones entre los elementos determinados en la matriz; en vista que la herramienta utilizada para todos los procesos de coordinación fue NAVISWORKS, el mismo permite la creación de dichos grupos.

A continuación, se presenta los grupos de búsqueda realizados y la matriz de interferencias final.




Figura 19. Matriz de interferencias, (Elaboración propia), 2025




Figura 20. Grupos de búsqueda por disciplina, (Elaboración propia),2025

4.3.3.2 Diseño de pruebas

Una vez estructurada la matriz de interferencias y los grupos de búsqueda se definió el diseño de pruebas, mismo que indica todas las pruebas y validaciones multidisciplinares que se van a realizar en el proyecto, el diseño de pruebas para el proyecto en estudio es el siguiente:

Prioridad	Conjunto A	Elementos	Conjunto B	Elementos	Tolerancias
1	ARQ	Paredes	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Suelos	EST	Pilares	0.025
1	ARQ	Cielos falsos	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Acabados de piso	EST	Pilares	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Escaleras y rampas	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Carpinteria	EST	Pilares	0.025
1	ARQ	Paredes	EST		0.025
2	ARQ	Cielos falsos	EST	Vigas	0.025
3				Vigas	
	ARQ	Acabados de pared	EST	Vigas	0.025
2	ARQ	Escaleras y rampas	EST	Vigas	0.025
2	ARQ	Carpinteria	EST	Vigas	0.025
1	ARQ	Paredes	EST	Losas	0.025
1	ARQ	Suelos	EST	Losas	0.025
3	ARQ	Acabados de piso	EST	Losas	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	EST	Losas	0.025
2	ARQ	Paredes	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Suelos	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Acabados de piso	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	EST	Muros	0.025
2	ARQ	carpinteria	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Suelos	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Cielos falsos	HVAC	Equipos	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Carpinteria	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Paredes	ELEC	Luminarias	0.025
2	ARQ	Cielos falsos	ELEC	Luminarias	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	ELEC	Luminarias	0.025
2	ARQ	Paredes	ELEC	Cuadros	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	ELEC	Cuadros	0.025
2	ARQ	Paredes	ELEC	Mecanismos	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	ELEC	Mecanismos	0.025
1	ARQ	Paredes	HS	Tuberias	0.025
2	ARQ	Suelos	HS	Tuberias	0.025
1	ARQ	Cielos falsos	HS	Tuberias	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	HS	Tuberias	0.025
2	ARQ	Carpinteria	HS	Tuberias	0.025
3	ARQ	Paredes	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Suelos	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Acabados de piso	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	HS		0.025
3	ARQ		HS	Equipos	
3		Carpinteria	HS	Equipos	0.025
	ARQ	Paredes		Sanitarios	0.025
3	ARQ	Suelos	HS	Sanitarios	0.025
3	ARQ	Acabados de piso	HS	Sanitarios	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	HS	Sanitarios	0.025
3	ARQ	Carpinteria	HS	Sanitarios	0.025
2	EST	Pilares	HVAC	Equipos	0.025
2	EST	Vigas	HVAC	Equipos	0.025
2	EST	Pilares	ELEC	Luminarias	0.025
2	EST	Zapatas	HS	Tuberias	0.025
1	EST	Pilares	HS	Tuberias	0.025
1	EST	Vigas	HS	Tuberias	0.025
3	EST	Pilares	HS	Sanitarios	0.025
3	HVAC	Equipos	ELEC	Luminarias	0.025
3	HVAC	Equipos	HS	Tuberias	0.025
3	ELEC	Luminarias	HS	Tuberias	0.025

Figura 21. Diseño de pruebas, (Elaboración propia),2025

4.3.4 Hitos de coordinación

Los hitos de coordinación de los modelos nos permiten verificar en que momento y orden se deben realizar las coordinaciones disciplinares y multidisciplinares, el mismo se basó en la complejidad de los modelos y facilidad de resolución de colisiones. Para el mismo se tomó en cuenta todas las revisiones necesarias para que todos los modelos se encuentren libres de colisiones o en su defecto las mismas no afecten la fiabilidad del modelo o comprometan los objetivos del proyecto; el Cuadro de Hitos esta directamente ligado con la matriz de interferencias y el diseño de pruebas, y es una representación escrita para verificar que todos los elementos de coordinación disciplinar y multidisciplinar se realicen y se cumplan.

O Coordinación			Ŋ.	BIMSIONARY	
O Coordinación		HITOS DE COOR	DINACIÓN	SYNERGY	
Hito 1	Colocación/Coordinación/Detección	% INFORME 1	% INFORME 2	% INFORME 3	% INFORME 4
Defección H1	Anáisis de colisiones modelo arquitectónico	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones res
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Paredes	0	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Suelos (1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo falso	6	1 12	1	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso	16	10	3	0
	(3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Escaleras (2) ARQ-Paredes vs ARQ-Carpinteria	5	6	6	0
	(3) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de piso	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Escaleras	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Carpinteria (2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de pared	9	0	0	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Escaleras	ő	ő	0	ŏ
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Carpinteria	0	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Acabados de pared	24	23	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Carpinteria (2) ARQ-Acabados de pared vs ARQ-Carpinteria	10	12	6	0
	(2) Find Ficultions of the parties 43 Find Carpitite III	ab		Ü	,
Hito 2		Mo	delo Estructural		
Detección H2	Anáisis de colisiones modelo estructural		Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones res
	(1) EST-Zapatas vs EST-Muros	0	0	NA.	NA.
\longrightarrow	(1) EST-Zapatas vs EST-Pitares (2) EST-Muros vs EST-Muros	0	0	NA NA	NA NA
	(2) EST-Muros vs EST-Muros (1) EST-Muros vs EST-Pitares	0	0	NA NA	NA NA
	(1) EST-Muros vs EST-Vigas	0	0	NA NA	NA NA
	(3) EST-Pilares vs EST-Pilares	0	0	NA.	NA.
	(1) EST-Pilares vs EST-Vigas	0	0	NA NA	NA NA
	(1) EST-Pilares vs EST-Losas (3) EST-Vigas vs EST-Vigas	1 0	0	NA NA	NA NA
	(1) EST-Vigas vs EST-Losas	0	0	NA NA	NA NA
	()	-	-		
Hito 3		Modelo	MEP Hidrosanitario		
Detección H3	Análisis de colisiones modelo MEP Hidrosanitario		Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones res
	(1) MEP-Tuberias vs MEP-Tuberias	7	0	NA NA	NA.
	(2) MEP-Tuberias vs MEP-Sanitarios (3) MEP-Tuberias vs MEP-Equipos	5	0	NA NA	NA NA
	(3) MEP-Tubelias vs MEP-Equipos	9	0	NA.	NA.
		W-4-1-4-4-4-4-4-4-	. W L. L L L BUTCODAD		•
Hito 4 Detección H4	Anúlisis de colisiones Arq + Est = Integrado		+ Modelo estructural = INTEGRAD Informe de colisiones resuettus	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones res
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	2	1	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	5	5	0	0
\rightarrow	(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	4	4	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares (1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	19	20	0	0
	(1) ARQ-Cielo falso vs EST-Pilares	10	1	0	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs EST-Vigas	0	0	0	0
\longrightarrow	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Pilares	3	4	0	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs EST-Losas (3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Pilares	0 3	0	0 2	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Vigas	19	20	ō	ō
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Losas	2	1	1	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Pilares (2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	0 2	0 2	0	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs EST-Pilares	3	3	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Vigas	0	i	0	0
	(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	4	3	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros (2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Muros	5	6	0	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs EST-Muros	0	0	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Muros	0	0	0	0
Hito 5		odelo Arquitectónico + Modelo Estr			
Detección H5	Anitsis de collsiones Arq + Est + MEP Hid =Integrado			Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones res
	(1) ARQ-Paredes vs HS-Tuberias (2) ARQ-Suelos vs HS-Tuberias	0	0		
+	(1) ARQ-Cielo falso vs HS-Tuberias	0	0		
	(2) ARQ-Acabados de pared vs HS-Tuberias	0	0		
	(2) ARQ-Carpinteria vs HS-Tuberias	0	0		
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Equipos (3) ARQ-Suelos vs HS-Equipos	0 1	0	1	-
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Equipos	0	0		
1	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Equipos	0	0		
	(3) ARQ-Carpinteria vs HS-Equipos	0	0		
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Suelos vs HS-Sanitarios	0	0	1	-
		0	0		
			0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios	0			
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Carpinteria vs HS-Sanitarios	0	0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Carpinteria vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuberias	0	0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Carpinteria vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapalas vs HS-Tuberias (1) EST-Plares vs HS-Tuberias	0 0			
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Carpinteria vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuberias	0	0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Caspinetia vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuborius (1) EST-Plans vs HS-Tuborius (1) EST-Vigas vs HS-Tuborius	0 0 0 28	0 0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Caspinetia vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuborius (1) EST-Plans vs HS-Tuborius (1) EST-Vigas vs HS-Tuborius	0 0 0 28	0 0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Caspinetia vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuborius (1) EST-Plans vs HS-Tuborius (1) EST-Vigas vs HS-Tuborius	0 0 0 28	0 0		
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Caspinetia vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuborius (1) EST-Plans vs HS-Tuborius (1) EST-Vigas vs HS-Tuborius	0 0 0 28 0	0 0 0		
Hito B	(3) MRQ Acabados de pared vs IRS-Sanitarios (3) MRQ Acabados de pios NIS-Sanitarios (3) MRQ Campridoria vs IRS-Sanitarios (2) EST-Zapadias vs IRS-Tudorias (1) EST-Planes vs IRS-Tudorias (1) EST-Planes vs IRS-Tudorias (3) EST-Planes vs IRS-Tudorias (3) EST-Planes vs IRS-Sanitarios	0 0 0 28 0	0 0 0 0		
Hito B Detección HB	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Caspinetia vs HS-Sanitarios (2) EST-Zapatas vs HS-Tuborius (1) EST-Plans vs HS-Tuborius (1) EST-Vigas vs HS-Tuborius	0 0 0 28 0	0 0 0	Informe de colisiones defectadas	Informe de collsiones res
	(3) MRQ Acabados de pared vs IRS-Sanitarios (3) MRQ Acabados de pios NIS-Sanitarios (3) MRQ Campridoria vs IRS-Sanitarios (2) EST-Zapadias vs IRS-Tudorias (1) EST-Planes vs IRS-Tudorias (1) EST-Planes vs IRS-Tudorias (3) EST-Planes vs IRS-Tudorias (3) EST-Planes vs IRS-Sanitarios	0 0 0 28 0	0 0 0 0	kiforme de colisiones defectad as	Informe de collisiones res

Figura 22. Cuadro de hitos de coordinación, (Elaboración propia), 2025

4.4.5 Flujos de trabajo

Los flujos de trabajo corresponden a secuencias organizadas de acciones que permiten llevar a cabo los objetivos del proyecto, en cuanto a los flujos de

coordinación, los mismos nos permiten gestionar la comunicación, integración e interoperabilidad de todas las disciplinas que intervienen en el proyecto, con la finalidad de evitar retrabajos, reprocesos y desperdicio de tiempo.

Para el proceso de coordinación disciplinar y multidisciplinar, para poder alcanzar un modelo federado depurado es el siguiente:




Figura 23. Flujo de trabajo para coordinación, (Elaboración propia),2025

4.4.5.1 Inicio de trabajos de coordinación

Para iniciar los trabajos de coordinación, es necesario tener como entradas la información inicial del proyecto como son BEP, EIR, MANUAL DE ESTILOS y CRONOGRAMA, con esta información se determinan los parámetros para la coordinación efectiva, generando la estructura secundaria de carpetas, estableciendo los medios de comunicación, determinando los parámetros de diseño de cada disciplina y determinando elementos que pueden colisionar, como resultado de estos trabajos obtenemos una actualización del diseño de carpetas, la matriz de interferencias, cuadro de hitos del proyecto y diseño de pruebas.

4.4.5.2 Coordinación disciplinar

Para realizar un procesos de coordinación se estableció un flujo de trabajo, el cual es un proceso repetitivo, hasta alcanzar el nivel de madurez y fiabilidad necesario de un modelo disciplinar, su finalidad es que la coordinación audite y certifique que el modelo de una disciplina se encuentra con toda la integridad necesaria para poder ingresar en un proceso de coordinación multidisciplinar. El mismo inicia con la presentación de los modelos 3D por parte de los líderes de cada disciplina, sobre el cual se realiza una revisión de la salud del proyecto mediante el Model Checker, basado en las mejores prácticas de REVIT 2025, en caso de cumplir con todos los requerimientos, el mismo se realiza una corrida para detección de colisiones, en caso de no tener colisiones el modelo pasa a un proceso de coordinación multidisciplinar.

4.4.5.3 Coordinación Multidisciplinar

Una vez superado el proceso de coordinación disciplinar de las diferentes disciplinas del proyecto, se inicia un proceso de coordinación multidisciplinar, al cual ingresan únicamente los modelos auditados y aprobados por la coordinación; al igual que el proceso de coordinación disciplinar este es un proceso repetitivo, en el cual generamos un modelo integrado con todas las disciplinas del proyecto y se verifica la existencia de interferencias entre disciplinas. Este flujo inicia con los modelos que pasaron el proceso de coordinación disciplinar, en el cual se integran las disciplinas conforme al cuadro de hitos, se ejecutan las pruebas de colisiones necesarias conforme a la matriz de interferencias, en caso de no existir colisiones se incorporan los modelos subsiguientes y se repite el proceso hasta que no existan colisiones.




Figura 24. Flujo de trabajo de coordinación multidisciplinar, (Elaboración propia),2025

4.4.6 Flujo de información




Figura 25. Esquema de flujo de información, (Elaboración propia),2025

En base a la gráfica antes presentada, podemos ver que el flujo de la información del proyecto se realizaba de manera directa entre el Cliente o Promotor, con el BIM Manager, posteriormente el mismo extendía sus requerimientos a la coordinación, para que la misma pueda ejecutar sus funciones de manera adecuada y

coordinar a los diferentes equipos de trabajos en arquitectura, estructura y MEP; y de esta manera poder alcanzar los objetivos y resultados esperados dentro del proyecto.

Es importante mencionar que posterior al inicio de los trabajos el flujo de la información no era unidireccional, es decir que cualquier requerimiento de información o entrega de la misma se realizaba de igual manera tanto ascendente como descendente, en el cual los lideres solicitaban a coordinación aclaraciones o requisitos específicos y coordinación extendía los mismos al cliente para que dichos requerimientos sean solventados.

4.4.7 Aplicación del CDE (Entorno Común de Datos)

El entorno común de datos estuvo a cargo del BIM Manager, el cual se encargó de la estructura de carpetas en escala primaria, así como la asignación de permisos; en lo que respecta a la coordinación, la misma se encargó de la estructura secundaria de carpetas para garantizar una adecuada comunicación entre disciplinas, evitando perdidas de información, reprocesos. De igual manera la coordinación se encargo de solventar problemas del uso del CDE con los lideres.

Uno de los principales aportes de la coordinación en la estructura propuesta por el BIM Manager, fue la implementación de la carpeta CONSUMIDO, dentro de cada disciplina, para que dentro de la misma los lideres puedan extraer de esta carpeta toda la información aprobada de las diferentes disciplinas.

4.4.8 Parámetros de coordinación

Para que el proceso de coordinación multidisciplinar se desarrolle de manera adecuada, es necesario iniciar con una inducción a los involucrados del BEP y el EIR, para que todos los involucrados puedan trabajar con miras en el objetivo del proyecto; adicionalmente se desarrolló los PROTOCOLOS DE MODELADO, MANUAL DE ESTILOS, PLANTILLAS PARA DISEÑO, en alcance a las funciones y

responsabilidades del rol de Coordinador BIM, se obtuvo por parte del BIM Manager los protocolos de modelado y manual de estilos, con el cual se pudo desarrollar las **PLANTILLAS** independientes para cada una de las disciplinas. Mismas que fueron compartidas en el CDE a cada uno de los Líderes.

Dentro de los procesos realizados para la coordinación tuvimos:

COMUNICACIONES FORMALES, COMUNICACIONES INFORMALES,

REVISIONES, INFORMES DE AVANCE; a continuación, se explicará de manera breve cada uno de estos procesos y su funcionalidad dentro del proyecto.

COMUNICACIONES FORMALES: Son todas las que se realizan dentro del CDE, mediante CORRESPONDECIA o INCIDENCIAS, ambos fueron usados con la misma función dentro del proyecto y su objetivo principal fue el de reportar alertas y novedades detectadas dentro del desarrollo de los trabajos.

COMUNICACIONES INFORMALES: Son todas las comunicaciones realizadas fuera del CDE, mediante mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

Capítulo 5: DESARROLLO DE TRABAJOS, COORDINADOR BIM

En el presente capitulo se desglosará todos los trabajos realizados dentro del proyecto "UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN MANABÍ", mediante los cuales se logró un desarrollo del rol de Coordinador BIM, para un desenvolvimiento exitoso del proyecto, cumpliendo con todos los requisitos del EIR y el BEP, así mismo de cómo se aplicó el apartado 4.3. METODOLOGIA DE TRABAJO de la presente monografía.

5.1. Plantillas de modelado

Se generaron las plantillas correspondientes para cada una de las disciplinas del proyecto, como son arquitectura, estructura, MEP (hidrosanitaria y SCI, eléctrica y mecánica); las mismas fueron desarrolladas por el Coordinador y revisadas por el BIM Manager; las mismas fueron generadas acorde al Manual de estilos; las mismas fueron proporcionadas a los diferentes lideres para posteriormente ser actualizadas y completadas con los requerimientos específicos del proyecto.

5.2. Comunicaciones

5.2.1. Comunicaciones informales

La coordinación implementó un grupo en la aplicación WhatsApp, en el cual se realizaba una segunda notificación de las incidencias y requerimientos del proyecto, esta herramienta fue fundamental, ya que durante todo el proceso del desarrollo del proyecto se verificó una resistencia al cambio por parte del equipo de trabajo en el cual los mismos no se acoplaban a la comunicación dentro de la plataforma; por lo cual esta herramienta generó un mecanismo de intercambio de información clave para que el proyecto se desarrolle de manera adecuada., dentro de las principales y más relevantes aplicaciones de la misma fueron las siguientes:

- SISTEMA DE COMUNICACIÓN PRIMARIA: Las comunicaciones informales se realizaron con un sistema de intercambio de información primario cuando era imprescindible el intercambio de información dentro del proyecto y aún no se tenía habilitado un sistema de comunicación formal; esto permitió que los trabajos inicien y se puedan desarrollar con prontitud y ganar tiempo.
- MECANISMO DE RESPALDO: Se utilizo como un mecanismo de respaldo, en contadas ocasiones en las cuales los mecanismos de comunicación formales presentaron diferentes problemas técnicos y era necesario informar al equipo de trabajo los objetivos necesarios para el periodo en curso.
- MECANISMO DE CONFIRMACION: Dentro del proyecto se
 evidencio una gran resistencia al cambio, en la cual la utilización del
 CDE y sus mecanismos de comunicación dentro del proyecto fue dejado
 de lado y se requirió de estas comunicaciones para notificar los trabajos
 a realizar y requerimientos del proyecto.

Si bien las comunicaciones informales no son el mecanismo más idóneo para comunicarse, debido a que no permiten una correcta trazabilidad de las comunicaciones, la misma sirvió como puente para lograr los objetivos del proyecto, ya que el equipo presento una gran resistencia al cambio de comunicarse de manera convencional a realizarla mediante el CDE.




Figura 26. Registro de comunicaciones informales, Recuperado de grupo de WhatsApp BIMSS, 2025

Otro mecanismo de comunicación informal que se trató de implementar en el proyecto fue la incorporación de INFORMES DE AVANCE semanales, sin embargo, los mismos no obtuvieron respuesta por parte del BIM Manager y se solicitaba la información contenida en los mismos vía mensajes de texto.

5.2.2. Comunicaciones formales

En fases tempranas del proyecto, se intentó utilizar la herramienta de correspondencia dentro del CDE, sin embargo, fue dejada de lado a mitad del proyecto en vista de la poca respuesta que se tenía en la misma, adicionalmente por su dificultad al generar reportes para seguimiento, la principal herramienta utilizada fue la de INCIDENCIAS, en la cual se podía mantener un contacto directo respecto a un tema particular con uno o varios involucrados, el reporte completo puede ser observado en el ANEXO 3.

Posterior a esta, se realizó todo tipo de comunicación mediante incidencias, se pudo detectar que el equipo se mantenía reacio a la comunicación interna en el CDE, solventando las incidencias realizadas por la coordinación, pero sin extender respuesta alguna, de igual manera se verifico que no se prestaba gran atención a las alertas generadas al momento de la creación de una incidencia, motivo por el cual la coordinación se apoyó en las comunicaciones informales para el seguimiento de las mismas y obtener las respuestas necesarias por parte de los miembros del equipo de trabajo.




Figura 27. Extracto de incidencias, Recuperado del ACC, 2025




Figura 28. Extracto de correspondencia, Recuperado del ACC, 2025

5.3 Elaboración de matriz de interferencias

Para la elaboración de la matriz de interferencias, se inició una revisión con el avance actual de los modelos de todas las disciplinas, verificando los elementos que se tenían modelados hasta ese punto, el avance al momento era superior al 75% en todas las disciplinas, por lo cual se interpretó que todos los elementos necesarios para el proceso mencionado estaban modelados; adicionalmente se verifico nuevamente las condiciones de exclusiones presentes en el BEP, el cual indica que los elementos de dimensiones inferiores a 10x10x10cm no requieren ser modelados y este mismo criterio fue utilizado para discriminar dichos elementos de los chequeos de interferencias, dejando de esta manera de lado todas las instalaciones de cableado eléctrico en las disciplinas MEP.

Una vez revisados estos insumos, se procedió a realizar de manera empírica un barrido de cómo pueden colisionar los diferentes elementos del proyecto entre sí, primeramente, en la misma disciplina y posteriormente entre disciplinas. Una vez mapeado los posibles elementos a colisionar, se procedió a determinar el nivel de importancia o gravedad de cada posible colisión, dependiendo de su posible incidencia en los objetivos del proyecto, facilidad de corrección y necesidad de tiempo de respuesta.

La matriz de interferencias fue evolucionando a lo largo del proceso de coordinación, en vista que conforme se iban generando nuevos elementos por parte de los líderes de cada disciplina, se verificaba que existían elementos que previamente no se consideraron que podían llegar a colisionar; un ejemplo claro de este particular se dio cuando la líder de estructuras incluyo en el modelo la cisterna de agua potable, misma que contenía muros estructurales que podían llegar a colisionar con elementos arquitectónicos.

5.4 Elaboración del cuadro de diseño de pruebas

Una vez culminada y revisada la matriz de interferencias, se procedió a trasladar la misma a un cuadro de diseño de pruebas el cual incluye únicamente las pruebas de colisiones que se deben realizar durante la coordinación multidisciplinar; este cuadro sirvió a manera de check list para cerciorarse que todas las pruebas necesarias se estaban realizando.

Al igual que la matriz de interferencias el diseño de pruebas fue evolucionando dentro del desarrollo del proyecto, incluyendo nuevos elementos que podían llegar a colisionar de manera multidisciplinar.

5.5 Elaboración del cuadro de hitos de coordinación

Una vez completados los insumos antes mencionados se procedió con la creación del cuadro de hitos de coordinación para modelos de la tercera dimensión, en el mismo se tomó un criterio similar al mencionado para determinar la matriz de interferencias en el cual de manera practica se tomó la coordinación disciplinar del modelo arquitectónico como Hito 1, ya que el mismo es la base sobre la cual se van a desarrollar las siguientes disciplinas, adicionalmente por la gran cantidad de elementos que el mismo mantiene es importante verificar que no existan elementos duplicados y que todos estén modelados de manera adecuada; como Hito 2 se tomó la coordinación disciplinar del modelo estructural, el cual tiene elementos de gran magnitud y afecta directamente a los objetivos del proyecto, el mismo es como el esqueleto del proyecto y solo bajo condiciones muy críticas se modifica. Como Hito 3 se tomó la coordinación disciplinar del modelo MEP, en su disciplina de plomería, ya que la misma consta de varias tuberías de diferentes diámetros que van entre ½" hasta 8", estos elementos se generan dentro y fuera de la edificación, teniendo contacto directo con los elementos estructurales y arquitectónicos y pudiendo traer grabes problemas constructivos; como

Hito 4 se tomó la coordinación multidisciplinar entre arquitectura y estructura, bajo el concepto antes mencionado; el Hito 5, corresponde a la integración de los modelos arquitectónicos, estructural y MEP-hidrosanitario; finalmente el Hito 6 corresponde a la integración de todos los modelos y generación del modelo federado.

En vista de lo establecido en el BEP, y que los modelos eléctrico y mecánico no se modelaran los cables o tuberías que contengan los mismos, los únicos elementos que se modelaran de estos sistemas serán los equipos y componentes; por lo cual en los mismos solo se realizará una revisión disciplinar de salud de los modelos y duplicados, al momento de incorporarlos a la revisión multidisciplinar, únicamente se verificaran los elementos antes mencionados con las otras disciplinas.

5.6 Coordinación disciplinar

La coordinación disciplinar de los modelos se realizó acorde al flujo de trabajo planteado, el proceso de inicio cuando el proceso de modelado se encontraba al 95% de cada disciplina, el proceso de inicio realizando una revisión mediante la herramienta del Model Checker de Revit, basado en las mejores prácticas de Revit 2025.

5.6.1 Coordinación disciplinar de arquitectura

El proceso de coordinación disciplinar de arquitectura (HITO 1) comenzó cuando el líder hizo la entrega formal mediante el CDE de su modelo para revisión, dentro de la misma se entiende que por su parte debió realizar una auditoria de la salud general del modelo basado en las mejores practicas de Revit 2025; sin embargo, para garantizar que el proceso de coordinación sea el adecuado se realizó una segunda verificación del modelo, encontrando de esta manera que el mismo tenía un porcentaje de fiabilidad del 100%, existían varios elementos que no afectan el puntaje que debían ser solventados para que la salud del modelo sea la adecuada, como se indica en la incidencia N° 83; sin embargo, como en líneas generales el modelo cumplía con el

porcentaje adecuado para el siguiente paso de coordinación se procedió con el proceso de COORDINACION DISCIPLINAR.



Figura 29. Auditoría Modelo Arquitectónico Model Checker, Recuperado de Revit, 2025

Para continuar con el proceso de coordinación se extrajo del modelo arquitectónico un modelo en formato NWC del mismo, en el cual se cargaron los grupos de búsqueda previamente creados y que responden a los elementos de la matriz de interferencias, dentro de la herramienta NAVISWORKS, se generaron las pruebas de colisiones disciplinares y se realizó la corrida de cada una de las pruebas, teniendo de esta manera un primer informe de colisiones entre los diferentes elementos arquitectónicos.

Detección H1	Análsis de colisiones modelo arquitectónico	Informe de colisiones detectadas
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Paredes	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Suelos	1
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo falso	6
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso	16
	(3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de pared	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Escaleras	1
	(2) ARQ-Paredes vs ARQ-Carpinteria	5
	(3) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de piso	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de pared	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Escaleras	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Carpinteria	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de pared	9
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Escaleras	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Carpinteria	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Acabados de pared	1
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Carpinteria	24
	(2) ARQ-Acabados de pared vs ARQ-Carpinteria	10

Figura 30. Resultado Informe 1 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

Estado

Una vez obtenidas las colisiones entre elementos arquitectónicos, se procedió a realizar la gestión de dichas colisiones, el proceso consiste en revisar cada una de las colisiones y asignarlas al Líder correspondiente para su corrección, se agregaron las observaciones correspondientes y se genero un informe con imágenes, ID de elementos y toda la información necesaria para que el responsable pueda identificar la colisión, posterior a tener todos los informes, se notificó de manera formal e informal al Líder de arquitectura de los cambios que debía realizar y se le proporciono un archivo NWD y los informes de colisiones, como se indica en la incidencia N°93.

falso				0.003m	6	0 0		6	6 0 0 Estático A			Aceptar
						Elemento 1	Element 2	0				
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto d		ID de elemento	ID de element	Com	entarios			
S T	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	x:66940 y:99713 z:254.72	315.952,	elemento:	ID de element 319911	Asign	Juan Luis nado a Lide ortar cielo fa	r ARQ	5 13:43	
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ	x:66940 y:99713 z:251.30	319.763,	ID de elemento: 444926	ID de element 312482	Asigi o:	Juan Luis nado a Lide ortar Cielos	r ARQ	5 13:44	
Y	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	x:66940 y:99713 z:251.30	319.755,	ID de elemento: 444978	ID de element 312482	Asigi o:	Juan Luis nado a Lide ortar Cielos	r ARQ	5 13:44	

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo

Figura 31. Gestión de colisiones disciplinares arquitectura, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se informo de manera informal que el modelo estaba corregido y se envió a revisión nuevamente, se realizó una segunda revisión de la salud del modelo, en la cual se verificó que las observaciones referentes a la salud del modelo no habían sido solventadas, por lo cual se notificó de manera formal e informal; posterior a esto se realizo una segunda corrida de colisiones disciplinares y nuevamente se encontraron varias colisiones, a lo cual se solicitó una reunión con el líder de arquitectura y notificó que realizó algunas correcciones pero esto genero nuevas, por lo cual se ingreso estos

resultados en el cuadro de hitos y nuevamente se gestionaron las colisiones conforme a lo indicado anteriormente.

Detección H1	Análsis de colisiones modelo arquitectónico	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas	
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Paredes	0	0	
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Suelos	1	1	
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo falso	6	12	
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso	16	10	
	(3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de pared	0	0	
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Escaleras	1	0	
	(2) ARQ-Paredes vs ARQ-Carpinteria	5	6	
	(3) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de piso	0	0	
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de pared	0	0	
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Escaleras	0	0	
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Carpinteria	0	0	
	(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de pared	9	0	
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Escaleras	0	0	
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Carpinteria	0	0	
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Acabados de pared	1	1	
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Carpinteria	24	23	
	(2) ARQ-Acabados de pared vs ARQ-Carpinteria	10	12	

Figura 32. Resultado Informe 2 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

(2) ARQ-A	cabados	de pare	ed vs 🛚	olerancia	Conflicto	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	ARQ-Carpinteria				0.002m	12	0	0	12	0	0	Estático	Aceptar
						E	lemento	Eleme	ento				
							1	2					
lm	agen	Nombre de	Estado	Asignad a	Punto d		O de lemento	ID de eleme	Come	entarios			

conflicto #0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ x:669399.355, ID de ID de Conflicto1 Revisado ARQ LIDER v:9971321.480, elemento: elemento: Revisar que los acabados de pared no 553980 484717 z:254.059 choquen con las puertas #0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ x:669400.441, ID de ID de Conflicto2 Revisado LIDER ARQ y:9971320.403, elemento: elemento Revisar que los acabados de pared no z:248.533 434918 278321 choquen con las puertas #0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ x:669400.312, ID de ID de Conflicto3 Revisado LIDER ARQ y:9971320.556, elemento: elemento: Revisar que los acabados de pared no 278321 z:248.500 389002 choquen con las puertas

Figura 33. Gestión de colisiones disciplinares arquitectura, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó de manera informal que el modelo había sido corregido, se realizó nuevamente el proceso de chequeo de salud del modelo, mismo que esta vez estaba solventado todos los puntos solicitados; una vez verificado esto se realizó una nueva corrida de colisiones y se verifico que las colisiones habían sido solventadas en

un 75%. Nuevamente se gestionaron las colisiones y se solicitó al líder de arquitectura la corrección de las mismas.

Detección H1	Análsis de colisiones modelo arquitectónico	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones resueltas
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Paredes	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Suelos	1	1	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo falso	6	12	1
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso	16	10	3
	(3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Escaleras	1	0	0
	(2) ARQ-Paredes vs ARQ-Carpinteria	5	6	6
	(3) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de piso	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Escaleras	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Carpinteria	0	0	1
	(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de pared	9	0	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Escaleras	0	0	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Carpinteria	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Acabados de pared	1	1	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Carpinteria	24	23	1
	(2) ARQ-Acabados de pared vs ARQ-Carpinteria	10	12	6

Figura 34. Resultado Informe 3 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

	falso		(0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Acepta
						Elemento	Element	0				
	l		I	1		1	2	-				
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto d conflicto		ID de elemento	ID de element	Com	entarios			
	Conflicto1	Revisado	LIDER	x:66940 y:99713		ID de elemento:	ID de	Asign	luan Luis - 2 nado a LIDE		0 17:10	
			ARQ	z:251.35	57	184501	312482	Reco	rtar cielo fa	also con la	a pared	

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo Estado

Figura 35. Gestión de colisiones disciplinares arquitectura, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó que las colisiones había sido solventadas, y el líder envió nuevamente el modelo a revisión; se realizó nuevamente el proceso de coordinación, en esta ocasión y bajo la premisa de que la salud del modelo ya había sido solventada en todos sus puntos y alcanzado un 100% de fiabilidad, ya no se realizó un rechequeo del mismo, únicamente se realizó la revisión de colisiones y este cuarto informe se verificó que ya no existían colisiones disciplinares y se pudo certificar que el modelo esta listo y completo para iniciar los procesos 4D y 5D.

Detección H1	Análsis de colisiones modelo arquitectónico	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones resueltas
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Paredes	0	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Suelos	1	1	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo falso	6	12	1	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso	16	10	3	0
	(3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Escaleras	1	0	0	0
	(2) ARQ-Paredes vs ARQ-Carpinteria	5	6	6	0
	(3) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de piso	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Escaleras	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Carpinteria	0	0	1	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de pared	9	0	0	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Escaleras	0	0	0	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Carpinteria	0	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Acabados de pared	1	1	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Carpinteria	24	23	1	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs ARQ-Carpinteria	10	12	6	0

Figura 36. Resultado Informe 4 de colisiones disciplinares Arquitectura, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS. 2025

5.6.2 Coordinación disciplinar de estructura

El proceso de coordinación disciplinar de estructura (HITO 2) comenzó cuando el líder hizo la entrega formal mediante el CDE de su modelo para revisión, dentro de la misma se entiende que por su parte debió realizar una auditoría de la salud general del modelo basado en las mejores prácticas de Revit 2025; sin embargo, para garantizar que el proceso de coordinación sea el adecuado se realizó una segunda verificación del modelo, encontrando de esta manera que el mismo tenía un porcentaje de fiabilidad del 100%, existían varios elementos que no afectan el puntaje que debían ser solventados para que la salud del modelo sea la adecuada, como se indica en la incidencia N° 85; sin embargo, como en líneas generales el modelo cumplía con el porcentaje adecuado para el siguiente paso de coordinación se procedió con el proceso de

COORDINACION DISCIPLINAR.



P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002

de chequeos

Fecha del jueves, 26 de junio de 2025 - 19:07:26

Resumen 106 chequeos, 8 (100%) Pass, O FAIL, cuenta/lista 54, 44 no ejecutado

100%

Revit D:\Taty\GERENCIA DE PROYECTOS

 $\textbf{FilePath} \hspace{0.5cm} \textbf{BIM} \\ \textbf{2SEMESTRE} \\ \textbf{COORDINACION} \\ \textbf{BIMSS} \\ \textbf{MODELO ESTRUCTURAL} \\ \textbf{Modelo} \\ \textbf{2SEMESTRE} \\$

central\P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt

Archivo https://interoperability.autodesk.com/modelchecker/hostedchecks/bestpractices-

Checkset 2025.xml

Figura 37. Auditoría Modelo Estructural Model Checker, Recuperado de Revit, 2025

Para continuar con el proceso de coordinación se extrajo del modelo estructural un modelo en formato NWC del mismo, en el cual se cargaron los grupos de búsqueda previamente creados y que responden a los elementos de la matriz de interferencias, dentro de la herramienta NAVISWORKS, se generaron las pruebas de colisiones disciplinares y se realizó la corrida de cada una de las pruebas, teniendo de esta manera un primer informe de colisiones entre los diferentes elementos estructurales.

Detección H2	Análsis de colisiones modelo estructural	Informe de colisiones detectadas
	(1) EST-Zapatas vs EST-Muros	0
	(1) EST-Zapatas vs EST-Pilares	0
	(2) EST-Muros vs EST-Muros	0
	(1) EST-Muros vs EST-Pilares	0
	(1) EST-Muros vs EST-Vigas	0
	(3) EST-Pilares vs EST-Pilares	0
	(1) EST-Pilares vs EST-Vigas	0
	(1) EST-Pilares vs EST-Losas	1
	(3) EST-Vigas vs EST-Vigas	0
	(1) EST-Vigas vs EST-Losas	0

Figura 38. Resultado Informe 1 de colisiones disciplinares Estructurales, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

Una vez se obtuvieron todas las colisiones disciplinares de estructura, se gestionaron las mismas con la líder de estructura, generando los informes de colisiones,

con toda la información necesaria para que la encargada pueda identificar los elementos y corregirlos, conforme se indica en la incidencia N°94.

(1) EST-Pil	arac ve E	ST Local	Tolerand	cia Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) E31-PII	ares vs E	0.003n	n 1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar	
					Elem	nento	Elemento				
					:	1	2				
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	-	Punto de conflicto	ID de	-	ID de elemento	Comentari	ios		
	Conflicto1	Revisado I		x:669402.835 y:9971312.51	,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 1 Asignado a Lider EST ento:			5:15
				z:255.290	4075	83	412909	La column	a y la losa	se choo	an

Figura 39. Gestión de colisiones disciplinares estructurales, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó que las colisiones disciplinares de estructura fueron solventadas, y la líder envió a revisión nuevamente el modelo estructural, se procedió a realizar nuevamente una revisión de salud del modelo mediante las mejores practicas de Revit 2025, en la cual se verificó que todos los requerimientos de corrección habían sido solventados; posteriormente se realizó nuevamente la detección de colisiones disciplinares, verificando que la incidencia no había sido solventada; sin embargo, en conversaciones con la líder se determino que la misma no afecta los objetivos del proyecto y se procedió a aprobarla.

Detección H2	Análsis de colisiones modelo estructural	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas
	(1) EST-Zapatas vs EST-Muros	0	0
	(1) EST-Zapatas vs EST-Pilares	0	0
	(2) EST-Muros vs EST-Muros	0	0
	(1) EST-Muros vs EST-Pilares	0	0
	(1) EST-Muros vs EST-Vigas	0	0
	(3) EST-Pilares vs EST-Pilares	0	0
	(1) EST-Pilares vs EST-Vigas	0	0
	(1) EST-Pilares vs EST-Losas	1	0
	(3) EST-Vigas vs EST-Vigas	0	0
	(1) EST-Vigas vs EST-Losas	0	0


Figura 40. Resultado Informe 2 de colisiones disciplinares Estructurales, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

Posterior a esta revisión, se informó que el modelo se encontraba listo para ingresar a un proceso de coordinación multidisciplinar.

5.6.3 Coordinación disciplinar MEP-Hidrosanitario

Dentro del proceso de coordinación disciplinar únicamente existe como hito de coordinación la revisión disciplinar de la disciplina hidrosanitaria; sin embargo, en una segunda versión de la matriz de colisiones se identifico que puede existir elementos de las disciplinas eléctrica y mecánica que pueden llegar a colisionar, motivo por el cual se realizó una revisión de las mismas.

Inicialmente se realizó una revisión del modelo hidrosanitario (HITO 3), el proceso de **COORDINACIÓN DISCIPLINAR** inició una vez que el líder MEP envió el modelo hidrosanitario a revisión, si bien dentro de sus funciones se debe realizar una auditoria de salud del modelo, para garantizar que todos los elementos se encuentren en orden, para lo cual se realizó una revisión mediante la herramienta de Model Checker, bajo los lineamientos de las mejores prácticas de REVIT 2025. Posterior a esto se verificó que el modelo cumplía con todos los requerimientos de coordinación y se procedió a exportarlo a un formato NWC, para iniciar con el proceso de revisión de colisiones.



Resumen

P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001

100%

chequeos

Fecha del informe

Revit C:\Users\Juan Luis\Desktop\SEGUNDO-SEMESTRE-MAESTRIA\02-PROYECTO-DE-TITULACION\Tesis\COORDINACION\REVISIONES\MEP\P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001.rvt

Archivo https://interoperability.autodesk.com/modelchecker/hostedchecks/bestpractices-Checkset 2025.xml

106 chequeos, 11 (100%) Pass, O FAIL, cuenta/lista 56, 39 no ejecutado

Figura 41. Auditoría Modelo MEP-Hidrosanitario Model Checker, Recuperado de Revit, 2025

Una vez obtenido el modelo en formato NWC, se cargaron los grupos de búsqueda realizados previamente y se procedió a generar las pruebas de colisiones con la herramienta NAVISWORKS, todas ellas acorde a la matriz de interferencias. Una vez realizada la corrida de todas las posibles colisiones, se gestionaron las mismas, asignándolas al responsable y colocando los comentarios respectivos; se generaron todos los informes con toda la información necesaria para que el responsable pueda identificar los elementos, en una reunión con el líder MEP, se determinó que varios de los elementos que estaban colisionando, eran despreciables, ya que venían dados por la estructuración de las familias utilizadas y no afectan a los objetivos del proyecto.

Detección H3	Análisis de colisiones modelo MEP Hidrosanitario	Informe de colisiones detectadas
	(1) MEP-Tuberias vs MEP-Tuberias	7
	(2) MEP-Tuberias vs MEP-Sanitarios	0
	(3) MEP-Tuberias vs MEP-Equipos	5

Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo

Figura~42.~Resultado~Informe~1~de~colisiones~disciplinares~MEP-Hidrosanitaria,~Recuperado~de~Cuadro~de~Hitos~BIMSS,~2025

(1) MEP-Tuberias vs MEP-

Tuberias				0.003m 7		0	0	7	0	0	Estático	Aceptar
						Elemento 1	Element 2	0				
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignad a	Punto d		ID de elemento	ID de element	Com	entarios			
/	Conflicto1	Revisado	LIDER MEP	x:66940 y:99713 z:251.4	16.752,	ID de elemento: 755119	ID de elemente 696276	Asign	luan Luis nado a LIDE icar colision	R MEP		5
-	Conflicto2	Revisado	LIDER MEP	x:66940 y:99713 z:249.10	20.354,	ID de elemento: 659877	ID de elemente 786523	Asign	luan Luis - I nado a LIDE icar colision	RMEP		s
<i>•</i>	Conflicto3	Revisado	LIDER MEP	x:66940 y:99713 z:251.50	20.519,	ID de elemento: 786729	ID de elemente 696535	Asign	luan Luis - A nado a LIDE icar colision	RMEP		5
	Conflicto4	Revisado	LIDER MEP	x:66940 y:99713 z:251.5	20.529,	ID de elemento: 696551	ID de elemento 786699	Asign	luan Luis - I nado a LIDE icar colision	RMEP		5

Figura 43. Gestión de colisiones disciplinares MEP-Hidrosanitarias, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó que todas las colisiones disciplinares había sido solventadas, el líder MEP envió nuevamente el modelo a revisión y se verifico que en el mismo ya no existían colisiones y se notificó que podía proceder a coordinación multidisciplinar.

En cuanto a los modelos Eléctrico y Mecánico se realizó una revisión de la salud del modelo mediante la herramienta de Model Checker de Revit, con base en las mejores prácticas de REVIT 2025, los mismos alcanzaron un porcentaje de 91% y 73% respectivamente; se verifico que estos porcentajes se debían a temas de forma mas no de fondo y eran de fácil solución, como ejemplo era que existía vínculos que no estaban estáticos en el modelo; se notificó al modelador MEP, que estos elementos no afecta proceder con la coordinación disciplinar y se solicitó que solvente dichas observaciones como se indica en las incidencias N° 141 y 142.




Figura 44. Auditoría Modelo MEP-Eléctrico Model Checker, Recuperado de Revit, 2025



Figura 45. Auditoría Modelo MEP-Mecánico Model Checker, Recuperado de Revit, 2025

Posteriormente a esta revisión, a pesar de no tener un hito establecido se realizó una revisión de coordinación de colisiones disciplinares entre los elementos que podrían colisionar según la matriz de interferencias y se verificó que los modelos no presentan colisiones disciplinares; lo mismo se notificó mediante la incidencia N°143.

5.7 Coordinación multidisciplinar

Dentro del proyecto por la dificultad de solventar las colisiones disciplinares de arquitectura, se tomó la decisión de iniciar el proceso de **COORDINACION MULTIDISCIPLINAR** previo a que la arquitectura haya solventado al 100% todas las colisiones de su disciplina. Conforme indica el cuadro de hitos del proyecto, los hitos de coordinación multidisciplinar son los N° 4 – 5 – 6, siendo estos Arquitectura y Estructura; Arquitectura, Estructura y MEP-Hidrosanitaria; Arquitectura, Estructura y MEP, teniendo de esta manera el modelo federado del proyecto.

Para realizar los procesos de coordinación multidisciplinar, se requiere tener la matriz de interferencias, cuadro de hitos y diseño de pruebas, así como los modelos auditados y aprobados.

5.7.1 Coordinación multidisciplinar Arquitectura y Estructura

Una vez se gestionaron las primeras colisiones disciplinares, se procedió a iniciar los trabajos de coordinación multidisciplinar entre las disciplinas de Arquitectura y Estructura, el proceso inicio solicitando a los lideres enviar a revisión los modelos actualizados y de los mismos se extrajeron los modelos en formato NWC, posteriormente con la utilización de la herramienta NAVISWORKS, se importaron los grupos de búsqueda de arquitectura y estructura previamente generados, se verifico que los mismos contengan todos los elementos a colisionar y se procedió a generar las pruebas de detección de colisiones conforme indica el diseño de pruebas.

En una primera revisión se verifico se identificó que a pesar de tener todos los modelos en sus carpetas de consumido, arquitectura continuaba manteniendo los elementos estructurales de referencia en su modelo, lo cual genero que la cantidad de colisiones ascienda de manera drástica. Una vez generadas las pruebas de colisiones, se procedió a revisar cada una de las colisiones de cada prueba y se gestionó las mismas, elaborando los informes respectivos, con toda la información y responsables, para que cada líder pueda solventar las mismas, de igual manera se notificó de estas acciones a los lideres como se puede observar en la incidencia N°97.

Detección H4	Análisis de colisiones Arq + Est = Integrado	Informe de colisiones detectadas
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	2
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	5
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	4
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	19
	(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	4
	(1) ARQ-Cielo falso vs EST-Pilares	10
	(2) ARQ-Cielo falso vs EST-Vigas	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Pilares	3
	(3) ARQ-Acabados de piso vs EST-Losas	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Pilares	3
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Vigas	19
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Losas	2
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Pilares	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	2
	(3) ARQ-Carpinteria vs EST-Pilares	3
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Vigas	0
	(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	4
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros	5
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Muros	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs EST-Muros	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Muros	0

Figura 46. Resultado Informe 1 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

					Elemento 1	Elemento 2		
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios	
BRIGHT ST	Conflicto1	Revisado		x:669399.515, y:9971321.486, z:248.420	ID de elemento: 245596	ID de elemento: 412855	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos este corregir los suelos	ructurales y
	Conflicto2	Revisado		x:669409.409, y:9971317.771, z:251.870	ID de elemento: 246513	ID de elemento: 414271	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ	ructurales y
	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	x:669401.415, y:9971323.111, z:248.320	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 412855	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQAdquirir elementos este corregir los suelos	ructurales y
•	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ	x:669397.678, y:9971318.107, z:255.290	ID de elemento: 257857	ID de elemento: 412909	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estr	ructurales y

Figura 47. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó que las colisiones había sido solventadas, los lideres volvieron a enviar a revisión sus modelos, posteriormente a esto se exporto a formato NWC cada modelo para poder realizar la coordinación multidisciplinar, se realizó el proceso antes mencionado nuevamente y se obtuvo las colisiones multidisciplinares, se gestionó las colisiones generando los informes respectivos con toda la información necesaria para que los responsables puedan corregirlas; sin embargo, se verificó que muy pocas de las colisiones del informe 1 fueron solventadas y nuevas se generaron, se realizó un llamado de atención al equipo de trabajo de manera informal para verificar a que se debía este particular y se recomendó al líder de arquitectura que solicite de

manera formal una reunión para poder solventar estos particulares, dicho requerimiento fue solventado de manera inmediata como se puede observar en la incidencia N°157.

En dicha reunión se estableció los lineamientos necesarios entre el líder de arquitectura y la líder estructural para que solventen las colisiones.



Figura 48. Incidencia 157, Recuperado del ACC, 2025

Detección H4	Análisis de colisiones Arq + Est = Integrado	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	2	1
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	5	5
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	4	4
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	19	20
	(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	4	2
	(1) ARQ-Cielo falso vs EST-Pilares	10	4
	(2) ARQ-Cielo falso vs EST-Vigas	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Pilares	3	4
	(3) ARQ-Acabados de piso vs EST-Losas	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Pilares	3	6
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Vigas	19	20
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Losas	2	1
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Pilares	0	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	2	2
	(3) ARQ-Carpinteria vs EST-Pilares	3	3
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Vigas	0	1
	(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	4	3
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros	5	6
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Muros	0	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs EST-Muros	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Muros	0	0

Figura 49. Resultado Informe 2 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

(1) APO-P	aredes vs E	ST_Vigas	Tolerancia Co	nflictos Nuevo Activo Revis	sado Aprobado R	esuelto Tipo I	Estado
(1) ANQ-P	areues vs E	31-Vigas	0.002m	5 0 0 5	0	0 Estático A	Aceptar
					Elemento 1	Elemento 2	
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
P	Conflicto1		LIDERES ARQ. y EST	x:669403.590, y:9971325.038, z:248.320		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a UDERES ARQ, y EST ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte
N.	Conflicto2	Revisado	LIDERES ARQ. y EST	x:669401.017, y:9971322.961, z:248.500		ID de elemento: 482244	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ, y EST
T	Conflicto3		LIDERES ARQ. y EST	x:669401.317, y:9971323.226, z:248.500		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ, y EST
1	Conflicto4	Revisado	LIDERES ARQ. y EST	x:669401.317, y:9971323.226, z:248.382			#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ, y EST ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte
	Conflicto5		LIDERES ARQ. y EST	x:669401.184, y:9971322.914, z:248.320			#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ, y EST ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte

Figura 50. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó que las colisiones habían sido solventadas, los lideres enviaron nuevamente a revisión los modelos y se repitió el proceso antes mencionado, dentro del proceso de detección de colisiones se verificó que los lideres habían generado nuevos elementos en sus modelos, los cuales no estaban incluidos en los grupos de búsqueda, motivo por el cual se actualizó los mismos, para de esta manera tener la certeza de que todos los elementos a colisionar se estaban siendo analizados.

Se detectaron las colisiones presentes y se gestionaron las mismas, de igual manera que en ocasiones anteriores.

Detección H4	Análisis de colisiones Arq + Est = Integrado	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones detectadas
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	2	1	0
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	5	5	0
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	4	4	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	19	20	0
	(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	4	2	0
	(1) ARQ-Cielo falso vs EST-Pilares	10	4	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs EST-Vigas	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Pilares	3	4	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs EST-Losas	0	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Pilares	3	6	2
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Vigas	19	20	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Losas	2	1	1
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Pilares	0	0	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	2	2	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs EST-Pilares	3	3	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Vigas	0	1	0
	(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	4	3	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros	5	6	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Muros	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs EST-Muros	0	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Muros	0	0	0

Figura~51.~Resultado~Informe~3~de~colisiones~multidisciplinares~ARQ-EST,~Recuperado~de~Cuadro~de~Hitos~BIMSS,~2025

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Losas	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
) was traff	Conflicto1		LIDER	x:669400.328, y:9971320.537, z:248.500	ID de elemento: 389002	ID de elemento: 412855	#0 - Juan Luis - 2025/7/28 01:24 Asignado a LIDER ARQ
		Revisado	ARQ				Por favor corregir ese acabado de pared que llegue hasta el suelo.

Figura 52. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST, Recuperado de informe de colisiones, 2025

Una vez se notificó que se solventaron las colisiones, los lideres enviaron nuevamente a revisión los modelos, se realizó nuevamente el proceso de revisión de colisiones y finalmente se verifico que no existían colisiones multidisciplinares entre arquitectura y estructura; posteriormente se procedió trabajar en el siguiente hito el HITO 5, integrando el modelo MEP hidrosanitario, dentro del proceso de coordinación y en vista de la demora de respuesta en solventar las colisiones, se hizo una aproximación al hito 5, y se solicitó al líder de arquitectura que realice un cambio en el cielo falso para que los elementos hidrosanitarios puedan colocarse bajo los elementos estructurales.

Detección H4	Análisis de colisiones Arq + Est = Integrado	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	2	1	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	5	5	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	4	4	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	19	20	0	0
	(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	4	2	0	0
	(1) ARQ-Cielo falso vs EST-Pilares	10	4	0	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs EST-Vigas	0	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Pilares	3	4	0	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs EST-Losas	0	0	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Pilares	3	6	2	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Vigas	19	20	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Losas	2	1	1	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Pilares	0	0	0	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	2	2	0	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs EST-Pilares	3	3	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Vigas	0	1	0	0
	(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	4	3	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros	5	6	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Muros	0	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs EST-Muros	0	0	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Muros	0	0	0	0

Figura~53.~Resultado~Informe~4~de~colisiones~multidisciplinares~ARQ-EST,~Recuperado~de~Cuadro~de~Hitos~BIMSS,~2025

5.7.2 Coordinación multidisciplinar Arquitectura-Estructura y MEP (Hidrosanitario)

Para el inicio de los trabajos de coordinación multidisciplinar de las disciplinas de arquitectura, estructura e hidrosanitaria, se obtuvo los modelos sin colisiones de arquitectura y estructura. El proceso inició cuando los lideres enviaron a revisión los modelos depurados, de los cuales se extrajeron los modelos en formato NWC; se los incorporo utilizando la herramienta de NAVISWORKS, se cargaron los grupos de búsqueda respectivos de cada disciplina y se realizó una verificación de que todos los elementos de los modelos estén incorporados en los grupos de búsqueda; un vez solventado este particular se realizaron las pruebas de colisiones conforme lo indica la matriz de interferencias y el diseño de pruebas, se realizaron las corridas correspondientes y se gestionaron las colisiones mediante la asignación de responsables y generación de informes de colisiones. Toda la información para poder solventar las colisiones se presentó al equipo de trabajo en el CDE y se notificó mediante incidencias para su resolución, como se puede observar en la incidencia N°196.

Detección H5	Análsis de colisiones Arq + Est + MEP Hid =Integrado	Informe de colisiones detectadas
	(1) ARQ-Paredes vs HS-Tuberias	0
	(2) ARQ-Suelos vs HS-Tuberias	0
	(1) ARQ-Cielo falso vs HS-Tuberias	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs HS-Tuberias	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs HS-Tuberias	0
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Equipos	0
	(3) ARQ-Suelos vs HS-Equipos	1
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Equipos	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Equipos	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs HS-Equipos	0
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Sanitarios	0
	(3) ARQ-Suelos vs HS-Sanitarios	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs HS-Sanitarios	0
	(2) EST-Zapatas vs HS-Tuberias	0
	(1) EST-Pilares vs HS-Tuberias	0
	(1) EST-Vigas vs HS-Tuberias	28
	(3) EST-Pilares vs HS-Sanitarios	0

Figura 54. Resultado Informe 1 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST-HS, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

/1) EST Vigas vs US Tuborias	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) EST-Vigas vs HS-Tuberias	0.025m	28	0	0	28	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
***	Conflicto1	Revisado		x:669409.226, y:9971318.300, z:248.500		ID de elemento: 796658	
	Conflicto2	Revisado		x:669411.163, y:9971317.556, z:251.920	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:12 Asignado a LIDERES MEP-EST-ARQ Estructura confirmar si podemos dejar un paso en esa viga, caso contrario MEP mover la tuberia por la parte exterior y buscar una forma de taparla con ARQ.
	Conflicto3	Revisado	LIDER. MEP	x:669405.367, y:9971318.316, z:248.500	elemento:	ID de elemento: 800354	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.

Figura 55. Gestión de colisiones multidisciplinares ARQ-EST-HS, Recuperado de informe de colisiones,

2025

Una vez solventadas las colisiones de la coordinación multidisciplinar entre arquitectura, estructura e hidrosanitaria, se volvió a compilar los modelos, y se revisó nuevamente las pruebas de colisiones; Se pudo verificar que las colisiones principales referentes a tuberías y estructura habían sido solventadas y las que no pudieron ser solventadas, fueron aprobadas conforme a las recomendaciones de la líder de estructuras, como se puede observar en la incidencia N°196. Posterior al proceso los resultados fueron los siguientes:

Detección H5	Análsis de colisiones Arq + Est + MEP Hid =Integrado	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas
	(1) ARQ-Paredes vs HS-Tuberias	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs HS-Tuberias	0	0
	(1) ARQ-Cielo falso vs HS-Tuberias	0	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs HS-Tuberias	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs HS-Tuberias	0	0
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Equipos	0	0
	(3) ARQ-Suelos vs HS-Equipos	1	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Equipos	0	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Equipos	0	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs HS-Equipos	0	0
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Sanitarios	0	0
	(3) ARQ-Suelos vs HS-Sanitarios	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios	0	0
	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios	0	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs HS-Sanitarios	0	0
	(2) EST-Zapatas vs HS-Tuberias	0	0
	(1) EST-Pilares vs HS-Tuberias	0	0
	(1) EST-Vigas vs HS-Tuberias	28	0
	(3) EST-Pilares vs HS-Sanitarios	0	0

Figura 56. Resultado Informe 2 de colisiones multidisciplinares ARQ-EST-HS, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

5.7.3 Coordinación multidisciplinar Arquitectura-Estructura-MEP

Una vez solventado este particular se recuperaron los últimos modelos a ser auditados e integrados en el proyecto, los cuales corresponden a la disciplina MEP, eléctrica y mecánica; los mismos fueron incorporados en el modelo que tiene todas las disciplinas y se tuvo un primer acercamiento al modelo federado, se cargaron los grupos de búsqueda de estas disciplinas y se procedió conforme indica la matriz de interferencias y el diseño de pruebas, en esta primera revisión se obtuvieron las colisiones con las últimas disciplinas MEP, las cuales fueron gestionadas al igual que en ocasiones anteriores, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Detección H8	Análisis de colisiones Arq+Est+MEP= Federado	Informe de colisiones detectadas
	(2) ARQ-Acabados de pared vs ELEC-Luminarias	4
	(2) ARQ-Cielo falso vs ELEC-Luminarias	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs MEC-Equipos	2
	(2) ARQ-Paredes vs ELEC-Luminarias	9
	(2) ARQ-Suelos vs MEC-Tuberias	0
	(2) EST-Losas vs MEC-Tuberias	0
	(2) EST-Vigas vs MEC-Tuberias	0
	(2) MEC-Tuberias vs HS-Sanitarios	0
	(3) MEC-Equipos vs ELEC-Luminarias	4

Figura 57. Resultado Informe 1 de colisiones multidisciplinares FEDERADO, Recuperado de Cuadro de Hitos BIMSS, 2025

					Elemento 1	Elemento 2		
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios	
	Conflicto1	Revisado	MODELADOR MEP	x:669408.911, y:9971317.021, z:251.220	ID de elemento: 690618	ID de elemento: 635453	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP estas luminarias	Mover todas
	Conflicto2	Revisado	MODELADOR MEP	x:669408.635, y:9971317.305, z:251.160	ID de elemento: 788137	ID de elemento: 635453	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP estas luminarias	Mover todas
	Conflicto3	Revisado	MODELADOR MEP	x:669404.497, y:9971321.393, z:254.767	ID de elemento: 785696	ID de elemento: 630061	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP estas luminarias	Mover todas
	Conflicto4	Revisado	MODELADOR MEP	x:669404.611, y:9971321.287, z:254.720	ID de elemento: 690890	ID de elemento: 630061	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP estas luminarias	Mover todas

Figura 58. Gestión de colisiones multidisciplinares FEDERADO, Recuperado de informe de colisiones, 2025

En este hito se pudo verificar de igual manera de forma visual tras realizar un recorrido del modelo que existían elementos que si bien no colisionaban con otros, el modelado de los mismos no era el adecuado, por lo cual de manera informal mediante el grupo de WhatsApp de la empresa se notificó para ser solventados, los mismos fueron ciertos elementos eléctricos fuera de los planos de trabajo adecuados y varillas estructurales cuera de elementos estructurales.




Figura 59. Luminarias sobre cielo falso, Recuperado de Modelo Federado UPC "El Chaparral", 2025




Figura 60. Refuerzos fuera de cadenas, Recuperado de Modelo Federado UPC "El Chaparral", 2025

Una vez solventadas todas las interferencias con las subdisciplinas faltantes de la disciplina MEP, se procedió con la generación del modelo federado e incorporación de procesos 4D y 5D, para tener una simulación constructiva.

5.8 Modelo Federado

Como resultado de la coordinación disciplinar y multidisciplinar, se pudo obtener un modelo federado en formato NWD y RVT, el cual es el gemelo digital de la construcción que se va a realizar, el cual permitirá al usuario final (cliente) tener una certeza y una visualización clara de cómo se implantará el proyecto real. Este modelo nos permite verificar y corregir todas las posibles colisiones que puedan ocasionarse en obra de una manera mucho más efectiva que los planos tradicionales, en consecuencia las cantidades de obra obtenidas del mismo esperan ser lo más aproximadas a la realidad y calculadas de una manera más exacta que de la forma tradicional.




Figura 61. Modelo estructural, Elaboración propia, 2025




Figura 62. Modelo estructural e hidrosanitario, Elaboración propia, 2025



Figura 63. Modelo estructural, hidrosanitario y arquitectónico, Elaboración propia, 2025



Figura 64. Modelo federado, Elaboración propia, 2025

Es importante mencionar que conforme se iba avanzando con los hitos de coordinación, en cuanto se alcanzó el HITO 5, se autorizó y se dispuso a los lideres de las diferentes disciplinas a iniciar procesos de formulación de cronogramas y presupuestos. El modelo federado será utilizado posteriormente para generar la simulación constructiva de la obra, una vez se disponga de los precios y tiempos de cada actividad del proyecto.

5.9 Simulación constructiva

Dentro de las funciones de coordinación, está la elaboración de una simulación constructiva, la cual espera replicar de manera clara el proceso de construcción que se

debe realizar dentro del proyecto, para la elaboración de la misma, una vez se tubo el modelo federado, sobre el mismo y en compañía de los lideres con sus cronogramas y presupuestos como entradas, se procedió determinar cada una de las tareas y vincularlas a los elementos constructivos correspondientes, asignando su duración y costo. Para que de esta manera tener un alcance de cuanto recurso monetario será necesario para cada etapa del proyecto.

El proceso inicio con la determinación de las tareas, duraciones y costos de los elementos estructurales, posteriormente se ingresaron todos los elementos arquitectónicos y se determinaron de igual manera las tareas, elementos que intervienen cada tarea y costos, así como la secuencia de actividades de las mismas, finalmente se realizó el mismo proceso para los modelos MEP.




Figura 65. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", nivel de cimientos, Elaboración propia, 2025




Figura 66. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", nivel de planta baja, Elaboración propia, 2025




Figura 67. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", etapa de construcción de paredes, Elaboración propia, 2025



Figura~68.~Simulaci'on~constructiva~UPC~"El~Chaparral",~nivel~de~acabados~exteriores,~Elaboraci'on~propia,~2025



Figura 69. Simulación constructiva UPC "El Chaparral", culminación de trabajos, Elaboración propia,

Como entregable final, se tiene un modelo federado, en el cual se puede visualizar el proceso constructivo y los costos planificados para la ejecución de la obra.

2025

5.10 Coordinación de procesos 4D y 5D

Para la coordinación de procesos 4D (Tiempo) y 5D (Costos), se solicitó al BIM Manager los lineamientos necesarios para estos procesos y poder compartirlos con el equipo de trabajo, se recomendó que en base a que el proyecto fue estructurado en el año 2019, se utilice los precios de la Cámara de la Construcción del Ecuador de dicho año, como se puede evidenciar en la incidencia N°112; la cual se mantuvo sin respuesta hasta que en una reunión se volvió a solicitar estos lineamientos al BIM Manager y se acordó que si se utilizaría esta base de datos para trabajar, lo cual se notificó conforme indica la incidencia N°192.

De igual manera en la reunión mantenida el 24 de julio de 2025, se solicitó a coordinación revisar el presupuesto referencial y determinar los elementos que serían objeto de comparación del presupuesto original, mismo que fue realizado y entregado al equipo de trabajo mediante la incidencia N°192 y también por medios de comunicación informal.

	TO ACTUALIZADO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO							
	NSTRUCTIVO DE MUROS PORTANTES							
UPC EL CHA	PARRAL 1 - TIPO A1							
	RUBROS CONTRACTUALES+MIGRADOS							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad Reales	Precio unitario	Precio Total Real	DISCIPLINA	SE MANTIENE	SE COMPARA
	OBRA CIVIL				155,751.36			
	PRELIMINARES				23,598.46			
0.1	Replanteo y Nivelación	m2	1.136.17	2.40	2.726.81	GENERAL	2.726.81	
0.2	Limpieza v desbroce del terreno	m2	1.049.92	1.35	1,417,39	GENERAL	1,417.39	
0.3	Desalojo de material de excavación	m3	0.00	6.23	0.00	NA		
0.4	Excavación de zanjas de 0-2m para vigas, plintos y/o losa de cimentación, y zanjas a maguina	m3	0.00	9.09	0.00	NA		
12114	Derrocamiento de hormigones	m3	16.25	48.48	787.80	GENERAL	787.80	
13023	Desalojo de escombros (incluye pago a escombrera)	m3	26.00	6.52	169.52	GENERAL	169.52	
B6.6	Bordillo de hormigón para exteriores	m	8.22	20.75	170.57	ARQ		x
53	Hormigón fc= 210 Kg/cm2 en muros, inc. Encofrado	m3	79.85	229.51	18.326.37	EST	18.326.37	
	ESTRUCTURA				54,808,59		,	
A1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3.112.30			
A1.1	Desalojo de material de excavación	m3	45.93	6.22	285.68	GENERAL	285.68	
A1.2	Excavación de zanias de 0-2m para vigas, plintos vío losa de cimentación, y zanias a	m3	45.93	9.09	417.50	GENERAL	417.50	
A1.3	Relleno compactado a máquina con material del sitio	m3	0.00	7.26	0.00	NA		
A1.4	Relleno compactado a máquina con material de mejoramiento	m3	48.62	49.55	2,409.12	GENERAL	2,409.12	
A2	ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURAL Y MALLAS				8,452.06			
A2.1	Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)	kg	2,192.70	1.76	3,859.15	EST		X
A2.2	Malla electrosoldada R-188 (6.15) para losas	m2	0.00	7.22	0.00	EST		X
A2.3	Malla electrosoldada R-335 (8.15) para rastrillo	m2	491.22	9.35	4,592.91	EST		X
A2.4	Acero Estructural ASTM-A572 Gr.50/ASTM-A36 (provisión, fabricación y montale)	kg	0.00	3.28	0.00	NA		
A2.5	Placa colaborante de acero e=0.75mm	m2	0.00	25.97	0.00	NA		
A2.6	Pernos conectores de cortante tipo STUD	и	0.00	3.20	0.00	NA		
A3	HORMIGONES				31,248.94			
A3.1	Hormigón ciclópeo f'c=180Kg/cm2 HS 60% P 40% en zócalos	m3	25.01	166.79	4,171.42	EST		X
A3.2	Hormigón f'c=240Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en losa de cimentación	m3	18.54	214.66	3,979.80	EST		X
A3.3	Hormigón f'c=240Kg/cm2 en cadenas	m3	2.50	228.55	571.38	EST		X
A3.4	Contrapiso de hormigón simple fc=210 kg/cm2. Incluye malla electrosoldada R-283 (6.10) e= 10 cm	m2	59.68	26.56	1,585.10	EST		x
A3.5	Hormigón f'c=240Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en columnas y muro rastrillo	m3	17.53	251.89	4,415.63	EST		X
A3.6	Hormigón f'c=240Kg/cm2 en losa	m3	53.54	281.63	15,078.47	EST		X
A3.7	Hormigón f'c=240Kg/cm2 (Incluye Encofrado) en vigas	m3	0.00	309.03	0.00	EST		X
A3.8	Hormigón f'c=240Kg/cm2 en escalera	m3	2.36	215.28	508.06	EST		X
A3.9	Hormigón simple en replantillos f'c=180kg/cm2	m3	6.59	142.50	939.08	EST		X

Figura 70. Modelo de presupuesto para coordinación, Modificado del ministerio de Gobierno del Ecuador, 2025

Adicionalmente se solicitó a los lideres de cada disciplina que generen mediante la herramienta de PRESTO, extrayendo de los modelos REVIT todos los rubros

mencionados en el archivo de Excel y realicen la programación correspondiente e incorporación de precios en base a las premisas antes mencionadas.

Se realizó mediante reuniones la revisión de los presupuestos y cronogramas con cada uno de los lideres, revisando de manera preliminar las cantidades, costos y rendimientos de los rubros solicitados, para verificar que los procesos 4D y 5D puedan ser incorporados de manera adecuada.

Si bien no se estipula como alcance del rol la entrega de un presupuesto en ningún formato en particular, se realizó una reunión con los diferentes lideres de cada disciplina para la generación de la simulación constructiva, la cual puede dar una aproximación al cronograma de obra y recursos necesarios dentro del proyecto. Cabe mencionar que no es un alcance de la coordinación verificar que los precios, rendimientos o cuadrillas utilizadas por los lideres sean los adecuados, únicamente la coordinación e incorporación de los resultados de los lideres.

Una vez coordinados los procesos 4D y 5D del proceso, los mismos fueron entregados al BIM Manager para que pueda utilizarlos para generar los cronogramas y presupuestos finales del proyecto.

Capítulo 6: ROL ADICIONAL, LÍDER MEP

6.1. Disciplina MEP (Mechanical-Electrical-Plumbing)

La disciplina MEP, dentro de la metodología BIM, se compone de 3 subdisciplinas como son la MECANICA, ELECTRICA y PLOMERIA. La disciplina MECANICA hace referencia a todos los sistemas HVAC (Calefacción, ventilación y aire acondicionado), que son todos los sistemas referentes a las condiciones de confort térmico dentro de las edificaciones: la disciplina ELECTRICA hace referencia a todos los sistemas de distribución eléctrica, sea baja, media y alta tensión, así como todos los componentes para que este sistema funcione de manera adecuada, para garantizar la

PLOMERIA hace referencia a todos los sistemas de conducción de aguas, entre las cuales están AASS (Aguas servidas), AAPP (Agua potable), AALL (Aguas lluvias) y SCI (Prevención hídrica de protección contra incendios), dentro de cada sistema de agua, podemos definir diferentes subsistemas, dependiendo de los proyectos las aguas servidas pueden dividirse en aguas grises, aguas jabonosas y aguas negras; y dentro de agua potable se puede dividir en agua caliente, agua fría y recirculación de agua. Esta disciplina garantiza el suministro de agua para consumo y desalojo de aguas residuales de la edificación.

La importancia de estos sistemas, es fundamental dentro del funcionamiento de las edificaciones; si bien no son sistemas que puedan afectar la integridad de la edificación, permiten que las condiciones de vida sean seguras, cómodas y adecuadas.

6.2. Descripción del rol

Dentro de proyectos con metodología BIM, existe el rol de Líder MEP, quien se enfoca en el diseño, coordinación y supervisión de los trabajos de los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería; su principal función es garantizar que todos los sistemas de estas subdisciplinas se integren de manera adecuada en los proyectos.

Dentro de las funciones del líder MEP, para el proyecto en estudio son las siguientes:

- Coordinación de trabajos dentro de la disciplina MEP.
- Realizar procesos de chequeo de calidad del modelo MEP.
- Asegurar la compatibilidad del modelo MEP con las otras disciplinas.
- Asegurar la integración en procesos 4D y 5D.
- Detección de interferencias.

Es importante mencionar que se encuentra fuera del alcance del líder MEP, el diseño o rediseño de cualquier sistema del proyecto; ya que al ser un prototipo sobre el

cual se está trabajando, ya se cuenta con todas las ingenierías y estudios necesarios que garantizan que las disciplinas Eléctrica, Mecánica y Plomería cumplen con todos los requerimientos técnicos. De igual manera queda fuera del alcance la elaboración de planos electrónicos, voz y datos, SCI entre otros, los elementos que se excluyen pueden ser verificados en las actas de reuniones. De igual manera dentro del rol únicamente se contempla el modelado de los sistemas hidrosanitarios, ya que se tuvo la ayuda de un modelador para las disciplinas eléctrica y mecánica.

6.2.1 Flujo de trabajos

El flujo de trabajos estipulado para el Líder MEP consiste en la creación de modelos y auditoria de los mismos; los modelos auditados entran en un proceso de coordinación disciplinar, mediante el cual se verifica que no existan colisiones entre elementos de la misma disciplina; posteriormente una vez superado este proceso, ingresan en un proceso de coordinación multidisciplinar, para verificar que no existan colisiones con las otras disciplinas que intervienen en el proyecto y en caso de existir las mismas deben ser solventadas.




Figura 71. Flujo de trabajo Líder MEP, Elaboración propia, 2025

6.3 Descripción de trabajos

Para iniciar con los trabajos, el BIM Manager hizo entrega de todos los documentos de estudios previos, entre los cuales constaban planos en DWG, memorias de cálculo y estudios preliminares del proyecto; todos estos documentos mantienen

aprobaciones municipales, por lo cual se sobreentiende que cumplen con todas las condiciones técnicas, por lo cual en el desarrollo de los trabajos nos basamos única y exclusivamente en convertir el proyecto a condiciones BIM.

6.3.1 Sistema Hidrosanitario

Los trabajos iniciaron en base al cuadro de hitos del proyecto, tomando en cuenta que una de las disciplinas más importantes dentro del proyecto, es la hidrosanitaria, debido a que la misma puede generar un mayor número de colisiones y problemas constructivos con otras disciplinas, los trabajos iniciaron en este apartado.

Se recibieron todas las plantillas necesarias para iniciar los trabajos por parte del BIM Manager, las cuales fueron reestructuradas y mejoradas para poder alcanzar los objetivos de modelado necesarios en el proyecto.



Figura 72. Plantilla de modelado hidrosanitario, Elaboración propia, 2025

Al iniciar los trabajos de modelado, se revisaron los planos hidráulicos y sanitarios del proyecto, verificando que los mismos contengan toda la información necesaria para el modelado, los mismos no presentaban novedades significativas, únicamente se encontraron tuberías en contraflujo las cuales fueron corregidas dentro del proceso. Se verifico los recorridos de las tuberías, los cuales no presentaban inconvenientes y podían mantenerse.

Al iniciar el proceso de modelado, se verificó una de las principales falencias dentro del proceso de dibujo tradicional vs el modelado 3D, y es que al dibujar únicamente con líneas no se tiene la claridad de las pendientes o de los accesorios que se van a utilizar, asumiendo erróneamente que todas las conexiones planteadas son factibles, estos inconvenientes se los corrigió durante el proceso de modelado.




Figura 73. Planos hidrosanitarios, Recuperados del ministerio de gobierno, 2019

Los trabajos iniciaron con una vez el Coordinador BIM, hizo entrega de los planos arquitectónicos con un avance del 50%, dentro del mismo se verificó y extrajo la información necesaria para el modelado, los puntos principales adoptados fueron los siguientes:

Aparatos: Son todos los elementos que requieren un suministro de agua
potable y un desalojo de aguas servidas, se verificó en base a los
estudios entregados por parte del BIM Manager, cuales eran los
requerimientos y diámetros necesarios de los mismos, determinando que
todos los elementos exceptuando inodoros se utilizaría un diámetro

50mm para desalojo de aguas servidas y 110mm para inodoros. Para el suministro de agua potable se verifico que todos los aparatos sanitarios serán abastecidos con tuberías de PVC roscable y diámetro de ½".

Recorrido de tuberías: El los estudios remitidos por parte del BIM
 Manager, se determinaron los recorridos en planta de todas las tuberías,
 mismos que se mantuvieron dentro del modelo 3D, únicamente
 cambiando recorridos que puedan ocasionar problemas hidráulicos o
 sean imposibles de armar en la realidad.

Una vez verificados estos elementos, se procedió al modelado del sistema hidrosanitario, acorde a lo que estipulan los planos de referencia del proyecto, es importante mencionar que en el alcance del rol, no se el diseño técnico de los sistemas si no únicamente es la migración de los planos existentes a modelos 3D.

6.3.1.1 Modelado hidrosanitario

Para el modelado hidrosanitario inicialmente se definieron los materiales que se iban a utilizar para cada elemento, teniendo como material para agua potable PVC roscable y para desalojo de aguas servidas y aguas lluvias PVC desagüe. Se determino que todas las pendientes del proyecto serian 1%. Se incorporaron todos los aparatos sanitarios necesarios para el proyecto y se comenzó con la estructuración de las redes.

Desalojo de aguas servidas: El proceso de modelado inicia con las
redes de aguas servidas en vista de que son tuberías de mayor diámetro
que las de agua potable, el mismo se inicia de la parte mas alta del
proyecto a la parte más baja siguiendo el flujo normal del agua en este
sistema.




Figura 74. Vista 3D sistema sanitario, Elaboración propia, 2025

• Suministro de agua potable: Una vez estructurado el sistema sanitario con todos sus elementos, se procede a realizar el modelado del sistema hidráulico de suministro de agua potable, el mismo inicia en sentido contrario al sistema sanitario, con el suministro de agua a la cisterna, posteriormente del sistema de bombeo a la edificación hasta desde planta baja hasta su último piso.




Figura 75. Vista 3D sistema de agua potable, Elaboración propia, 2025

En base al alcance del proyecto, el modelo hidrosanitario se ve involucrado en un proceso de coordinación disciplinar y multidisciplinar.

6.3.2 Sistema Eléctrico

El proceso de modelado del sistema eléctrico inicio de manera similar al de modelado hidrosanitario, con la definición del alcance de los trabajos, mismos que abarcan única y exclusivamente la migración de planos 2D a un modelo 3D, con todos los elementos contemplados en el BEP, es importante mencionar que dentro del proceso de modelado del sistema eléctrico tanto para potencia como para iluminación, no se modelaran los cables que alimentan cada mecanismo; de igual manera se generaran todos los planos correspondientes para presentación; sin embargo, los mismos responderán al diseño del sistema eléctrico original. Dentro de las subdisciplinas del sistema eléctrico tenemos:

- Potencia: Este sistema comprende a todos los elementos requeridos para proporcionar energía eléctrica a dispositivos y equipos, los cuales son tomacorrientes.
- Iluminación: Este sistema comprende todos elementos requeridos para el suministro de energía para la iluminación y control de iluminación dentro del proyecto, los cuales son interruptores y luminarias.

6.3.2.1 Auditoria del sistema eléctrico

Dentro del alcance del rol no se contempla el modelado del sistema eléctrico, para la elaboración del modelo se tuvo la ayuda de un modelador, el cual se encargo de migrar los planos 2D a un modelo 3D; sin embargo, si se realizo un proceso de auditoría de los modelos, verificando la salud del mismo mediante la herramienta de Model Checker, basado en las mejores prácticas de Revit. De igual manera se realizó una revisión de los estudios previos entregados por el BIM Manager, para poder auditar

el trabajo del modelador y garantizar que todos los elementos presentes en los planos se encuentren incorporados en el modelo final.




Figura 76. Planos eléctricos UPC "El Chaparral", Extraídos del ministerio de Gobierno, 2025




Figura 77. Vista 3D sistema eléctrico, Elaboración propia, 2025

Una vez verificado que todos los elementos del sistema eléctrico tanto en potencia como en iluminación se encontraban modelados, se procedió a realizar la auditoria del modelo basado en las mejores practicas de REVIT 2025, el modelo obtuvo un puntaje del 91% y en una segunda corrida del 94%, estos rangos fueron tomados como aceptables, en vista que los errores que se tenían era por conexión de sistemas y los mismos no afectan los objetivos del proyecto.

6.3.3 Sistema mecánico

En cuanto a los requerimientos del sistema mecánico del proyecto se verifico que los únicos requisitos era un sistema de aires acondicionados en las diferentes áreas del proyecto. Al igual que con el sistema eléctrico e hidrosanitario el alcance de esta disciplina no es el diseño de los equipos, si no únicamente la migración de los planos 2D a un modelo 3D; y en similitud al sistema eléctrico, el alcance del rol de líder MEP, no tiene contemplado el modelado de estos elementos si no únicamente la auditoria y revisión de que todos los elementos requeridos y presentes en los planos se encuentren modelados.




Figura 78. Vista 3D sistema mecánico UPC "El Chaparral", Elaboración propia, 2025

Una vez recibido el modelo mecánico, se procedió a realizar la revisión de que todos los elementos necesarios estuvieran modelados, verificando de esta manera conforme a los planos de referencia que los mismos se encontraban en orden.

Adicionalmente se procedió a realizar una auditoria de salud del modelo teniendo un porcentaje del 73% y finalmente una del 100%




Figura 79. Auditoria de salud del modelo mecánico, Extraído de Revit 2025, 2025

6.3.4 Sistema de detección contra incendios, CCTV y Voz y Datos

Dentro del alcance del proyecto el BIM Manager solicitó que no se realicen planos ni modelos de los sistemas de CCTV, detección contra incendios ni voz y datos, al igual que el sistema integrado ECU911, por lo cual estos elementos no fueron modelados ni se generaron entregables de los mismos.

6.4 Coordinación disciplinar

Todos los modelos de disciplinas MEP ingresaron en un proceso de coordinación disciplinar, el cual inicia cuando se envía a revisión los modelos auditados al coordinador. Dentro de este proceso el mismo se encarga de verificar que las auditorias se encuentren bien realizadas, y que no existan colisiones en una misma

Tipo

Estado

disciplina, en vista que en el proyecto no se generó un modelo MEP que integre las tres disciplinas de MEP, cada modelo independiente fue enviado por separado para revisión.

6.4.1 Coordinación Hidrosanitaria

(1) MEP-Tuberias vs MEP-

Tuberias

Se envió el modelo hidrosanitario al coordinador para su revisión, el mismo que se mantenía auditado de manera adecuada con respecto a la salud del modelo.

Posteriormente el coordinador envió los informes de colisiones disciplinares, teniendo de esta manera, 7 colisiones entre las tuberías y 5 colisiones entre tuberías y equipos.

Tuberias				J.003m	/	0	0	7 0 0 Estatico Aceptar				
						Elemento 1	Elemento 2					
Nombre de Estado conflicto				Punto d conflicto		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios				
	Conflicto1	Revisado	LIDER MEP	x:669404.628, y:9971316.752, z:251.485	elemento:	ID de						
							Verif	icar colisio	nes entre	e sistemas		
-	Conflicto2	Revisado	LIDER MEP	x:669403.306, y:9971320.354, z:249.102	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP					
							Verif	icar colisio	nes entre	e sistemas		
^	Conflicto3	Revisado	LIDER MEP	x:669403.153, y:9971320.519, z:251.502	elemento:	ID de	Asign	luan Luis nado a LIDE		5 15:45		
								icar colisio	nes entre	sistemas		
	Conflicto4	Revisado	LIDER MEP	x:669403.156, y:9971320.529, z:251.559	elemento:	ID de	Asign	luan Luis - 2 nado a LIDE		5 15:45		
							Verif	icar colisio	nes entre	e sistemas		
	Conflicto5	licto5 Revisado	LIDER	x:669403.137, y:9971320.557, z:251.509		ID de	Asign	luan Luis - I nado a LIDE		5 15:45		
			MEP			786699		icar colisio	nes entre	e sistemas		

Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto

Figura 80. Informe de colisiones disciplinares hidrosanitarias, Elaboración propia, 2025

Una vez gestionadas las colisiones por parte del coordinador, se inicio el proceso de corrección de los elementos que se encontraban colisionando. Para el proceso de corrección, se buscaron los elementos mediante el ID del elemento en REVIT, para poder realizar los cambios respectivos, como premisa se tomó que si la

colisión se daba con algún elemento de agua potable, el mismo seria quien debería dar una solución, en vista que es un sistema a presión y puede moverse libremente a diferencia del sistema sanitario el cual funciona a gravedad.

Una vez solventadas el 100% de las colisiones, se reenvió el modelo a revisión del coordinador y se obtuvo un resultado de cero colisiones.

6.4.2 Coordinación eléctrica y mecánica

Si bien no era un requerimiento de coordinación la revisión disciplinar de los elementos eléctricos y mecánicos, se solicitó al mismo realizar una corrida en caso de existir elementos duplicados y se revise la auditoria del modelo para certificar que el mismos esta en condiciones adecuadas para el proceso de coordinación multidisciplinar.

Una vez enviados los modelos a coordinación la misma indico que no existe problemas con la auditoria, en vista que no afecta los objetivos generales del proyecto, así como también que no existían colisiones entre elementos de cada disciplina.



Figura 81. Incidencia N°143, Extraído del ACC, 2025

6.5. Coordinación Multidisciplinar

El proceso de coordinación multidisciplinar inicio con el modelo hidrosanitario, mismo que se comparó con arquitectura y estructura, el proceso inicio cuando el modelo hidrosanitario cumplió con el proceso de coordinación disciplinar. Se recibió las colisiones entre las diferentes disciplinas, en una reunión mantenida con el coordinador se indicó que las colisiones con paredes podían ser despreciadas, en vista que las paredes deben ser picadas y resanadas, una vez se pase la tubería y estos trabajos son agiles y relativamente económicos para el numero de pasos que se van a realizar, las colisiones principales fueron con estructura, más específicamente con las vigas.

/1\ ECT \/:	gas vs US	Tuborio	Toleran	cia Conflictos N	luevo Activ	o Revisado	Aprobado	Resuelt	o Tipo	Estado		
1) EST-Vigas vs HS-Tuberias			0.025	m 28	0 0	28	0	0	Estático	Aceptar		
					Elemento 1	Elemento 2						
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios					
#	Conflicto1	Revisado		x:669409.226, y:9971318.300 z:248.500		ID de : elemento: 796658						
	Conflicto2	Revisado		x:669411.163, y:9971317.556 z:251.920		ID de : elemento: 835306	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:12 Asignado a LIDERES MEP-EST-ARQ Estructura confirmar si podemos dej paso en esa viga, caso contrario MEF mover la tuberia por la parte exterio buscar una forma de taparla con ARC					
	Conflicto3	Revisado	LIDER. MEP	x:669405.367, y:9971318.316 z:248.500		ID de : elemento: 800354	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesari coordinar con EST si se requieren pas se pueden hacer, caso contrario coor con ARQ, para poder tapar las soluci MEP.					
	Conflicto4	Revisado	LIDER. MEP	x:669405.159, y:9971322.941 z:248.500		ID de : elemento: 804605	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesaric coordinar con EST si se requieren pas se pueden hacer, caso contrario coord con ARQ, para poder tapar las solucio MED					

Figura 82. Informe de colisiones de vigas con tuberías, Elaboración propia, 2025

Para solventar estas colisiones, se mantuvo una reunión con la líder de estructuras, en la cual se determinó limitar al máximo los pasos y mantener los estrictamente necesarios atravesando por el tercio medio de la viga de ser posible.




Figura 83. Incidencia N°196, Extraído del ACC, 2025

Se hicieron las correcciones correspondientes y se notificó al coordinador de esta resolución, motivo por el cual, en una segunda revisión, ya no existían colisiones.

El proceso de coordinación multidisciplinar continuó al finalizar este proceso y el mismo es para obtener el modelo federado; por lo cual se envió los modelos finales eléctricos y mecánicos, tras una primera revisión por parte de coordinación se enviaron las observaciones de colisiones respectivas, mismas que fueron transmitidas al modelador para su corrección.

	0.025m 4		0	0	4	0	0	Estático	Aceptar				
						Elemento 1	Elemento 2						
Imagen	Nombre en de Estado Asignado a conflicto				Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios					
	Conflicto1	l Revisado	MODELADO MEP	x:66940 y:99713 z:251.2	317.021,	ID de elemento: 690618	ID de elemento 635453	Asign	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP Mover todas estas luminarias				
	Conflicto2	? Revisado	MODELADO MEP	x:66940 y:99713 z:251.1	17.303,	ID de elemento: 788137	ID de elemento 635453	Asign	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP Mover todas estas luminarias				
	Conflicto3	Revisado	MODELADO MEP	x:66940 y:99713 z:254.7	21.333,	ID de elemento: 785696	ID de elemento 630061	Asigr	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP Mover todas estas luminarias				
	Conflicto4	Revisado	MODELADO MEP	x:66940 y:99713 z:254.7	21.207	ID de elemento: 690890	ID de elemento 630061	Asign	Juan Luis - nado a MO er todas es	DELADOR	R MEP		

Tolerancia Conflictos Nuevo Activo Revisado Aprobado Resuelto Tipo Estado

Figura 84. Informe de colisiones multidisciplinares modelo federado, Elaboración propia, 2025

Una vez recibidas las colisiones del ultimo Hito de coordinación, se realizó las correcciones correspondientes y se notifico al Coordinador para que pueda continuar con los procesos correspondientes.

6.6 Procesos 4D y 5D

(3) MEC-Equipos vs ELEC-

Para la realización de los procesos 4D y 5D dentro del proceso se tomó los lineamientos entregados por el coordinador, el proceso inicio con la extracción de las cantidades de cada modelo a presto.




Figura 85. Extracción de datos de Revit a Presto, Extraído de Cost-It, 2025

Una vez exportadas las cantidades a Presto, se procedió revisar los diferentes rubros con los existentes en la base de datos de la Cámara de la Construcción Ecuatoriana de 2019, los rubros que no existían fueron generados acorde a los precios existentes en los APUS del proyecto extraídos de la información preliminar proporcionada por el BIM Manager y a la base de datos propia del año 2019 del líder MEP.

Una vez identificados los Análisis de Precios Unitarios y generados los faltantes se vinculó el archivo matriz de los precios con la extracción realizada para incorporar los precios al modelo 5D del proyecto. Posteriormente se realizó la revisión de los análisis de precios unitarios proporcionados por el BIM Manager, como estudios previos para determinar los rendimientos de cada uno de los rubros y poder estimar los tiempos correspondientes de cada uno, para de esta manera generar el 4D de los modelos MEP y poder obtener la programación de obra.




Figura 86. Presupuesto MEP, Extraído de Presto, 2025




Figura 87. Cronograma MEP, Extraído de Presto, 2025

Una vez entregado el presupuesto y cronograma de la disciplina MEP, se mantuvieron reuniones tanto con el Coordinador, Manager y los Lideres, para de esta manera poder incorporar todos los presupuestos y cronogramas en uno solo y obtener el presupuesto general y simulación constructiva.

Capítulo 7 Conclusiones y Recomendaciones

En el presente capitulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de los roles de Coordinador BIM y Líder MEP.

- Se puede concluir que el proceso de coordinación es fundamental para el correcto desenvolvimiento de un proyecto, siempre y cuando los objetivos del mismo y los requerimientos estén claros.
- Se puede concluir que la metodología BIM, con todas sus herramientas es una forma de trabajo muy eficiente, ya que permite realizar procesos con una menor capacidad de errores humanos.
- Se puede concluir que la metodología BIM, puede ser una herramienta muy
 útil para procesos académicos dentro del área de la construcción, ya que
 permite visualizar de manera exacta como son los procesos constructivos de
 las obras de arquitectura e ingeniería civil.
- Se recomienda que los modeladores de las disciplinas sean personas con experiencia en la construcción, en vista que esto facilitara los procesos de modelado y posterior coordinación.
- Se concluye que, a pesar de las mejores intenciones de un coordinador para obtener resultados de un proyecto, el mismo no puede salir adelante sin el apoyo de todo el equipo de trabajo; ratificando de esta manera que la metodología BIM es altamente colaborativa.
- Se puede concluir que una simulación constructiva adecuada puede ser muy útil para gestionar los flujos de recursos en obra.
- Se puede concluir que la metodología BIM, entrega una completa transparencia de la gestión de los involucrados y de los procesos a realizarse en obra.

- Se puede concluir que todos los elementos requeridos para el cumplimento de los objetivos por parte de la coordinación fueron entregados al 100%.
- Se recomienda siempre al iniciar un proyecto basado en la metodología
 BIM, se tenga claro y definido al 100% todos los alcances, requerimientos,
 objetivos, necesidades y elementos necesarios para cumplir con estos
 objetivos.
- Dentro del proceso de coordinación del presente proyecto se encontró con una fuerte resistencia al cambio principalmente al proceso de comunicación, con gran parte del equipo de trabajo, esto puede ser verificado en el reporte de incidencias y correos electrónicos, observando de esta manera que la comunicación formal entre el coordinador y los lideres en su mayoría era unilateral; por lo cual se recomienda siempre tener un medio de comunicación alterno para garantizar que los objetivos del proyecto puedan llegar a cumplirse y la utilización de los sistemas formales para dejar constancia de la gestión que se está realizando.
- En vista que la metodología BIM es una metodología colaborativa, se concluye que la respuesta de los implicados en los proyectos es primordial, dentro del proyecto se presentaron una gran cantidad de retrasos, por falta de respuesta de los implicados.
- Se puede concluir que un modelado 3D, permite visualizar de mejor manera posibles problemas que pueden suscitarse en obra.
- Se puede concluir que el proceso de modelado y coordinación
 multidisciplinar es lo más acercado a la realidad a una construcción; esto en
 vista que todas las correcciones que se hacen en los modelos son las que se
 realizarían en obra para solventar las colisiones.

Se puede concluir que una simulación constructiva es una herramienta ideal
para determinación de flujos de efectivo para la correcta ejecución de los
proyectos y proporciona un claro detalle de como se utilizaran los recursos
dentro de la construcción.

Referencias (APA)

BIMForum. (2024). *Nivel de desarrollo especificación LOD*. Ecuador: BIMForum. 2024.

BIMLearning. (2021). Manual de nomenclatura de elementos BIM con Revit. Protocolo libre para la homogeneización de elementos. Incluyendo criterios de nomenclatura de documentos s/ISO 19650. España: BIMLearning.

buildingSMART. (2023). *Roles en organizaciones y proyectos que utilizan BIM*. España: building SMART Spanish Chapter.

BibLus. (s.f.) Clash matrix: a tool for BIM coordination, recuperado de https://biblus.accasoftware.com/en/clash-matrix-a-tool-for-bim-coordination/

BibLus (s.f.) What is BIM coordination and why it is important, recuperado de https://biblus.accasoftware.com/en/what-is-bim-coordination-and-why-it-is-important/

Anexo 1: PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS PORTANTES UPC EL CHAPARRAL 1 - TIPO A1 RUBROS CONTRACTUALES+MIGRADOS

DIRAC CVIL. 1 1 1 1 1 1 1 1 1		RUBROS CONTRA		RADOS		
PRIMITANES 1 100 1 100 1 100 1 100 1 1	Código	•	Unidad	Cantidad Reales	Precio unitario	Precio Total Real
10						155.751,36 23.598,46
Description Function on commenced and processes of the processes of complete of the processes of the proce	0.1		m2	1.136,17	2,40	2.726,81
Accessor of the care to the Charles on Charles of Stock of Commission, y cares a 1,0,0 1,000						1.417,39
December Company Com						0,00
Company Comp		maquina		*		0,00
Moderate						787,80 169,52
Society Text						170,57
A	53	Hormigón fc= 210 Kg/cm2 en muros, inc. Encofrado		79,85		18.326,37
A.1.1 Seasons de mensatia in execución. A.1.2 Restructura compression in highest por material del del sea control del del del del del del del del del de	۸1					54.808,59 3.112,30
A3 2 Reduce composition a reference con material and action 4.3 ASSESS DE REFERENCE ACTIVITIES AND ALLES PRINTING 4.3 ASSESS DE REFERENCE ACTIVITIES AND ALLES PRINTING 4.4 A	A1.1		m3	45,93		285,68
And 1. Sealers consequences on whateness con matter of measurements of the property of the pro						417,50
A CERTO DE REFUREZO, ESTINCTURAL VALLAS A 2. Main abstracedation, Fill 61 (6.1) sen balasis. A 2. Main abstracedation, Fill 61 (6.1) sen balasis. A 2. Main abstracedation, Fill 61 (6.1) sen balasis. A 2. Main abstracedation, Fill 61 (6.1) sen balasis. A 3. Process concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Process concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Process concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Process concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor concessor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor concessor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor concessor. A 3. Processor concessore set a sense balant bits of the processor concessor. A 3. Processor concessor concessor concessor concessor concessor. A 3. Processor concessor concessor concessor concessor concessor. A 3. Processor concessor concessor concessor concessor concessor concessor. A 3. Processor concessor concessor concessor concessor concessor concessor concessor. A 3. Processor concessor concessor concessor concessor concessor concessor. A 3. Processor concessor concessor concessor concessor concessor. A 4. Processor concessor concessor concessor concessor concessor concessor. A 4. Processor concessor concessor concessor concessor concessor. A 4. Proce						0,00 2.409,12
Accession Acce		ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURAL Y MALLAS				8.452,06
A23 Moles electrocotable PA35 (8.15) para paratible moles (1.15) para paratible (1.15) par						3.859,15 0,00
A2.5 Piesa coalezante de agent e e 2 Demn (1972) A3.1 Hompste nicksport for 1976 (print) 1971 (1974) A3.1 Hompste nicksport for 1976 (print) 1971 (1974) A3.1 Hompste nicksport for 1976 (print) 1971 (1974) A3.2 Hompste nicksport for 1976 (print) 1971 (1974) A3.3 Hompste nicksport for 1976 (print) 1971 (1974) A3.4 Hompste nicksport for 1976 (print) 1971 (1974) A3.4 Long the 1974 (1974) A3.5 Hompste To-2480 (print) 1974 (prin	A2.3	Malla electrosoldada R-335 (8.15) para rastrillo	m2	491,22	9,35	4.592,91
A.2.9 Persona connections due confurent spa STUP. — Harmin (50-ga). — U						<u>0,00</u> 0,00
A.1. Hermighe sciège for El Millegrant J 16 SPP 40% en zéclate A.2. Hermighe sciège for Schollighen (prochaige) intendance y miss de greenforche (prochaige) intendance y miss creatifile A.3. Hermigher (prochaige) Front (prochaige) Front de greenforche y miss de greenforche (prochaige) intendance y miss creatifile A.3. Hermigher (prochaige) Front (prochaige) Front de greenforche y miss de greenforche (prochaige) intendance y miss creatifile A.3. Hermigher (prochaige) Front (pr						0,00
A.13. Hermign To-Solitogran Directory Entertainty on taken de conversable model. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,			2	05.04	400.70	31.248,94
A3.3 Hornigot TroubRigorral on adeless 4.55 1		Hormigón ciclopeo r c=180kg/cm2 HS 60% P 40% en zocalos Hormigón f'c=240Kg/cm2 (Incluve Encofrado) en losa de cimentación				4.171,42 3.979,80
A.3.5. Hempie (C-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2		Hormigón f'c=240Kg/cm2 en cadenas				571,38
A.5.0. Hermignin Tro-24/Billy (mile functionals) on columnax y mura reardillo m3 17.5 (2) 25.10 (1) 25.10	A3.4		m2	59,68	26,56	1.585,10
A.8.1 Homigin For-Selficytion (For-Use) incontrated in visuals (1.11) (1	A3.5		m3	17,53		4.415,63
A.8.8 Hemping Inc.24/EX[Cont.2 on exciptions m3 2.98 21.0.29 A.8.1 Hemping margine en ejembration For 160kg/con2 m5 6.59 142.50 A.8.1 Hemping margine en ejembration For 160kg/con2 m6 6.59 142.50 A.1 Viguelas de arricetamiento con escalentella Tipo R283 para frostras hotocraniaes de m 0.00 17.70 A.1 Columnicas prehibicidad de arricotramiento fica margocateria y reatritio u 656.00 2.66 A.2 Columnicas prehibicidad de arricotramiento (spo VCS 4 9mm para namposteria (a L-2.30 m 0.00 28.22 A.3 Columnicas prehibicidad de arricotramiento (spo VCS 4 9mm para namposteria (a L-2.30 m 0.00 28.22 A.4 Petrolita de la columnica (a la columnica para notation (a la columnica para namposteria (a L-2.30 m 0.00 145.60 A.4 Petrolita de la columnica (a la columnica para namposteria (a L-2.30 m 0.00 145.60 4.44 4.45 4.44 A.5 Columnicas prehibicidad de arricotramiento (a la columnica para namposteria (a L-2.30 m 0.00 145.60 4.45 4.44 4.45 4	A3.6	Hormigón f'c=240Kg/cm2 en losa	m3	53,54	281,63	15.078,47
A3.9 Homogro emple en inspheritions (7-c-196/gibra) A4.1 Williams du protestamiento de l'inspherition (7-c-196/gibra) A4.2 Chicago Est permanente pro V-CO 4 Emm para responser la L-2-30 m. 0.00 17.706 m. 0.00 22.29 A4.3 Chicago Est permanente pro V-CO 4 Emm para responser la L-2-30 m. 0.00 22.29 A4.4 Chicago Est permanente pro V-CO 4 Emm para responser la L-2-30 m. 0.00 22.29 A4.5 Le cancelle controllogo para anniceramiento (pro V-CO 4 Emm para responser la L-2-30 m. 0.00 1.77						0,00 508,06
A4.2 Association for the company of	A3.9	Hormigón simple en replantillos f'c=180kg/cm2				939,08
Ad 2 Checke De 12 minor conservation						2.019,76
Ad. 2 Annual contraction of an accentance to pro VCS 4 derim para marquoster is 1-2-20. M. 2. Apr. (inclusive horrison). The (inclusive horrison) and contracted and extraction of the contraction of the c		mampostería				0,00
A.4.4. Politiciare formation para contacto seriris contingisto y columns A.4.4. Politiciare formation para contacto seriris contingisto y columns A.5. Consocian de zanisa de 0.4m para osterna y planta de tratamiento a máquina A.5. Excavación de zanisa de 0.4m para osterna y planta de tratamiento a máquina A.5. Excavación de zanisa de 0.4m para osterna y planta de tratamiento a máquina A.5. Excavación de zanisa de 0.4m para osterna y planta de tratamiento a máquina A.5. Excavación de zanisa de 0.4m para osterna y planta de tratamiento (a planta de consecuento máguina de consecuento máguina de consecuento máguina A.5. Excavación de zanisa de 0.4m para osterna y planta de tratamiento (a planta de consecuento máguina de consecuento de consecuento máguina de consecuento d	A4.2		u	656,00	2,86	1.876,16
A4.6 Polietiene Correct Comp para contracted or coloraneses m	A4.3		m	0,00	26,29	0,00
A5 DERAS MENORES	A4.4		m	0,00	1,79	0,00
A5.1 Excessoción de zanies de O-4m para resistentar y planta de tratamiento a máquina m. 3. 78.33. 9.54. A5.2 Excessoción de zanies de Co-7m para visua, pilota y lo bas de comentación, y zánien a m. 3. 78.33. 9.54. A5.3 Desiglos de material de excessoción m. 6. 6. 23. A5.4 Desiglos de material de excessoción m. 6. 23. A5.6 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano, impermeabilizated) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.6 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano, impermeabilizated) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.7 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano, impermeabilizated) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.8 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano, impermeabilizated) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.9 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano, impermeabilizated) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Acro de refutera en varialisa corrupadas lev-200 sigrim (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.2 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.3 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.2 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.2 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, cará y cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.1 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91. 212,44. A5.2 Hormigón frez-240/6g/mil (incluye Encortano) en cajas de revisión, m. 3. 2.91			u	1,00	143,60	143,60
A5.2 Excanción de zenjas de 0.2m para vigas, plintos y lo bas de cimentación, y zanjas a m3 78.33 9.34 A5.2 Primeiro compacidada na inequiana con material del selició m3 5.022 7.25 A5.5 Primeiro material maniero de compacida del selició m3 5.022 7.25 A5.6 Primeiro ample en replantituto for 1806/grm2 m3 2.21 12.24 A5.6 Primeiro ample en replantituto for 1806/grm2 m3 2.21 12.24 A5.6 Primeiro ample en replantituto for 1806/grm2 m3 2.21 12.24 A5.6 Primeiro ample en replantituto for 1806/grm2 m3 2.21 12.24 A5.6 Primeiro de grissias, sedimentador, lecho fibrantes y caldenta cerramiento. A5.6 Primeiro de grissias, sedimentador, lecho fibrantes y caldenta cerramiento. A5.6 Primeiro de grissias, sedimentador, lecho fibrantes y caldenta cerramiento. A5.6 Primeiro de grissias, sedimentador, lecho fibrantes y caldenta cerramiento. A5.7 Primeiro de grissias, sedimentador, lecho fibrantes y caldenta cerramiento. A5.8 Acros de referezo en varialis corrugados 19.22 Primeiro de ales m3 0.00 123.74 A5.9 Malta electrosolidada R-335 (8.15) A5.10 Trapa de cipa de revisión, corá y colorizado, corá y colorizado de la 19.50 A5.11 Trapa de cipa de revisión en hormagón con malta electrosolidada U 0.00 13.10 A5.12 Impermeditadador de casterna y planta de tratamiento (baldosa y junta PVC) A7.12 Impermeditadador de decidos y junta PVC) A7.12 Impermeditadador de bioque 40/2015 (507), 34/34 B1.1 ALBANILERÍA B1.1 ALBANILERÍA B1.1 ALBANILERÍA B1.2 ALBANILERÍA B1.2 ALBANILERÍA B1.3 Direttes principus acerca de refuerzo y hormagón for-210/grm2 B1.4 Bodio para venteras se belanda fortata B1.4 Bodio para venteras se belandada frontal B1.5 Contrapas de hormagón semple for-1800/grm2 (fincluye encofrado, acerca de refuerzo) B1.6 Contrapas de hormagón semple for-1800/grm2 (fincluye encofrado, acerca de refuerzo) B1.6 Contrapas de hormagón semple for-1800/grm2 (fincluye encofrado, acerca de refuerzo) B1.6 Direttes principus acerca de refuerzo B1.7 Allasado de pintos con heticólgeno B1.			m3	44,54	9,41	9.975,53 419,12
A.5.5 Dessiguis de material de execuación (m. 3)		Excavación de zanjas de 0-2m para vigas, plintos y/o losa de cimentación, y zanjas a				778,60
A5.6 Hormigon simple en replantition Er El Stüglern? A5.6 Hormigon in expert (circular percentation, impermeabilizante) en cajas de revisión. A5.7 Internas de grastes, serifimentador, lectro literate y calente certamiento. A5.8 A Cardo de refuezzo en munitias corruguidas y puez 200 de gras (provincia) de ales mais de cardo de refuezzo en munitias corruguidas y 22.00 de gras (provincia) de la 24.18 ft. 1.77 A5.9 Malta electrocolidada R-335 (8.15) A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino con malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Tapa de caja de revisión en hormágino en hormágino en malta electrosolidada u 0.000 13,100 A5.10 Marquestería de bicque 40.2001 (cm. 3.4Mpc m. 2.16 Mpc m. 2.16 Mp						364,60 501,83
A5.7 Homispin Free2406/gring (Incluye Fonchista) impremishizative in muro de ales m3 0.00 22374		Hormigón simple en replantillos f'c=180kg/cm2				902,03
A.5.7 Hormigotin Ca-20Rigotinn's (incompanies) (incomp	A5.6		m3	2,91	212,44	618,20
A5.8 Acer de refuerzo en varillas corrupadas (p-4200 (pc)(pcm/2 (provisión, corf y colocación) kg 2.421, 68 1,77	A5.7		m3	0,00	223,74	0,00
A5.10 Tapa de cata de revisión en hormajón con malla electrosoldada U		Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)	kg			4.286,37
A5.11 Tapa de trampa de grassa en acero		Malla electrosoldada R-335 (8.15) Tapa de caia de revisión en hormigón con malla electrosoldada				1.490,48 0,00
### ROUTECTURA ### 17.66 ### B1		Tapa de trampa de grasas en acero				0,00
B1.1 ALBANILERÍA m2 167.08 117.66 B1.2 Mampostería de bloque 40x20x10cm, 3.4Mpa m2 45.66 16.11 B1.2 Montes (chuya esco de de reluez o y bormigón fec-210kg/cm2) m 0.00 24.62 B1.4 Bordillo para ventanas de lachada frontal m 10.20 19.77 B1.5 Bordillo para ventanas de lachada frontal m 10.20 19.77 B1.6 Contrapiso de hormigón simple fo-180kg/cm2 (HE-6 cm (rampa 8%) piedra bola E-10cm. m 7.12 61.44 B1.6 Contrapiso de hormigón simple fo-180kg/cm2 (HE-6 cm (rampa 8%) piedra bola E-10cm. m2 37.60 23.35 B1.7 Allasad de piesos conhelicóptero m 0.00 36.55 B1.8 Bordillo tipo curreta de H.S. 210 kg/cm2 (HE-28cm, Ae-64cm, I=50cm) m 0.00 36.55 B2.1 Enlucido vertical tienterio m2 301.33 10.86 10.86 B2.2 Enlucido vertical tienterio m2 301.33 10.86 10.86 B2.2 Enlucido vertical tienterio m2 301.33	A5.12		m2	24,78	24,79	614,30
B1.1 Mamposteria de Dioque 4002/01/Crg. 3.4Mpa	B1					77.344,31 9.294,40
B13						2.950,63
B1.4 Bordillo para ventanas de fachada fontal						735,58 0,00
B1.5 Mesón de hormigón armado fo-210kg/cm2 (incluye encofrado, acero de refuerzo)						201,65
B1.7 Alisado de pisos con helicóptero m2 371,60 11,12 B1.8 Bordillo tipo cureta de H.5 210 kg/cm2 (H=28cm, A=64cm, I=50cm) m 0,00 36,55 B2 REVESTIMBENTOS DE PAREDES m2 0,00 36,55 B2.1 Entucido vertical exterior m2 301,33 10,98 B2.2 Entucido vertical exterior m2 65,44 9,41 B2.3 Entucido vertical interior m2 65,44 9,41 B2.4 Empaste para paredes interiores m2 65,44 9,41 B2.5 Empastes para paredes interiores m2 65,44 9,41 B2.6 Empastes para paredes exteriores m2 301,33 4,65 B2.5 Empastes para paredes exteriores m2 37,70 4,10 B2.5 Empastes para paredes exteriores m2 37,70 4,10 B2.5 Empastes para burnhados 4,65 B2.6 Pintura para interiores color blanco 4,93 B2.7 B2.8 Pintura para interiores color blanco 4,93 B2.9 Pintura para interiores color blanco 4,93 B2.9 Pintura salinada para turnhados exteriores de projemu color blanco (dos manos) m2 553,06 7,77 B2.10 Pintura esta para para exteriores color blanco 4,05 B2.11 Carámica nacional 30x00 dolor beige para paredes de baños savanderia m2 6,23 7 6,53 B2.12 Carámica nacional 30x00 dolor beige para paredes de cocina m2 6,23 7 6,53 B2.13 Carámica nacional 30x00 dolor beige para paredes de cocina m2 6,34 3,9,27 B2.14 Impermedalización de antepecho y domos de cubierta con chova m 162,01 5,75 B3.1 Carámica nacional 30x00 dolor beige para paredes de cocina m2 165,87 20,98 B3.3 Carámica nacional 30x00 dolor beige para piso de ingreso principal y gradas m2 28,31 29,33 27,48 B3.5 Carámica nacional 30x00 dolor beige para piso de ingreso principal y gradas m2 28,31 29,30 29,06 B3.5 Adoquin de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesa						437,45
B1.8 Bordillo tipo cuneta de H.S. 210 kg/cm2 (H=28cm, A=64cm, I=50cm) m 0,00 36,55	B1.6	Contrapiso de hormigón simple f'c=180kg/cm2 HE= 6cm (rampa 8%) piedra bola E=10cm.	m2	35,09	23,85	836,90
B2 REVESTIMIENTOS DE PAREDES B2.1 Enlucido vertical exterior m2 301,33 10,86 B2.2 Enlucido vertical interior m2 65,44 9,41 B2.3 Empaste para paredes exteriores m2 65,44 3,81 B2.4 Empaste para paredes exteriores m2 301,33 4,65 B2.5 Empaste para paredes exteriores m2 37,70 4,10 B2.5 Enlucido de filos y fajas interiores y exteriores m 67,24 6,13 B2.7 Bolaques enlucido con media cará E-10 -15 mm m 0,00 4,93 B2.8 Pintura para interiores color blanco, acabado mate (tres manos) m2 593,96 7,77 B2.9 Pintura estradada para turbados exteriores de gyspum color blanco (dos manos) m2 0,00 6,27 B2.10 Pintura elastomérica para exteriores color blanco y azul (dos manos) m2 6,33 7,77 B2.10 Pintura elastomérica para exteriores color blanco y azul (dos manos) m2 623,17 6,53 B2.11 Ende carácita carácita de carácita par	B1.7	Alisado de pisos con helicóptero	m2	371,60	11,12	4.132,19
B2.1 Enlucido vertical exterior m2 301,33 10,86 B2.2 Enlucido vertical interiores m2 65,44 9,41 B2.3 Empaste para paredes interiores m2 301,33 4,65 B2.4 Empaste para paredes exteriores m2 301,33 4,65 B2.5 Empaste para tumbados m2 301,33 4,65 B2.5 Empaste para tumbados m2 301,33 4,65 B2.6 Empaste para tumbados m2 301,33 4,65 B2.7 Enlucido de filos y fajas interiores volor blanco, acabado mate (fres manos) m2 530,66 7,77 B2.7 Botaquas enlucido con media cará E-10 -15 mm m 0,00 4,93 B2.8 Pintura estamienterores color blanco, acabado mate (fres manos) m2 530,66 7,77 B2.9 Pintura estamienteriores color blanco, acabado mate (fres manos) m2 0,00 6,27 B2.10 Cerámica nacional 30x030 color café daro para paredes de baños y lavandería m2 16,35 29,56 B2.11 Cer			m	0,00	36,55	0,00
B2.2 Enlucido vertical interior m2 65.44 9.41 B2.3 Empaste para paredes interiores m2 65.44 3.81 B2.4 Empaste para paredes exteriores m2 301,33 4.65 B2.5 Empaste para tumbados m2 37,70 4,10 B2.6 Enlucido de filos y fajas interiores y exteriores m2 37,70 4,10 B2.7 Enlucido de filos y fajas interiores y exteriores m2 37,70 4,10 B2.8 Enlucido de filos y fajas interiores y exteriores m2 65,44 6,13 B2.7 Enlucido de filos y fajas interiores y exteriores m3 67,24 6,13 B2.7 Enlucido de filos y fajas interiores y exteriores m3 67,24 6,13 B2.8 Fintura para interiores color blanco, acabado mate (tres manos) m3 6,00 6,27 B2.9 Pintura estinada para tumbados exteriores de gypsum color blanco (dos manos) m2 593,06 7,77 B2.9 Pintura estinada para tumbados exteriores de gypsum color blanco (dos manos) m2 623,17 6,53 B2.11 Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,56 B2.12 Cerámica nacional 30x60 color beige para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,56 B2.13 Barrederas de cerámica h=10 cm m 62,01 5,76 B2.14 Impermeabilizacion de antepecho y domos de cubiería con chova m 0,00 7,29 B3.1 Forsa m 10,00 7,29 B3.3 Forsa			m2	301 33	10.86	19.484,60 3.272,39
B2.4 Empaste para paredes exteriores m2 301,33 4,65 B2.5 Empaste para tumbados m2 37,70 4,10 B2.6 Empaste para tumbados m2 37,70 4,10 B2.6 Enfusido de filos y tajas interiores y exteriores m 67,24 6,13 B2.7 Bottaquas enfucido con media caña E=10 -15 mm m 0,00 4,93 B2.8 Pintura paria interiores color blanco, acabado mate (tres manos) m2 593,06 7,77 B2.9 Pintura satinada para tumbados exteriores de gypsum color blanco (dos manos) m2 593,06 7,77 B2.9 Pintura satinada para tumbados exteriores de gypsum color blanco (dos manos) m2 623,17 6,53 B2.11 Cerámica nacional 30,030 color café daro para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,66 B2.12 Cerámica nacional 30,030 color café daro para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,66 B2.12 Cerámica nacional 30,040 color beige para paredes de codina m2 8,43 39,27 B2.13 Barrederas de cerámica ha-10 cm m 162,01 5,75 B2.14 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova m 0,00 7,29 B3.1 Cerámica nacional 50,050 antideslizante color beige para piso m2 165,87 20,98 B3.2 Cerámica nacional 30,030 color café claro para pisos de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color café claro para pisos de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color café claro para pisos de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color beige para piso m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color beige para piso de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color beige para piso de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color beige para piso de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color beige para piso de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30,030 color beige para piso de baños m2 28,01 28,02 28,01 28,02 28,03 28,03 28,03 28,03 28,03 28,03 28,03 28,03 28,03						615,83
B2.5 Empaste para tumbados m2 37,70 4,10 B2.6 Enhusido de filos y fajas interiores y exteriores m 67,24 6,13 B2.7 Botaguas enlucido con media caña E=10-15 mm m 0,00 4,93 B2.8 Printura para interiores color blanco, acabado mate (tres manos) m2 593,06 7,77 B2.9 Printura salinada para tumbados exteriores de gypsum color blanco (dos manos) m2 0,00 6,27 B2.10 Printura elastomérica para exteriores color blanco y acabado mate (tres manos) m2 0,00 6,27 B2.10 Printura elastomérica para exteriores color blanco y azul (dos manos) m2 623,17 6,53 B2.11 Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,56 B2.12 Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de locana m2 8,43 39,27 B2.13 Barrederas de cerámica h-10 cm m1 62,01 5,75 B2.14 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova m 0,00 7,29 PS B3 PSOS S B3.1 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños m2 165,87 20,98 B3.2 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños m2 165,87 20,98 B3.3 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de ingreso y gradas m2 28,01 28,02 28,01 28,						249,34
B2.6 Enfunció de filos y fajas interiores y exteriores m 67.24 6.13						1.401,16 154,56
B2.7 Botaguas enlucido con media caña E=10 - 15 mm m 0.00 4,93 B2.8 Pintura para interiores color blanco, acabado mate (tres manos) m2 593.06 7,77 B2.9 Pintura elastomérica para exteriores celor planco y azul (dos manos) m2 0,00 6,27 B2.10 Pintura elastomérica para exteriores color blanco y azul (dos manos) m2 20,317 6,53 B2.11 Cerámica nacional 30x30 color caté claro para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,56 B2.12 Cerámica nacional 30x60 color beige para paredes de cocina m2 8,43 39,27 B2.13 Barrederas de cerámica he-10 cm m 162,01 5,75 B2.14 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova m 0,00 7,29 B3 PISOS PISOS PISOS PISOS PISOS B3.1 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños m2 165,87 20,98 B3.2 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de pare paredes de color manor paredes de cerámica en carea de ingreso y gradas m2 28,01 28,0	B2.6			67,24	6,13	412,18
B2.9 Pintura satinada para tumbados exteriores de gypsum color blanco (dos manos) m2 0.00 6.27		Botaguas enlucido con media caña E=10 - 15 mm	m			0,00
B2.10 Pintura elastomérica para exteriores color blanco y azul (dos manos) B2.11 Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de baños y lavandería B2.12 Cerámica nacional 30x30 color bejge para paredes de cocina B2.13 Barrederas de cerámica h=10 cm B2.13 Barrederas de cerámica h=10 cm B2.14 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova B3.1 PISOS B3.1 Cerámica nacional 50x50 antideslizante color beige para piso B3.2 Cerámica nacional 50x50 antideslizante color beige para piso B3.3 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños B3.4 Cerámica nacional 30x30 color deige para piso de ingreso principal y gradas B3.3 Cerámica nacional 30x30 color beige para piso de ingreso principal y gradas B3.4 Grantio tavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas B3.5 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesado) f'c=400kg/cm2 (incluye vereda) B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.5 Muebles aderos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" B4.8 Muebles deros de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.9 Cerámica nacional 50x50 obre filos filos para filos para cocina y baños B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC U 5.41 103,17 B4.10 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estruc						4.608,10 0,00
B2.11 Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de baños y lavandería m2 116,35 29,56 B2.12 Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de cocina m2 8,43 39,27 B2.13 Barrederas de cerámica h=10 cm m 162,01 5,75 B2.14 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova m 0,00 7,29 B3 PISOS B3 PISOS	B2.10	Pintura elastomérica para exteriores color blanco y azul (dos manos)	m2	623,17	6,53	4.069,32
B2.13 Barrederas de cerámica h=10 cm m 0,00 7,29 B3.14 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova m 0,00 7,29 B3 PISOS B3.1 Cerámica nacional 50x50 antideslizante color beige para piso m2 165,87 20,98 B3.2 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños m2 28,01 28,02 B3.3 Cerámica nacional 30x30 color beige para piso de ingreso principal y gradas m2 32,33 27,48 B3.4 Granito lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas m 316,20 6,21 B3.5 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesado) f'c=400kg/cm² (incluye vereda) m3 36,20 6,21 B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm² m2 0,00 29,06 B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm² m2 0,00 26,56 B4 ACABADOS B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) m2 147,65 24,46 B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.3 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1,5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura poma de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 B4.10 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2		Cerámica nacional 30x30 color café claro para paredes de baños y lavandería	m2		29,56	3.439,21
B3.1 Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova B3 PISOS B3.1 Cerámica nacional 50x50 antideslizante color beige para piso B3.2 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños B3.3 Cerámica nacional 30x30 color beige para piso de ingreso principal y gradas B3.4 Granito lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas B3.5 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesado) f*c=400kg/cm² (incluye vereda) B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f*c=350kg/cm² B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m² B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.1 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica B4.1 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica B4.1 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica						330,95 931,56
B3.1 Cerámica nacional 50x50 antideslizante color beige para piso m2 165.87 20,98 m3.2 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños m2 28,01 28,02 m2 28,02 m2 28,02 m2 32,33 27,48 m2 32	B2.14	Impermeabilización de antepecho y domos de cubierta con chova				0,00
B3.2 Cerámica nacional 30x30 color café claro para pisos de baños B3.3 Cerámica nacional 30x30 color beige para piso de ingreso principal y gradas B3.4 Granito lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas B3.5 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesado) f'c=400kg/cm2 (incluye verda) B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 B4. ACABADOS B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5'' B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC U 5,41 Cubierta de policarbonato (policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica	B3					7.116,82
B3.3 Cerámica nacional 30x30 color beige para piso de ingreso principal y gradas B3.4 Granito lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas B3.5 Granito lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas B3.5 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesado) f'c=400kg/cm2 (incluye vereda) B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5' B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado Cerramiento metalico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.1 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC U 5,41 Cubierta de policarbonato (policarbonato o policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica						3.479,95 784,84
B3.4 Granto lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas m 316,20 6,21 B3.5 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico pesado) f°c=400kg/cm2 (incluye verda) m2 0,00 29,06 B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f°c=350kg/cm2 m2 0,00 26,56 B4 ACABADOS B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) m2 147,65 24,46 B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5° m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2°x 3 mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica	B3.3	Cerámica nacional 30x30 color beige para piso de ingreso principal y gradas		32,33	27,48	888,43
B3.5 vereda) B3.6 Adoquin de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 m2 0,00 26,56 B4 ACABADOS B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) m2 147,65 24,46 B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC o 50mm de ventilación) Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica	B3.4	Granito lavado para juntas 5 cm de cerámica en área de ingreso y gradas		316,20	6,21	1.963,60
B3.6 Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2 m2 0,00 26,56 B4 ACABADOS B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) m2 147,65 24,46 B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica	B3.5		m2	0,00	29,06	0,00
B4.1 Cielo falso tipo Armstrong 60x60 (incluye estructura de soporte) B4.2 Cielo raso fibra mineral Armstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) m2 47,76 27,87 B4.3 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños B4.5 Muebles aéreso de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica		Adoquín de hormigón ornamental vibroprensado (tráfico ligero) f'c=350kg/cm2	m2	0,00	26,56	0,00
B4.2 Cielo raso fibra mineral Ármstrong 60x60 para humedad (incluye estructura de soporte) B4.3 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) no incluye empaste y pintura B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5' m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica			0	117.5-	04.10	16.906,60
B4.4 Cielo falso Gypsum para humedad (incluye estructura de soporte) no incluye empaste y pintura B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2'x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica						3.611,52 1.331,07
B4.4 Mesones de granito sobre mesón de hormigón para cocina y baños m 7,12 150,37 B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura pintura 6,69 161,44 B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2 3,87 107,29						0,00
B4.5 Muebles aéreos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,15 157,87 B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC u 5,41 103,17 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2 3,87 107,29		•				
B4.6 Muebles bajos de madera aglomerada laminada (melamínico) para cocina m 4,25 210,81 B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y m 6,69 161,44 B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC 50mm de ventilación) B4.11 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2 3,87 107,29						1.070,63 655,16
B4.7 Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5" m 32,64 220,51 B4.8 Barras de apoyo para baño de personal discapacitado u 1,00 40,69 B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y m 6,69 161,44 B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC 50mm de ventilación) Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2 3,87 107,29				4,25	210,81	895,94
B4.9 Cerramiento metálico con tubo galvanizado de 2"x 3mm, h=0,90 m incluye cimentación y pintura B4.10 Domo de cubierta (vidrio templado de 6mm incluye malla (100x100x6) mm y tubo PVC 50mm de ventilación) B4.11 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2 3.87 107.29		Pasamanos de acero inoxidable para grada D=1.5"	m		220,51	7.197,45
B4.9 pintura						40,69
B4.10 50mm de ventilación) U 5,41 103,17 103,17	B4.9	pintura	m	6,69	161,44	1.080,03
Summ de ventilacion) R4 11 Cubierta de policarbonato (policarbonato alveolar gris de 8mm, incluye estructura metálica m2 3.87 107.29	B4.10		u	5,41	103,17	558,44
B4.12 Rejilla pared de ventilación persiana PVC 20x20 cm u 4,00 12,56		y tensores)				415,43 50,24

UVC B UVC B UVC D

B5	PUERTAS, CERRADURAS Y VENTANAS				17.957,97
B5.1	Puerta principal doble batiente de vidrio templado e=10 mm color gris (incluye cerradura y	u	1,00	1.659,16	1.659,16
B5.2	accesorios de montaje) Puerta 0.70m tamborada de melamínico batiente e= 36 mm, color café obscuro con	u	0,00		0,00
	cerradura de seguridad Puerta 0.90m tamborada de melamínico batiente e= 36mm, color café obscuro con				
B5.3	cerradura de seguridad Puerta 1.00m tamborada de melamínico batiente e= 36 mm, color café obscuro con	u	0,00	235,77	0,00
B5.4	cerradura de seguridad	u	0,00	256,51	0,00
B5.5	Puerta metálica 0.90 m de tol para exteriores (láminas de tol de 1,2mm y vidrio templado 6mm, incluye cerradura tipo llave-llave)	u	3,00	318,96	956,88
B5.6	Puerta metálica 1.00 m de tol para exteriores (láminas de tol de 1,2mm y vidrio templado	u	2,00	337,86	675,72
B5.7	6mm, incluye cerradura tipo llave-llave) Puerta metálica 0.90 m de seguridad para rastrillo	u	0,00	1.577,08	0,00
B5.8	Puerta metálica 0.90 m con tubo cuadrado para cuarto de generador y bombas	u	0,00	179,72	0,00
B5.9	Ventanas fijas y proyectables de aluminio y vidrio (aluminio natural y vidrio claro de 6mm)	m2	24,95	111,21	2.774,13
B5.10	Ventanas corredizas de aluminio y vidrio (aluminio natural y vidrio claro de 6mm)	m2	3,41	86,08	293,53
B5.11	Ventana fija de aluminio y vidrio (aluminio natural y vidrio claro 6mm) oficina y sala de reuniones	m2	8,86	72,33	640,84
B5.12	Cortina de baño de aluminio y acrílico, abatible doble hoja para duchas	m2	3,00	115,10 313,61	345,30
B5.3 B5.4	Puerta de Madera solida hoja simple (2.10x0.70)+b24 Puerta de Madera solida hoja simple (2.10x0.90)+b24	u u	5,00 13,00		1.568,05 5.004,48
B5.5	Puerta de Madera solida hoja simple (2.10x1.00)+b24	u	1,00		421,77
B5.11 B5.20	Puerta metálica cuarto de máquinas de (2,10x0,90) Vidrio templado esmerilado para duchas (incluye puertas)	u m2	1,00 7,98		179,37 3.438,74
B6	EXTERIORES	1112	7,50	430,32	1.679,85
B6.1	Basureros metálicos	u	2,00		323,78
B6.2 B6.3	Bancas ornamentales Encespado para exteriores	u m2	2,00 0,00		694,70 0,00
B6.4	Arborización exterior, vegetación alta (incluye sembrado)	u u	0,00		0,00
B6.5	Arborización exterior, vegetación baja (incluye sembrado)	u	0,00	23,03	0,00
B6.6 B6.7	Jardinera Pintura para parqueaderos	m m	0,00 41,31	104,23 4,69	0,00 193,74
B6.8	Topes de piso para parqueaderos	u	4,00		128,68
B6.9	Templete cívico recubierto de grano lavado	u	1,00		338,95
B6.10 B7	Limpieza final de la obra MARCA PAÍS	m2	0,00	2,11	0,00 4.904.07
B7.1	Pintura elastomérica para isotipo	m2	19,59	8,42	164,95
B7.2	Letrero corpóreo y logos en caucho publicitario de 3 cm	m2	2,80	1.214,75	3.401,30
B7.3	Letras corpóreas en tol galvanizado e=1mm. Profundidad 5cm con esmalte sintético automotriz	u	1,00	1.337,82	1.337,82
C1	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS SISTEMA DE AGUA POTABLE				14.802,42
C1.1	Tubería PVC U/R 1/2"	m	176,83	3,16	5.297,43 558,78
C1.2 C1.3	Tubería PVC U/R 3/4" Tubería PVC U/R 1"	m m	37,34	4,85 6,92	181,10 8 93
C1.4	Tubería PVC U/R 1 1/4"	m	1,29 46,29	10,31	8,93 477,25
C1.5 C1.6	Tubería PVC U/R 1 1/2" Tubería PVC U/R 2"	m m	0,00		0,00 0,00
C1.7 C1.8	Tubería PVC de pvcp de 75 mm pegable 1,25 Mpa	m	0,00 28,00	21,41	0,00 679,28
C1.9	Punto de aqua PVC roscable 1/2" Cámara de aire de 1/2"	pto u	6,00	5,63	33,78
C1.10 C1.11	Válvula de Control D= 1/2" Válvula de Control, D= 1 "	u u	5,00 0,00	14,42 28,74	72,10 0,00
C1.12	Válvula de Control, D= 1 1/2"	u	0,00	52,55	0,00
C1.13	Tanque precargado para hidroneumático de 500 litros Electrobomba centrífuga horizontal de 2,5 Hp 220 V/1F (incluye instalación y accesorios	u	1,00		
C1.14 C1.15	de instalación)	u	0,00		0,00 533,63
5005	Tablero de control eléctrico para dos bombas de 2,5 Hp 220 Volt/1F Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico.	m u	1,00 6,00	118,84	713,04
5023 5052	Pozo de Revisión h=0,80-2m Tubería de 75 de PVC tipo B	u m	1,00 3,85		626,33 29,91
C2	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS	m			2.899,62
C2.1 C2.2	Desagües PVC 50mm Tipo B (Incluye accesorios) Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto pto	11,00 5,00		
C2.3	Punto de ventilación sanitaria de 50 mm	pto	4,00	21,75	87,00
C2.4 C2.5	Rejilla de 50 mm Rejilla de 110 mm	u u	0,00		
C2.6	Tubería de 50 mm de PVC de ventilación Tubería de 50 mm de PVC tipo B	m m	14,26 26.19	5,06 6.16	72,15 161 31
C2.8	Tubería de 110 mm de PVC tipo B	m	79,20	9,12	722,32
C2.9 C2.10	Tubería de 75 MM de PVC de ventilación Tubería de 160 mm de PVC tipo B	m m	0,00		0,00 0,00
C2.11	Pozo absorbente de diámetro 1,00 encamisado con tubería perforada estructurada de	m	0,00		0,00
C2 12	PVC de 975 Rasanteo de zanja	m2	58,51	0,91	53,25
C2.13 C2.14 C2.15	Cama de Arena	m3	11,70	10,74	125,68
C2.14	Punto de desagüe de pvcp aislado de 2º para drenaje de condensación de aire Tubería de desagüe de pvcp aislado de 2º para drenaje de condensación de aire SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS	pto m	11,00 28,26	23,23	656,38
C3 C.3.1	SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS Extintor PQS de 10 lb	u	6,00		1.692,16 331,26
C.3.2 C.3.3	Extintor CO2 de 10 lb	u	3,00 1,00	171,21	513,63
C.3.3	Extintor tipo K, 2.5 gal. PIEZAS SANITARIAS	u			847,27 4.913,21
C.4.1	Inodoro (incluye instalación) Lavamanos (incluye instalación)	u	6,00	132,35	794,10
C.4.2 C.4.3	Urinario (incluye instalación)	u u	7,00 2,00	254,29	1.429,82 508,58
C.4.4 C.4.5	Fregadero de cocina (incluye instalación) Llaves de jardín	u u	1,00 4,00		
C.4.6	Ducha eléctrica de 1/2" de 5000 Watts/110Volt	ü	5,00	71,04	355,20
C.4.7 C.4.8	Válvula de ducha sencilla Sistema de filtro de agua	u u	5,00 1,00		1.305,71
C.5. C.5.1. C.5.2.	DERROCAMIENTOS Picado y resane en pared para instalaciones	m	0,00		0,00
	,ano on paroa para motandormo	ü	0,00	9,70	0,00

UVC B UVC B UVC B UVC B

UVC D UVC D UVC D

UVC B

	INSTALACIONES ELECTRICAS				42.251,40
D1	MEDIA TENSIÓN Provisión e instalación de todos los herrajes y elementos de derivación de medio voltaje.				6.918,88
D1.1	Incluye:	glb	0,00	11.218,06	0,00
D1.2	Malla de puesta a tierra de la derivación de medio voltaje incluye: cable Nº 2 AWG	alb	0,00	907,30	0,00
	desnudo, varillas y sueldas exotérmicas.	glb	•		
D1.3	Malla de puesta a tierra para el transformador Transformador monofásico de 37.5 KVA. Voltaje nominal primario: 13800 V. Salida de	glb	1,00	907,30	907,30
D1.4	bajo voltaje trifásico 240/120 V. Grupo de conexión Dyn5. Derivaciones en el lado primario Malla de puesta a tierra de sistema normal incluye: cable Nº 2 AWG desnudo, Compuesto	u	1,00	3.352,50	3.352,50
D1.5	Malla de puesta a tierra de sistema normal incluye: cable N	glb	0,00	1.621,56	0,00
D1.6			1.00	2.250.00	2.250.00
D1.6 A-7	Proyecto eléctrico incluye: entrega, aprobación y coordinación de construcción con C-NEL	u	1,00 2,00	2.250,00	2.250,00 275,92
A-7 A-8	TUBERÍA METÁLICA RÍGIDA DE SECCIÓN 4" CON UNIONES CODOS METÁLICOS RÍGIDOS DE SECCIÓN 4"	u u	1,00	137,96 98,15	98,15
A-9	REVERSIBLE PARA TUBO METÁLICO DE SECCIÓN 4"	u	1,00	35,01	35,01
D2	TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Provisión e instalación del Tablero de distribución principal TDP mediciones referenciales				5.308,75
D2.1	150cm de alto x 80cm de ancho y 30cm de profundidad incluye: interruptores	u	0,00	2.134,00	0,00
D2.2	Provisión e instalación del Tablero de distribución de aire acondicionado mediciones	u	1,00	2.484,00	2.484,00
	referenciales 150cm de alto x 80cm de ancho y 30cm de profundidad incluye: interruptores Provisión e instalación del Tablero de transferencia automática para 37.5kVA -225A	u		2.404,00	2.404,00
D2.3	medidas: 60 x40x20cm	u	1,00	2.824,75	2.824,75
D3	ALIMENTADORES ELECTRICOS TABLEROS PRINCIPALES				2.272,68
D3.1	Provisión e instalación del Alimentador Eléctrico №: 2(1/0TTU)+1/0TTU+1/0 Cu. Desn.	m	0,00	63,13	0,00
	desde el TRAFO hasta TTA. Provisión e instalación del Alimentador Eléctrico Nº: 2(1/0TTU)+1/0TTU+2Cu. Desn.				
D3.2	desde el TTA hasta TDP.	m	36,00	63,13	2.272,68
D4	ALIMENTADORES ELECTRICOS TABLEROS SECUNDARIOS			·	0,00
D4.1	Provisión e instalación del Alimentador Eléctrico Nº: 2(6THHN)+6THHN+8Cu. Desn. En manguera PVC 1 1/4" desde el TDP hasta STD.1	m	0,00	15,50	0,00
D10	Provisión e instalación del Alimentador Eléctrico Nº: 2(8THHN)+8THHN+10Cu. Desn. En	_	0.55		
D4.2	manguera PVC 1 1/4" desde el TDP hasta TAB/REG.	m	0,00	9,75	0,00
D4.3	Provisión e instalación del Alimentador Eléctrico №: 2(8THHN)+8THHN+10Cu. Desn. En	m	0,00	9,75	0,00
	manguera PVC 1 1/4" desde el TDP hasta STD/BOM. Provisión e instalación del Alimentador Eléctrico Nº: 2(4THHN)+4THHN+6Cu. Desn. En				
D4.4	manguera PVC 1 1/4" desde el TDP hasta TAB/A.A	m	0,00	18,91	0,00
D5	PUNTOS ELÉCTRICOS VOLTAJE NORMAL				6.468,72
D5.1 D5.2	Punto para iluminación normal Punto para iluminación exterior	pto pto	66,00 5,00	41,08 51,41	2.711,28 257,05
D5.3	Punto de interruptor conmutado	pto	12,00	31,32	375,84
D5.4	Punto de interruptor simple	pto	11,00	32,30	355,30
D5.5 D5.6	Punto de interruptor doble Punto de tomacorriente doble normal polarizado	pto pto	7,00 45,00	28,35 41,95	198,45 1.887,75
D5.7	Punto Tomacorriente dobie normal polarizado	pto	4,00	56,31	225,24
D5.8	Punto para secador de mano, tomacorriente doble normal polarizado incluye: conductor	pto	4,00	44,64	178,56
	THHN 2X12, tubería, cajetines, cintas, abrazaderas, tornillos etc.	pto	1,00	,	
D5.9	Punto para duchas: conductor THHN 2X10 +14, tubería , cajetines , cintas, abrazaderas, tornillos etc.	pto	5,00	55,85	279,25
D6	PUNTOS ELÉCTRICOS VOLTAJE REGULADO				709,60
D6.1	Punto de tomacorriente doble regulado polarizado	pto	16,00	44,35	709,60
D7 D7.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Luminaria tipo ojo de buey FLAT 18 Watt LED	u	14,00	28,97	955,67 405,58
D7.2	Luminaria 60x60 con rejilla parabólica aluminio brillante empotrable equipada 2x18W	u	0,00	65,58	0,00
D7.3 D7.4	Luminaria hermética de policarbonato 2x18 Watt LED	u	5,00	48,22	241,10
D7.5	Luminaria tipo dicroico 6 Watt LED Luminaria hermética tipo barco aplique de pared para exterior 15 Watt LED	u u	0,00 5,00	49,97 28,09	0,00 140,45
D7.6	Luminaria hermética tipo barco aplique de pared para interior 5 Watt LED	u	6,00	28,09	168,54
D7.7	Luminaria ornamental floral tipo hongo 150W incluye poste metálico	u	0,00	557,09	0,00
D8 D8.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS Interruptor simple 15A.120V	u	10,00	10,78	635,53 107,80
D8.2	Interruptor doble 15A.120V	u	4,00	11,73	46,92
D8.3	Interruptor conmutado 15A.120V	u 	7,00	12,61	88,27
D8.4 D8.5	Tomacorriente doble polarizado normal Tomacorriente doble polarizado regulado	u u	40,00 14,00	5,46 11,04	218,40 154,56
D8.6	Tomacorriente bifásico 220V	ű	2,00	9,79	19,58
D9 D9.1	TABLEROS ELÉCTRICOS, PROTECCIONES Y CANALIZACIÓN Provisión e instalación del Tablero tipo SD-QOL-30F.	u	1,00	232,91	747,84 232,91
D9.1 D9.2	Provision e instalación del Tablero tipo SD-QOL-30F. Provisión e instalación del Tablero Control de Luces TCL	u	1,00	56,46	232,91 56,46
D9.3	Provisión e instalación del Interruptor termomagnetico Qovs 1P 20A	u	14,00	12,87	180,18
D9.4 D9.5	Provisión e instalación del Interruptor termomagnetico Qovs 1P 32A Provisión e instalación del Interruptor termomagnetico Qovs 1P 40A	u	7,00 5,00	12,87 13,37	90,09 66,85
D9.6	Provisión e instalación del Interruptor termomagnetico Qovs 1P 40A Provisión e instalación del Interruptor termomagnetico Qovs 2P 40A	u	2,00	24,12	48,24
D9.7	Provisión e instalación del Interruptor termomagnetico Qovs 2P 50A	u	3,00	24,37	73,11
D9.8 D10	Provisión e instalación del Canaleta metálica ranurada de 100x50x2400mm	m	0,00	28,46	0,00
	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRE ACONDICIONADO Provisión e instalación del conductor №: 2(8THHN)+10Cu. Desn. INCLUYE: Manquera BX				0,00
D10.1	en Funda sellada de 1"	m	0,00	14,11	0,00
D10.2	Provisión e instalación del conductor Nº: 2(10THHN)+12Cu. Desn. INCLUYE: Manguera	m	0,00	12,14	0,00
D11	BX en Funda sellada de 1" GENERACIÓN		5,00	,	14.049,27
D11.1	Generador de Energía bifásico de 37,5 KVA. Voltaje: 220/110V.lncluye: Cargador de	u	1,00	14.049,27	14.049,27
D12	UPS				2.008,50
D12.1 D12.2	Suministro de UPS 3 KVA bifásico. Tablero eléctrico PDU centro de datos	u	0,00 1,00	4.249,65 2.008,50	0,00 2.008,50
D13	ENLACE ENTRE UPC Y ECU 911	u			608,50
D13.1	Circuito eléctrico 2(10THHN)+12Cu. Desn. INCLUYE: Manguera BX en Funda sellada de	m	50,00	12,17	608,50
Q2	BAJA TENSIÓN Conductor de cobre desnudo semi-duro, de 7 hilos, calibre Nº 2 AWG.	m	38,00	6,22	1.567,46 236,36
Q2 Q3	Varillas de puesta a tierra tipo Copperweld de 1.8 m x 16 mm. de diámetro interior.	u	4,00	28,15	112,60
Q4	Soldadura cadweld para malla de puesta a tierra, cable Nº 1/0 Cu. AWG.	u	35,00	18,24	638,40
Q5	Gem químico para el mejoramiento del sistema de malla de puesta a tierra.	fundas	10,00	58,01	580,10

UVC D UVC D UVC D

UVC D UVC D UVC D UVC D

	LOOMINIO A CIONED	I			22.257.52
E1	COMUNICACIONES SISTEMA DE CCTV				20.957,56 3.591,13
E1.1	Punto para Cámara IP tipo bala	pto	5,00	265,55	1.327,75
E1.2 E1.3	Punto para Cámara IP mini domo Rack 24 UR, 1.2MTde Distribución Armado-Cerrado	pto	3,00 0,00	265,55 970,40	796,65 0,00
E1.4	Patch cord F/UTP Categoría 6A 7 ft	u	12,00	45,04	540,48
E1.5	Patch cord F/UTP Categoría 6A 3 ft	u	25,00	37,05	926,25
E2 E2.1	SISTEMA VOZ Y DATOS Punto de cableado estructurado CAT 6A	pto	13,00	267,01	6.567,72 3.471,13
E2.2	Derivación a tierra aislada THHN no.6	m	40,00	7,24	289,60
E2.3	Tendido de fibra óptica	m	50,00	8,91	445,50
E2.4 5.05	Patch Panel completo categoría 6A de 16 puertos Rack cerrado de piso 42 UR	u u	1,00 1,00	478,30 1.565,53	478,30 1.565,53
E2.3	Patch Panel completo categoría 6A de 24 puertos	u	1,00	317,66	317,66
E3	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				7.114,98
E3.1 E3.2	Central de alarma de Incendios direccionable con Teclado Provisión e instalación de Detector de Humo	u	1,00 14,00	1.275,60 105,31	1.275,60 1.474,34
E3.3	Provisión e instalación de Estación Manual de Incendio	u	3,00	115,39	346,17
E3.4	Provisión e instalación de Luz Estroboscópica con Sirena	u	4,00	97,19	388,76
E3.5 E3.6	Provisión e instalación del Kit de alimentación 12 VDC 5 Amp Punto detector de humo	u pto	0,00 14,00	156,09 105,54	0,00 1.477,56
E3.7	Punto estación manual de incendio	pto	3,00	132,68	398,04
E3.8	Punto luz estroboscópica	pto	4,00	94,53	378,12
E3.9 E3.10	Capacitación, Configuración y Programación del Sistema Lámparas de aviso de salida	u	1,00 5,00	394,95 42,94	394,95 214,70
E3.10	Lámparas de aviso de salida Lámparas de emergencia automáticas	u	9,00	42,94	427,86
0,007	MÓDULO DE AISLAMIENTO	u	4,00	84,72	338,88
E4 E4.1	VIDEO VIGILANCIA ENTRE UPC Y ECU 911 Cámara tipo domo exterior PTZ	u	0,00	2.287,35	0,00 0,00
E4.1	Poste metálico con caja eléctrica y de datos	u	0,00	3.619,50	0,00
E4.3	Computador PC de escritorio (incluye CPU, pantalla)	u	0,00	1.287,50	0,00
E4.4	Joystick Constituted and a few and a second	u	0,00	679,17	0,00
E4.5	Conectividad por cámara anual ACOMETIDA Y VIDEO PROYECCIÓN	u	0,00	1.718,75	0,00 0,00
E5.1	Punto de video	pto	0,00	61,55	0,00
E5.2	Cable de video VGA (7.5m)	u	0,00	78,28	0,00
E5.3 E5.4	Tótem de comunicaciones Acometida de telecomunicaciones	u m	0,00	42,11 33,99	0,00 0,00
E5.5	Punto de TV	pto	0,00	45,33	0,00
E5.6	Cable coaxial RG59/RG6	m	0,00	3,15	0,00
2,02	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS LECTORA DE PROXIMIDAD CON BIOMETRICO	u	1,00	890,56	3.035,93 890,56
2,02	TARJETA DE PROXIMIDAD	u	2,00	3,40	6,80
2,04	CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA	u	1,00	183,58	183,58
2,05 2,07	PULSANTE NO TOUCH CONTROLADORA DE PUERTAS	u	1,00 1,00	116,69 1.838,30	116,69 1.838,30
2,07	CANALIZACION ELECTRONICA	u	1,00	1.000,00	647,80
3,02	Caja de Revisión 60x60 cm	u	5,00	129,56	647,80
	EQUIPAMIENTO MECÁNICO Suministro e instalación de Unidad evaporadora tipo cassette con capacidad de				15.666,67
F1	enfriamiento de 18kbtu/hr; consumo eléctrico 1.9kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador, filtro deshidratador y visor)	u	4,00	1.775,26	7.101,04
F2	Suministro e instalación de Unidad evaporadora tipo cassette con capacidad de enfriamiento de 36kbtu/hr; consumo eléctrico 4,2kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador, filtro deshidratador y visor)	u	1,00	2.114,22	2.114,22
F3	Suministro e instalación de Unidad evaporadora tipo fanocil con capacidad de enfriamiento de 12 kbtu/hr; consumo eléctrico 1.3kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador, filtro deshidratador y visor)	u	0,00	1.452,52	0,00
F4	Suministro e instalación de Unidad evaporadora tipo fancoil con capacidad de enfriamiento de 18 kbtu/hr, consumo eléctrico 1.9kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador, filtro deshidratador y visor)	u	0,00	1.533,13	0,00
F5	Acometida para Instalación de Unidad evaporadora tipo Split de pared con capacidad de enfriamiento de 9kbtu/hr; consumo eléctrico 0.9kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador)	u	0,00	105,79	0,00
F6	Acometida para Instalación Unidad evaporadora tipo Split de pared con capacidad de enfriamiento de 12 kbtu/hr; consumo eléctrico 1.2kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador)	u	0,00	105,79	0,00
F7	Acometida para Instalación Unidad evaporadora tipo Split de pared con capacidad de enfriamiento de 18 kbtu/hr; consumo eléctrico 1.9kw; 208-230 / 1 / 60. incluye (soporte para evaporador y condensador)	u	0,00	105,79	0,00
F8	Suministro e instalación Tubería de cobre diámetro 5/8", aislamiento térmico 5/8" x 1/2", varilla de soldadura al 15% plata.	m	18,00	14,93	268,74
F9	Suministro e instalación de Tubería de cobre diámetro 3/8", aislamiento térmico 3/8" x	m	18,00	12,70	228,60
	1/2", varilla de soldadura al 15% plata. Suministro e instalación de Tubería de cobre diámetro 1/2", aislamiento térmico 1/2" x				
F10	1/2", varilla de soldadura al 15% plata. Suministro e instalación	m	152,00	13,12	1.994,24
F11	Suministro e instalación de Tubería de cobre diámetro 1/4", aislamiento térmico 1/2" x	m	152,00	10,68	1.623,36
F12	1/2", varilla de soldadura al 15% plata. Suministro e instalación de Unión de cobre de 5/8"	u	0,00	4,00	0,00
F13	Suministro e instalación de Unión de cobre de 1/2"	u	0,00	4,01	0,00
F14 F15	Suministro e instalación de Unión de cobre de 3/8" Suministro e instalación de Codo cobre 5/8"	u u	0,00 0,00	3,81 4,12	0,00 0,00
F16	Refrigerante r410a	lb	12,04	7,67	92,35
F17	Suministro e instalación de Sistema de drenaje	u	0,00	9,81	0,00
F18 F19	Suministro e instalación de cable concéntrico 3 x 18 AWG Suministro e instalación de Cable sucre 2 x 16 awg (para control entre equipos)	m m	220,00 0,00	2,56 2,35	563,20 0,00
F20	Suministro e instalación de cable sucre 3 x 12 awg (para fuerza entre equipos)	m	250,00	3,40	850,00
F21	Suministro e instalación de cable sucre 4 x 14 awg (para control entre equipos)	m	91,00	3,40	
F22 F23	Suministro e instalación de difusor de inyección 12" x 12" con damper Suministro e instalación de ducto flexible diam 6" con aislamiento térmico	u u	0,00 0,00	43,86 5,23	0,00 0,00
F24	Suministro e instalación de ducto flexible D= 8" con aislamiento térmico	u	0,00	5,85	0,00
F25 F26	Suministro e instalación de ducto flexible D= 4" sin aislamiento térmico Suministro e instalación de rejilla retorno 6" x 6"	u	10,00	5,02 12,97	50,20 0,00
F26	Suministro e instalación de rejilla retorno 6" x 6" Suministro e instalación de rejilla retorno 16" x 16" con damper	u u	0,00	12,97 54,56	0,00
F28	Suministro e instalación de louver de aire 6"x6"	u	4,00	22,15	88,60
F29	Suministro e instalación de ductos de tol galvanizado sin aislamiento térmico incluye (soportes	kg	0,00	4,87	0,00
F30	Suministro e instalación de ductos de poliisocianurato recubierto con aluminio gofrado por	-	0,00	6,53	0,00
F30 F31	ambas caras, incluye (soportes para ductos).	kg	1,00	96,38	96,38
F31 F32	VE-01: Extractor de Olores de Techo; CAUDAL 100CFM@0,05"SP; 28W; 120 / 1 / 60. Suministro e instalación de tubería de PVC de 110 mm	u m	1,00 0,00	96,38 7,30	96,38 0,00
F33	Suministro e instalación de campana extractora de 76x50x8cm; 110/1/60 (125w); caudal	u	1,00	286,34	286,34
F34	220 m3/hr Suministro e instalación de base metálica chanel galvanizado en caliente (7.5m x 0.7m)	u	0,00	471,39	0,00
г 34	Cummistro e instalación de base metalica chaffet galvanizado en callente (7.5m x 0.7m)	L u	0,00	47 1,39	0,00

UVC D UVC D

UVC D

UVC D UVC D UVC D UVC D

UVC D

	AMBIENTAL (SEGURIDAD INDŲSTRIAL)				6.250,57
G1	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN				2.921,75
G1.1	Afiches informativos	u	30,00	2,35	70,50
G1.2	Letrero de obra 2.4 x 4.8m	u	1,00	1.504,13	1.504,13
2	Cinta de señalización	m	1.500,00	0,48	720,00
6	Area de almacenamiento de combustible incluye cubeto	m2	6,00	73,54	441,24
7	Kit para derrames	u	1,00	185,88	185,88
G2	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN				1.677,97
G2.1	Agua para control de polvo	m3	100,00	11,77	1.177,00
G2.2	Cerramiento provisional de yute	m	86,80	5,29	459,17
G2.3	Plástico para cubrir material	m2	20,00	2,09	41,80
G3	PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS				251,07
G3.1	Baterías sanitarias portátiles	mes	0,00	317,34	0,00
G3.2	Separación y clasificación de residuos	u	1,00	251,07	251,07
G4	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS				184,73
G4.1	Botiquín de primeros auxilios	u	1,00	74,31	74,31
G4.2	Extintor ABC	u	2,00	55,21	110,42
G5	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				1.215,05
G5.1	Cintas de señalización con barreras móviles	m	0,00	101,06	0,00
G5.2	Conos de seguridad reflectivos	u	4,00	25,22	100,88
G5.3	Señalización de seguridad tipo caballete 0.60 x 1,20	u	1,00	162,62	162,62
G5.4	Charlas de capacitación al personal (manejo ambiental y seguridad industrial) - Dos Fases	u	3,00	148,65	445,95
16.00	Señalizacion de seguridad formato A4	ů	20,00	25,28	505,60

UVC D UVC D UVC D

UVC D

	RUBRO	S NUEVOS			
Código	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRA CIVIL ESTRUCTURA				145.467.07 119.551,20 7.232,49
RN-B-ES-9	ACERO DE REFUERZO. ESTRUCTURAL Y MALLAS Malla electrosoldada R-524 (10x15)	m2	142,70	14,90	7.232,49 2.126,23
RN-B-ES-11	Vigas prefabriocadas electrosoldadas tipo V1 para estructurass de alta resistencia y seguridad	m	100,04	7,45	745,30
RN-B-ES-12	Vigas prefabriocadas electrosoldadas tipo V2 para estructurass de alta resistencia y	m	292,50	8,11	2.372,18
RN-B-ES-13	seguridad Vigas prefabriocadas electrosoldadas tipo V9 para estructurass de alta resistencia y	m	91,48	21,74	1.988,78
	seguridad HORMIGONES			,	112.318,71
RN-B-ES-14	Mamposteria de muros armados prefabricados resistencia 10 MPA, para estructuras de alta resistencia y seguridad	m2	475,93	136,24	64.840,70
RN-B-ES-15	Dinteles prefabricados de hormigon, para estructuras de alta resistencia y seguridad	m	66,72	42,43	2.830,93
RN-B-ES-16	Recubrimientos para muro armados prefabricados en interiores y exteriores, para estructuras de alta resistencia y seguridad	m2	976,12	27,85	27.184,94
RN-B-ES-19	Pavimento Rígido Mr 3.5 Mpa, Parqueaderos ARQUITECTURA	m3	54,67	319,41	17.462,14 25.915,87
	ALBAÑILERÍA				264,87
		u	1,00	120,71	120,71
RN-B-AR-13	Terminado escobillado de caminerías y parqueaderos REVESTIMIENTOS DE PAREDES	m2	45,05	3,20	144,16 333,59
RN-B-AR-7	Cenefa de 5 cm en baños	m	34,33	7,65	262,62
RN-B-AR-17	Pintura Epóxica	m2	3,02	23,50	70,97
	PISOS				12.645,81
RN-B-AR-8	Impermeabilizacion de terrazas con pintura y malla (3 manos)	m2	132,17	22,00	2.907,74
RN-B-AR-10	Revestimiento con grano lavado con junta de vidrio (provisión y colocación)	m2	331,39	29,18	9.669,96
RN-B-AR-24	Junta de dilatación en porcelanato	m	21,69	3,14	68,11
RN-B-AR-2	ACABADOS Tabique de Aluminio Compuesto Para Urinarios	u	2,00	70,55	3.443,90 141,10
RN-B-AR-22	Lámina de seguridad 60 micras (aleación de capas), incluye instalación.	m2	9,78	337,71	3.302,80
101270122	PUERTAS, CERRADURAS Y VENTANAS		5,7.5	001,11	4.675,82
RN-B-AR-3	Puerta Tubo Metálico con Tubo Cuadrado Hoja Simple y Malla Metálica para Cuarto de Bombas 1.20x2.10	u	1,00	177,13	177,13
RN-B-AR-4	Puerta Tubo Metálico con Tubo Cuadrado Corrediza y Malla Triple Galvanizada para	u	1,00	301,16	301,16
RN-B-AR-5	Generador 3.00x2.10 Provision e Instalación de Malla de Mosquitero en Ventanas	m2	12,42	13,79	171,27
RN-B-AR-11	Puerta de seguridad para rastrillo, incluye instalación.	u	1,00	2.000,00	2.000,00
RN-B-AR-23	Ventanas fijas, corredizas y proyectables de aluminio y vidrio (aluminio natural anodizado	m2	6,00	337,71	2.026,26
RIN-D-AR-23	y vidrio claro de e=10mm), incluye instalación.	IIIZ	6,00	337,71	
RN-B-AR-6	EXTERIORES Jardinera Seca	m2	409,71	11,11	4.551,88 4.551,88
KN-B-AK-0	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	IIIZ	409,71	11,11	11.356,61
	AGUA POTABLE				3.675,43
RN-B-H-2	Válvula de compuerta roscada D=1/2" BR	u	3,00	15,44	46,32
RN-B-H-3 RN-B-H-10	Válvula de flotador de bronce Ø= 1/2". Válvula de Control D= 3/4"	u u	1,00 1,00	50,10 21,58	50,10 21,58
RN-B-H-12	Electrobomba centrífuga horizontal de Q=1.2 a 1.5 L/S; TDH= 33 a 43 mca (incluye	u	2,00	1.419,25	2.838,50
	instalación y accesorios de instalación)				
RN-B-H-13 RN-B-H-20	Válvula de pie de bronce 1" (bomba) Medidor para agua Ø= 1/2", incluye caja metálica.	u u	1,00 1,00	82,21 197.05	82,21 197,05
RN-B-H-24	Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1/2", 3/4"	u	36,00	11,88	427,68
RN-B-H-25	Suministro e instalacion de soporteria tipo pera 1"	u	1,00	11,99	11,99
DN D II 07	SANITARIO		49,00	12,96	7.681,18
RN-B-H-27 RN-B-H-34	Suministro e instalacion de soporte tipo pera 2" (50 mm) , 3" (76 mm) Tubería PVC estructurada De=125 mm, Di= 110 mm	u m	75,70	12,90	635,04 919,76
RN-B-H-35	Tubería PVC estructurada De=175 mm, Di= 160 mm	m	10,25	22,51	230,73
RN-B-H-40	Tapón- registro 50 mm	u	2,00	19,59	39,18
					255,36
RN-B-H-43	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL	u	12,00	21,28	
	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL	u		23,91	23,91
RN-B-H-43 RN-B-H-44	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL		12,00 1,00		
RN-B-H-43 RN-B-H-44 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-58	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico.	u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00	23,91 53,18 49,35 182,13	23,91 212,72 394,80 2.367,69
RN-B-H-43 RN-B-H-44 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-58 RN-B-H-60	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm).	u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28	23,91 212,72 394,80 2.367,69 867,60
RN-B-H-43 RN-B-H-44 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-58 RN-B-H-60 RN-B-H-62	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm)	u u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51	23,91 212,72 394,80 2.367,69 867,60 396,08
RN-B-H-43 RN-B-H-44 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-58 RN-B-H-62 RN-B-H-64 RN-B-H-64	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC	u u u u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00 7,80	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43	23,91 212,72 394,80 2,367,69 867,606 396,08 853,55
RN-B-H-43 RN-B-H-44 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-58 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-64	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla (cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tubería de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavímentos, calzadas y veredas	u u u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00 7,80	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43	23,91 212,72 394,80 2.367,69 867,60 396,08 853,55 252,15 232,61
RN-B-H-43 RN-B-H-44 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-58 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-64 RN-B-H-66	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho-35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS	u u u u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00 7,80	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43	23,91 212,72 394,80 2.367,69 867,80 396,08 853,55 252,15 232,61 46,512,63
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-64 RN-B-H-66 RN-B-H-66 RN-B-H-67	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tubería de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN	u u u u u u u	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 7,80 5,00 13,50	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23	23,91 212,72 394,86 2,367,69 867,86 396,08 853,55 252,15 232,61 46,512,63
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-64 RN-B-H-66 RN-B-H-66 RN-B-H-67	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho-35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIÓNES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV	u u u u u u m u m	12,000 1,000 4,000 8,000 13,000 45,000 7,800 5,000 13,500	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23	23,91 212,72 394,80 2,367,69 867,80 396,08 853,55 252,15 232,61 46,512,63 1,213,02 486,19 726,83
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla Cipula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza a éreco d=110mm, con adaptador de PVC Rottura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN	u u u u u u m u m u m u	12,000 1,000 4,000 8,000 13,000 8,000 7,800 5,000 13,500	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23	23,91 212,72 394,86 2,367,69 867,60 396,08 853,55 252,15 232,61 46,512,63 1,213,02 486,19 726,83 9,135,75
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN Barra equipotencial de cobre CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y	u u u u u u m u m	12,000 1,000 4,000 8,000 13,000 7,800 5,000 13,50 1,000 1,000 6,000 6,000	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83	23,91 212,72 394,80 2.367,69 867,60 396,09 853,55 252,15 232,61 46.512,63 1.213,02 486,19 726,83 9.135,75
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla Cipula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza a éreco d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN E NBAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN Barra equipotencial de cobre CAJA DE CONEXIÓN DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA	u u u u u u m u m u m2	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00 7,80 5,00 13,50 1,00 1,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83	23,91 212,72 394,86 2.367,66 867,60 396,06 853,55 252,15 232,61 46,512,63 1,213,02 486,15 726,83 9,135,75 205,55
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127 RN-B-EL-33 RN-B-EL-34 RN-B-EL-34	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aérec d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN Barra equipotencial de cobre CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA Canalización Eléctrica De: II Vias En Tuberia Pvc Reforzada Corrigada De 110 Mm. (4") De Diámetro Interior.	u u u u u u u u u m u m2	12,000 1,000 4,000 8,000 13,000 45,000 8,000 7,800 13,500 1,000 1,000 1,000 70,000	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83 205,58 124,00 100,71	23,91 212,72 394,86 2,367,66 867,66 396,06 853,55 222,61 46,512,62 486,19 726,83 9,135,75 205,56 744,00
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127 RN-B-EL-33 RN-B-EL-34 RN-B-EL-34	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4' (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Regilla metálica Ancho-35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN Barra equipotencial de cobre CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAICAS ELECTRICAS LOS CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAICAS ELECTRICAS LOS CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAICAS ELECTRICAS LOS CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAICAS ELECTRICAS CONDITION DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAICAS DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CONDITION DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CONDITION DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CONDITION DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CONDITION DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y	u u u u u u u u u m u m2	12,00 1,00 4,00 8,000 13,00 45,00 8,000 7,80 5,00 13,50 1,00 1,00 1,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83 205,58 124,00 100,71	23,91 212,72 394,86 2.367,66 867,66 396,06 853,55 222,61 46,512,66 1,213,00 486,11 726,83 9,135,72 205,56 744,00
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127 RN-B-EL-33 RN-B-EL-34 RN-B-EL-34	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN BATA equipotencial de cobre CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAILES DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAILES DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAILES DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CANAILES DE TUBERE PVC REFORZADA CORTIGADA DE 110 Mm. (4") DE Diámetro Interior. Conductor de cobre desnudo semiduro 7 hilos calibre nº 2/0 AWG PARARRAYOS INCLUYE MASTIL DE 3M PUNTA FRANKIUN, SOLOPRTE A	u u u u u u m2	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00 7,80 5,00 13,50 1,00 1,00 1,00 70,00 43,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83 205,58 124,00 100,71 18,13 19,04	23,91 212,72 394,86 2,367,66 867,66 396,08 853,55 252,14 232,61 46,512,63 1,213,02 486,15 726,83 9,135,75 205,56 744,00 100,77 1,269,10
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-64 RN-B-H-67 RN-B-H-67 RN-B-EL-37 RN-B-EL-33 RN-B-EL-33 RN-B-EL-37 RN-B-EL-37 RN-B-EL-37 RN-B-EL-37 RN-B-EL-37	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL. Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL. Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL. Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x.60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Regilla metálica Ancho-35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN BAJA TENSIÓN CAJA METALICA TIPO BOX30X15CM CON TAPA CANA METALICA TIPO BOX30X15CM CON TAPA Canalización Eléctrica De: II Vias En Tuberia Pvc Reforzada Corrigada De 110 Mm. (4") De Diámetro Interior. Conductor de cobre desnudo semiduro 7 hilos calibre nº 2/0 AWG PARARRAYOS INCLUYE MASTIL DE 3M PUNTA FRANKICIN, SOLOPRTE A ESTRUCTURA SEGUN PLANO, BAJANTE DE CABLE 2/0 CU EN TUBERIA CONDUIT	u u u u u u m2	12,000 1,000 4,000 8,000 13,000 45,000 8,000 7,800 13,500 1,000 1,000 1,000 70,000	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83 205,58 124,00 100,71 18,13 19,04	23,91 212,72 394,86 2,367,66 867,66 396,08 853,55 2252,11 232,61 46,512,63 1,213,02 486,15 726,83 9,135,75 205,58 744,00 100,71 1,269,10 818,72
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-62 RN-B-H-62 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-50 RN-B-EL-127 RN-B-EL-33 RN-B-EL-34 RN-B-EL-34 RN-B-EL-34 RN-B-EL-149 RN-B-EL-119 RN-B-EL-119	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4" (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4" (110 mm) Rejilla metálica Ancho=35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN Barra equipotencial de cobre CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA Canalización Eléctrica De: II Vias En Tuberia Pvc Reforzada Corrigada De 110 Mm. (4") De Diámetro Interior. Conductor de cobre desnudo semiduro 7 hilos calibre nº 2/0 AWG PARARRAYOS INCLUYE MASTIL DE 3M PUNTA FRANKIN, SOLOPRTE A ESTRUCTURA SEGUN PLANO, BAJANTE DE CABLE 2/0 CU EN TUBERIA CONDUIT POZO DE REVISIÓN DE 90X90X90 CM HS CON TAPA CONCRETO PEATONAL PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 2.4M 5/8" DIAM TIPO COPPERWELD	u u u u u u u u m u m2	12,00 1,00 4,00 8,00 13,00 45,00 8,00 7,80 5,00 13,50 1,00 1,00 70,00 43,00 1,00 6,00 6,00 4,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83 205,58 124,00 100,71 18,13 19,04 1,859,26 429,29	23,91 212,72 394,86 2,367,66 867,66 396,06 853,55 252,11 232,61 46,512,63 1,213,02 486,18 726,83 9,135,72 205,56 744,00 100,71 1,269,11 818,72 1,859,26 2,257,74
RN-B-H-43 RN-B-H-45 RN-B-H-50 RN-B-H-50 RN-B-H-60 RN-B-H-64 RN-B-H-66 RN-B-H-67 RN-B-EL-127 RN-B-EL-33 RN-B-EL-33 RN-B-EL-34 RN-B-EL-37 RN-B-EL-37 RN-B-EL-178 RN-B-EL-110 RN-B-EL-1110 RN-B-EL-1110 RN-B-EL-1110 RN-B-EL-1110	Sumidero de piso 50mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de piso 75 mm incluye rejilla T-75X50mm AL Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cúpula AL Desague 110 mm con rejilla en aluminio para patios Caja de revisión de 60 x 60 cm (uso sanitario) con tapa de hormigón y cerco metálico. Suministro e instalación de soporteria tipo pera 4* (110 mm). Suministro e instalación de soporteria vertical para tuberia de 4* (110 mm) Rejilla metálica Ancho-35 cm x 100 cm Registro de limpieza aéreo d=110mm, con adaptador de PVC Rotura, reposición y/o construcción de pavimentos, calzadas y veredas INSTALACIÓNES ELECTRICAS INSTALACIÓNES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE FUSIBLE DE PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS Y CORTACORRIENTE 15KV BAJA TENSIÓN Barra equipotencial de cobre CAJA DE CONEXION DE PISO DE BRONCE INCLUYE CAJA PIEZA 15A TIERRA Y CAJA METALICA TIPO 30X30X15CM CON TAPA CONAIDO EN EL IVI sas En Tuberia Pvc Reforzada Corrigada De 110 Mm. (4*) De Diámetro Interior. CONDUCTO de cobre desnudo semiduro 7 hilos calibre nº 2/0 AWG PARARRAYOS INCLUYE MASTIL DE 3M PUNTA FRANKLIN, SOLOPRTE A ESTRUCTURA SEGUN PLANO, BAJANTE DE CABLE 20 CU EN TUBERIA CONDUIT POZO DE REVISIÓN DE 90X90X90 CM HS CON TAPA CONCRETO PEATONAL	u u u u u m m m u u u u u u u u u u u u	12,00 1,00 4,00 8,000 13,00 45,00 8,000 7,80 5,000 13,50 1,00 1,00 1,00 43,00 43,00 6,00	23,91 53,18 49,35 182,13 19,28 49,51 109,43 50,43 17,23 486,19 726,83 205,58 124,00 100,71 18,13 19,04 1,859,26 429,29 31,23 21,76	23,91 212,72 394,86 2.367,66 867,66 396,06 853,55 2252,11 232,61 46,512,66 1,213,02 486,15 726,87 9,135,77 1,269,10 818,72 1,859,26 2,575,74 1,24,92 1,000,39

	TABLEROS DE DISTRIBUCION				6.828,41
RN-B-EL-168	Tablero de medicion tipo CNEL I	u	1,00	755,21	755,21
	Tableros De Distribucion Principal (T-DP)	u	1,00	6.073,20	6.073,20
	ALIMENTADOR TABLERO PRINCIPAL				3.130,20
RN-B-EL-137	PROVISION E INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO № 2X#2/0 TTU +1X2/0 TTU+#TC2 DESN.)	m	36,00	86,95	3.130,20
	ALIMENTADOR TABLERO SECUNDARIOS				6.077,15
RN-B-EL-12	ALIMENTADOR 2#8AWG TTU +1#10 AWG CU MANGUERA PE 3/4" DIAM	m	32,00	6.75	216,00
	ALIMENTADOR 4#8AWG TTU +1#10 AWG CU MANGUERA PE 1" DIAM	m	52,00	9,89	514,28
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR (2#1/0 + 1N#1/0)TTU + 1#2	m	33,00	76,39	2.520,87
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR (2#6 + 1# 6 TTU + 1#8 TTU)	m	75,00	25,36	1.902,00
RN-B-EL-135	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR (2#8 + 1# 8 TTU + 1#10)	m	48,00	19,25	924,00
DN D EL ES	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS		10.00	25.22	6.681,23
RN-B-EL-52 RN-B-EL-89	Empalme en Gel para Luminaria de AP incluye conector P#6-2awg/D#14-10awg Luminaria 60x60 tipo panel LED, FLAT, empotrable equipada 48W	u u	13,00	25,22 39,99	252,20 519,87
RN-B-EL-93	LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO LED HONGO, PERLA, ISLA, MIN. 60W	u	4,00	575,88	2.303,52
RN-B-EL-94	LUMINARIA PROYECTOR LED DE EXTERIOR TIPO WALL WASHER 50W - 120V	u	3,00	45,34	136,02
RN-B-EL-95	LUMINARIA TIPO FLAT 24 W 110V	u	16,00	37,23	595,68
	Poste de alumbrado exterior, decorativo, metálico de 4 mts de altura, incluye canastilla	u	4,00	591,11	2.364,44
	REFLECTOR RGB 10W ILUMIANCION BANDERAS Y MACETAS	u	3,00	35,84	107,52
	SENSOR DE MOVIMIENTO 120° PARA PARED	u	2,00 10,00	33,54	67,08
RN-B-EL-143	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA TECHO TABLEROS ELÉCTRICOS, PROTECCIONES Y CANALIZACIÓN	u	10,00	33,49	334,90 5.070,62
RN-B-EL-35	CANAL METALICA 200X15 CM INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	u	55,50	48,74	2.705,07
	Interruptor Termomagnetico Qovs 2X20A	u	6,00	102,85	617,10
	Interruptor Termomagnetico Qovs 2X32A	u	17,00	102,85	1.748,45
	ALIMENTADORES AIRE ACONDICONADO				4.622,11
	MANGUERA BX FUNDA SELLADA CON CONECTOR A BANDEJA DE 1/2"	m	55,00	6,63	364,65
RN-B-EL-98	MANGUERA BX FUNDA SELLADA CON CONECTOR A BANDEJA DE 3/4"	m	44,00	7,14	314,16
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE SUCRE 3#12 AWG PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE SUCRE 3#16 AWG	m	150,00 150,00	6,19	928,50
	PROVISION E INSTALACIÓN DE CABLE SUCRE 3#16 AWG PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR 2#10+1#12 AWG THHN	m m	160,00	5,44 10,00	816,00 1.600,00
	Tuberia EMT 1/2", incluido accesorios	m	120,00	4,99	598,80
1415 22 101	UPS		,	1,00	3.754,14
RN-B-EL-154	Suministro De Ups 5 Kva Bifásico	u	1,00	3754,14	3.754,14
	ELECTRONICA				12.315,98
	SISTEMA DE CCTV				3.228,15
RN-B-ET-1	Cámara IP tipo bala 4MP	u	5,00 3,00	231,84 183,94	1.159,20
RN-B-ET-2	Cámara IP mini domo 4MP	u 	1,00	438,66	551,82 438,66
	NVR 8 canales Camaras UPC Disco Duro 8 TB para NVR Camaras UPC	u u	1,00	357,41	357,41
	Monitor 24" Camaras UPC (Incluye soporte de pared)	U	1,00	363,66	363,66
RN-B-ET-6	Configuración y Puesta en Marcha del Sistema de CCTV	u	1,00	357,40	357,40
	SISTEMA VOŹ Y DATOS				6.393,54
RN-B-ET-12	Escalerilla electronica de 20 x 10 cm	m	8,00	46,70	373,60
RN-B-ET-14	Switch 24 puertos 10/100/1000 POE + 4 SFP	u	1,00	1.752,70	1.752,70
RN-B-ET-15	UPS rackeable de 1500 kVA	<u>u</u>	1,00 1,00	2.101,58 434,30	2.101,58 434,30
	Configuración y Puesta en marcha del Sistema de Datos Punto de Red de Datos DOBLE (Incluye cable, face plate, y conectores RJ45)	u u	2.00	386.50	773,00
RN-B-ET-20	Punto de Red de Datos Doble en Piso (Incluye cable, face plate y conectores RJ45)	u	2,00	479,18	958,36
THE ET 20	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	u	_,	,	286,32
RN-B-ET-23	Punto modulo de aislamiento	u	4,00	71,58	286,32
	ACOMETIDA Y VIDEO PROYECCIÓN				528,42
	Punto de video HDMI	u	2,00	126,07	252,14
	Face Plate HDMI en pared	u 	3,00	25,22	75,66
	Face Plate HDMI en piso PatchCord HDMI 1 mt.	u u	1,00 2,00	118,97 12,59	118,97 25,18
RN-B-ET-32	PatchCord HDMI 2 mt.	u u	1,00	23,21	23,10
	PatchCord HDMI 5 mt.	ű	1,00	33,26	33,26
	CANALIZACION ELECTRONICA	-	,,,,		1.879,55
	Canalización electronica entre cajas 2 vias 4"	m	65,00	24,59	1.598,35
RN-B-ET-58	Suministro e instalacion de kit de subida a poste (incluye material de fijación a poste)	u	1,00	281,20	281,20
	EQUIPAMIENTO MECANICO				11.758,78
RN-B-MC-8	Unidad evaporadora uno a uno inverter tipo CONSOLA DE PARED, capacidad 12000 btu/h. R410A, 208/1/60. Incluye base metálica de condensador	u	4,00	1.239,35	4.957,40
RN-B-MC-9	Unidad evaporadora uno a uno inverter tipo CONSOLA DE PARED, capacidad 18000	u	2,00	1.648,75	3.297,50
	btu/h, R410A, 208/1/60. Incluye base metálica de condensador				•
	Extractor de olores de techo. Caudal 200CFM@0.05"SP, 28W,	u	1,00	446,75	446,75
RN-B-MC-38	Punto de drenaje para evaporador de techo.	u m	5,00	26,34	131,70
	Manguera BX funda sellada de 1/2 pulg incluye 2 conectores Canaleta tipo escalera 50x20 cm, de tool x 0.9 mm con tapa x 0.7	m m	44,00 9,60	8,54 89,57	375,76 859,87
RN-B-MC-41	Tubería conduit tipo EMT de 1/2" para fuerza y control A.A	m	340,00	4,97	1.689,80
2 100 71	AMBIENTAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL)		2 12,00	,,01	803,21
	PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS				803,21
					303,2
RN-B-AM-1	Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales (inc disposición final con gestor	u	1,00	803,21	803,21

igo	Descripción	PAMIENTO Unidad	Cantidad Reales	Precio unitario	Precio Total Real
	EQUIPAMIENTO BÁSICO RUBROS CONTRACTUALES+MIGRADOS		1.00	2.574.98	44.062,
	RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL 1740MM X 1940MM ESCRITORIO TIPO 10	u u	1,00 0,00	277,43	2.574, 0,
	SILLA SECRETARIA GIRATORIA ARCHIVADOR AÉREO	u u	2,00 2,00	290,00 195,00	580, 390,
	SILLA DE VISITA PAPELERA METÀLICA 2 SEVICIOS	u u	4,00 2,00	138,00 7,96	552, 15,
	ARCHIVADOR TIPO BIBLIOTECA BASURERO ACERO INOXIDABLE MEDIANO	u	2,00 4,00	292,09 37,55	584, 150,
	SILLA DE ESPERA TRIPERSONAL	u	3,00	450,00	1.350,
	MESA ESQUINERA DE 0,55 X0,55 m BASURERO ACERO INOXIDABLE DE 20 LTS	u u	0,00 0,00	171,00 85,50	
	CARTELERA TIPO VITRINA PIZARRA LÍQUIDA PEDESTAL 200 CM X 120 CM*	u u	1,00 1,00	137,86 120,50	137 120
	MESA SALA DE REUNIONES 8P	u	1,00	1.311,50	1.311
	CENEFAS DE PERSIANAS CANTIDAD (ML) PERSIANAS VERTICALES DE PVC CANTIDAD (M2)	m m2	22,69 39,95	15,75 36,75	357 1.468
	SILLA DE REUNIONES GIRATORIA SILLA DE COMEDOR DE MADERA	u u	8,00 8,00	290,00 68,00	2.320 544
	MESA DE COMEDOR PARA OCHO PERSONAS DE MADERA	u	1,00	912,00	912
	ESTANTERÍA METÁLICA (1000mm X 400mm X 2000mm) GABINETE PORTA ARMAS 1,90 X 0,90 m	u u	2,00 2,00	177,95 737,06	355 1.474
	VELADOR DE MADERA MUEBLE DE UTILERIA DE DOS PUERTAS DE 0,67 X 2,00 X 0,40 m	u	0,00 1,00	131,00 638,40	638
	ESPEJOS CON BORDES BISELADOS DE 0,60X0,45M BAÑOS PLANTA BAJA ESPEJOS CON BORDES BISELADOS DE 0,50X0,70M BAÑO DE MUJERES PLANTA	u u	4,00 0,00	79,80 91,20	319 0
	ESPEJOS CON BORDES BISELADOS DE 1,65X0,60M BATERIA SANITARIA	u	1,00	136,80	136
	ESPEJOS CON BORDES BISELADOS DE 1,15X0,60M BATERIA SANITARIA LITERA 1,1/4	u u	0,00 7,00	114,00 390,00	0 2.730
	CAMA SIMPLE 1,1/4 CLOSET 220X60X60	u u	2,00 16,00	330,00 400,00	660 6.400
	COLCHONES PLAZA 1 1/4	u	16,00	162,00	2.592
	ALMOHADA PARA CAMA JUEGO DE SÁBANAS Y FUNDA DE ALMOHADA (Incluye 1 sábana superior, 1 sábana	u u	16,00 16,00	5,00 10,21	80 163
	COBERTOR / CUBRECAMA - CAMA ADULTOS TOALLA DE BAÑO - 140cm x 70cm	u u	16,00 16,00	30,00 10,00	480 160
	TOALLA DE BAÑO - 100cm x 50cm	u	16,00	6,00	96
	ALFOMBRA GRANDE 1 (1,20x0,45) ALFOMBRA PEQUEÑA 8 (0,75x0,45)	u u	1,00 10,00	135,00 100,00	135 1.000
	SOFÀ TRIPERSONAL PARA MINISTRO TELEVISOR 32"	u u	0,00 1,00	990,00 429,78	0 429
	SOPORTE TELEVISOR 32"	u	1,00	45,60	45
	DISPENSADOR DE AGUA Y BOTELLON MICROONDAS 20 LITROS	u u	2,00 1,00	286,49 193,80	572 193
	COCINA A INDUCCIÓN 220 V CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA	u u	1,00 0,00	656,64 458,36	656 C
	ANTENA TELEVISIÓN	u	1,00	25,80	25
	REFRIGERADORA DVD	u u	1,00 0,00	649,80 205,20	649
	SOPORTE DVD LAVADORA DIGITAL	u u	0,00	45,60 684,00	(
	SECADORA ELÉCTRICA	u	0,00	780,28	(
	PLANCHA TABLA DE PLANCHAR	u u	1,00 1,00	55,42 32,78	55 32
	JUEGO DE CUBIERTOS 4 PIEZAS JUEGO DE SARTENES 2 PIEZAS A INDUCCIÓN	u u	12,00 1,00	7,25 70,86	87 70
	JUEGO DE OLLAS 12 PIEZAS A INDUCCIÓN	u	1,00	243,96	243
	JUEGO DE VASOS 12 PIEZAS metalicos TAZON DE MELAMINA	u u	1,00 1,00	19,38 17,10	19 17
	JARRA METÁLICA JUEGO DE VAJILLA 4 PIEZAS	u u	1,00 12,00	28,22 16,25	
	BASURERO INDUSTRIAL DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 500, 800,1000 ML SACHET*	u u	1,00 6,00	225,00 18,00	225 108
	JABÓN LÍQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML*	u	6,00	2,89	17
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO* PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS*	u u	6,00 54,00	22,00 2,52	
	DISPENSADOR DE SHAMPOO SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO	u u	5,00 2,00	62,59 540,00	312 1.080
	SEÑALÉTICA INTERNA UPC POR CADA AMBIENTE	u	18,00	33,00	594
	RÓTULOS FACHADA EXTERNA (UPC UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA, LOGO BANDERA USO EXTERIOR 100 % POLIESTER 3.00M X 2.00M	u u	0,00 3,00	0,00 75,36	226
	ROLL UP DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SEÑALETICA MODOS DE USO BAÑO Y DORMITORIOS	u u	1,00 9,00	80,00 80,00	80 720
	LOGOTIPOS DE LA POLICIA NACIONAL Y MINISTERIO DEL INTERIOR (VINYL)	u	2,00	250,00	50
	CAMARA DE FOTOS CON ESTUCHE Y MEMORIA DE 8GB CIZALLA	u u	1,00 1,00	515,00 79,00	518 79
	LINTERNA RECARGABLE BOTIQUIN	u u	1,00 1,00	95,00 160,00	9: 160
	AMPLIFICADOR Y MICROFONO, PEDESTAL PARLANTE 15-16"	u	1,00	453,72	450
	CARPA RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	u u	1,00 1,00	1.254,00 3,26	1.254
	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PERFIL 6.1 UPS 1KVA LINEA INTERACTIVA	u	0,00 0,00	1.200,00 115,00	(
	SWITCH 16 PUERTOS GIGA	u	0,00	264,00	(
	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE TINTA CONTINUA + 3 KIT DE RECARGA , 3 AÑOS EXTENSIONES ELÉCTRICAS 10 METROS	u u	0,00	415,00 20,00	(
	TELÉFONO ESCRITORIO PANASONIC PATCH CORD 3" CAT 6	u u	0,00 0,00	28,00 3,00	(
	PATCH CORD 7" CAT 6	u	0,00	4,00	(
	PROYECTOR SGVA 3200 LUMENES INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN TECNOLOGICO	u u	0,00	580,00 400,00	(
	DVR 4Ch H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream, INCLUYE DISCO 2TB	u	0,00	188,00	
	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 20M IP66, INCLUYE	u	0,00	67,00	(
	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 20M IP66, INCLUYE VIDEO BALUN Y FUENTE DE PODER	u	0,00	67,00	
	MONITOR LED 19.5", VGA MATERIALES, CABLEADO UTP CAT 6, PUNTO ELECTRICO, CANALETA DECORATIVA	u	0,00	115,00	(
	CON ACCESORIOS, ORGANIZADORES, CONECTORES DE VOLTAJE Y AISLANTES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TOTAL SEMESTRAL 3 AÑOS	u	0,00	540,00 120,00	(
	MUEBLE PARA COPIADORA	u	1,00	312,00	312
	LAVADORA SEMI INDUSTRIAL SECADORA SEMI INDUSTRIAL	u u	1,00 1,00	725,00 780,00	72: 78:
	SOFA BIPERSONAL PARA MINISTRO MESA ESQUINERA 0,50X0,50 M CUADRADA	u	1,00 1,00	740,00 175,00	74i 17:
	ESTACION DE TRABAJO L 1,50X1,50M	u u	1,00	277,43	277
	VELADORES EQUIPAMIENTO BÁSICO RUBROS NUEVOS	u	2,00	124,00	248 289
B-2	BASURERO ACERO INOXIDABLE DE 12 LTS	u	9,00	32,19	289
	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CONTRACTUALES RADIO COMUNICACIONES				68.179
	Radio base y accesorios (con instalación)	u u	0,00	8.366,57 4.333,00	C

UVC D UVC D UVC D UVC D UVC D UVC D

2 1	VIDEO VIGILANCIA INTEGRADA A ECU 911	II.	6.00	2 405 00	52.280,00 18.630,00
2.1	Cámara tipo domo PTZ Poste metálico con caja eléctrica y de datos	u	6,00 6,00	3.105,00 4.000,00	24.000,00
2.3	Computador PC de escritorio (incluye CPU, mouse, teclado, cable utp 6 m)	u	1,00	1.174,27	1.174,27
2.4	Licencia de windows 7	u	1,00	225,00	225,00
2.5	Kit de soporte para dos monitores (incluye monitores 20" y cableado a PC)	ŭ	1,00	1.150,00	1.150,00
2.6	Joystick	ŭ	1,00	945,00	945,00
2.7	Licencia para visualización de cámara	u	1,00	143,73	143,73
2.8	Monitor 50"	u	1,00	6.000,00	6.000,00
2.9	Cable HDMI 9 metros	u	1,00	12,00	12,00
3	GEOLOCALIZACIÓN				0,00
3.1	GPS vehiculares	u	0,00	175,50	0,00
3.2.	Instalación de GPS	u	0,00	100,00	0,00
3.2.	Licencia de administración	u	0,00	30,00	0,00
4	APOYO PERSONAL	u	0.00	425.00	0,00 0,00
4.1.	Body cameras Workstation de grabadora local	u	0,00	435,99 4.289,59	0,00
5	SERVICIOS	u	0,00	4.203,33	8.680,00
5.1	Instalación de Equipos en UVC	u	1,00	2.680,00	2.680.00
5.2	Capacitación y materiales	u	1,00	1.200,00	1.200,00
5.3	Integración con el sistema de video vigilancia ECU 911	u	1,00	2.000,00	2.000,00
5.4	Garantía de soporte técnico 1 año	u	1,00	2.800,00	2.800,00
6	ADICIONALES				7.219,00
6.1.	Administración telefónica	u	1,00	1.100,00	1.100,00
6.2.	Teléfonos	u	4,00	40,00	160,00
6.3.	Módem wifi	u	2,00	200,00	400,00
6.4	Firewall	u	1,00	3.095,00	3.095,00
6.5	Switch L3	u	1,00	2.014,00	2.014,00
6.6	Impresora multifuncion	u	1,00	450,00	450,00 0,00
6.7	Disyuntor	u	0,00	5,31	0,00
6.8	SPD (Unidad de protección contra rayos) EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO RUBROS NUEVOS	u	0,00	6,63	49.729,69
	SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS				35.440.73
PN-R-FOT-21	Cámara HD de reconocimiento de placas	u	2.00	3.628,38	7.256.76
RN-B-EQT-21	Radar de onda estrecha	u	4.00	1.876,16	7.504,64
RN-B-EQT-23	Flash	ŭ	4.00	691.16	2.764.64
RN-B-EQT-24	Luz suplementaria	ű	4.00	326,16	1.304,64
RN-B-EQT-25	Host del terminal de tráfico	ū	1,00	6.501,16	6.501,16
RN-B-EQT-26	Transceptor de fibras ópticas	u	2,00	313,66	627,32
RN-B-EQT-27	Protector contra rayos de fuente alimentadora de corriente	u	2,00	57,41	114,82
RN-B-EQT-28	Protector contra rayos de red	u	2,00	57,41	114,82
RN-B-EQT-29	Caja y equipos interiores	u	1,00	701,16	701,16
RN-B-EQT-30	Poste metálico (Un poste con 2 juegos de cámaras de reconocimiento de placas)	u	1,00	6.722,65	6.722,65
RN-B-EQT-31	Panel Solar 175 WP/12 VDC	u	1,00	772,00	772,00
RN-B-EQT-32	Controlador de carga INVERSOR 350W/24VDC/120VAC	u	1,00	198,53 220,46	198,53
RN-B-EQT-33	Batería 100Ah	u	1,00	220,46 637.13	220,46 637.13
RN-B-EQT-34	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	u	1,00	037,13	/ -
RN-B-EQT-1	INVR	u	1.00	1,751,16	3.943,73 1.751,16
DN D EOT 2	Disco duro de almacenamiento 6TB	u	2,00	428,66	857,32
PN-B-EQT-2	Suministro Fibra óptica ADSS 12 Hilos spam 120 m.	m	1,00	2,41	2,41
RN-B-FOT-4	ODF 12 puertos SC/UPC	u	1.00	130.33	130.33
RN-B-EQT-5	Suministro e Instalación de Herraje Tipo A	u	1,00	19.37	19.37
RN-B-EQT-6	Suministro e Instalación de Herraje Tipo B (Incluye cinta eriband y hebillas 3/4" de	ŭ	1,00	13,32	13,32
RN-B-EQT-7	Preformados de cable de fibra óptica	u	1,00	9,92	9,92
RN-B-EQT-8	Poste de hormigón armado 400 kg/m	ŭ	1,00	745,88	745,88
RN-B-EQT-9	Instalación de fibra óptica	m	1,00	1,51	1,51
RN-B-EQT-10	Fusión de fibra óptica Fusión de fibra óptica para elementos UPC	u	1,00	8,20	8,20
RN-B-EQT-11	Suministro e instalación de Cajas de distribución NAP	u	1,00	159,89	159,89
RN-B-EQT-12	Suministro de roseta optica 2 puertos SC/UPC conectorizados + pigtail	u	1,00	10,43	10,43
RN-B-EQT-13	Suministro e instalación de cable de FO DROP ADSS 2H	m	1,00	2,04	2,04
RN-B-EQT-14	Patchcord SM SC/UPC - SC/UPC	u	1,00	8,18	8,18
RN-B-EQT-15	Sangrado de Fibra Optica en Cajas NAP	u	1,00	25,46	25,46
	Suministro e instalacion de elementos de sujeccion para acometida desde NAP hasta				
RN-B-EQT-16		u	1,00	12,91	12,91
DN D FOT 47	poste (No incluye cable de acometida). Conectores mecanicos SC/UPC		1,00	3,07	3,07
	Pictail SC/UPC	u	1,00	4,56	4,56
DN-B-EQT-10	Suministro e instalación de Mangas de continuidad	u	1,00	4,56 177.77	4,56 177,77
MN-D-EQ1-19	SERVICIO INTEGRADO	-	1,00	111,11	10.345,23
RN-B-EQT-35	Terminal del cliente del servicio integrado	u	1,00	2.205,00	2.205,00
RN-B-EQT-41	Computadora Portátil	u	1,00	1.686,75	1.686.75
RN-B-EQT-42		u	1,00	2.751,16	2.751,16
	Computador de escritorio todo en uno	ŭ	2,00	1.851,16	3.702,32
01	1				- 7-

RESUMEN POR ACTIVIDADES									
	RUBROS		TOTAL RUBROS						
Descripción	CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS	CONTRACTUALES+MIGRADOS						
	+MIGRADOS		+NUEVOS						
Obra civil	155.751,36	145.467,07	301.218,43						
Hidrosanitario	14.802,42	11.356,61	26.159,03						
Eléctrico	42.251,40	46.512,63	88.764,03						
Electrónico	20.957,56	12.315,98	33.273,54						
Mecánico	15.666,67	11.758,78							
Ambientales	6.250,57	803,21	7.053,78						
Total	255.679,98	228.214,2800	483.894,26						

Suman Total Calculado + Rubros Nuevos 483.894,26 Equipamiento Básico Equipamiento Tecnológico 289,71 49.729,69 44.352,14 117.908,69 44.062,43 68.179,00

646.155,09


TOTAL:


Equipamiento 162.260,83





rirmdo electrónicamente por FABLAN PATRICIO MARROQUIN ABARCA


Anexo 2: CRONOGRAMA ORIGINAL
































	T1	N	C4-	D: 4 ::			1		1		1		1		1		1
ł	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	4	oct 14 24	 1 3	nov	 3 3	dic	2 2	ene 12 22	1 f	eb 11 21	m 2 1	ar 2 22	abr
673	RN-B-EQT-1	NVR	1.751,16	16 días			Ì			15 2		1222					
674	RN-B-EQT-2	Disco duro de almacenamiento 6TB	857,32	16 días													
675	RN-B-EQT-3	Suministro Fibra óptica ADSS 12 Hilos spam 120 m.	2,41	16 días													
676	RN-B-EQT-4	ODF 12 puertos SC/UPC	130,33	16 días													
677	RN-B-EQT-5	Suministro e Instalación de Herraje Tipo A (Incluye cinta eriband y hebillas 3/4" de fijación)	19,37	16 días													
678	RN-B-EQT-6	Suministro e Instalación de Herraje Tipo B (Incluye cinta eriband y hebillas 3/4" de fijación)	13,32	31 días													
679	RN-B-EQT-7	Preformados de cable de fibra óptica	9,92	31 días													
680	RN-B-EQT-8	Poste de hormigón armado 400 kg/m	745,88	31 días													
681	RN-B-EQT-9	Instalación de fibra óptica	1,51	31 días													
682	RN-B-EQT-10	Fusión de fibra óptica Fusión de fibra óptica para elementos UPC	8,20	31 días													
683	RN-B-EQT-11	Suministro e instalación de Cajas de distribución NAP	159,89	31 días													
684	RN-B-EQT-12	Suministro de roseta optica 2 puertos SC/UPC conectorizados + pigtail	10,43	16 días													
685	RN-B-EQT-13	ADSS 2H	2,04	16 días													
686	RN-B-EQT-14		8,18	16 días													
587	RN-B-EQT-15	Sangrado de Fibra Óptica en Cajas NAP	25,46	16 días													
688	RN-B-EQT-16	Suministro e instalacion de elementos de sujeccion para acometida desde NAP hasta gabinete de camaras, incluye: tensores plasticos para F.O., herraje de dispersion para poste (No incluye cable de	12,91	16 días													
689	RN-B-EQT-17	Conectores mecanicos SC/UPC	3,07	16 días													
590	RN-B-EQT-18		4,56	16 días													
691	RN-B-EQT-19	Suministro e instalación de Mangas de continuidad	177,77	16 días													
592		SERVICIO INTEGRADO	10.345,23	16 días													
693	RN-B-EQT-35	Terminal del cliente del servicio integrado	2.205,00	16 días													
694	RN-B-EQT-41	Computadora Portátil	1.686,75	16 días													
695	RN-B-EQT-42	Proyector	2.751,16	16 días													
696	RN-B-EQT-51	Computador de escritorio todo en uno	3.702,32	16 días													



ING. FABIAN MARROQUIN ABARCA GERENTE DE PROYECTO CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION





Anexo 3: INCIDENCIAS

Detalle de la incidencia

Issue detail



Creado el	27 de ago. de 2025, 11:19 UTC-05:00
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Elementos totales	136
Ordenado por	ID (Descendente)

Contenido

	Modelo FEDERADO	
#202:	Detalles para paso de tuberias	6
	Planos ARQ	
#200:	Proceso 4D y 5D	8
#198:	Correcciones HS	9
#196:	Coordinación ARQ-EST-HS	11
#195:	ULTIMO INFORME COORDINACION ARQ-EST	13
#194:	Informe Final Coordinación ARQ	14
#193:	Segunda revisión de planos.	15
#192:	Procesos 4D y 5D por disciplina	16
	Eliminar	
#188:	Tablas de planificacion	19
#187:	Fuera de Área de dibujo	20
#186:	TEXTOS	22
#185:	DATOS DEL PLANO	24
#184:	NOMENCLATURA DEL ARCHIVO	26
#183:	Plano sin informacion	28
#182:	Tablas insuficientes	30
#181:	Corregir	31
#180:	TEXTOS	32
#179:	Contenido del plano	33
	Textos sobrepuestos	
#177:	TEXTO SOBREPUESTO	35
#176:	Fuera área de dibujo	36
#175:	Fuera de área de dibujo	37
#174:	NOMBRE	38
#173:	TEXTO	39
#172:	EJES	40
#171:	EJES	41
#170:	Carpetas "COMPARTIDO"	42
#169:	Planos PDF	43
	Aproximación Coordinación MEP	
#157:	Reunión revision multidisciplinar ARQ-EST	45
	Coordinación Multidisciplinar ARQ-EST	
#155:	ACTUALIZACION-MODELOS	47
#154:	Work to Complete	48
#153:	Work to Complete	50
#152:	Work to Complete	51
	Work to Complete	
#150:	Work to Complete	53
#149:	Work to Complete	54
	Work to Complete	
	Work to Complete	
	Alcance 4D y 5D	
	Coordinación disciplinar ARQ	
	Vista incompleta	
	Coordinación Disciplinar ELEC-MEC	
	Informe Salud Modelo Mecánico	
	Informe Salud del Modelo Eléctrico	

#137: Cielo falso y claraboya	
#136: Sostenibilidad	69
#135: Vista 3D incompleta	70
#134: Presupuesto METAL	
#133: Vigas cortadas	74
#132: Igual a 128	75
#131: Igual a 128	76
#130: Igual a 128	77
#129: Igual a 128	78
#128: Claraboyas	79
#127: Hueco en losa	81
#126: Coordinación disciplinar	82
#125: Informe-Model Checker	
#124: Coordinación disciplinar	84
#113: Solicitud General	85
#112: Lineamientos para 4D y 5D	87
#111: Sistema electrónico	
#110: SCI eléctrico	90
#109: Planos complementarios	91
#108: Modelo mecánico	92
#107: Planos eléctricos	93
#106: Implantación	94
#105: Observation	
#104: Coordinación disciplinar Segundo aviso	98
#97: Coordinación multidisciplinar ARQ-EST	
#96: Información de coordinación disciplinar	
#95: Coordinación disciplinar	
#94: Coordinación disciplinar	
#93: Coordinación disciplinar	
#90: Carpeta desconocida	104
#87: Clash	105
#85: Auditoria Model Checker	107
#84: Versiones	109
#83: Auditoria Model Checker	
#81: Perdida modelo estructural	
#76: Actualización de modelos	115
#75: Igual a incidencia 73	
#74: Igual a incidencia 73	
#73: Refuerzos fuera de columna	118
#72: Muro a pared	
#71: Recordatorio incidencia 71	121
#70: Coordinación de modelos	122
#69: CISTERNA	
#68: Definición de espacios	124
#67: Luminaria fuera de plano	125
#66: Cielo falso no corresponde	
#65: Luminaria y muro	
#64: Luminarias fuera de rango	
#63: La losa no corresponde	
#62: Georreferenciación	
#61: Georreferencia	131

#60: No se puede revisar modelo eléctrico	133
#59: Conexión	134
#58: Conexión	135
#57: Completar Planta Baja	136
#56: Urinario fuera de lugar	137
#55: Vínculos	138
#54: Columnas incompletas	139
#53: Refuerzos en cimientos	140
#52: Refuerzos en Vigas	141
#51: Refuerzos en columnas	142
#50: Columnas y losas	143
#49: Vigas	144
#48: Continuidad de las vigas	145
#47: Columnas	146
#46: Vínculos	147
#45: Mobiliario y textos	149
#44: Ocultar vínculos	151
#42: Escaleras y muro	153
#41: Columna y Pared	154
#40: Puerta y Pared	155
#39: Puerta y pared	156
#38: Puerta y Pared	157
#37: Muro y escalera	158
#36: Error de direccionamiento	159
#35: Ampliación del cliente	161
#28: FALTA DE MEMBRETE	163
#27: GENERACION DE PLANOS	165
#26: FALTAN LOSAS	167
#25: CIMIENTOS	168
#24: Work to Complete	169
#23: Work to Complete	170
#22: Flujos de revisión	171
#6: Cambio de nombre en plantilla ARQ	173
#4: Corrección carga de archivos	
#3: Inicio de trabajos	175
#2: Inicio de trabajos	176

Detalle de la incidencia

#203: Modelo FEDERADO



Campos estándar

Estado	Abierto	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado, Se ha cargado en su carpeta de consumido el modelo federado y las colisiones de las disciplinas MEC-ELEC, para poder solventarlas.	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	5 de ago. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	6 de ago. de 2025 (22 días tarde)	
Fecha de inicio	5 de ago. de 2025	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#202: Detalles para paso de tuberias



Campos estándar

Estado	Abierto	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado Cristian, Requiero se realicen detalles arquitectonicos en los elementos presentados el las imagenes adjuntas, en vista que no puedo pasar por los elementos estructurales.	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	4 de ago. de 2025	
Ubicación		
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	5 de ago. de 2025 (23 días tarde)	
Fecha de inicio	4 de ago. de 2025	
Causa principal	_	

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• Solicitud-Detalles-para-tuberias.pdf

Detalle de la incidencia

#201: Planos ARQ



Campos estándar

Estado	Abierto	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado, Por favor actualizar los planos con las observaciones realizadas, para poder cerrar las incidencias de la 171 a la 182	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	3 de ago. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	4 de ago. de 2025 (24 días tarde)	
Fecha de inicio	3 de ago. de 2025	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#200: Proceso 4D y 5D



Campos estándar

Estado	Abierto
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimad@s, Esta notificación es un recordatorio, por favor requiero los análisis 4D y 5D de sus respectivas disciplinas para poder seguir con el proceso de simulación constructiva, actualmente tengo unicamente de EST y MEP HS
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	3 de ago. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicad	ción —
Vencimiento	3 de ago. de 2025 (25 días tarde)
Fecha de inicio	3 de ago. de 2025
Causa principal	_

Referencias y archivos adjuntos

Comentarios



Los presupuestos de los 2 modelos estrcurales, estan en mi carpeta 4D y 5D, de igual forma que el cronograma del modelo que se va a utilizar

Detalle de la incidencia

#198: Correcciones HS



Campos estándar

Тіро	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimad@s,
	Tatiana y Cristian, he realizado las correcciones de la disciplina MEP, en su subdisciplina HS, se ha corregido la mayor cantidad de incidencias sin requerir un rediseño arquitectonico mayor, sin embargo para lograrlo requiero se dejen unos pasos en vigas para tuberias de 50mm, de igual manera tengo varios aparatos colisionando con nervios de losa, en base a la reunión mantenida el día lunes con la parte estructural se confirmo que no era problema mayor y los nervios podían moverse o ser atravesados de ser necesario. Les comparto el listado de los elementos revisados y corregidos para que los que no pude cambiar los verifiquen. de los informes los elementos segun su ID son: PASOS: 835306, 749869, 804605, 758148, 743608, 786726. NERVIOS: 723922, 783224, 783224,760377,755174,74728,786726,786333,753855,742962,743680,743680. ARQ, Confirmar modificacion baño PB discapacitados
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	29 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	31 de jul. de 2025
Fecha de inicio	29 de jul. de 2025
Causa principal	_

Referencias y archivos adjuntos

Incidencias (1)			
Cerrado	#196 - Coordinación ARQ-EST-HS	COR Coordination > Coordination	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)Vencimiento 30 de jul. de 2025

Detalle de la incidencia

#196: Coordinación ARQ-EST-HS



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimad@s, En base al Hito 5 del proyecto, te ha realizado la coordinación multidisciplinar entre las disciplinas del titulo, en sus carpetas podrán encontrar los modelos en NWD y los informes de colisiones, por favor solventar lo antes posible.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	29 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	30 de jul. de 2025
Fecha de inicio	29 de jul. de 2025
Causa principal	

Referencias y archivos adjuntos

Incidencias (1)			
Cerrado	#198 - Correcciones HS	COR Coordination > Coordination	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)Vencimiento 31 de jul. de 2025

Comentarios

-	TATIANA FARINANGO
	4 de ago. de 2025, 10:27
	UTC-05:00

En relación al informe de conflictos (1)EST-Vigas vs HS-Tuberías las colisiones fueron revisadas, se solicita colocar las tuberías lo mas cercano a 1/3 de la longitud de la viga desde la cara de la columna, en relación a los nervios de losa consideras no colocar tuberías en el centro del nervio puede pasar la tuberia

por un costado, lo que se busca es no interrumpir el desarrollo de acero en vervios. Considerar estar solicitudes para evitar causar afectación en la estructura

Detalle de la incidencia

#195: ULTIMO INFORME COORDINACION ARQ-EST



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimados, Se ha cargado a sus carpetas de compartido el ultimo informe de coordinación multidisciplinar de ARQ y EST, existen pocas incidencias de nivel 3, por favor solventarlas; las mismas no impiden que proceda con el proceso de coordinación, por lo cual continuo.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	27 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	28 de jul. de 2025
Fecha de inicio	27 de jul. de 2025
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#194: Informe Final Coordinación ARQ



Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado, Se ha realizado la ultima revisión disciplinar, solo existen dos colisiones, las cuales puedes verificar en tu carpeta de consumido, corresponde a acabados de pared y carpinteria.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	27 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	28 de jul. de 2025
Fecha de inicio	27 de jul. de 2025
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#193: Segunda revisión de planos.



Campos estándar

Estado	En revisión	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimados, Por favor volver a cargar los planos PDF, en segunda versión para verificar que las observaciones de los mismos se han solventado	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	27 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	28 de jul. de 2025 (31 días tarde)	
Fecha de inicio	27 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios

TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:14 UTC-05:00	Planos corregidos cargados
TATIANA FARINANGO 4 de ago. de 2025, 10:29 UTC-05:00	Los ultims planos con las correciones solicitadas, ya han sido cargados

Detalle de la incidencia

#192: Procesos 4D y 5D por disciplina



Campos estándar

Estado	Abierto
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimad@s, Conforme a lo conversado en la reunión del jueves 24 de julio de 2025, adjunto el modelo de los rubros que deben ser extraídos del modelo con las indicaciones correspondientes; para que puedan iniciar los procesos 4D y 5D, para el proceso 4D, tomar en cuenta los rendimientos de cada rubro, así mismo las cuadrillas y restricciones de material necesarias; para el proceso 5D tomar en cuenta los precios de la CCE del 2019 que fue cuando se concibió el proyecto. ESTIMADO DAVID, EN TU CALIDAD DE MANAGER, POR FAVOR REVISAR EL DOCUMENTO Y DEPURARLO CONFORME LO CONVERSADO EN LA REUNION ANTES MENCIONADA Y EN LA INCIDENCIA N°112 A LA CUAL HACE REFERENCIA LA PRESENTE. Por favor tomar en cuenta que este trabajo debe tener un avance del 90% para el día martes 29 de julio de 2024 para procesos de coordinación.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	27 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	29 de jul. de 2025 (30 días tarde)
Fecha de inicio	27 de jul. de 2025
Causa principal	_

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• PRESUPUESTO PARA COORDINACION.xlsx

Incidencias (2)			
Cerrado	#112 - Lineamientos para 4D y 5D	CM Commissioning > Commissioning	Sin asignar
Abierto	#200 - Proceso 4D y 5D	COR Coordination > Coordination	Juan Duque (EMPRESA-02)Vencimiento 3 de ago. de 2025

Detalle de la incidencia

#189: Eliminar





	Título en	Valor de	Número de	Plantilla de	
mbre de vista	plano	escala 1:		vista	Fase
PLANTA-PB-ESTAN		100	A200	PLANTA 1/100 - BIMSS Potencia Estandar	Nueva construcción
PLANTA-PA-ESTAN		100	A200	PLANTA 1/100 - BIMSS Potencia Estandar	Nueva construcción
PLANTA-ILU		100	A300	PLANTA 1/100 - BIMSS Iluminacion	Nueva construcción
PLANTA-ILU		100	00	PLANTA 1/100 - BIMSS Iluminacion	Nueva construcción
		100		PLANTA 1/100 - BIMSS Potencia Estandar	Nueva construcción
		500		Ninguno	Nueva construcción
PLANTA-PB-REGUL		100	A201	PLANTA 1/100 - BIMSS Pontencia Regulado	Nueva construcción
PLANTA-PA-REGUL		100	A201	PLANTA 1/100 - BIMSS Pontencia Regulado	Nueva construcción

Descripción	Eliminar este plano, contiene tabla de vistas, pero las mismas no aportan a los planos presentados; en tal caso de requerir un indice que sea
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-MEP-ELEC-01.pdf
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#188: Tablas de planificacion



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation

	CIMENTACION			
P2-HA-210-205x205x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	2.05	0.25	
P2-HA-210-205x205x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	2.05	0.25	
² 2-HA-210-205x205x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	2.05	0.25	
P2-HA-210-205x205x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	2.05	0.25	
P4-HA-210-170x380x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.70	0.25	
P1-HA-210-180x540x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.80	0.25	
P1-HA-210-180x540x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.80	0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION		0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION		0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.75	0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.75	0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.75	0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.75	0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.75	0.25	
P3-HA-210-175x175x25	EST-P0-PLANTA- CIMENTACION	1.75	0.25	

Campos estándar

Descripción	Por favor aumentar tablas de aceros, columnas y vigas
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios

UTC-05:00



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:14


Incidencia resulta

Detalle de la incidencia

#187: Fuera de Área de dibujo



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Esta fuera del área de dibujo del plano
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:14

UTC-05:00



Juan Duque 3 de ago. de 2025, 23:09 UTC-05:00


Estimada, Gracias, para proximas ocasiones no eliminar los planos anteriores, sino colocarlos como version 2 para poder corroborar las incidencias, las reviso con los planos eliminados y cualqueir cosa le comento.

Detalle de la incidencia

#186: TEXTOS



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Textos sobrepuestos
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	in —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:13

Incidencia resulta

UTC-05:00



Juan Duque 3 de ago. de 2025, 23:09 UTC-05:00


Estimada, Gracias, para proximas ocasiones no eliminar los planos anteriores, sino colocarlos como version 2 para poder corroborar las incidencias, las reviso con los planos eliminados y cualqueir cosa le comento.

Detalle de la incidencia

#185: DATOS DEL PLANO



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Completar datos faltantes
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:13

Incidencia resulta

UTC-05:00



Juan Duque 3 de ago. de 2025, 23:08 UTC-05:00


Estimada, Gracias, para proximas ocasiones no eliminar los planos anteriores, sino colocarlos como version 2 para poder corroborar las incidencias, las reviso con los planos eliminados y cualqueir cosa le comento.

Detalle de la incidencia

#184: NOMENCLATURA DEL ARCHIVO



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Corregir nomenclatura del archivo en la actual 3D es para modelos, 2D es para planos, depues de FD seria XX pues no aplica el nivel.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	in —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



TATIANA FARINANGO

Juan luis ya corregi el nombre del archivo y subi los planos corregidos

29 de jul. de 2025, 18:34 UTC-05:00



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:13

Incidencia resulta



Juan Duque

UTC-05:00

3 de ago. de 2025, 23:08 UTC-05:00


Estimada, Gracias, para proximas ocasiones no eliminar los planos anteriores, sino colocarlos como version 2 para poder corroborar las incidencias, las reviso con los planos eliminados y cualqueir cosa le comento.

Detalle de la incidencia

#183: Plano sin informacion



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	No entiendo a que corresponde este plano, no tiene datos ni membrete
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:13

Incidencia resulta

UTC-05:00



Juan Duque 3 de ago. de 2025, 23:08 UTC-05:00


Estimada, Gracias, para proximas ocasiones no eliminar los planos anteriores, sino colocarlos como version 2 para poder corroborar las incidencias, las reviso con los planos eliminados y cualqueir cosa le comento.

Detalle de la incidencia

#182: Tablas insuficientes



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Incrementar tablas de ventanas y todas las tablas que sean necesarias
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#181: Corregir



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Veo la vista 3D, pero veo elementos sobrepuestos con EST y elementos en el aire como la parte izquierda del plano, adicionalmente no se distinguen los acabados.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicaci	ón —
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#180: TEXTOS



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation




Descripción	Textos ilegibles o sobrepuestos	
Asignado a	_	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#179: Contenido del plano



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Indicar a que corresponde la información contenida en el plano	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#178: Textos sobrepuestos



Estado	En revisión
Tipo	Observation > Observation




Descripción	No entiendo que paso aquí	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#177: TEXTO SOBREPUESTO



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Verificar que los textos no ingresen en el membrete o que no se sobrepongan con los otros detalles
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#176: Fuera área de dibujo



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	El corte se sale del area del plano.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#175: Fuera de área de dibujo



Estado	En revisión
Tipo	Observation > Observation




Descripción	El corte ingresa en la tarjeta del plano	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#174: NOMBRE



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Colocar "BOMBAS" o "CUARTO DE BOMBAS" el cuarto de arriba "EQUIPOS ELECTRICOS"	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#173: TEXTO



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Que significa el texto "NO CERRADO"	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#172: EJES



Estado	En revisión
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Igual a incidencia 171	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#171: EJES



Estado	En revisión
Tipo	Observation > Observation



Descripción	Corregir ejes duplicados	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	24 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jul. de 2025 (33 días tarde)	
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-2D-ARQ.pdf	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#170: Carpetas "COMPARTIDO"



Campos estándar

-	
Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design
Descripción	Estimado Manager, Estoy por subir los planos aprobados a la fecha a la carpeta "COMPARTIDO", pero no veo diferenciación para colocar los modelos, planos o cualquier documento en las de cada disciplina, procederé a subirla, pero quedo atento si se realizaran subcarpetas o se mantendrá de esa manera
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicad	ción —
Vencimiento	25 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:52 UTC-05:00 Estimado, Este mensaje fue completamente informativo, por lo cual procedo a cerrar la incidencia y dejo a su discrecion mi reccomendacion.

Detalle de la incidencia

#169: Planos PDF



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	CF Design > Client Feedback
Descripción	Estimados, Por favor les pido subir los planos generados en PDF, en sus respectivas carpetas del WIP, para poder revisarlos, conforme habíamos conversado en la reunión del día de ayer. Adicionalmente cargarlos al Drive compartido de la empresa.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubica	ción —
Vencimiento	24 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios

Juan Duque 24 de jul. de 2025, 17:28 UTC-05:00	Cargados los planos MEP, por favor revisarlos para cualquier correccion.
Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:51 UTC-05:00	Estimados, Veo que se cumplio con el trabajo.

Detalle de la incidencia

#168: Aproximación Coordinación MEP



Campos estándar

-	
Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado Cristian, He realizado un primer acercamiento a la coordinación entre ARQ-EST y MEP, lo cual en una primera pasada me ha hecho verificar que requerimos bajar el cielo falso para poder mandar las instalaciones bajo las vigas y no tener problemas con la estructura, entiendo que por normativa arquitectónica debemos tener un altura libre de 2.50m, confirmame si podemos bajar el cielo falso 15cm para ver si ganamos un poco de tiempo en la coordinación con MEP, aprovechando que estas realizando cambios por las colisiones con EST.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	24 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	26 de jul. de 2025
Fecha de inicio	24 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios

•	Cristian Moya 26 de jul. de 2025, 9:36 UTC-05:00	Estimado JuanLuis Si se puede bajar el nivel del cielo falso en planta baja y planta, porcedo a realizar dichos cambios en el modelo
	Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:51 UTC-05:00	Te quedo muy agradecido, lo verifico en el modelo que enviaste a revision.

Detalle de la incidencia

#157: Reunión revision multidisciplinar ARQ-EST



Tipo COR Coordination > Coordination Estimados, Conforme a lo solicitado en el correo GCOR-36-1, el día de mañana mantendremo una reunión a las 17:00 hora Ecuador para revisar y solventar las colisiones multidisciplinares de sus respectivas disciplinas. https://us04web.zoom.us/j/75838400675? pwd=sFdCIQoHDLs1rh1PQpmykpKhheRc8x.1 Asignado a TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 22 de jul. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 23 de jul. de 2025 Fecha de inicio 23 de jul. de 2025 Causa principal —	Estado	Cerrado
Conforme a lo solicitado en el correo GCOR-36-1, el día de mañana mantendremo una reunión a las 17:00 hora Ecuador para revisar y solventar las colisiones multidisciplinares de sus respectivas disciplinas. https://us04web.zoom.us/j/75838400675? pwd=sFdCIQoHDLs1rh1PQpmykpKhheRc8x.1 Asignado a TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 22 de jul. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 23 de jul. de 2025 Fecha de inicio 23 de jul. de 2025	Тіро	COR Coordination > Coordination
Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 22 de jul. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 23 de jul. de 2025 Fecha de inicio 23 de jul. de 2025	Descripción	Conforme a lo solicitado en el correo GCOR-36-1, el día de mañana mantendremos una reunión a las 17:00 hora Ecuador para revisar y solventar las colisiones multidisciplinares de sus respectivas disciplinas. https://us04web.zoom.us/j/75838400675?
Creado el 22 de jul. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 23 de jul. de 2025 Fecha de inicio 23 de jul. de 2025	Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 23 de jul. de 2025 Fecha de inicio 23 de jul. de 2025	Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Detalles de la ubicación — Vencimiento 23 de jul. de 2025 Fecha de inicio 23 de jul. de 2025	Creado el	22 de jul. de 2025
Vencimiento23 de jul. de 2025Fecha de inicio23 de jul. de 2025	Ubicación	_
Fecha de inicio 23 de jul. de 2025	Detalles de la ubicad	ción —
	Vencimiento	23 de jul. de 2025
Causa principal —	Fecha de inicio	23 de jul. de 2025
	Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#156: Coordinación Multidisciplinar ARQ-EST



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimad@s, Se encuentra cargado en sus carpetas de consumido el modelo INTEGRADO de ARQ y EST, asi como las colisiones de los mismos, por favor revisar y solventar.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	20 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	22 de jul. de 2025
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:50 UTC-05:00

Estimados, Conforme a lo conversado por Whatsapp estan solventadas las colisiones multidisciplinares, lo reviso y les comento.

Detalle de la incidencia

#155: ACTUALIZACION-MODELOS



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimados, tienen en su carpeta de consumido los modelos ARQ-EST actualizados
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	20 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	21 de jul. de 2025
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025
Causa principal	

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:48 UTC-05:00

Conforme a lo conversado en el grupo de Whatsapp, me han informado que tenemos listos los modelos con las correcciones estipuladas. las verifico y les comento cualquier novedad.

Detalle de la incidencia

#154: Work to Complete



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete
Descripción	Estimados, se realizaron algunas incidencias, también tomar en cuenta los DEADLINES que nos planteamos para esta semana. Entre otras por favor no se olviden que hasta este fin de semana quedamos en tener terminado todo lo que son planos ya para presentación formal. Por favor revisen si los planos están con todo lo que tenemos en la información de arranque. MEP-ELEC-MEC Por favor verifica la parte de nomenclatura de los modelos ELEC-MEC. Esta pendiente lo que es SCI eléctrico. Por favor saquemos la parte 5D de estas disciplinas. Revisar Informe Model Cheker. ARQ Verifícale las colisiones Subir la parte 5D Revisar informe model checker. También sostenibilidad. Por favor terminemos igual lo de los planos EST Verificale las incidencias en el metalico. Sigamos con lo del 5D de la ampliacion y tambien subele lo del original. No te olvides de los planos. En el transcurso del día termino la revisión multidisciplinar, también voy a meter la la parte MEP-HS y de ser el caso las otras MEP.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	20 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubio	ación —

Fecha de inicio	20 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:47 UTC-05:00

Estimados, veo que los dead lines se cumplieron de manera parcial, conforme a lo conversado el 24 de julio de 2025, espero tener el alcance de los nuevos dead lines para el 30 de julio de 2025

Detalle de la incidencia

#153: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 137, Veo que en el último modelo no se ha solventado y esto perjudica el análisis de iluminación para procesos 6D	
Asignado a	_	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	_	
Fecha de inicio	_	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:46 UTC-05:00

Estimado, veo que ya se empezaron a implementar las estrategias 6D, lo revisamos el dia miercoles 30 de julio.

Detalle de la incidencia

#152: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Тіро	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 135 Por favor verificar al momento de cargar los modelos que las vistas esten en orden, ya que esto impide que el cliente visualice de manera adecuada el proyecto	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:45 UTC-05:00

Veo que el problema perciste pero por temas tiempo unicamente solicito se tome en cuenta lo que se presenta en las vistas 3D

Detalle de la incidencia

#151: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Тіро	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 113, Aun tenemos trabajos pendientes de todas las disciplinas	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:45 UTC-05:00 Conforme a lo conversado el jueves 24 espero todos los trabajos mencionados en las incidencias esten listos para el martes 29 de julio

Detalle de la incidencia

#150: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Тіро	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 110, Planos SCI electrico	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque

27 de jul. de 2025, 18:44 UTC-05:00 Estimado, conforme a la reunion mantenida el jueves 24 de julio de 2025, segun indicaciones del BIM Manager y como deberia constar en actas, se indica que no se realicen los planos y los modelos del SCI, CCTV, Voz y Datos, Video Vigilancia o Vigilacia ECU911. De igual manera no se incluya en los detalles electricos los componentes interiores de cajetines electricos.

Detalle de la incidencia

#149: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 109, Planos arquitectonicos completos y medios de egreso (SCI)	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque

27 de jul. de 2025, 18:44 UTC-05:00 Estimado, conforme a la reunion mantenida el jueves 24 de julio de 2025, segun indicaciones del BIM Manager y como deberia constar en actas, se indica que no se realicen los planos y los modelos del SCI, CCTV, Voz y Datos, Video Vigilancia o Vigilacia ECU911. De igual manera no se incluya en los detalles electricos los componentes interiores de cajetines electricos.

Detalle de la incidencia

#148: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	Dwc Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 107, Aun no tenemos los planos electricos completos, adicionalmente completar planos MEC y Datos, así mismo planos de proteccion contra incendios electrica.	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicac	ión —	
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:43 UTC-05:00

Conforme a lo conversado de manera informal, veo que los planos fueron subidos el jueves 24 de julio de 2025. por favor corregir las insidencias en los planos.

Detalle de la incidencia

#147: Work to Complete



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Revisar incidencia 105, Aun no tenemos los planos arquitectonicos completos	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:42 UTC-05:00 Conforme a lo requerido de manera informal, los planos fueron cargados el jueves 24 de julio de 2025.

Detalle de la incidencia

#146: Alcance 4D y 5D



Campos estándar

1		
Estado	Cerrado	
Тіро	DWC Design > Work to Complete	
Descripción	Estimados, Por favor hasta tener una definición de como proceder con los presupuestos, solicito los que han podido generar dentro de sus disciplinas los suban a una carpeta con los nombres 4D y 5D en su WIP para poder revisarlos y continuar con los procesos. por favor tomar en cuenta precios de la cámara de la construcción del Ecuador de 2019, en vista que el proyecto comparativo se presupuesto en dicho año, en tal caso de tener cambios recomendados por el Manager se harán posteriormente.	
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubica	ción —	
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios

TATIANA FARINANGO 21 de jul. de 2025, 8:32 UTC-05:00	En este momento subo el presupuesto de mis 2 modelos	
TATIANA FARINANGO 21 de jul. de 2025, 8:36 UTC-05:00	Estimado Juan Luis no tengo ninguna carpeta de 4D y 5D, por favor revisar eso para poder subir mi informacion	
Juan Duque	Estimada, No hay problema que dentro del WIP en tu disciplina correspondiente generes las carpetas que consideres pertinentes.	

27 de jul. de 2025, 18:41 UTC-05:00

Detalle de la incidencia

#145: Coordinación disciplinar ARQ



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Тіро	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado Cristian, En su carpeta de consumido podrás encontrar el informe de salud del modelo, tenemos aun algunas alertas y elementos purgables, por favor verificar los mismos, quedo atento a tus comentarios para saber a que se deben. Adicionalmente se hizo la corrida de colisiones para un tercer informe y las mismas fueron colocadas en la carpeta antes mencionada. adicionalmente te lo notifique por el grupo de Whatsapp	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	20 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubica	ción —	
Vencimiento	21 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Comentarios

Juan Duque	
	27 de jul. de 2025, 18:41
	UTC-05:00


Estimado, En base las revisiones solicitadas, veo que se ha enviado un nuevo archivo a revision, entiendo que el mismo esta solventado todo lo requerido, lo reviso y te comento cualqueir novedad.

Detalle de la incidencia

#144: Vista incompleta



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Por favor al momento de subir los modelos verificar que las vistas se encuentren completas, la misma esta cortada, por favor corregir.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	20 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubica	ción —
Vencimiento	21 de jul. de 2025
Fecha de inicio	20 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:40 UTC-05:00 Estimado, Veo que se solvento de manera parcial, por favor siempre que se suban los modelos verificar los cuadro de seccion de las vistas 3D, en el caso del ultimo modelo veo que no se puede ver la cubierta.

Detalle de la incidencia

#143: Coordinación Disciplinar ELEC-MEC



Campos estándar

Estado	Cerrado
Тіро	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado David, Te comento que los modelos eléctrico y mecánico no tienen colisiones disciplinares, procedo a subirlos a la carpeta correspondiente en los formatos NWC-NWF-NWD
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	19 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	19 de jul. de 2025
Fecha de inicio	19 de jul. de 2025
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#142: Informe Salud Modelo Mecánico



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado David, Se ha revisado el modelo mecánico, para verificar la salud del mismo, el cual alcanzo un 73% de fiabilidad (Se ha cargado el mismo en su carpeta de consumido). Se procedera al siguiente paso de coordinación del modelo en vista que las observaciones son mas de forma que de fondo; sin embargo por favor solventar lo siguiente: -Anclar los archivos de referencias externas10 Alertas o "WARNINGS" -El archivo debe ser purgadoTenemos vistas con elementos ocultosTenemos vistas sin plantilla de vistaTenemos vistas que no están en planosLos elementos no tiene la nomenclatura adecuada, se encuentran las familias con nombres genéricos, tanto para equipos como para tuberías y sistemasNo se identifica la información necesaria en los modelos (Materialidad, especificaciones de equipos, etc)Los sistemas eléctricos y de tuberías no están conectados (El electrico no es problema en vista que no es alcance del modelado, pero el de tuberias verificar).	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	19 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubica	ción —	
Vencimiento	20 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	19 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• P001-BIMSS-FD-XX-INFORME-MEP-MEC-MODEL-CHECKER.pdf

Detalle de la incidencia

#141: Informe Salud del Modelo Eléctrico



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado David, Se ha subido a tu carpeta de consumido el informe de Model Checker, para verificar la salud del modelo Eléctrico, por favor revisar el mismo y solventar los elementos que mencionare a continuación; es importante mencionar que el porcentaje del modelo esta en un 91%, mismo que se toma como aceptable para los siguientes pasos de coordinación, en vista que lo único que resta puntaje es que los sistemas eléctricos no están conectados al 100%, tomando en cuenta que el DISEÑO eléctrico no es parte del modelado, no hace falta solventar ese punto. Por favor SOLVENTAR lo siguiente: -Tenemos 4 "WARNINGS"El modelo debe ser purgadoCompletar la información del proyecto10 vistas sin plantilla de vistaVistas que no están en planosLa nomenclatura no es la correcta (Verificar según el manual de estilos y BEP)Las familias de luminarias no constan con la Nomenclatura adecuada.
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	19 de jul. de 2025
Ubicación	
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	20 de jul. de 2025
Fecha de inicio	19 de jul. de 2025
Causa principal	_

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)


• P001-BIMSS-FD-XX-INFORME-MEP-ELEC-MODEL-CHECKER-2.pdf

Detalle de la incidencia

#137: Cielo falso y claraboya



Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design



Campos estándar

Descripción	El cielo falso debe ser cortado en donde tenemos claraboya, se pierde el ingreso de luz natural.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	16 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	18 de jul. de 2025
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Comentarios

20	u an Duque 0 de jul. de 2025, 13:08 ITC-05:00	Por favor solventar este particular
<u> </u>		Was much as advanta an almost data

Juan Duque Veo que se solvento en el modelo


27 de jul. de 2025, 18:37 UTC-05:00

Detalle de la incidencia

#136: Sostenibilidad



Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design



Campos estándar

Descripción	Por favor iniciar los procesos para analisis de sostenibilidad, conforme a cronograma. por favor generar un modelo nuevo con la propuesta de sostenibilidad. Copio al BIM Manager para cualquier requerimiento
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	16 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	21 de jul. de 2025
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:36 UTC-05:00


Estimado Cristian, en la reunion del dia jueves 24 de julio de 2025, validamos que se ha iniciado de manera adecuada con el proceso.

Detalle de la incidencia

#135: Vista 3D incompleta



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Verificar la vista 3D lo que se muestra, puesto a que no se estan mostrando las luminarias	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ELEC-E001.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



@David Jaramillo Me comentas como vamos con este particular.

20 de jul. de 2025, 13:06 UTC-05:00



Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:35

@David Jaramillo me comentas que paso con este particular?



Juan Duque

UTC-05:00

3 de ago. de 2025, 23:01 UTC-05:00


Al no tener respuesta entiendo que se realizó, lo reviso en el proximo modelo cargado.

Detalle de la incidencia

#134: Presupuesto METAL



Estado	Cerrado
Тіро	✓ General > General



Campos estándar

Descripción	Por favor generar el presupuesto de la estructura metálica, para verificar con que diseño seguiremos el analisis	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	18 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-METALICO-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios

•	TATIANA FARINANGO 21 de jul. de 2025, 8:27 UTC-05:00	Estimado Juan Luis, el presupuesto fue entregado la semana anterior por medio de whatsapp, por favor informarme en que carpeta debo subirle en esta plataforma
	Juan Duque	Muchas gracias, Por favor subelo a la carpeta de 4D y 5D


27 de jul. de 2025, 18:34 UTC-05:00

Detalle de la incidencia

#133: Vigas cortadas



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Verificar todas las vigas de la ampliación parece que se cortan.	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	19 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios


TATIANA FARINANGO 21 de jul. de 2025, 8:31 UTC-05:00	Tengo un problema en el modelado, no salen visibles las vigas principales, hoy consulto eso con Manuel
Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:33 UTC-05:00	Muchas gracias, Veo en el modelo que ya se solvento

Detalle de la incidencia

#132: Igual a 128



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Igual a 128	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:13 UTC-05:00


Incidencia resulta

Detalle de la incidencia

#131: Igual a 128



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Igual a 128, adicional verificar si los ductos suben hasta este nivel	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:12 UTC-05:00


Incidencia resulta

Detalle de la incidencia

#130: Igual a 128



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Igual a 128	
Asignado a	_	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios

UTC-05:00


3 de ago. de 2025, 23:00

Detalle de la incidencia

#129: Igual a 128



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Igual a 128	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de ago. de 2025, 15:11 UTC-05:00


Incidencia resulta

Detalle de la incidencia

#128: Claraboyas



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Se debe retirar esas vigas secundarias para que las claraboyas puedan cumplir su funcion de iluminacion, verificar todas las claraboyas y ductos de igual manera	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	16 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios

•	Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:32 UTC-05:00	Estimada, Porfavor me comentas de este particular
Ō		To side or sign was also

2 de ago. de 2025, 15:12 UTC-05:00




Juan Duque 3 de ago. de 2025, 22:59 UTC-05:00 gracias

Detalle de la incidencia

#127: Hueco en losa



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Por favor me confirmas a que corresponde este hueco en la losa?
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	16 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	17 de jul. de 2025
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Comentarios

•	Juan Duque 27 de jul. de 2025, 18:32 UTC-05:00	Estimada, Por favor me comentas sobre este particular
•	TATIANA FARINANGO 28 de jul. de 2025, 10:18 UTC-05:00	Ya fue solucionado

Detalle de la incidencia

#126: Coordinación disciplinar



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado, Por favor solventar las colisiones disciplinares, dentro del segundo chequeo se observo que se corrigieron algunas pero eso creo nuevas colisiones
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	16 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ión —
Vencimiento	17 de jul. de 2025
Fecha de inicio	16 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 20 de jul. de 2025, 13:06 UTC-05:00 Estimado, Veo que se envio un nuevo modelo a revision, procedo con la revision y cualquier novedad te hago saber.

Detalle de la incidencia

#125: Informe-Model Checker



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado, En tu carpeta consumido podras encontrar la nueva corrida de la auditoria de salud del modelo; sin embargo, no se ha solventado al 100% las observaciones del primer informe, existen elementos por purgar y no se han solucionado o dado respuesta a las alertas.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	15 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubica	ción —
Vencimiento	16 de jul. de 2025
Fecha de inicio	15 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 20 de jul. de 2025, 13:05 UTC-05:00 Estimado, no tengo respuesta referente a este particular, sin embargo en el ultimo modelo enviado a revision veo que se han corregido algunos particulares, procedo a revisar nuevamente y cualquier novedad te hago saber.

Detalle de la incidencia

#124: Coordinación disciplinar



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimada, La incidencia permanece; sin embargo, la apruebo en vista que la misma no afecta de manera sustancial el desarrollo del proyecto	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	15 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	16 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	15 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• P001-BIMSS-FD-XX-COO-(1)EST-PilaresvsEST-Losas-2.pdf

Detalle de la incidencia


#113: Solicitud General



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	Dwc Design > Work to Complete
Descripción	Estimado equipo de trabajo,
	Actualmente requerimos cerrar el proceso de modelado de todas las disciplinas, para poder iniciar los procesos de coordinación multidisciplinar, 4D, 5D y 6D. Por lo cual requiero que se tome en consideración los siguientes puntos que deben quedar resueltos para inicios de la siguiente semana: ARQUITECTURA Modelos corregidos de manera disciplinar. Planos completos y corregidos con todos los requerimientos para el organismo regulador. Planos de medios de egreso. Solventar incidencias abiertas. ESTRUCTURAL Culminar modelo estructura metalica Solventar observaciones disciplinares Completar planos Hacer estructura ampliación solventar incidencias abiertas MEP Completar planos HS-ELEC-MEC-SCI completar modelos electricos, electronicos, mecanicos solventar incidencias abiertas.
	GENERAL Necesitamos definiciones para iniciar procesos 4D, 5D y 6D
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubica	ación —
Vencimiento	13 de jul. de 2025

Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Causa principal	_



Detalle de la incidencia

#112: Lineamientos para 4D y 5D



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	CM Commissioning > Commissioning	
Descripción	Estimado Manager, Requerimos los lineamientos para determinar como se realizará las comparativas 4D y 5D, por favor confirmar con que precios y rendimientos trabajaremos, en vista que el proyecto tiene precios de otros años; mi recomendación al menos para la parte 5D es que utilicemos los precios de la camara de la construccion de ese año para el comparativo, quedo atento a su criterio	
Asignado a	_	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	10 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicaci	ión —	
Vencimiento	_	
Fecha de inicio	_	
Causa principal	_	

Referencias y archivos adjuntos

J uan Duque	Estimado Manager, Conforme a reunion mantenida el jueves 24 de julio de
	2025, se definieron todos los rubros que tenemos que aplicar para la

27 de jul. de 2025, 16:47 UTC-05:00 compartiva de presupuestos y cronogramas solicitada, tomando en cuenta los rubros que no varian independientemente del proceso constructivo, de igual manera tomando en cuenta que existen trabajos que se conteplan realizados para el estudio como los trabajos preliminares del terreno. en una futura incidencia copiare el documento trabajado al equipo y a su persona para que puedan continuar con los procesos 4Dy 5D asi mismo como quedamos en la reunion usted pueda revisar la misma y realizar la DEPURACION CORRESPONDIENTE RESPECTO A QUE RUBROS SE REALIZRON Y EN QUE MANERA EN LA OBRA RESPECTO AL PRESUPUESTO PRESENTADO.

Detalle de la incidencia

#111: Sistema electrónico



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design
Descripción	Estimado, Se requiere el modelo y planos del sistema electrónico, tomar en cuenta lo indicado en el BEP, que los elementos de dimensiones menores a 10x10x10cm no es necesario modelar.
Asignado a	_
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ión —
Vencimiento	12 de jul. de 2025
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Causa principal	_

Juan Duque 20 de jul. de 2025, 13:02 UTC-05:00	Estimado, Me confirmas como vamos con este particular
Juan Duque 27 de jul. de 2025, 16:43 UTC-05:00	Estimado, conforme a la reunion mantenida el jueves 24 de julio de 2025, segun indicaciones del BIM Manager y como deberia constar en actas, se indica que no se realicen los planos y los modelos del SCI, CCTV, Voz y Datos, Video Vigilancia o Vigilacia ECU911. De igual manera no se incluya en los detalles electricos los componentes interiores de cajetines electricos.

Detalle de la incidencia

#110: SCI eléctrico



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design
Descripción	Estimado, Necesito que se incluya en los modelos y planos eléctricos la protección contra incendios de esta disciplina.
Asignado a	_
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ión —
Vencimiento	12 de jul. de 2025
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Causa principal	_

•	Juan Duque 20 de jul. de 2025, 13:01 UTC-05:00	Estimado, Me confirmas como vamos con este particular
•	Juan Duque 27 de jul. de 2025, 16:42 UTC-05:00	Estimado, conforme a la reunion mantenida el jueves 24 de julio de 2025, segun indicaciones del BIM Manager y como deberia constar en actas, se indica que no se realicen los planos y los modelos del SCI, CCTV, Voz y Datos, Video Vigilancia o Vigilacia ECU911. De igual manera no se incluya en los detalles electricos los componentes interiores de cajetines electricos.

Detalle de la incidencia

#109: Planos complementarios



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design
Descripción	Estimado, Necesito se generen los planos complementarios de su disciplina como son medios de egreso para el tema de bomberos
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicaci	ón —
Vencimiento	12 de jul. de 2025
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Causa principal	

Juan Duque 20 de jul. de 2025, 13:00 UTC-05:00	Estimado, No tengo respuesta respecto a este tema
Juan Duque 27 de jul. de 2025, 16:40 UTC-05:00	Estimado, conforme a la reunion mantenida el jueves 24 de julio de 2025, segun indicaciones del BIM Manager y como deberia constar en actas, se indica que no se realicen los planos informativos necesarios para aprobacion municipal, o aprobación del cuerpo de bomberos.

Detalle de la incidencia

#108: Modelo mecánico



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design
Descripción	Estimado, Necesito que se culmine el modelo mecánico con las tuberías de extracción en cocinas, secadora en lavandería y ventilación mecánica. De igual manera que se generen los planos correspondientes
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicad	ción —
Vencimiento	12 de jul. de 2025
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:59 UTC-05:00 Estimado, Conforme revise el ultimo modelo esta interferencia fue solventada.

Detalle de la incidencia

#107: Planos eléctricos



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	D Design > Design
Descripción	Estimado, Requiero que se completen los planos eléctricos, con todos los detalles, simbología y nomenclatura; el día sábado el modelo ingresara a revisión disciplinar.
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ión —
Vencimiento	12 de jul. de 2025
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Causa principal	_

Comentarios




Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:58 UTC-05:00 Estimado, No he tenido respuesta, procedo a cerrar la interferencia y revisare los modelos a la fecha para verificar si la misma se solvento.

Detalle de la incidencia

#106: Implantación




Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Colocar la implantación del proyecto	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	10 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	_	
Fecha de inicio	_	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



Estimado, Veo que ya se solvento, procedo a cerrar la incidencia.


20 de jul. de 2025, 12:57 UTC-05:00

Detalle de la incidencia

#105: Observation



Estado	Cerrado
Tipo	Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Retirar plano sin información
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	10 de jul. de 2025
Ubicación	<u> </u>
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	12 de jul. de 2025
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:56 UTC-05:00 Estimado, He tenido respuesta referente a este particular, revisare el ultimo modelo y hare nuevamente mis observaciones

Detalle de la incidencia

#104: Coordinación disciplinar Segundo aviso



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimad@s,	
	Necesito que de manera urgente se solventen las incidencias tanto de salud del modelo como de colisiones de sus respectivas disciplinas para poder alcanzar los siguientes hitos de coordinación	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	10 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	12 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	10 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

TATIANA FARINANGO 15 de jul. de 2025, 10:31 UTC-05:00	Perdon por la demora, las incidencias han sido corregidas
Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:54 UTC-05:00	Estimada Tatiana, Muchas gracias, entiendo que la parte arquitectonica tambien esta solventada @Cristian Moya ?? En caso de encontrar observaciones les hare saber en futuras incidencias.

Detalle de la incidencia

#97: Coordinación multidisciplinar ARQ-EST



Campos estándar

<u> </u>		
Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimad@s, Se ha subido a sus carpetas de consumido el archivo NWD, de la coordinación entre las disciplinas de Arquitectura y Estructura, de igual manera se ha subido los informes de colisiones, por favor solventar lo indicado en los mismos. También se ha subido los modelos de la disciplina contraria a sus carpetas.	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	6 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	17 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	6 de jul. de 2025	
Causa principal	Quality > Coordination	

TATIANA FARINANGO 15 de jul. de 2025, 10:31 UTC-05:00	En el ultimo modelo V11 secorrigieron las colisiones en cuanto a mi disciplina
Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:53 UTC-05:00	Gracias, Procedo a revisar con las ultimas versiones.

Detalle de la incidencia

#96: Información de coordinación disciplinar



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	✓ General > General	
Descripción	Estimado, Se ha subido e informado las colisiones disciplinares a todos los lideres para que puedan solventarlas, esta incidencia es informativa para tu seguimiento.	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	6 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	7 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	6 de jul. de 2025	
Causa principal	_	

David Jaramillo 15 de jul. de 2025, 14:40 UTC-05:00	Por favor Juan Luis me informas cual es el resultado de la segunda revisión de coordinación cuando se la realice.
Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:53 UTC-05:00	Estimdo David, En la segunda revision, se solvento los puntos EST y MEP HS, se realizara una tercera corrida de ARQ, ya que la misma no esta solventanda como para proceder.

Detalle de la incidencia

#95: Coordinación disciplinar



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado, En su carpeta de consumido, podrás encontrar las observaciones de las colisiones en tu misma disciplina, tienes el archivo NWC,NWF para que puedas revisarlo también, me comentas cuando se solventen esas colisiones para volver a realizar mi corrida.	
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	6 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	9 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	6 de jul. de 2025	
Causa principal	Quality > Coordination	

Detalle de la incidencia

#94: Coordinación disciplinar



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimada, En su carpeta de consumido, podrás encontrar las observaciones de las colisiones en tu misma disciplina, tienes el archivo NWC,NWF para que puedas revisarlo también, me comentas cuando se solventen esas colisiones para volver a realizar mi corrida.	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	6 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	9 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	6 de jul. de 2025	
Causa principal	Quality > Coordination	

	TATIANA FARINANGO 15 de jul. de 2025, 10:29 UTC-05:00	En el ultimo modelo subido V11 ya esta corregido las coliciones presentadas en el informe
•	Juan Duque 15 de jul. de 2025, 22:15 UTC-05:00	Gracias, lo reviso y te comento cualquier novedad

Detalle de la incidencia

#93: Coordinación disciplinar



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimado, En su carpeta de consumido, podrás encontrar las observaciones de las colisiones en tu misma disciplina, tienes el archivo NWC,NWF para que puedas revisarlo también, me comentas cuando se solventen esas colisiones para volver a realizar mi corrida.	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	6 de jul. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	9 de jul. de 2025	
Fecha de inicio	6 de jul. de 2025	
Causa principal	Quality > Coordination	

Comentarios



Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:51 UTC-05:00 Estimado cristian, Se ha hecho una tercera revision disiciplinar, mis observaciones en otra incidencia

Detalle de la incidencia

#90: Carpeta desconocida



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	✓ General > General
Descripción	Estiamdo David,
	Se creo una carpeta en el CDE, en el siguiente direccionamiento 2-Compartido; 2.1-ARQ, llamada P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ_backup, me parece que esa carpeta se creo por error, ya que no forma parte del diseño de carpetas enviado por su parte, por favor me comentas la finalidad de la misma para tener claro ese tema.
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	6 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	7 de jul. de 2025
Fecha de inicio	6 de jul. de 2025
Causa principal	Design > Documentation Conflict


David Jaramillo 15 de jul. de 2025, 14:57 UTC-05:00	Después de haber revisado la carpeta mencionada esta no tiene información. Seguramente se creó por algún respaldo del programa. Procedo a borrarla.
Juan Duque 20 de jul. de 2025, 12:50 UTC-05:00	Gracias

Detalle de la incidencia

#87: Clash



Estado	En revisión
Tipo	CL Coordination > Clash



Campos estándar

Descripción	Los ductos ubicados en la ultima losa se encuentran ubicados en las vigas segundarias.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado el	2 de jul. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	5 de jul. de 2025 (54 días tarde)
Fecha de inicio	2 de jul. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-METALICO-E002.rvt
Causa principal	_

Comentarios



Juan Duque

2 de jul. de 2025, 18:39 UTC-05:00 **@TATIANA FARINANGO** estructuralmente nos genera problema retirar hacer un marco de vigas al rededor de este espacio? porque requerimos ductos y me parece que donde sea que le pongamos vamos a tener el mismo problema, ya que las viguetas estan a lo largo de toda la losa.



Juan Duque 6 de jul. de 2025, 11:54 UTC-05:00

Por favor comentame si se pudo solucionar con mi recomendación, para que de ser el caso puedas cerrar la incidencia

Detalle de la incidencia

#85: Auditoria Model Checker



Campos estándar


Estado	Cerrado
Tipo	OQ Observation > Quality
Descripción	Estimada Tatiana, Posterior a la auditoria de del modelo estructural, mediante Model Checker, mediante archivo adjunto, solventar lo siguiente: 1. Tenemos 303 alertas, por favor solventarlas o indicar el porque las mismas deben ser omitidas del modelo. 2. Purgar el archivo, tenemos 627 archivos sin utilizar. 3. Tenemos 18 vistas sin VIEW TEMPLATE, por favor corregir eso. 4. Corregir la nomenclatura de las vistas, usar "-", no "/" 5. Tenemos dos vistas en planos sin VIEW TEMPLATE, corregir. 6. Corregir la nomenclatura de las familias, en base al punto 4 de este documento. 7. Tenemos Suelos sin nomenclatura. 8. Tenemos cimentaciones sin nomenclatura. 9. Tenemos armaduras sin nomenclatura. 10. Tenemos muros sin nomenclatura.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	29 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	1 de jul. de 2025
Fecha de inicio	29 de jun. de 2025
Causa principal	Design > Documentation Conflict

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• 2025-06-26-MODEL-CHECKER-EST.pdf



Detalle de la incidencia

#84: Versiones



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation
Descripción	Estimada Tatiana, Mantener la nomenclatura en los archivos, tenemos un cambio en los nombres de los modelos, eso nos puede generar problemas de coordinación, por favor confírmame el porque de este cambio, conforme a la fotografía adjunta
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	29 de jun. de 2025
Ubicación	
Detalles de la ubicad	ción —
Vencimiento	1 de jul. de 2025
Fecha de inicio	29 de jun. de 2025
Causa principal	_

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

NOMENCLATURA-MODELOS.pdf

Comentarios



TATIANA FARINANGO 2 de jul. de 2025, 12:01 UTC-05:00

Camabie la nomenclatura por el problema que tube al guardar el archivo que se me perdio, podria borrar el archivo numero 2 y dejar el 3 que es el ultimo?



Juan Duque 2 de jul. de 2025, 17:57 UTC-05:00

Por temas de trasabilidad mantengamos ambos archivos. coloquemos una nota en el que ya no se va a usar. con todo lo converso con el BIM Manager para ver si opinión, ya que esto de igual manera cambiará los archivos en las carpetas siguientes.

Detalle de la incidencia

#83: Auditoria Model Checker



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	Q Quality > Quality
Descripción	Estimado Cristian, Por favor utilizar el presente informe para solventar lo siguiente: 1. Purgar Archivo (399 elementos purgables). 2. Verificar las vistas que no tienen VIEW TEMPLATE, en total tenemos 8, corregir. 3. Los sistemas de muro cortina, no tienen nomenclatura 4. Las familias de muro cortina no tienen nomenclatura 5. Existen suelos con nomenclaturas ambiguas usar únicamente guion como separador, verificar S2 y S5. 6. Las barandillas no tienen nomenclatura. 7. Las familias de escaleras no tienen nomenclatura 8. Revisar familias de muros, existen ejemplares sin nomenclatura.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	29 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	2 de jul. de 2025
Fecha de inicio	29 de jun. de 2025
Causa principal	Coordination > Design Coordination

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• 2025-06-26-MODEL-CHECKER-ARQ.pdf

Juan Duque Por favor una vez solventado, responder y adjuntar el informe de model checker UTC-05:00



Juan Duque 15 de jul. de 2025, 22:46 UTC-05:00 Estimado, aun existen elementos por solventar

Detalle de la incidencia

#81: Perdida modelo estructural



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	CM Commissioning > Commissioning
Descripción	Hola Juan Luis, tuve un problema con mis modelos estructurales con los que estoy trabajando, se guardo sobre el estructural en metal sobre el de hormigón y se perdió el trabajo del modelo en hormigón armado
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado el	28 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	29 de jun. de 2025
Fecha de inicio	28 de jun. de 2025
Causa principal	_

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (2)

Archivos adjuntos (2)

- P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
- Recuperacion-Archivos-ACC.pdf

Comentarios



Juan Duque

28 de jun. de 2025, 13:24 UTC-05:00 Estimada Tatiana, No es problema, enseguida te paso el ultimo modelo que se reviso las incidencias. De igual manera te recomiendo que para evitar estos contratiempos siempre que termines un dia de trabajo con tu modelo, lo subas al ACC, sea en H.A o Metal, ya que de igual manera puedes recuperar tus

modelos anteriores desde la plataforma te adjunto un pequeño documento indicando la manera de hacerlo.

Detalle de la incidencia

#76: Actualización de modelos



Campos estándar


Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimados,
	Posterior a la reunión del día de hoy con el cliente, procederé a pasar los archivos a sus carpetas de consumido, verificando que los cambios solicitados por el cliente sean aceptados
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	26 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ión —
Vencimiento	27 de jun. de 2025
Fecha de inicio	26 de jun. de 2025
Causa principal	Coordination > Constructability

Detalle de la incidencia

#75: Igual a incidencia 73



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Verificar todo el eje en esta planta	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	26 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	28 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	26 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios




Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:41 UTC-05:00 Por favor subir la ultima version del modelo para confirmar que este corregida la incidencia

Detalle de la incidencia

#74: Igual a incidencia 73



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	_	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	26 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	28 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	26 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	


TATIANA FARINANGO 27 de jun. de 2025, 18:04 UTC-05:00	Inceidencia corregida
Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:40 UTC-05:00	Por favor subir la ultima version del modelo para confirmar que este corregida la incidencia

Detalle de la incidencia

#73: Refuerzos fuera de columna



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Los refuerzos estan saliendo de la columna	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	26 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	28 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	26 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

TATIANA FARINANGO 27 de jun. de 2025, 18:04 UTC-05:00	Incidencia corregida
Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:37 UTC-05:00	Muchisimas gracias

Jua 28


Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:39 UTC-05:00 **@TATIANA FARINANGO** Por favor estimada Cargar la ultima version del modelo con para verificar que la incidencia fue solventada

Detalle de la incidencia

#72: Muro a pared



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Cerrar muro a con escalera
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	26 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	28 de jun. de 2025
Fecha de inicio	26 de jun. de 2025
Fecha de inicio Posición	26 de jun. de 2025 P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt

•	Cristian Moya 4 de jul. de 2025, 0:42 UTC-05:00	Se enceuntra en analisis debido a que el muro superior de la escalera es inclinado y el muro de la bodega o choca con la escalera o no queda a nivel
	Juan Duque 6 de jul. de 2025, 11:52 UTC-05:00	Gracias, me comentas posterior a verificar proximas incidencias de la coordinacion disciplinar

Detalle de la incidencia

#71: Recordatorio incidencia 71



Campos estándar

Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimados, por favor requiero cerrar la incidencia 70, por favor su ayuda enviando a revisión los modelos y su respuesta en las incidencias enviadas.	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	26 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	26 de jun. de 2025	
Causa principal	Coordination > Design Coordination	

	FARINANGO de 2025, 22:27	Ya fue creada la solicitud de revision para el ultimo modelo estructural y las incidencias se estan revisando, el 90% ya fueron subsanadas
Juan Duqı 28 de jun. UTC-05:00	de 2025, 7:36	Gracias

Detalle de la incidencia

#70: Coordinación de modelos




Estado	Cerrado	
Tipo	COR Coordination > Coordination	
Descripción	Estimados colegas,	
	Por favor necesito que hasta hoy por la tarde se suba la ultima versión de los modelos (ARQ-EST (horm.)-MEP) y se envíen a revisión para verificar que todos estén con las mismas coordenadas y poder seguir con el proceso de coordinación.	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	25 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	25 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	25 de jun. de 2025	
Causa principal	Coordination > Design Coordination	

Detalle de la incidencia

#69: CISTERNA



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Por favor modelar la cisterna	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	25 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	26 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	25 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	Coordination > Constructability	

Comentarios


TATIANA FARINANGO 26 de jun. de 2025, 18:05 UTC-05:00	Se adjunta modelo con cisterna
Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:06 UTC-05:00	Gracias

Detalle de la incidencia

#68: Definición de espacios



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	URGENTE!. Por favor necesitamos se definan para que serán estos espacios que no están definidos, únicamente tenemos el espacio.
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	25 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	25 de jun. de 2025
Fecha de inicio	25 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#67: Luminaria fuera de plano



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	Las luminarias se encuentran sobre el cielo falso, adicionalmente el cielo falso utilizado no corresponde al del proyecto	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	23 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	25 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	23 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ELEC-E001.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#66: Cielo falso no corresponde



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	El cielo falso utilizado en el modelado no es el mismo que el arquitectónico	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	23 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	25 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	23 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ELEC-E001.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#65: Luminaria y muro



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	Verificar las luminarias con los muros.	
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	23 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	25 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	23 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ELEC-E001.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#64: Luminarias fuera de rango



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	TODAS las luminarias están fuera del cielo falso, por favor colocar en el plano correcto
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	23 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	25 de jun. de 2025
Fecha de inicio	23 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#63: La losa no corresponde



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	Por favor revisar esa losa que no coincide con la arquitectura
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	23 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	25 de jun. de 2025
Fecha de inicio	23 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ELEC-E001.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#62: Georreferenciación



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	El proyecto arquitectónico y MEP no están georreferenciados de manera correcta
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#61: Georreferencia



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash



Descripción	El proyecto estructural no esta referenciado con el arquitectonico
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	Coordination > Design Coordination

Comentarios	
TATIANA FARINANGO 26 de jun. de 2025, 16:58 UTC-05:00	Se verifico las coordenadas con el modelo arquitectonico y ambos modelos comparten coordenadas
Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:26 UTC-05:00	Gracias, la volvere a poner como abierta hasta que solucionemos ese problema en reunión el día de hoy.
TATIANA FARINANGO 2 de jul. de 2025, 15:12 UTC-05:00	Fue solucionado este probema
Cristian Moya 4 de jul. de 2025, 0:41 UTC-05:00	Se solucionó la georreferenciación

Detalle de la incidencia

#60: No se puede revisar modelo eléctrico




Cerrado		
COR Coordination > Coordination		
Por favor desbloquear el modelo eléctrico, no esta permitiendo realizar la revisión		
David Jaramillo (EMPRESA-02)		
Juan Duque (EMPRESA-02)		
22 de jun. de 2025		
_		
Detalles de la ubicación —		
24 de jun. de 2025		
22 de jun. de 2025		
Coordination > Design Coordination		

Detalle de la incidencia

#59: Conexión



Estado	Cerrado
Tipo	Dwc Design > Work to Complete




Descripción	Conectar sumidero de cubierta
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#58: Conexión



Estado	Cerrado
Tipo	Dwc Design > Work to Complete




Descripción	Conectar a rejilla de cubierta
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#57: Completar Planta Baja



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete




Descripción	Completar el recorrido en PB de las redes sanitarias
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#56: Urinario fuera de lugar



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	Este urinario es en PA
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#55: Vínculos



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Ocultar vinculos
Asignado a	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-HID-H001.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#54: Columnas incompletas



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Verificar que esta pasando en este espacio entre las columnas	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#53: Refuerzos en cimientos



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete




Descripción	Completar refuerzos en cimientos
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#52: Refuerzos en Vigas



Estado	Cerrado
Тіро	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Descripción	Completar los refuerzos de las vigas
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Comentarios

TATIANA FARINANGO	se esta
26 de jun. de 2025, 22:25	
UTC-05:00	

se esta corrigiendo esta incidencia




Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:26 UTC-05:00 Gracias

Detalle de la incidencia

#51: Refuerzos en columnas



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete




Descripción	Completar los refuerzos en las columnas
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#50: Columnas y losas



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Descripción	Verificar todas las columnas se están cortando el hormigón con la losa
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicaci	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#49: Vigas



Estado	Cerrado
Tipo	OBS Observation > Observation




Descripción	Tenemos 3 vigas separadas
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#48: Continuidad de las vigas



Estado	Cerrado
Tipo	Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	Tenemos 3 vigas separadas?
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Comentarios

TATIANA FARINANGO Incidente corregido 26 de jun. de 2025, 16:35 UTC-05:00




Juan Duque 26 de jun. de 2025, 17:21 UTC-05:00 Gracias

Detalle de la incidencia

#47: Columnas



Estado	Cerrado
Тіро	OBS Observation > Observation



Campos estándar

Descripción	El hormigón en las columnas se esta cortando con las losas	
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios

_	TATIANA FARINANGO	Ya se corrigio este incidente
	26 de jun. de 2025, 16:35	
	UTC-05:00	



Juan Duque 26 de jun. de 2025, 17:26 UTC-05:00


Gracias

Detalle de la incidencia

#46: Vínculos




Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Descripción	Ocultar vínculos en la vista	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



Por favor coregir en planos.

28 de jun. de 2025, 7:27 UTC-05:00



Cristian Moya 4 de jul. de 2025, 0:41 UTC-05:00

Se eliminó y ocultó los vinculos de autocad



Juan Duque 6 de jul. de 2025, 11:52 UTC-05:00


Estimado **@Cristian Moya** veo unas lineas rojas y azules en las fachadas que entiendo son los vinculos, por favor verificar la incidencia en los planos

Detalle de la incidencia

#45: Mobiliario y textos



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Descripción	Por favor completar los planos con las descripciones de las áreas y mobiliario correspondiente
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	


Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:34 UTC-05:00 Cristian Moya 4 de jul. de 2025, 0:40 UTC-05:00 Juan Duque 6 de jul. de 2025, 11:50 UTC-05:00 Gracias Gracias

Detalle de la incidencia

#44: Ocultar vínculos




Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Descripción	Por favor ocultar los vínculos en los planos.	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Comentarios



@Cristian Moya Por favor dar seguimiento a estos requerimientos

28 de jun. de 2025, 7:35 UTC-05:00



Juan Duque 6 de jul. de 2025, 11:50 UTC-05:00


@Cristian Moya Por favor dar seguimiento

Detalle de la incidencia

#42: Escaleras y muro



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	El muro esta ingresando en las escaleras	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#41: Columna y Pared



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash



Descripción	La caja de sección no permite verificar la vista frontal del proyecto, pero al parecer la columna esta chocando con la pared
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ión —
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#40: Puerta y Pared



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash



Descripción	Verificar la puerta chocando con la pared	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#39: Puerta y pared



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	Verificar, al parecer la puerta esta chocando con la pared	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#38: Puerta y Pared



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash




Descripción	La puerta y la pared están sobreponiendose	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado el	22 de jun. de 2025	
Ubicación	_	
Detalles de la ubicación —		
Vencimiento	24 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025	
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt	
Causa principal	_	

Detalle de la incidencia

#37: Muro y escalera



Estado	Cerrado
Tipo	CL Coordination > Clash



Campos estándar

Descripción	La pared esta ingresando en las escaleras
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	24 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#36: Error de direccionamiento



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	CF Design > Client Feedback
Descripción	Estimado David,
	Por favor tu ayuda comentando al cliente que estamos recibiendo revisiones de modelos de otra empresa, conforme a la fotografía adjunta.
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	22 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicación —	
Vencimiento	26 de jun. de 2025
Fecha de inicio	22 de jun. de 2025
Causa principal	Design > Documentation Conflict

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• Error-de-direccionamiento.pdf

Comentarios



David Jaramillo 23 de jun. de 2025, 14:20 UTC-05:00 Claro Juan Luis Ya me comunico con el cliente



Juan Duque 25 de jun. de 2025, 19:02

UTC-05:00

Por favor me comentas cuando tengamos respuesta del cliente para cerrar la interferencia



Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:32 UTC-05:00

@David Jaramillo por favor si ya se comunico de esto al cliente cerrar la incidencia, nosotros como empresa ya cumplimos con noritifcar este particular al cliente

Detalle de la incidencia

#35: Ampliación del cliente



Estado	Pendiente
Tipo	CF Design > Client Feedback



Campos estándar

Descripción	El cliente nos está pidiendo un aumento en el área de construcción.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado el	19 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	26 de jun. de 2025 (63 días tarde)
Fecha de inicio	19 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Causa principal	Quality > Design Change

Comentarios

•	Juan Duque 25 de jun. de 2025, 10:16 UTC-05:00	@David Jaramillo se encuantra realizado el cambio solicitado por la parte de arquitectura en un 50%.
•	TATIANA FARINANGO 26 de jun. de 2025, 22:29 UTC-05:00	Solicito modelo arquitectonico actualizado con cambios realizados por el cliente

	Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:29 UTC-05:00	@David Jaramillo La ampliación esta realizada, conforme a lo conversado fuera de la plataforma; el dia de hoy procederemos a compartirlo con la parte estructural para poder seguir con el trabajo del mismo.
•	Juan Duque 28 de jun. de 2025, 7:30 UTC-05:00	@TATIANA FARINANGO El dia de hoy una vez solventada las incidencias 61 y 62 les hare llegar el modelo actualizado.
	Juan Duque	@TATIANA FARINANGO Te pido por favor por lo pronto cerrar la incidencia
	28 de jun. de 2025, 7:31 UTC-05:00	

Detalle de la incidencia

#28: FALTA DE MEMBRETE







Campos estándar

Descripción	POR FAVOR COLOCAR EN EL MEMBRETE CORRECTO
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	14 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	in —
Vencimiento	17 de jun. de 2025
Fecha de inicio	14 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	Design > Documentation Incomplete

Comentarios



TATIANA FARINANGO

Se solicita el memebrete de la empresa


16 de jun. de 2025, 6:09 UTC-05:00

Detalle de la incidencia

#27: GENERACION DE PLANOS



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Descripción	REALIZAR PLANOS PARA REVISION CON EL CLIENTE
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	14 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	in —
Vencimiento	17 de jun. de 2025
Fecha de inicio	14 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	Design > Documentation Incomplete

Comentarios



TATIANA FARINANGO

Se adjunta modelo con planos


18 de jun. de 2025, 20:29 UTC-05:00

Detalle de la incidencia

#26: FALTAN LOSAS



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Descripción	Por favor completar el trabajo de modelado de losas
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	14 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	ón —
Vencimiento	17 de jun. de 2025
Fecha de inicio	14 de jun. de 2025
Posición	P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt
Causa principal	_

Comentarios



TATIANA FARINANGO 16 de jun. de 2025, 17:53 UTC-05:00 Al igual que las cimentaciones las losas ya estan subidas

Detalle de la incidencia

#25: CIMIENTOS



Estado	Cerrado
Тіро	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Descripción	Colocar cimientos
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	14 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicació	n —
Vencimiento	17 de jun. de 2025
Fecha de inicio	14 de jun. de 2025
Asignado a TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 14 de jun. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 17 de jun. de 2025 Fecha de inicio 14 de jun. de 2025 Posición P001-BIMSS-FD-01-3D-EST-E002.rvt	
Causa principal	Coordination > Design Coordination

Comentarios




TATIANA FARINANGO 16 de jun. de 2025, 6:08 UTC-05:00 En la ultima version subida, ya se encuentran colocadas las cimentaciones

Detalle de la incidencia

#24: Work to Complete



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar


Descripción	Cerrar ductos o claraboyas	
Asignado a	Cristian Moya (EMPRESA-02)	
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)	
Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 14 de jun. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 17 de jun. de 2025 Fecha de inicio 14 de jun. de 2025 Posición P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt		
Creado el 14 de jun. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación — Vencimiento 17 de jun. de 2025 Fecha de inicio 14 de jun. de 2025		
Detalles de la ubicació	n —	
Vencimiento	17 de jun. de 2025	
Fecha de inicio	14 de jun. de 2025	
Posición	Cristian Moya (EMPRESA-02) Juan Duque (EMPRESA-02) 14 de jun. de 2025 — cación — 17 de jun. de 2025 14 de jun. de 2025	
Causa principal	Coordination > Design Coordination	

Detalle de la incidencia

#23: Work to Complete



Estado	Cerrado
Tipo	DWC Design > Work to Complete



Campos estándar

Realizar planos para revisión con el cliente
Cristian Moya (EMPRESA-02)
Juan Duque (EMPRESA-02)
14 de jun. de 2025
_
) —
17 de jun. de 2025
14 de jun. de 2025
P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ.rvt
Design > Documentation Incomplete

Detalle de la incidencia

#22: Flujos de revisión



Campos estándar

Estado	Cerrado					
Tipo	COR Coordination > Coordination					
Descripción	Estimado David,					
	Por favor tu ayuda solicitando al cliente nos habilite para poder generar los flujos de revisión o en su defecto nos comente que necesidades tiene para poder crearlos el.					
Asignado a David Jaramillo (EMPRESA-02)						
Asignado a David Jaramillo (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 14 de jun. de 2025						
Creado el	14 de jun. de 2025					
Descripción Estimado David, Por favor tu ayuda solicitando al crevisión o en su defecto nos come Asignado a David Jaramillo (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 14 de jun. de 2025 Ubicación Detalles de la ubicación — Vencimiento 17 de jun. de 2025 Fecha de inicio 14 de jun. de 2025	_					
Detalles de la ubicaci	ón —					
Descripción Estimado David, Por favor tu ayuda solicitando al cliente nos habilite para por revisión o en su defecto nos comente que necesidades tiene Asignado a David Jaramillo (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 14 de jun. de 2025 Ubicación Detalles de la ubicación — Vencimiento 17 de jun. de 2025 Fecha de inicio 14 de jun. de 2025	17 de jun. de 2025					
	14 de jun. de 2025					
Causa principal	Coordination > Design Coordination					

Referencias y archivos adjuntos

Archivos (1)

Archivos adjuntos (1)

• Flujos de revisión.pdf

Comentarios



David Jaramillo 15 de jun. de 2025, 21:42 UTC-05:00 Gracias Juan Luis por hacerme llegar tus dudas, procedo a comunicarme con el cliente.



Juan Duque

19 de jun. de 2025, 15:48 UTC-05:00 Estimado David, En base a los correos enviados por el cliente, por favor te comparto un esquema del requerimiento de flujo de revisión que requiero para continuar con mi trabajo. Por favor me comentas si con eso podriamos continuar con el cliente o requiere en algun formato específico.



David Jaramillo

19 de jun. de 2025, 16:29 UTC-05:00 Gracias Juan Luis, voy a pedir los flujos de revisión con esos esquemas al cliente. Te aviso si necesita hacerse en algún formato en particular.

Detalle de la incidencia

#6: Cambio de nombre en plantilla ARQ



Campos estándar

Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimados David y Juan Luis se reviso el BEP y el nombre correcto de la plantilla arquitectónica debe ser P001-BIMSS-FD-XX-TMP-ARQ-A001
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Cristian Moya (EMPRESA-02)
Creado el	4 de jun. de 2025
Ubicación	_
Detalles de la ubicac	ción —
Vencimiento	5 de jun. de 2025
Fecha de inicio	4 de jun. de 2025
Causa principal	_

Detalle de la incidencia

#4: Corrección carga de archivos



Campos estándar

-						
Estado	Cerrado					
Tipo	COR Coordination > Coordination					
Descripción	Estimada Tatiana, Por favor subir el archivo en la extensión correspondiente, la misma esta en formato de plantilla no RVT					
Asignado a TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)						
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)					
Creado el	29 de may. de 2025					
Ubicación	_					
Detalles de la ubicaci	ón WIP-EST-RVT					
Vencimiento	29 de may. de 2025					
Por favor subir el archivo en la extensión correspondiente, la misma esta e de plantilla no RVT Asignado a TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 29 de may. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación WIP-EST-RVT						
Causa principal	Design > Documentation Conflict					

Comentarios



TATIANA FARINANGO 29 de may. de 2025, 18:29 UTC-05:00 Ya esta corregido

Detalle de la incidencia

#3: Inicio de trabajos



Campos estándar

campos estamaar	
Estado	Cerrado
Tipo	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimada Tatiana,
	El presente tiene por objeto mencionar que se encuentra realizado el alcance necesario del diseño arquitectónico, para que puedas iniciar con los trabajos de diseño estructural, en el archivo que ha sido subido su carpeta de EST, en RVT, en la carpeta principal WIP, con nombre P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ, podrá encontrar el modelo con ejes, niveles, norte real y georreferenciación; que en conjunto con los archivos en CAD, subidos por el BIM MANAGER, podrá dar inicio a los trabajos de su disciplina correspondiente.
Asignado a	TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	26 de may. de 2025
Ubicación	
Detalles de la ubicaci	ón WIP-EST
necesario del diseño arquitectónico, para que puedas iniciar con los trabajos de diseño estructural, en el archivo que ha sido subido su carpeta de EST, en RVT, en la carpeta principal WIP, con nombre P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ, podrá encontrar el modelo con ejes, niveles, norte real y georreferenciación; que en conjunto con los archivos en CAD, subidos por el BIM MANAGER, podrá dar inicio a los trabajos de su disciplina correspondiente. Asignado a TATIANA FARINANGO (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 26 de may. de 2025 Ubicación — Detalles de la ubicación WIP-EST Vencimiento 28 de may. de 2025 Fecha de inicio 26 de may. de 2025	
Fecha de inicio	26 de may. de 2025
Causa principal	Coordination > Design Coordination

Comentarios



TATIANA FARINANGO 27 de may. de 2025, 19:36 UTC-05:00

Adjunto en carpeta WIP, EST, RVT modelo estructural, con elementos de columnas y vigas

Detalle de la incidencia

#2: Inicio de trabajos



Campos estándar

<u> </u>	
Estado	Cerrado
Тіро	COR Coordination > Coordination
Descripción	Estimado Cristian, Por favor en base a la reunión mantenida el 23 de mayo de 2025, solicito se inicie con el proceso de modelado arquitectónico, te recuerdo que necesitamos un avance referente a ejes, niveles, norte real y georreferenciación, para el domingo 25 de mayo de 2025. Copia al BIM MANAGER
Asignado a	David Jaramillo (EMPRESA-02)
Creado por	Juan Duque (EMPRESA-02)
Creado el	23 de may. de 2025
Ubicación	_
Descripción Estimado Cristian, Por favor en base a la reunión mantenida el 23 de mayo de 2025, so el proceso de modelado arquitectónico, te recuerdo que necesitamo referente a ejes, niveles, norte real y georreferenciación, para el dor de 2025. Copia al BIM MANAGER Asignado a David Jaramillo (EMPRESA-02) Creado por Juan Duque (EMPRESA-02) Creado el 23 de may. de 2025	ón —
Vencimiento	25 de may. de 2025
Fecha de inicio	23 de may. de 2025
Causa principal	Coordination > Design Coordination

Anexo 4: MATRIZ DE INTERFERENCIAS, HITOS DE COORDINACION Y DISEÑO DE PRUEBAS

	Arquitectura									Estructura HVAC										E	lectri	cida	i			nería igüe:		Protección contraincendios				Seguridad deteccion comunicacio				
Matriz de deteccion de interferencias	aredes	Suelos	Cubiertas	Cielos Falsos	Acabados de piso	Acabados de Pared	Acabados de techo	Escaleras y Rampas	Carpinterías	Za pat as/Rio stras	Muros	vilares	Vigas	_osas/Forjados/soleras	Estructura metálica	Conductos	Rejillas	sodinba	Valvuleria	i uperilas / naulaudiles	Balluejas Cablaado /hibos	uminarias	Cuadros	Mecanismos	Fuberías	Valvuleria	Equipos	Sanitarios	Fuberías	/avuleria	Equipos mecánicos	3ies y extintores	Bandejas	Cable ado/tubos	Elementos (cámras, detectores)	dulpos
Arquitectura			_		_			_	_										- 1.						-	-										-
		-		- 4		_			_		2	4		-				$\overline{}$	$\overline{}$	٦.	_	_	2	Т.	J	_	١ ،	١.,			\neg	_	$\overline{}$		\neg	_
Paredes	1 1 1 3 1 2									2	2	1	1	Н	_	_		-	2	-	⊢	4	+	2 1	╀	3	3	Н		_	-	-	-	+	_	
Suelos	1				- 3						2	2		1	Н	_		2	+	4	-	\vdash	+	+	1 -	╄	3	3	Н		-	\dashv	-	-	+	_
Cubiertas															Ш			2	_	_	_	L	┸	\perp	1	1	lacksquare		Ш			_		L	\perp	
Cielos Falsos	1					2		3	3			1	2		Ш			2		\perp		L	2	┸	1	_								L	\perp	
Acabados de piso	1	3							2		2	2		3				Т	Т	Т	1	Г	Т	Г		Г	3	3			П	T		Γ	T	
Acabados de Pared	2	2		2	2				2		2	3	3	3				3		T	٦,	. –	2		2		3	3						_ [十	_
Acabados de techo	3 2 2 2 2								-	,	,	,	H		\dashv	1	+	†	- Inpomos oN	- and	1	۲	+	H		-	H		1	\dashv	\dashv	No se modela	+	_		
Escaleras y Rampas	1 2 3										2	2		П			\top		$^{+}$	- 1 8		\top	T	T						_	T	\neg	e l	\top	_	
Carpinterías	2 2 3 2 2								2	3	2	3	Н			2	+	2	1	2	+	$^{+}$,		3	3				\dashv	\dashv	No s	\pm	_		
Estructuras												_												_		_		_	_							_
Zapatas/Riostras	1										- 1	1				\neg	т	$\overline{}$	_	т	_	_	_	_	2	т		_						т	$\overline{}$	-
Muros	1									1	2	1	4				-	+	-	2	-	\vdash	+	+	1 4	+	<u> </u>		H		-	\dashv	-	F	+	_
Pilares	idem							- 1	4	1	4				\rightarrow	2		2	- 5	2 2	+	+	1	+	┢	3	Н		\dashv	\dashv	\dashv	<u>e</u>	+	_		
Vigas	+			i	iden	1					1		2	1				2		2	- dobom os	5 -	+	+	1	+	-	3			\rightarrow	\dashv	-	se modela	+	_
Losas/Forjados/Solares	+										_	1	- 3	1			\rightarrow	4		2	-1:	= -	+	+	1	+	-		Н		\rightarrow	\dashv	\dashv		+	_
Estructura metálica	+											_1	_1			_	\rightarrow	+	- 1	+	- 3	ŝ⊢	+	+	+	+			Н		-	\dashv		No s	+	_
HVAC																_	_	_	_	+	2	۷.	_	_	-	_	_		ш			_	_	Z	_	-
Conductos	1														- 1		na		_	+	_	_	_	_	-	_	_	_							_	٦
	+															na	IId	+	+	+		<u>-</u>	+	+	+	+	┢	_	Н		-	\dashv	-	<u>a</u>	+	_
Rejillas	4															na	_	+	-	-	− 1 ₹	ž L	_	+	-	-	-				_	-	-	충누	+	_
Equipos	idem										ide	em			2 2			2	- 1 5	3 3			3						_	_	_	Ĕ.	+	_		
Valvuleria	4																			_	_ :	2			+				+				_	No se modela	+	_
Tuberías	-															2 2				2	Z	2 2	!		2 2				ш			_		ż	ㅗ	_
Electricidad	_																				_			_				_		_		_			_	
Bandejas																																		. L	Ш.	
Cableado/tubos																					5	ž L												흥		
Luminarias				i	iden	1						ide	em				id	em			8	2	3		3									٤L		
Cuadros																					5	No se modela				Ľ			\Box					No se modela	\Box	
Mecanismos																					ž	2	3		3	Г					▔	┚	J	ŝ	\Box	_
Fontanería y desagües																																				Т
Tuberías																				Т					1		3	2			П	П		ela	Т	_
Valvuleria	1																														\neg	\neg	╛	pou	\top	_
Equipos	i			i	iden	1						ide	em				id	em				ide	m		2	1						_		e l	\dashv	_
	1																								2				Н	Н	-	\dashv	\dashv	No se model	+	-
Sanitarios Protocción controlnocordios																													Ч	ш	_	_	_	<u> </u>	_	_
Protección contraincendios																				_													-	ro I	_	-
Tuberías	-																												na				-	ge	+	_
Vavuleria	-				iden	1						ide	em				id	em				ide	m			id	em		na				_	Ĕ	+	_
Equipos mecánicos																													na				4	No se model		
Bies y extintores																									L				na							
Seguridad/detección y comunicaciones																																				
Bandejas																				Т					Г									lela		
Cableado/tubos																														12				õ		
Elementos (cámras, detectores)	1				iden	1						ide	em				id	em				ide	m		idem					ide	em			No se model		
Equipos	1																																	9		
Edubos						_	_	_								_												_						~		

	Í	Diseño de test	de interferer	ncias	
Prioridad	Conjunto A	Flementos	Conjunto B	Flementos	Tolerancias
1	ARQ	Paredes	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Suelos	EST	Pilares	0.025
1	ARQ	Cielos falsos	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Acabados de piso	EST	Pilares	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Escaleras y rampas	EST	Pilares	0.025
2	ARQ	Carpinteria	EST	Pilares	0.025
1	ARQ	Paredes	EST	Vigas	0.025
2	ARQ	Cielos falsos	EST	Vigas	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	EST	Vigas	0.025
2	ARQ ARQ	Escaleras y rampas	EST EST	Vigas	0.025 0.025
1	ARQ	Carpinteria Paredes	EST	Vigas Losas	0.025
1	ARQ	Suelos	EST	Losas	0.025
3	ARQ	Acabados de piso	EST	Losas	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	EST	Losas	0.025
2	ARQ	Paredes	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Suelos	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Acabados de piso	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	EST	Muros	0.025
2	ARQ	carpinteria	EST	Muros	0.025
2	ARQ	Suelos	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Cielos falsos	HVAC	Equipos	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Paredes	HVAC	Tuberias	0.025
2	ARQ	Suelos	HVAC	Tuberias	0.025
2	ARQ	Carpinteria	HVAC	Tuberias	0.025
2	ARQ	Carpinteria	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Carpinteria	HVAC	Equipos	0.025
2	ARQ	Paredes	ELEC	Luminarias	0.025
2	ARQ	Cielos falsos	ELEC ELEC	Luminarias	0.025
2	ARQ ARQ	Acabados de pared Paredes	ELEC	Luminarias Mecanismos	0.025 0.025
2	ARQ	Acabados de pared	ELEC	Mecanismos	0.025
1	ARQ	Paredes	HS	Tuberias	0.025
2	ARQ	Suelos	HS	Tuberias	0.025
1	ARQ	Cielos falsos	HS	Tuberias	0.025
2	ARQ	Acabados de pared	HS	Tuberias	0.025
2	ARQ	Carpinteria	HS	Tuberias	0.025
3	ARQ	Paredes	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Suelos	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Acabados de piso	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Carpinteria	HS	Equipos	0.025
3	ARQ	Paredes	HS	Sanitarios	0.025
3	ARQ	Suelos	HS	Sanitarios	0.025
3	ARQ	Acabados de piso	HS	Sanitarios	0.025
3	ARQ	Acabados de pared	HS HS	Sanitarios	0.025 0.025
2	ARQ EST	Carpinteria Pilares	HVAC	Sanitarios Equipos	0.025
2	EST	Vigas	HVAC	Equipos	0.025
2	EST	Muros	HVAC	Tuberias	0.025
2	EST	Pilares	HVAC	Tuberias	0.025
2	EST	Vigas	HVAC	Tuberias	0.025
2	EST	Losas	HVAC	Tuberias	0.025
2	EST	Pilares	ELEC	Luminarias	0.025
2	EST	Zapatas	HS	Tuberias	0.025
1	EST	Pilares	HS	Tuberias	0.025
1	EST	Vigas	HS	Tuberias	0.025
3	EST	Pilares	HS	Sanitarios	0.025
3	HVAC	Equipos	ELEC	Luminarias	0.025
2	HVAC	Tuberias	ELEC	Luminarias	0.025
3	HVAC	Equipos	HS	Tuberias	0.025
	HVAC	Tuberias	HS	Tuberias	0.025
2	HVAC	Tuberias	HS	Sanitarios	0.025

		HITOS DE COORD		BIMSIONARY SYNERGY	
ITO Coordinación	Colocación/Coordinación/Detección	% INFORME 1	%INFORME 2	%INFORME 3	% INFORME 4
Hito 1 Defección H1	Análisis de colisiones modelo arquitectónico		o Arquitectónico Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones resueltas	Informa da colleionae messella
Desection in i	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Paredes	0	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Suelos	1	1	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo falso (1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso	6 16	12	3	0
	(3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de piso (3) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Escaleras	1	0	0	0
	(2) ARQ-Paredes vs ARQ-Carpinteria	5	6	6	0
	(3) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de piso (2) ARQ-Suelos vs ARQ-Acabados de pared	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Escaleras	0	0	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs ARQ-Carpinteria	0	0	1	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de pared	9	0	0	0
	(3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Escaleras (3) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Carpinteria	0	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Acabados de pared	1	1	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-Carpinteria	24	23	1	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs ARQ-Carpinteria	10	12	6	0
Hito 2			le lo Estructural		
Defección H2	Anáisis de colisiones modelo estructural (1) EST-Zapalas vs EST-Muros	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltus 0	Informe de colisiones detectadas NA	Informe de colisiones resuetta NA
	(1) EST-Zaparas vs EST-Muros (1) EST-Zaparas vs EST-Pilares	0	0	NA NA	NA NA
	(2) EST-Muros vs EST-Muros	0	0	NA.	NA NA
_	(1) EST-Muros vs EST-Pilares	0	0	NA	NA
	(1) EST-Muros vs EST-Vigas (3) EST-Plares vs EST-Plares	0	0	NA NA	NA NA
	(3) EST-Plares vs EST-Plares (1) EST-Plares vs EST-Vigas	0	0	NA NA	NA NA
	(1) EST-Pilares vs EST-Losas	1	0	NA	NA NA
	(3) EST-Vigas vs EST-Vigas	0	0	NA NA	NA NA
	(1) EST-Vigas vs EST-Losas	0	0	NA NA	NA NA
Hito 3			MEP Hidrosanitario		
Detección H3	Análisis de colisiones modelo MEP Hidrosanitario (1) MEP-Tuberias vs MEP-Tuberias	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resueltas 0	Informe de colisiones detectadas NA	Informe de colisiones resuelta NA
	(2) MEP-Tuberias vs MEP-Tuberias (2) MEP-Tuberias vs MEP-Sanitarios	0	0	NA.	NA NA
	(3) MEP-Tuberias vs MEP-Equipos	5	0	NA	NA NA
Hito 4		Modelo Arquitectónico +	Modelo estructural = INTEGRADO)	
Detección H4	Anúlisis de colisiones Arq + Est = Integrado		Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones detectadas	
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	2	1	0	0
	(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas (1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	5	5	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	19	20	0	0
	(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	4	2	0	0
	(1) ARQ-Cielo falso vs EST-Pilares	10	4	0	0
	(2) ARQ-Cielo falso vs EST-Vigas	0	0	0	0
	(2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Pilares (3) ARQ-Acabados de piso vs EST-Losas	3 0	0	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Pilares	3	6	2	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Vigas	19	20	0	0
	(3) ARQ-Acabados de pared vs EST-Losas (2) ARQ-Escaleras vs EST-Pilares	2	1 0	0	0
	(2) ARQ-Escaleras vs EST-Fraires (2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	2	2	0	0
	(3) ARQ-Carpinteria vs EST-Pilares	3	3	0	o o
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Vigas	0	1	0	0
	(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	5	3	0	0
	(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros (2) ARQ-Acabados de piso vs EST-Muros	0	6	0	0
	(2) ARQ-Acabados de pared vs EST-Muros	0	0	0	0
	(2) ARQ-Carpinteria vs EST-Muros	0	0	0	0
Hito 5		odelo Arquitectónico + Modelo Estru			
Detección H5		Informe de colisiones detectadas		Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resuell
	(1) ARQ-Paredes vs HS-Tuberias (2) ARQ-Suelos vs HS-Tuberias	0	0		
	(2) ARQ-Suelos vs HS-Tuberias (1) ARQ-Cielo falso vs HS-Tuberias	0	0		
	(2) ARQ-Acabados de pared vs HS-Tuberias	0	0		
	(2) ARQ-Carpinteria vs HS-Tuberias	0	0		
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Equipos	0	0		
	(3) ARQ-Suelos vs HS-Equipos (3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Equipos	0	0		
	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Equipos	0	0		
	(3) ARQ-Carpinteria vs HS-Equipos	0	0		
	(3) ARQ-Paredes vs HS-Sanitarios	0	0		
	(3) ARQ-Suelos vs HS-Sanitarios (3) ARQ-Acabados de pared vs HS-Sanitarios	0	0		
	(3) ARQ-Acabados de piso vs HS-Sanitarios	0	0		
	(3) ARQ-Carpintoria vs HS-Sanitarios	0	0		
	(2) EST-Zapatas vs HS-Tuberias	0	0		
	(1) EST-Pilares vs HS-Tuberias (1) EST-Vigas vs HS-Tuberias	0 28	0		
	(3) EST-Plares vs HS-Sanitarios	0	0		
			L		l ·
Hito 6			elo FEDERADO		
			Informe de colisiones resueltas	Informe de colisiones detectadas	Informe de colisiones resuelt
Detección H8	Análisis de colisiones Arq+Est+MEP= Federado	morme de consiones detectadas	anothre de consiones restients		
Detección HB	(2) ARQ-Acabados de pared vs ELEC-Luminarias	4	0		
Defección HR	(2) ARQ-Acabados de pared vs ELEC-Luminarias (2) ARQ-Cielo falso vs ELEC-Luminarias	4 0	0		
Detección HB	(2) ARQ-Acabados de pared vs ELEC-Luminarias	4	0		

Anexo 5: INFORMES DE COLISIONES

AUTODESK* NAVISWORKS*

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Acabados de piso	0.003m	16	0	0	16	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
nagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	x:669401.393, y:9971318.751, z:248.515	ID de elemento: 189853	ID de elemento: 169675	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ	x:669401.138, y:9971321.045, z:248.515	ID de elemento: 188487	ID de elemento: 169675	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	x:669404.682, y:9971316.827, z:248.515		ID de elemento: 169675	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ	x:669400.893, y:9971317.797, z:248.515		ID de elemento: 169675	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	x:669410.145, y:9971318.664, z:251.935	ID de elemento: 226075	ID de elemento: 205315	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto6	Revisado	IIIAAr	x:669405.859, y:9971314.721, z:251.935	ID de elemento: 225007	ID de elemento: 205315	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto7	Revisado	Lider ARQ	·	ID de elemento: 222404	ID de elemento: 210413	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con

						paredes
Conflicto8	Revisade	Lider				#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ Recortar recubrimientos de piso con
		ANQ	z:251.935	225988	205315	paredes
Conflicto9	Revisado	Lider	·			#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
connectos	inc visado	ARQ	z:251.932	228225	210413	Recortar recubrimientos de piso con paredes
Conflicto10	Revisado	Lider				#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
2011111012012	The Visual	ARQ	z:251.935	225802	205315	Recortar recubrimientos de piso con paredes
C	D	Lider				#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
Conflicto11	Kevisado	ARQ	z:251.935	223049	210413	Recortar recubrimientos de piso con paredes
Conflicto12	Povisado	Lider				#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
Commeto12	Revisado	ARQ	z:251.935	222680	205315	Recortar recubrimientos de piso con paredes
Conflicted 12	Davisada	Lider	1			#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
Conflicto13	Revisado	ARQ	z:251.935	223277	205315	Recortar recubrimientos de piso con paredes
		Lider				#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
Conflicto14	Revisado	ARQ	y:9971316.912, z:251.935	elemento: 226644	elemento: 205315	Recortar recubrimientos de piso con paredes
		Lider	/		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
Conflicto15	Revisado	ARQ	y:9971316.722, z:251.935	elemento: 225520	elemento: 210413	Recortar recubrimientos de piso con paredes
		Lider				#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:51 Asignado a Lider ARQ
Conflicto16	Revisado	ARQ	y:9971309.997, z:251.935	elemento: 219053	elemento: 210413	Recortar recubrimientos de piso con paredes
	Conflicto10 Conflicto11 Conflicto13 Conflicto14 Conflicto15	Conflicto10 Revisado Conflicto11 Revisado Conflicto12 Revisado Conflicto13 Revisado Conflicto14 Revisado Conflicto14 Revisado	Conflicto10 Revisado Lider ARQ Conflicto11 Revisado Lider ARQ Conflicto12 Revisado Lider ARQ Conflicto13 Revisado Lider ARQ Conflicto14 Revisado Lider ARQ Conflicto15 Revisado Lider ARQ Conflicto16 Revisado Lider ARQ Conflicto17 Revisado Lider ARQ Conflicto18 Revisado Lider ARQ Conflicto19 Revisado Lider ARQ	Conflicto8 Revisado ARQ x:9971317.887, z:251.935 Conflicto9 Revisado ARQ x:669403.793, y:9971319.908, z:251.932 Conflicto10 Revisado Lider ARQ x:669406.645, y:9971315.671, z:251.935 Conflicto11 Revisado Lider ARQ x:669404.909, y:9971315.330, z:251.935 Conflicto12 Revisado Lider ARQ x:669401.344, y:9971319.039, z:251.935 Conflicto13 Revisado Lider ARQ x:669401.022, y:9971315.885, z:251.935 Conflicto14 Revisado Lider ARQ x:669410.629, y:9971316.912, z:251.935 Conflicto15 Revisado Lider ARQ x:669405.561, y:9971316.722, z:251.935 Conflicto16 Revisado Lider ARQ x:669404.997, y:9971309.997, y:9971309.99	Conflicto8 Revisado Lider ARQ y:9971317.887, 225988 225988 Conflicto9 Revisado Lider ARQ x:669403.793, y:9971319.908, 228225 ID de elemento: 228225 Conflicto10 Revisado Lider ARQ x:669406.645, y:9971315.671, z:251.935 ID de elemento: 225802 Conflicto11 Revisado Lider ARQ x:669404.909, y:9971315.330, z:251.935 ID de elemento: 223049 Conflicto12 Revisado Lider ARQ x:669401.344, y:9971319.039, z:251.935 ID de elemento: 222680 Conflicto13 Revisado Lider ARQ x:669401.022, y:9971315.885, z:251.935 ID de elemento: 223277 Conflicto14 Revisado Lider ARQ x:669410.629, y:9971316.912, z:251.935 ID de elemento: 225644 Conflicto15 Revisado Lider ARQ x:669405.561, y:9971316.722, z:251.935 ID de elemento: 225520 Conflicto16 Revisado Lider ARQ x:669404.997, y:9971309.997, ID de elemento: 225520	Conflicto8 Revisado ARQ Lider z:251.935 y:9971317.887, elemento: 225988 elemento: 205315 Conflicto9 Revisado Lider ARQ x:669403.793, y:9971319.908, elemento: 228225 ID de y:9971319.908, elemento: 210413 Conflicto10 Revisado Lider ARQ x:669406.645, y:9971315.671, 225802 ID de elemento: 205315 Conflicto11 Revisado Lider ARQ x:669404.909, y:9971315.330, elemento: 223049 ID de y:9971315.330, elemento: 223049 ID de y:9971319.039, 222680 Conflicto12 Revisado Lider ARQ x:669401.044, y:9971315.885, elemento: 223277 ID de y:9971315.885, elemento: 223277 Conflicto14 Revisado Lider ARQ x:669401.022, y:9971316.912, 223277 ID de y:9971316.912, 223277 Conflicto15 Revisado Lider ARQ x:669405.561, y:9971316.722, elemento: 226644 ID de y:9971316.722, 26644 Conflicto15 Revisado Lider ARQ x:669405.561, y:9971316.722, elemento: 225520 ID de y:9971316.722, 26644 Conflicto16 Revisado Lider y:9971309.997, y:99

AUTODESK° NAVISWORKS°

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
falso	0.003m	6	0	0	6	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider	x:669401.596, y:9971315.952,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:43 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	z:254.720	223634	319911	Recortar cielo falso
	Conflicto2	Revisado	Lider	x:669407.501, y:9971319.763,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:44 Asignado a Lider ARQ
	Gommetoz	Revisado	ARQ	z:251.300		312482	Recortar Cielos Falsos
	Conflicto3	Revisado	Lider	x:669407.508, y:9971319.755,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:44 Asignado a Lider ARQ
	Commetes	Nevisado	ARQ	z:251.300		312482	Recortar Cielos Falsos
	Conflicto4	Revisado	Lider	x:669406.759, y:9971321.093,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:44 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	z:251.357		312482	Recortar Cielos Falsos
	Conflicto5	Revisado	Lider	x:669401.526, y:9971317.056,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:44 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	z:251.357		312482	Recortar Cielos Falsos
	Conflicto6	Revisado	Lider	x:669406.073, y:9971317.950,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:44 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	z:251.357		312482	Recortar Cielos Falsos

AUTODESK* NAVISWORKS*

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Escaleras	0.003m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider	x:669400.903, y:9971322.741,	ID de	ecce5131-	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:57 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	ı '	327262		Recorrer pared a nivel de escalerea

AUTODESK° NAVISWORKS°

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Suelos	0.003m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
Name of the second	Conflicto1	Revisado	Lider	x:669411.039, y:9971310.161,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:41 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	z:248.170	334189		Verificar interferencia

AUTODESK* NAVISWORKS*

(2) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpinteria	0.003m	10	0	0	10	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	x:669400.441, y:9971320.403, z:248.533	ID de elemento: 434918	ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ	x:669400.312, y:9971320.556, z:248.500	ID de elemento: 389002	ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	x:669405.913, y:9971317.812, z:249.194		ID de elemento: 269776	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ	x:669402.889, y:9971315.424, z:249.920	ID de elemento: 399587	ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	x:669402.889, y:9971315.424, z:248.515		ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
	Conflicto6	Revisado	II IAAr	x:669400.725, y:9971318.147, z:250.600	ID de elemento: 410238	ID de elemento: 311687	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
	Conflicto7	Revisado	Lider ARQ	·	ID de elemento: 434320	ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ Los acabados de paredes estan ingresando

′′	23, 11.21 a.III.					illioillic d	e cormicios	
								en las puertas
	CONCERN	Conflicto8		IIAPL	x:669402.237, y:9971316.204, z:248.515	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ
			Revisado	IAR()				Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
		Conflicto9	Revisado	llider	y:9971315.468,	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ
								Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas
		Conflicto10	Revisado	Lider ARQ	y:9971320.404,	elemento:	ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:22 Asignado a Lider ARQ
								Los acabados de paredes estan ingresando en las puertas

AUTODESK° NAVISWORKS°

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Acabados de pared	0.003m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

						Elemento 2	
	Nombre de conflicto	Estado	•		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
•	Conflicto1	Revisado	Lider ARO	y:9971315.443,	elemento:	ID de elemento:	
			, _	z:248.515	190839	403858	Los acabados se estan traslapando

AUTODESK* NAVISWORKS*

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpiteria	0.003m	24	0	0	24	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	x:669408.028, y:9971319.570, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 278063	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ	x:669405.912, y:9971317.812, z:248.515		ID de elemento: 269776	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	x:669400.441, y:9971320.403, z:248.515		ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ	x:669401.622, y:9971317.136, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 269582	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	x:669401.441, y:9971318.759, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 311687	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto6	Revisado	Lider ARQ	x:669403.900, y:9971316.125, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 269663	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto7	Revisado	Lider ARQ	,	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los

							recubrimientos.
1	Conflicto8	Revisado	Lider	x:669402.889, y:9971315.424,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
			ARQ	z:248.515	190839	269323	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto9	Revisado	Lider	x:669401.299, y:9971321.262,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
	Commetos	Nevisuuo	ARQ	z:251.935	210413	278742	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto10	Revisado	Lider x:669399.814, <i>ID de</i> y:9971321.062, <i>eleme</i>		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ	
	CommetoTo	ARQ 7.3371321.002, etemes z:251.935 21041	210413	484717	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.		
	Conflicto11	Revisado	Lider	x:669405.817, y:9971316.345, z:251.935		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
	Commetorr	Nevisauo	ARQ			270302	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Caradia+a13	Day iaa da		y:9971316.280,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto12	Nevisuao	ARQ		210413	270210	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	Conflicto13	Davisanda	Lider	x:669404.913,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
	Connicto13	Revisado	ARQ	y:9971315.365, z:251.935	210413	270019	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	C 41: - t - 1.4	Davisada	Lider	1		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto14	Revisado	ARQ	y:9971316.478, z:251.935	205315	271149	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
	C	David L	Lider	x:669409.133,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
Caracan	Conflicto15	Revisado	ARQ	y:9971315.665, z:251.935	elemento: 205315	elemento: 270952	Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
3			Lider	x:669411.191,	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto16	Revisado	ARQ	y:9971317.324, z:251.935			Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.

Conflicto17	Revisado	Lider ARQ	x:669404.518, y:9971319.252, z:251.935		ID de elemento: 271379	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto18	Revisado	Lider ARQ	x:669400.674, y:9971318.629, z:251.935	ID de elemento: 210413	ID de elemento: 270753	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto19	Revisado	Lider ARQ	x:669400.771, y:9971318.515, z:251.935		ID de elemento: 270753	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto20	Revisado	Lider ARQ	x:669400.999, y:9971316.029, z:251.935		ID de elemento: 270616	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto21	Revisado	Lider ARQ	x:669405.753, y:9971314.795, z:251.935		ID de elemento: 270372	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto22	Revisado	Lider ARQ	x:669405.831, y:9971314.764, z:251.935	elemento:	ID de elemento: 270372	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto23	Revisado	Lider ARQ	x:669400.449, y:9971315.361, z:251.935	ID de elemento: 210413	ID de elemento: 270616	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.
Conflicto24	Revisado	Lider ARQ	x:669405.310, y:9971310.630, z:248.502		ID de elemento: 310915	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:20 Asignado a Lider ARQ Las puertas estan modeladas bajo de los recubrimientos.

AUTODESK° NAVISWORKS°

(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Acabados de pared	0.003m	9	0	0	9	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			Lider	x:669409.198,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:10 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971318.019, z:251.357	312482 424470 Ve	Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso	
	_		Lider	x:669411.195,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:10 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971315.883, z:251.357	elemento: 312482	<i>elemento</i> : 426040	Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso
	_		Lider	x:669409.193,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:10 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	cto3 Revisado _{ARO} y:9971318.013, elemento: elen	<i>elemento</i> : 424549	Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso			
			Lider	x:669406.748,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:10 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto4	Revisado	ARQ	y:9971321.104, z:251.357	<i>elemento</i> : 312482	elemento: 444393	Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:11 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	x:669406.649, y:9971320.988, z:251.357	20.988, elemento: eleme		Verificar que los acabados de pared no sobrepasen el cielo falso, adicionalemnete este acabadao esta modelado en los dos niveles de manera continua, por favor modelar conforme se construira.
	x:669411.098, <i>ID de</i>		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:11 Asignado a Lider ARQ			
	Conflicto6	Kevisado	ARQ	y:9971315.786, z:251.357	elemento: 312482	elemento: 426167	Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso

Co	onflicto7	Revisadol	Lider ARO	x:669409.393, y:9971317.788, z:251.357	elemento:	ID de elemento: 424838	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:11 Asignado a Lider ARQ Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso
Co	onflicto8	Revisadol	Lider ARO	y:9971314.073,		ID de elemento: 427088	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:11 Asignado a Lider ARQ Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso
Co	onflicto9	Revisadol	lidor	y:9971313.927,		ID de elemento: 416046	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 14:11 Asignado a Lider ARQ Verificar que los recubrimientos no sobrepasen el cielo falso

(2) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Carpinteria	0.003m	5	0	0	5	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
Tr.	Conflicts 1	Davisada	Lider	x:669399.355,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:59 Asignado a Lider ARQ
G000000	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971321.481, z:254.096	220823	484717	Mover puertas para que no choquen con paredes
	_		lider	x:669400.441,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:59 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971320.403, z:250.676	elemento: 189777	elemento: 278321	Mover puertas para que no choquen con paredes
			Lider	x:669400.725,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:59 Asignado a Lider ARQ
Circumstance of the Control of the C	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971318.147, z:250.676	elemento: 184501	elemento: 311687	Mover puertas para que no choquen con paredes
			Lider	x:669402.889,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:59 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto4	Revisado	ARQ	y:9971315.424, z:248.515	elemento: 184465	elemento: 269323	Mover puertas para que no choquen con paredes
			Lider	x:669405.912,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 13:59 Asignado a Lider ARQ
00000000	Conflicto5	Revisado	ARQ	y:9971317.812, z:250.676	elemento: 186335	elemento: 269776	Mover puertas para que no choquen con paredes

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Acabados de piso	0.002m	10	0	0	10	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Cardiata	Devisede	III)FK	x:669401.138,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
Commence	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971321.045, z:248.515	188487	169675	Solventar las paredes con los acabados de piso
			LIDER	x:669400.893,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971317.797, z:248.515	7.797, elemento: eleme 184501 16967		Solventar las paredes con los acabados de piso
			LIDED	x:669404.682,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ	y:9971316.827, z:248.515	elemento: 183820	mento: elemento	Solventar las paredes con los acabados de piso
			LIDER	x:669400.060,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto4	Revisado	ARQ	y:9971320.847, z:251.935	elemento: 222404	elemento: 210413	Solventar las paredes con los acabados de piso
			LIDED	x:669404.909,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto5	Revisado	LIDER ARQ	y:9971315.330, z:251.935	elemento: 223049	elemento: 210413	Solventar las paredes con los acabados de piso
			LIDER	x:669405.859,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto6	Revisado	LIDER ARQ	y:9971314.721, z:251.935	elemento: elemento: 225007 205315	Solventar las paredes con los acabados de piso	
	Conflicto7	Revisado	LIDER ARQ		elemento:		#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
				z:251.935	226644 20	205315	Solventar las paredes con los acabados de

<i>ا ا</i> د	7/25, 11:28 p.m.					morme d	de conflictos	
								piso
				LIDER	x:669405.561, y:9971316.722, z:251.935	ID de , elemento: 225520	ID de elemento: 210413	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
		Conflicto8	Revisado	ARQ				Solventar las paredes con los acabados de piso
			rto9 Revisado	III)FR	y:9971318.659,	elemento:	ID de elemento: 205315	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
		Conflicto9		AR()				Solventar las paredes con los acabados de piso
		0 51 . 10		IIII)FK	x:669404.997,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:53 Asignado a LIDER ARQ
		Conflicto10	NRevisadol	ARQ	y:9971309.997, z:251.935		210413	Solventar las paredes con los acabados de piso

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
falso	0.002m	12	0	0	12	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
nagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicte1	Revisado	II II IER	,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971315.552, z:254.720	226542	319911	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
	-		II II 1 I I I I I I I I I I I I I I I I	x:669410.030,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971315.881, z:254.720	., elemento: element 226833 319911		Solventar las colisiones entre paredes y suelos
	<u> </u>		LIDED	x:669407.989,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
The second secon	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ	1v:997131/165/1/elemento:	elemento: 319911	Solventar las colisiones entre paredes y suelos	
			LIDED	x:669408.367,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ	y:9971313.430, z:254.720		<i>elemento</i> : 319911	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
			LIDED	x:669407.501,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto5	Revisado	LIDER ARQ	y:9971319.763, z:251.300	<i>elemento</i> : 444926	elemento: 312482	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
			LIDES	x:669407.508,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto6	Revisado		·		lemento: elemento:	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
	Conflicto7	Revisado	LIDER ARQ	y:9971315.952,	elemento:	elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	<u>/</u>	z:254.720 223634 31	319911	Solventar las colisiones entre paredes y			

5/7/25, 11:11 p.m.					Informe of	de conflictos	
							suelos
			LIDER	x:669408.411,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto8	Revisado	ARQ	y:9971314.767, z:254.777		310011	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
	C	D	LIDER	x:669410.631,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto9	Revisado	ARQ	y:9971316.782, z:254.777	226923	319911	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
			LIDER	x:669406.759,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto10	Revisado	ARQ	y:9971321.093, z:251.357		<i>elemento</i> : 312482	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
			LIDER	x:669401.526,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto11	Revisado	ARQ	y:9971317.056, z:251.357	184501	<i>elemento</i> : 312482	Solventar las colisiones entre paredes y suelos
			LIDER	x:669406.073,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:52 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto12	Revisado	ARQ	y:9971317.950, z:251.357		elemento: 312482	Solventar las colisiones entre paredes y suelos



(1) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Escaleras	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
CONTENTED	Conflicto1	Aprobado	x:669401.174, y:9971322.972, z:251.316	ID de elemento: 327262	<i>GUID</i> : ecce5131-4b6a- 4ba7-90cf-adee5ef0a2f8

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Suelos	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ	y:9971310.161,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:51 Asignado a LIDER ARQ Solventar

(2) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpinteria	0.002m	12	0	0	12	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ	x:669399.355, y:9971321.480, z:254.059	ID de elemento: 553980	ID de elemento: 484717	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	Conflicto2	Revisado	LIDER ARQ	x:669400.441, y:9971320.403, z:248.533	ID de elemento: 434918	ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ	x:669400.312, y:9971320.556, z:248.500		ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ	x:669405.913, y:9971317.812, z:249.194	ID de elemento: 423961	ID de elemento: 269776	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	Conflicto5	Revisado	LIDER ARQ	x:669401.485, y:9971318.797, z:248.515	ID de elemento: 417231	ID de elemento: 311687	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	Conflicto6	Revisado	LIDER ARQ	x:669402.889, y:9971315.424, z:249.920	ID de elemento: 399587	ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	Conflicto7	Revisado	LIDER ARQ	1	ID de elemento: 403552	ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ Revisar que los acabados de pared no

		t and the second			
					choquen con las puertas
	LIDER			ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ
ado	ARQ	z:250.541 410238 311687			Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	LIDER				#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ
ado	ARQ	'	434320	278321	Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	LIDER			ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ
ado	ARQ	'		elemento: 269323	Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	LIDER			ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ
ado	ARQ	y:9971315.468, z:249.900		elemento: 269323	Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	LIDER			ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:59 Asignado a LIDER ARQ
പപ		'		elemento: 278321	Revisar que los acabados de pared no choquen con las puertas
	ado	ado LIDER ARQ LIDER ARQ LIDER ARQ	ado ARQ y:9971318.148, z:250.541 ado LIDER x:669401.203, y:9971321.087, z:248.515 ado LIDER x:669402.237, y:9971316.204, z:248.515 ado LIDER x:669402.879, y:9971315.468, z:249.900 ado LIDER x:669400.442, y:9971320.404,	ado ARQ y:9971318.148, elemento: z:250.541	ARQ

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Acabados de pared	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARO	x:669402.886, y:9971315.443, z:248.515	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Solventar

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpiteria	0.002m	23	0	0	23	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
nagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
31	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ	x:669401.622, y:9971317.136, z:248.515		ID de elemento: 269582	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto2	Revisado	ппрек	x:669400.441, y:9971320.403, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 278321	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ	x:669408.028, y:9971319.570, z:248.515		ID de elemento: 278063	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
T.	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ	x:669405.912, y:9971317.812, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 269776	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto5	Revisado	LIDER ARQ	x:669404.002, y:9971316.309, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 269663	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto6	Revisado	11 11 11 11 11	x:669402.364, y:9971316.269, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto7	Revisado	LIDER ARQ	·	ID de elemento: 190839	ID de elemento: 269323	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el

							acabado de piso
	Conflicto8	Revisado	LIDER	x:669400.674, y:9971318.629,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ
	Commictos	Nevisauo	ARQ	z:251.935	210413	270753	Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto9	Revisado	LIDER	x:669401.299, y:9971321.262,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ
			ARQ	z:251.935	210413	278742	Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto10	Revisado	LIDER	x:669400.771, y:9971318.515,		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ
(Management)			ARQ	z:251.935	205315	270753	Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	Conflicto11	Revisado	LIDER ARQ	x:669399.814, y:9971321.062,			#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el
			/Q	z:251.935	210413	484717	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58
	Conflicto12	Revisado	LIDER ARQ	y:9971316.280,	elemento:		Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el
				z:251.935	210413	270210	acabado de piso #0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58
	Conflicto13	Revisado	LIDER ARQ	x:669404.877, y:9971315.293, z:251.935		ID de elemento: 270019	Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el
				2.231.333	210413	270013	acabado de piso #0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58
	Conflicto14	Revisado	LIDER ARQ	x:669405.805, y:9971316.359, z:251.935		ID de elemento: 270302	Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
			HDED	x:669405.753,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto15	Revisado	LIDER ARQ	y:9971314.795, z:251.935			Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
	0. 6		LIDER	1		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto16	Revisado	ARQ	y:9971316.808, z:251.935	<i>elemento</i> : 205315	elemento: 271205	Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso

Conflicto17	Revisado	LIDER ARQ	x:669405.831, y:9971314.764, z:251.935		ID de elemento: 270372	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
Conflicto18	Revisado	LIDER ARQ	x:669403.912, y:9971319.960, z:251.935	ID de elemento: 210413	ID de elemento: 271379	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
Conflicto19	Revisado	LIDER ARQ	x:669400.999, y:9971316.029, z:251.935		ID de elemento: 270616	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
Conflicto20	Revisado	LIDER ARQ	x:669410.481, y:9971316.818, z:251.935	ID de elemento: 205315	ID de elemento: 271149	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
Conflicto21	Revisado	LIDER ARQ	x:669409.133, y:9971315.665, z:251.935	ID de elemento: 205315	ID de elemento: 270952	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:58 Asignado a LIDER ARQ Verificar que las puertas esten sobre el acabado de piso
Conflicto22	Revisado		x:669400.449, y:9971315.361, z:251.935	ID de elemento: 210413	ID de elemento: 270616	
Conflicto23	Revisado		x:669405.310, y:9971310.630, z:248.502		ID de elemento: 310915	

(2) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Carpinteria	0.002m	6	0	0	6	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
Ŋ	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ	x:669399.355, y:9971321.481, z:254.096		ID de elemento: 484717	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:56 Asignado a LIDER ARQ Solventar las colisiones entre paredes y puertas
			LIDER	x:669400.441,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:56 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971320.403, z:250.676	elemento: 189777	elemento: 278321	Solventar las colisiones entre paredes y puertas
			LIDER	x:669401.485,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:56 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971318.797, z:248.515	elemento: 183760	elemento: 311687	Solventar las colisiones entre paredes y puertas
			LIDER	x:669402.889,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:56 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto4	Revisado	ARQ	y:9971315.424, z:248.515	elemento: 184465	elemento: 269323	Solventar las colisiones entre paredes y puertas
			LIDER	x:669405.912,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:56 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto5	Revisado	ARQ	y:9971317.812, z:250.676	elemento: 186335	elemento: 269776	Solventar las colisiones entre paredes y puertas
			LIDER	x:669400.725,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:56 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto6	Revisado	ARQ	y:9971318.147, z:248.631	elemento: 184501	elemento: 311687	Solventar las colisiones entre paredes y puertas

(2) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpinteria	0.002m	6	0	0	6	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	G G: 1 4		LIDER	x:669400.762,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:13 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971314.719, z:250.821	399420	263606	Corregir los elementos de carpinteria con los acabados de pared
	,		LIDER	x:669405.913,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:13 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971317.812, z:248.515	<i>elemento</i> : 423961	elemento: 269776	Corregir los elementos de carpinteria con los acabados de pared
			LIDER	x:669401.485,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:13 Asignado a LIDER ARQ
Tanan	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971318.796, z:250.676	elemento: 417231	elemento: 311687	Corregir los elementos de carpinteria con los acabados de pared
			LIDER	x:669400.443,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:13 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto4	Revisado	ARQ	y:9971320.418, z:249.915	elemento: 434976	elemento: 278321	Corregir los elementos de carpinteria con los acabados de pared
			LIDER	x:669403.820,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:13 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto5	Revisado	ARQ	y:9971316.222, z:250.691	elemento: 420401	elemento: 269663	Corregir los elementos de carpinteria con los acabados de pared
			LIDER	x:669400.452,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:13 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto6	Revisado	ARQ	y:9971320.413, z:249.900	elemento: 434918	elemento: 278321	Corregir los elementos de carpinteria con los acabados de pared

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpiteria	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1		LIDER ARQ	x:669405.468, y:9971310.765, z:248.500	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:09 Asignado a LIDER ARQ
		Dovicada			<i>elemento</i> : 169675	<i>elemento</i> : 310915	Verificar que la puerta este sobre los acabados de piso

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Acabados de piso	0.002m	3	0	0	3	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669404.683,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:11 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971316.827, z:248.515	elemento: 183820	<i>elemento</i> : 169675	Verificar que los acabados de piso no ingresen a las paredes
III			LIDER	x:669411.282,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:11 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971317.338, z:251.935	elemento: 226644	elemento: 205315	Verificar que los acabados de piso no ingresen a las paredes
			LIDER	x:669404.997,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:11 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971309.997, elemento: ele	elemento: 210413	Verificar que los acabados de piso no ingresen a las paredes	

(2) ARQ-Paredes vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Carpinteria	0.002m	6	0	0	6	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669401.485,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:22 Asignado a LIDER ARQ.
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	Conflicto1	Revisado	ARQ.	y:9971318.797, z:250.635	183760 311687 ve	Verificar que los elementos de carpiteria no ingresen en las paredes	
			LIDER	x:669405.912,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:22 Asignado a LIDER ARQ.
THE CHARGE STATE OF THE PARTY O	Conflicto2	Revisado	ARQ.	y:9971317.812, z:250.691	elemento: 186335	elemento: 269776	Verificar que los elementos de carpiteria no ingresen en las paredes
			LIDER	x:669409.210,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:22 Asignado a LIDER ARQ.
	Conflicto3	Revisado	ARQ.	y:9971315.533, z:254.111	elemento: 226542	elemento: 270952	Verificar que los elementos de carpiteria no ingresen en las paredes
			LIDER	x:669409.932,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:22 Asignado a LIDER ARQ.
	Conflicto4	Revisado	ARQ.	y:9971316.151, z:254.111	elemento: 226833	elemento: 271149	Verificar que los elementos de carpiteria no ingresen en las paredes
			LIDER	x:669406.680,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:22 Asignado a LIDER ARQ.
	Conflicto5	Revisado	ARQ.	y:9971311.775, z:248.500	elemento: 187506	elemento: 310915	Verificar que los elementos de carpiteria no ingresen en las paredes
	1		LIDER	x:669403.804,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:22 Asignado a LIDER ARQ.
	Conflicto6	Revisado	ARQ.	y:9971316.239, z:250.691	elemento: 183760	elemento: 269663	Verificar que los elementos de carpiteria no ingresen en las paredes

(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Cielo	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
falso	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDEK	x:669401.519, y:9971317.065,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:10 Asignado a LIDER ARQ
MENTALVANIA			ARQ	z:251.357			Recortar cielo falso con la pared

(2) ARQ-Suelos vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Carpinteria	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	•	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDER	x:669405.326, y:9971310.589,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 17:12 Asignado a LIDER ARQ.
			ARQ.	z:248.500			La puerta esta ingresando al suelo



(1) ARQ-Paredes vs ARQ-Acabados de	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
piso	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
NO SECONDARIO	Conflicto1	Aprobado	x:669406.561, y:9971317.015, z:248.515	ID de elemento: 182857	ID de elemento: 169675	#5 - Juan Luis - 2025/7/28 0:33 Lo que ingresa es despreciable



(1) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Cielo falso	0.002m	2	0	0	0	2	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669401.573, y:9971319.233, z:254.627	ID de elemento: 222680	ID de elemento: 319911	#3 - Juan Luis - 2025/7/28 0:31 Lo que ingresa es despreciable
	Conflicto2	Aprobado	x:669401.573, y:9971319.233, z:254.627	ID de elemento: 223049	ID de elemento: 319911	#4 - Juan Luis - 2025/7/28 0:33 Lo que ingresa es despreciable



(1) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Suelos	0.002m	2	0	0	0	2	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669409.595, y:9971335.891, z:248.170	ID de elemento: 337175	ID de elemento:	#1 - Juan Luis - 2025/7/28 0:29 Se aprueba en vista que no afecta ninguno de los rubros del presupuesto
	Conflicto2	Aprobado	x:669399.751, y:9971301.306, z:248.140	ID de elemento: 336681	ID de	#2 - Juan Luis - 2025/7/28 0:29 Se aprueba en vista que no afecta ninguno de los rubros del presupuesto



(2) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpinteria	0.002m	5	0	0	2	3	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado		Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDED	x:669400.762,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/28 0:41 Asignado a LIDER ARQ
COLORES	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ	y:9971314.719, z:250.870	elemento: 399420	elemento: 263606	Por favor colocar los acabados de manera adecuada, parece que se movieron con respecto a las ventanas
				x:669410.656,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/28 0:41 Asignado a LIDER ARQ
() () () () () () () () () ()	Conflicto2	Revisado	LIDER ARQ		v:9971318.072, elemento:		Por favor colocar los acabados de manera adecuada, parece que se movieron con respecto a las ventanas
	Conflicto3	Aprobado		x:669405.913, y:9971317.812, z:248.515		ID de	#12 - Juan Luis - 2025/7/28 0:41 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos
	Conflicto4	Aprobado		x:669400.726, y:9971318.148, z:250.678		ID de	#13 - Juan Luis - 2025/7/28 0:41 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos
	Conflicto5	Aprobado		x:669400.452, y:9971320.413, z:249.900		ID de	#14 - Juan Luis - 2025/7/28 0:41 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos



(2) ARQ-Acabados de piso vs ARQ-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Carpiteria	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669405.453, y:9971310.752, z:248.500	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 310915

(2) ARQ-Cielo falso vs ARQ-Acabados de	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
pared	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669402.651, y:9971322.316, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 611320	#11 - Juan Luis - 2025/7/28 0:38 En base a lo conversado, los errores corresponden a un problema con las escaleras, y no afecta el modelo ni los objetivos

(2) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ARQ-Carpinteria	0.002m	5	0	0	0	5	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1		x:669405.912, y:9971317.812, z:250.691	ID de elemento: 186335	ID de	#6 - Juan Luis - 2025/7/28 0:36 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos
	Conflicto2		x:669409.210, y:9971315.533, z:254.111	ID de elemento: 226542	ID de	#7 - Juan Luis - 2025/7/28 0:36 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos
	Conflicto3		x:669409.932, y:9971316.151, z:254.111	ID de elemento: 226833	ID de	#8 - Juan Luis - 2025/7/28 0:36 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos
	Conflicto4	Aprobado	x:669406.680, y:9971311.775, z:248.500	ID de elemento: 187506		#9 - Juan Luis - 2025/7/28 0:36 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no afecta el modelo ni los objetivos
	Conflicto5		x:669400.725, y:9971318.147, z:250.691	ID de elemento: 184501	elemento: 311687	#10 - Juan Luis - 2025/7/28 0:36 En base a lo conversado, los errores corresponden a temas de las familias, y no

(1) EST-Pilares vs EST-Losas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) EST-Pliares VS EST-LOSAS	0.003m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado		Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider EST	y:9971312.518,	elemento:	ID de elemento:	
				z:255.290	407583	412909	La columna y la losa se chocan



15/7/25, 10:22 p.m.

(1) EST-Pilares vs EST-Losas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) EST-Pliares VS EST-LOSAS	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	LIDER EST	x:669402.835, y:9971312.518, z:255.290	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/16 03:20 Asignado a LIDER EST Estimada, el conflicto permanece, por temas operativos lo voy a aprobar, en vista que no presenta un problem susnaciul a nivel del proyecto completo

(1) MEP-Tuberias vs MEP-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Tuberias	0.003m	7	0	0	7	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDER MEP	x:669404.628, y:9971316.752, z:251.485		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP Verificar colisiones entre sistemas
	Conflicto2	Revisado	LIDER MEP	x:669403.306, y:9971320.354,	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP
				z:249.102	659877	786523	Verificar colisiones entre sistemas
	Conflicto3	Revisado	LIDER	x:669403.153, y:9971320.519,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP
			MEP	z:251.502			Verificar colisiones entre sistemas
	Conflicto4	Revisado	LIDER	x:669403.156, y:9971320.529,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP
			MEP	z:251.559	696551	786699	Verificar colisiones entre sistemas
	Conflicto5	Revisado	LIDER	x:669403.137, y:9971320.557,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP
			MEP	z:251.509	696535	786699	Verificar colisiones entre sistemas
	Conflicto6	Revisado	LIDER	x:669401.103, y:9971316.823,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP
			MEP	z:252.022			Verificar colisiones entre sistemas
%	Conflicto7	Revisado	LIDER MEP	x:669404.178, y:9971313.738,	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:45 Asignado a LIDER MEP
			IVILF	z:255.030	729739	729634	Verificar colisiones entre sistemas

(2) MEP-Tuberias vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEP-Sanitarios	0.003m	19	0	0	0	19	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto20	Aprobado	x:669407.780, y:9971316.254, z:252.288	ID de elemento: 749370	ID de elemento: 735074
""	Conflicto29	Aprobado	x:669400.846, y:9971314.669, z:249.039	ID de elemento: 802988	ID de elemento: 648099
	Conflicto30	Aprobado	x:669402.289, y:9971317.487, z:252.288	ID de elemento: 757964	ID de elemento: 734553
	Conflicto32	Aprobado	x:669408.647, y:9971317.298, z:251.960	ID de elemento: 752735	ID de elemento: 735322
1	Conflicto33	Aprobado	x:669408.462, y:9971317.225, z:251.995	ID de elemento: 752721	ID de elemento: 735322
	Conflicto34	Aprobado	x:669408.538, y:9971317.197, z:251.920	ID de elemento: 752742	ID de elemento: 735322
	Conflicto36	Aprobado	x:669408.479, y:9971317.205, z:252.473	ID de elemento: 748305	ID de elemento: 735322

	Conflicto37	Aprobado	x:669402.425, y:9971317.329, z:252.288	ID de elemento: 758044	ID de elemento: 734553
	Conflicto38	Aprobado	x:669408.419, y:9971317.188, z:252.469	ID de elemento: 748504	<i>ID de elemento:</i> 735322
	Conflicto39	Aprobado	x:669408.444, y:9971317.209, z:252.053	ID de elemento: 752744	ID de elemento: 735322
	Conflicto40	Aprobado	x:669402.432, y:9971317.255, z:252.303	ID de elemento: 758136	<i>ID de elemento:</i> 734553
	Conflicto41	Aprobado	x:669406.769, y:9971315.777, z:252.458	ID de elemento: 754792	<i>ID de elemento:</i> 734833
	Conflicto42	Aprobado	x:669407.581, y:9971316.471, z:252.286	ID de elemento: 749873	<i>ID de elemento:</i> 735074
TI II	Conflicto43	Aprobado	x:669408.001, y:9971316.830, z:252.484	ID de elemento: 749342	ID de elemento: 735274
	Conflicto44	Aprobado	x:669406.946, y:9971315.577, z:252.288	ID de elemento: 754629	ID de elemento: 734833
	Conflicto45	Aprobado	x:669407.689, y:9971316.358, z:252.288	ID de elemento: 749439	ID de elemento: 735074

Conflicto46	Aprobado	x:669401.025, y:9971316.786, z:252.440	ID de elemento: 759037	ID de elemento: 734474
Conflicto47	Aprobado	x:669407.642, y:9971316.410, z:252.288	ID de elemento: 749587	ID de elemento: 735074
Conflicto48	Aprobado	x:669406.786, y:9971315.757, z:252.405	ID de elemento: 754770	ID de elemento: 734833

(3) MEP-Tuberias vs MEP-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Equipos	0.003m	34	0	0	5	29	0	Estático	Aceptar

		Estado	Asignado a		Elemento 1	Elemento 2 ID de elemento	
lmagen	Nombre de conflicto				ID de elemento		Comentarios
	Conflicto1	Aprobado		x:669411.643, y:9971320.765, z:247.703		ID de elemento: 795510	
	Conflicto2	Aprobado		x:669404.539, y:9971328.580, z:247.739		ID de elemento: 795235	
	Conflicto3	Aprobado		x:669413.944, y:9971318.128, z:247.684		ID de elemento: 796761	
	Conflicto4	Aprobado		x:669399.364, y:9971322.970, z:247.784		ID de elemento: 802167	
	Conflicto5	Aprobado		x:669404.281, y:9971327.199, z:247.715		ID de elemento: 802254	
	Conflicto6	Aprobado		x:669398.010, y:9971323.137, z:247.861		ID de elemento: 800506	
	Conflicto7	Aprobado		x:669395.600, y:9971319.226, z:247.838		ID de elemento: 802155	
R	Conflicto8	Aprobado		x:669399.112, y:9971315.571, z:248.083		ID de elemento: 770971	

	Conflicto9	Aprobado	x:669412.298, y:9971320.273, z:247.614		ID de elemento: 795510	
	Conflicto10	Aprobado	x:669413.484, y:9971316.890, z:247.440		ID de elemento: 770464	
	Conflicto11	Aprobado	x:669411.597, y:9971320.325, z:248.078		ID de elemento: 795510	
	Conflicto12	Aprobado	x:669398.513, y:9971323.090, z:248.047	elemento:	ID de elemento: 800506	
	Conflicto13	Aprobado	x:669399.856, y:9971322.865, z:247.963	elemento:	ID de elemento: 802167	
3	Conflicto14	Aprobado	x:669407.824, y:9971312.050, z:248.233		ID de elemento: 770140	
	Conflicto15	Aprobado	x:669398.622, y:9971315.678, z:247.884	elemento:	ID de elemento: 770971	
	Conflicto16	Aprobado	x:669413.476, y:9971316.445, z:247.636		ID de elemento: 770464	
	Conflicto17	Aprobado	x:669401.171, y:9971310.759, z:248.101		ID de elemento: 790999	
	Conflicto18	Aprobado	x:669408.333, y:9971312.058, z:248.001		ID de elemento: 770140	
	Conflicto19	Aprobado	x:669412.291, y:9971320.744, z:248.110		ID de elemento: 795510	

Conflicto20	Aprobado		x:669404.825, y:9971327.114, z:247.625		ID de elemento: 802254	
Conflicto21	Aprobado		x:669401.232, y:9971311.367, z:248.114		ID de elemento: 790999	
Conflicto22	Aprobado		x:669399.929, y:9971323.540, z:247.704		ID de elemento: 802167	
Conflicto23	Aprobado		x:669405.121, y:9971328.609, z:247.670		ID de elemento: 795235	
Conflicto24	Aprobado		x:669393.491, y:9971319.189, z:248.040		ID de elemento: 794093	
Conflicto25	Aprobado		x:669395.600, y:9971319.832, z:247.762	elemento:	ID de elemento: 802155	
Conflicto26	Aprobado		x:669398.679, y:9971323.584, z:247.763	elemento:	ID de elemento: 800506	
Conflicto27	Aprobado		x:669394.061, y:9971319.753, z:247.803		ID de elemento: 794093	
Conflicto28	Aprobado		x:669394.028, y:9971319.125, z:247.988		ID de elemento: 794093	
Conflicto29	Revisado	LIDER MEP	x:669400.273, y:9971317.777, z:251.269		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:50 Asignado a LIDER MEP Verificar conexiones
Conflicto30	Aprobado		x:669400.655, y:9971311.371, z:247.936		ID de elemento: 790999	

··, ··						
	Conflicto31	Revisado	LIDER MEP	x:669405.335, y:9971318.229, z:251.300	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:50 Asignado a LIDER MEP Verificar conexiones
Y	Conflicto32	Revisado	LIDER MEP	x:669403.490, y:9971314.369, z:254.698	ID de elemento: 779352	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:50 Asignado a LIDER MEP Verificar conexiones
•	Conflicto33	Revisado	LIDER MEP	x:669400.241, y:9971317.992, z:251.268	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:50 Asignado a LIDER MEP Verificar conexiones
	Conflicto34	Revisado	LIDER MEP	x:669404.358, y:9971319.621, z:251.280	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 15:50 Asignado a LIDER MEP Verificar conexiones

(1) MEP-Tuberias vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEP-Tuberias	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669404.178, y:9971313.738, z:255.030	ID de elemento: 729739	<i>ID de elemento:</i> 729634

(2) MEP-Tuberias vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEP-Sanitarios	0.002m	19	0	0	0	19	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2		
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento		
	Conflicto1	Aprobado	x:669407.780, y:9971316.254, z:252.288	ID de elemento: 749370	ID de elemento: 735074		
""	Conflicto2	Aprobado	x:669400.846, y:9971314.669, z:249.039	ID de elemento: 802988	ID de elemento: 648099		
	Conflicto3	Aprobado	x:669402.289, y:9971317.487, z:252.288	ID de elemento: 757964	ID de elemento: 734553		
	Conflicto4	Aprobado	x:669408.647, y:9971317.298, z:251.960	ID de elemento: 752735	ID de elemento: 735322		
4	Conflicto5	Aprobado	x:669408.462, y:9971317.225, z:251.995	ID de elemento: 752721	ID de elemento: 735322		
	Conflicto6	Aprobado	x:669408.538, y:9971317.197, z:251.920	ID de elemento: 752742	ID de elemento: 735322		
	Conflicto7	Aprobado	x:669408.479, y:9971317.205, z:252.473	ID de elemento: 748305	ID de elemento: 735322		

	Conflicto8	Aprobado	x:669402.425, y:9971317.329, z:252.288	ID de elemento: 758044	ID de elemento: 734553
	Conflicto9	Aprobado	x:669408.419, y:9971317.188, z:252.469	ID de elemento: 748504	<i>ID de elemento:</i> 735322
	Conflicto10	Aprobado	x:669408.444, y:9971317.209, z:252.053	ID de elemento: 752744	<i>ID de elemento:</i> 735322
	Conflicto11	Aprobado	x:669402.432, y:9971317.255, z:252.303	ID de elemento: 758136	<i>ID de elemento:</i> 734553
	Conflicto12	Aprobado	x:669406.769, y:9971315.777, z:252.458	ID de elemento: 754792	ID de elemento: 734833
	Conflicto13	Aprobado	x:669407.581, y:9971316.471, z:252.286	ID de elemento: 749873	ID de elemento: 735074
Un	Conflicto14	Aprobado	x:669408.001, y:9971316.830, z:252.484	ID de elemento: 749342	ID de elemento: 735274
	Conflicto15	Aprobado	x:669406.946, y:9971315.577, z:252.288	ID de elemento: 754629	ID de elemento: 734833
	Conflicto16	Aprobado	x:669407.689, y:9971316.358, z:252.288	ID de elemento: 749439	ID de elemento: 735074

Conflicto17	Aprobado	x:669401.025, y:9971316.786, z:252.440	ID de elemento: 759037	ID de elemento: 734474
Conflicto18	Aprobado	x:669407.642, y:9971316.410, z:252.288	ID de elemento: 749587	ID de elemento: 735074
Conflicto19	Aprobado	x:669406.786, y:9971315.757, z:252.405	ID de elemento: 754770	ID de elemento: 734833

(3) MEP-Tuberias vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEP-Equipos	0.002m	34	2	0	0	32	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2		
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento		
	Conflicto1	Aprobado	x:669411.643, y:9971320.765, z:247.703	ID de elemento: 801892	ID de elemento: 795510		
	Conflicto2	Aprobado	x:669404.539, y:9971328.580, z:247.739	ID de elemento: 801660	ID de elemento: 795235		
	Conflicto3	Aprobado	x:669413.944, y:9971318.128, z:247.684	ID de elemento: 796775	ID de elemento: 796761		
	Conflicto4	Aprobado	x:669399.364, y:9971322.970, z:247.784	ID de elemento: 805989	ID de elemento: 802167		
	Conflicto5	Aprobado	x:669404.281, y:9971327.199, z:247.715	ID de elemento: 806194	ID de elemento: 802254		
	Conflicto6	Aprobado	x:669398.010, y:9971323.137, z:247.861	<i>ID de elemento</i> : 801365	ID de elemento: 800506		
	Conflicto7	Aprobado	x:669395.600, y:9971319.226, z:247.838	ID de elemento: 805832	ID de elemento: 802155		

Conflicto8	Aprobado	x:669399.112, y:9971315.571, z:248.083	ID de elemento: 802613	ID de elemento: 770971
Conflicto9	Aprobado	x:669412.298, y:9971320.273, z:247.614	ID de elemento: 796775	ID de elemento: 795510
Conflicto10	Aprobado	x:669413.484, y:9971316.890, z:247.440	ID de elemento: 806337	<i>ID de elemento:</i> 770464
Conflicto11	Aprobado	x:669411.597, y:9971320.325, z:248.078	ID de elemento: 796694	ID de elemento: 795510
Conflicto12	Aprobado	x:669398.513, y:9971323.090, z:248.047	ID de elemento: 800926	<i>ID de elemento:</i> 800506
Conflicto13	Aprobado	x:669399.856, y:9971322.865, z:247.963	ID de elemento: 804088	ID de elemento: 802167
Conflicto14	Aprobado	x:669407.824, y:9971312.050, z:248.233	ID de elemento: 770348	ID de elemento: 770140
Conflicto15	Aprobado	x:669398.622, y:9971315.678, z:247.884	ID de elemento: 805832	ID de elemento: 770971
Conflicto16	Aprobado	x:669413.476, y:9971316.445, z:247.636	ID de elemento: 770608	ID de elemento: 770464

Conflicto17	Aprobado	x:669401.171, y:9971310.759, z:248.101	ID de elemento: 794030	ID de elemento: 790999
Conflicto18	Aprobado	x:669408.333, y:9971312.058, z:248.001	ID de elemento: 770608	ID de elemento: 770140
Conflicto19	Aprobado	x:669412.291, y:9971320.744, z:248.110	ID de elemento: 796547	<i>ID de elemento:</i> 795510
Conflicto20	Aprobado	x:669404.825, y:9971327.114, z:247.625	ID de elemento: 806337	<i>ID de elemento:</i> 802254
Conflicto21	Aprobado	x:669401.232, y:9971311.367, z:248.114	ID de elemento: 791109	<i>ID de elemento:</i> 790999
Conflicto22	Aprobado	x:669399.929, y:9971323.540, z:247.704	ID de elemento: 806194	ID de elemento: 802167
Conflicto23	Aprobado	x:669405.121, y:9971328.609, z:247.670	ID de elemento: 801892	<i>ID de elemento:</i> 795235
Conflicto24	Aprobado	x:669393.491, y:9971319.189, z:248.040	ID de elemento: 795188	ID de elemento: 794093
Conflicto25	Aprobado	x:669395.600, y:9971319.832, z:247.762	ID de elemento: 805989	<i>ID de elemento:</i> 802155

	Conflicto26	Aprobado	x:669398.679, y:9971323.584, z:247.763	ID de elemento: 801660	<i>ID de elemento</i> : 800506
	Conflicto27	Aprobado	x:669394.061, y:9971319.753, z:247.803	ID de elemento: 801365	<i>ID de elemento:</i> 794093
	Conflicto28	Aprobado	x:669394.028, y:9971319.125, z:247.988	ID de elemento: 794141	ID de elemento: 794093
	Conflicto29	Aprobado	x:669400.273, y:9971317.777, z:251.269	ID de elemento: 799816	ID de elemento: 787384
	Conflicto30	Aprobado	x:669400.655, y:9971311.371, z:247.936	ID de elemento: 794141	<i>ID de elemento</i> : 790999
1	Conflicto31	Aprobado	x:669405.335, y:9971318.229, z:251.300	<i>ID de elemento:</i> 800362	ID de elemento: 787322
~	Conflicto32	Aprobado	x:669403.490, y:9971314.369, z:254.698	ID de elemento: 783103	ID de elemento: 779352

(1) ARQ-Paredes vs HS-Tuberias	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) ARQ-Paredes vs H3-Tuberias	0.025m	35	0	0	0	35	0	Estático	Aceptar

						Elemento	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	111111111111111111111111111111111111111	x:669405.240, y:9971314.790, z:254.838		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
	Conflicto2	Aprobado	LIDER MEP.	x:669406.954, y:9971316.248, z:254.864	ID de elemento: 225705	ID de elemento: 767382	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
	Conflicto3	Aprobado	LIDER MEP.	x:669401.284, y:9971319.263, z:254.851	ID de elemento: 222404	ID de elemento: 767758	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
	Conflicto4	Aprobado	LIDER MEP.	x:669406.061, y:9971315.985, z:254.875	ID de elemento: 225520	ID de elemento: 728391	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
	Conflicto5	Aprobado	HIII	x:669404.567, y:9971316.728, z:251.341	ID de elemento: 183820	ID de elemento: 755119	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
	Conflicto6	Aprobado		x:669403.066, y:9971320.332, z:254.868	ID de elemento: 227723	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
	Conflicto7	Aprobado		x:669404.109, y:9971318.553, z:254.880	ID de elemento: 227172	ID de elemento: 728053	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.

Conflicto8	Aprobado	LIDER MEP.	x:669406.381, y:9971315.764, z:254.919	ID de elemento: 767382	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto9	Aprobado	LIDER MEP.	x:669405.410, y:9971319.533, z:254.775	ID de elemento: 786389	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto10	Aprobado	LIDER MEP.	x:669403.429, y:9971320.486, z:254.745	ID de elemento: 786397	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto11	Aprobado	LIDER MEP.	x:669403.032, y:9971320.560, z:254.861	ID de elemento: 728005	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto12	Aprobado	LIDER MEP.	x:669403.108, y:9971320.625, z:251.538	ID de elemento: 786699	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto13	Aprobado	LIDER MEP.	x:669412.038, y:9971332.735, z:248.519	ID de elemento: 658400	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto14	Aprobado	LIDER MEP.	x:669409.223, y:9971318.311, z:248.500	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto15	Aprobado	LIDER MEP.	x:669399.987, y:9971315.625, z:254.947	ID de elemento: 839130	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto16	Aprobado	LIDER MEP.	x:669402.856, y:9971312.809, z:254.914	ID de elemento: 729735	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.

Con	nflicto17	Anrohadol	LIDER MEP.	x:669410.378, y:9971317.091, z:251.428		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto18	Anronadol	LIDER MEP.	x:669403.339, y:9971317.013, z:254.794		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto19	Anrohadol	LIDER MEP.	x:669411.828, y:9971332.745, z:248.320		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto20	∆nrohadol	LIDER MEP.	x:669402.914, y:9971320.355, z:254.797		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto21	∆nrohadol	LIDER MEP.	x:669402.678, y:9971319.641, z:248.500		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto22	Aprobado	LIDER MEP.	x:669401.089, y:9971316.752, z:252.452	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto23	∆nrohadol	LIDER MEP.	x:669405.394, y:9971318.274, z:248.500		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto24	Anronadol	LIDER MEP.	x:669407.965, y:9971316.886, z:251.920	ID de elemento: 225988	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Con	nflicto25	∆nrohadol	LIDER MEP.	x:669401.106, y:9971316.819, z:251.920		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.

Conflicto26	Aprobado	LIDER MEP.	x:669405.925, y:9971316.297, z:254.937	ID de elemento: 728401	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto27	Aprobado	LIDER MEP.	x:669405.799, y:9971317.752, z:251.472	ID de elemento: 818285	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto28	Aprobado	LIDER MEP.	x:669410.353, y:9971316.890, z:251.464	ID de elemento: 750985	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto29	Aprobado	LIDER MEP.	x:669401.275, y:9971316.232, z:254.797	ID de elemento: 698021	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto30	Aprobado	LIDER MEP.	x:669402.486, y:9971317.221, z:251.920	ID de elemento: 758148	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto31	Aprobado	LIDER MEP.	x:669401.585, y:9971314.141, z:251.478	ID de elemento: 818285	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto32	Aprobado	LIDER MEP.	x:669406.754, y:9971315.803, z:251.920	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto33	Aprobado	LIDER MEP.	x:669402.922, y:9971313.823, z:251.920	ID de elemento: 782845	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.
Conflicto34	Aprobado	LIDER MEP.	x:669401.165, y:9971316.663, z:254.923	ID de elemento: 839367	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las paredes.

Conflicto	35 Aprobado	LIDER MEP.	x:669403.128, y:9971320.838, z:254.848	ID de elemento: 227903	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:06 Asignado a LIDER MEP. Se aprueba pues se puede perforar las
						paredes.

(1) EST Vigas vs US Tuborias	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) EST-Vigas vs HS-Tuberias	0.025m	28	0	0	28	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado		x:669409.226, y:9971318.300, z:248.500	ID de elemento: 405010	ID de elemento: 796658	
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:12 Asignado a LIDERES MEP-EST-ARQ
	Conflicto2	Revisado		x:669411.163, y:9971317.556, z:251.920	ID de elemento: 405890	ID de elemento: 835306	Estructura confirmar si podemos dejar un paso en esa viga, caso contrario MEP mover la tuberia por la parte exterior y buscar una forma de taparla con ARQ.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto3	Revisado	LIDEK.	•	elemento:	<i>elemento:</i> 800354	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto4	Revisado	LIDER. MEP	· ·	ID de elemento: 405046	ID de elemento: 804605	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
errotipo (55)							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto5	Revisado	LIDER. MEP	·	ID de elemento: 400736	ID de elemento: 758148	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.

9///25, 9. 19 p.III.					illionile d	e confinctos	
				w660400 00F	ID do	ID do	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto6	Povicado	LIDER. MEP	· ·		ID de elemento: 743608	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto7	Povicada	LIDER. MEP	,		ID de elemento: 723922	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto8	Revisado	LIDER. MEP			ID de elemento: 743355	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto9	Revisado	LIDER. MEP	,		ID de elemento: 749869	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto10	Revisado	LIDER. MEP			ID de elemento: 783224	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto11	Povicado	LIDER. MEP	x:669399.397, y:9971316.921, z:251.720		ID de elemento: 755174	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.

9///25, 9. 19 p.III.					illionne u	e connictos	
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto12	Povicado	LIDER. MEP	x:669402.317, y:9971313.114, z:251.792			Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto13	Dovicada	LIDER. MEP	,			Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto14	Revisado	LIDER. MEP	1			Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto15	Revisado	LIDER. MEP	· ·	elemento:	ID de elemento: 800967	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto16	Revisado	LIDER. MEP			ID de elemento: 760377	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP
	Conflicto17	Revisado	LIDER. MEP	1		ID de elemento: 743728	Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.

0,1,20,	o. 10 p.111.					illionile d	ic committee	
		Conflicto18	Revisado	LIDER. MEP	,		ID de elemento: 770356	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
		Conflicto19	Revisado	LIDER. MEP	1.		ID de elemento: 786726	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
		Conflicto20	Revisado	LIDER. MEP	y:9971317.682,		ID de elemento: 752737	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
		Conflicto21	Revisado	LIDER. MEP			ID de elemento: 754786	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
		Conflicto22	Revisado	LIDER. MEP	y:9971319.902,		ID de elemento: 786333	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
		Conflicto23	Povicado	LIDER. MEP	y:9971314.198,		ID de elemento: 753855	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.

9///25, 9: 19 p.m.					illionne d	e conflictos	
	Conflicto24	Revisado	LIDER. MEP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
	Conflicto25	Revisado	LIDER. MEP		ID de elemento: 411521	ID de elemento: 742962	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
	Conflicto26	Revisado	LIDER. MEP		ID de elemento: 411728	ID de elemento: 742962	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
	Conflicto27	Revisado	LIDER. MEP	'	ID de elemento: 411763	ID de elemento: 743680	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.
	Conflicto28	Revisado	LIDER. MEP	,	ID de elemento: 411511	ID de elemento: 743680	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:16 Asignado a LIDER. MEP Verificar y mover lo que sea necesario, coordinar con EST si se requieren pasos y se pueden hacer, caso contrario coordinar con ARQ, para poder tapar las soluciones MEP.

(2) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
HS-Tuberias	0.025m	2	0	0	0	2	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	111111111111111111111111111111111111111	x:669410.375, γ:9971317.096, z:251.383	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:08 Asignado a LIDER MEP. No afecta el modelo
	Conflicto2	Aprobado	HINER	x:669400.827, y:9971314.666, z:249.059	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:08 Asignado a LIDER MEP. No afecta el modelo

(2) ARQ-Suelos vs HS-Tuberias	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.025m	3	0	0	0	3	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
		LIDER			ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:07 Asignado a LIDER MEP.
Conflicto1	Aprobado	MEP.	i.	elemento: 228680	810324	Se debe dejar los pasos para succion y distribucion
Conflicto2	Aprobado	MEP. LIDER MFP.	y:9971329.482,		ID de elemento: 810225	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:07 Asignado a LIDER MEP.
				elemento: 228680		Se debe dejar los pasos para succion y distribucion
					ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:07 Asignado a LIDER MEP.
Conflicto3	Anrohadol			elemento: 228680	elemento: 658467	Se debe dejar los pasos para succion y distribucion
	de conflicto Conflicto1 Conflicto2	de conflicto Conflicto1 Aprobado Conflicto2 Aprobado	de conflicto Estado Asignado a Conflicto Aprobado LIDER MEP. Conflicto Aprobado LIDER MEP.	Conflicto2 Aprobado Conflicto3 Aprobado Conflicto4 Conflicto5 Conflicto5 Conflicto5 Conflicto6 Conflicto6 Conflicto6 Conflicto6 Conflicto6 Conflicto6 Conflicto6 Conflicto7 Conf	Nombre de conflicto	Nombre de conflicto Conflicto1 Aprobado LIDER MEP. Conflicto2 Aprobado LIDER MEP. X:669413.050, y:9971329.869, z:248.170 X:669413.326, y:9971329.482, z:248.170 X:669413.326, y:9971329.482, z:248.170 X:669413.326, y:9971329.482, z:248.170 Conflicto3 Aprobado LIDER MEP. X:669413.326, y:9971329.482, z:248.170 X:669411.830, y:9971332.746, elemento: elemento: elemento: visualization production in the conflicton production produ

(3) ARQ-Paredes vs HS-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Sanitarios	0.025m	5	0	0	0	5	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			MED	y:9971314.237,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:10 Asignado a LIDER MEP.
	Conflicto1	Aprobado				elemento: 739410	La misma pared de la familia seria la arquitectonica, por lo cual es un problema de la familia que no afecta el modelo.
				x:669407.544,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:10 Asignado a LIDER MEP.
	Conflicto2	Aprobado	111111111111111111111111111111111111111	y:9971314.142,	elemento:	elemento: 739175	La misma pared de la familia seria la arquitectonica, por lo cual es un problema de la familia que no afecta el modelo.
				x:669409.079,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:10 Asignado a LIDER MEP.
	Conflicto3	Aprobado	111111111111111111111111111111111111111	y:9971315.454,	elemento:		La misma pared de la familia seria la arquitectonica, por lo cual es un problema de la familia que no afecta el modelo.
				x:669408.442,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:10 Asignado a LIDER MEP.
	Conflicto4	Aprobado	111111111111111111111111111111111111111				La misma pared de la familia seria la arquitectonica, por lo cual es un problema de la familia que no afecta el modelo.
				x:669408.315,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:10 Asignado a LIDER MEP.
	Conflicto5 A	Anrohadol	MED	y:9971314.801,	elemento:		La misma pared de la familia seria la arquitectonica, por lo cual es un problema de la familia que no afecta el modelo.

3) ARO-Suplas vs HS-Fautinas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.025m	3	0	0	1	2	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669407.560,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:09 Asignado a LIDER MEPARQ
	Conflicto1	Aprobado		y:9971311.824, z:248.498		770140	Se debe dejar los huecos para las cajas en el suelo
		Aprobado	MEP	x:669408.047, y:9971311.254, z:248.470		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:09 Asignado a LIDER MEPARQ
	Conflicto2				elemento: 238177	elemento: 770140	Se debe dejar los huecos para las cajas en el suelo
	Conflicto3	Revisado	LIDER	x:669413.693, y:9971317.873, z:248.170		ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/29 03:10 Asignado a LIDER MEP.
PEGET MARKET	Conflicto3		MEP.			796761	Poner en el nivel correcto

(3) EST-Pilares vs HS-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Sanitarios	0.025m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669409.021, y:9971314.023, z:253.525	ID de elemento: 473769	ID de elemento: 739410

(1) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
HS-Tuberias	0.025m	40	0	0	0	40	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1		x:669405.190, y:9971314.848, z:254.918	ID de elemento: 223049	ID de elemento: 729740	#1 - Juan Luis - 2025/8/4 13:49 Se aprueban los elementos, ya que todos se encuentran sobre cielo falso, las paredes seran picadas en obra y resanadas
	Conflicto2		x:669406.955, y:9971316.247, z:254.854	ID de elemento: 225705	ID de elemento: 767382	
	Conflicto3	Aprobado	x:669406.060, y:9971315.985, z:254.879	ID de elemento: 225520	ID de elemento: 728391	
	Conflicto4		x:669404.111, y:9971318.555, z:254.913	ID de elemento: 227172	ID de elemento: 728053	
	Conflicto5		x:669406.382, y:9971315.763, z:254.919	ID de elemento: 225520	ID de elemento: 767382	
	Conflicto6		x:669405.410, y:9971319.533, z:254.775	ID de elemento: 227340	ID de elemento: 786389	

Conflicto7	Aprobado	x:669403.429, y:9971320.486, z:254.745	ID de elemento: 227903	ID de elemento: 786397	
Conflicto8	Aprobado	x:669401.386, y:9971319.297, z:254.908	ID de elemento: 222404	ID de elemento: 767758	
Conflicto9	Aprobado	x:669403.108, y:9971320.625, z:251.538	ID de elemento: 185147	ID de elemento: 786699	
Conflicto10	Aprobado	x:669412.038, y:9971332.735, z:248.519	ID de elemento: 338809	ID de elemento: 658400	
Conflicto11	Aprobado	x:669403.103, y:9971320.289, z:254.899	ID de elemento: 227723	ID de elemento: 728005	
Conflicto12	Aprobado	x:669399.987, y:9971315.625, z:254.947	ID de elemento: 220260	ID de elemento: 839130	
Conflicto13	Aprobado	x:669402.857, y:9971312.808, z:254.918	ID de elemento: 224749	ID de elemento: 729735	
Conflicto14	Aprobado	x:669410.378, y:9971317.091, z:251.428	ID de elemento: 186930	ID de elemento: 751808	
Conflicto15	Aprobado	x:669402.387, y:9971313.356, z:251.561	ID de elemento: 184681	ID de elemento: 783224	

Conflicto16	Aprobado	·	ID de elemento: 227903	ID de elemento: 728005	
Conflicto17	Aprobado	y:9971318.342,	ID de elemento: 182857	ID de elemento: 848921	
Conflicto18	Aprobado	y:9971317.013,	ID de elemento: 223049	ID de elemento: 698003	
Conflicto19	Aprobado	y:9971332.745 <i>,</i>	ID de elemento: 338809	ID de elemento: 658467	
Conflicto20	Aprobado	,	ID de elemento: 183176	ID de elemento: 849710	
Conflicto21	Aprobado	·	ID de elemento: 227665	ID de elemento: 728005	
Conflicto22	Aprobado	x:669402.914, y:9971320.355, z:254.797	ID de elemento: 227723	ID de elemento: 697906	
Conflicto23	Aprobado	x:669407.278, y:9971312.665, z:251.193	ID de elemento: 185802	ID de elemento: 759329	
Conflicto24	Aprobado	x:669400.777, y:9971318.684, z:254.884	ID de elemento: 222680	ID de elemento: 767758	

Conflicto25	Aprobado	x:669402.678, y:9971319.641, z:248.500	ID de elemento: 183504	ID de elemento: 804076	
Conflicto26	Aprobado	x:669402.900, y:9971313.799, z:251.920	ID de elemento: 224510	ID de elemento: 782845	
Conflicto27	Aprobado	x:669400.496, y:9971318.405, z:255.040	ID de elemento: 222680	ID de elemento: 719403	
Conflicto28	Aprobado	x:669407.960, y:9971316.887, z:251.920	ID de elemento: 225988	ID de elemento: 846399	
Conflicto29	Aprobado	x:669409.281, y:9971318.373, z:248.556	ID de elemento: 186398	ID de elemento: 848299	
Conflicto30	Aprobado	x:669401.089, y:9971316.752, z:252.452	ID de elemento: 484921	ID de elemento: 839231	
Conflicto31	Aprobado	x:669407.272, y:9971312.699, z:248.500	ID de elemento: 185802	ID de elemento: 759316	
Conflicto32	Aprobado	x:669401.110, y:9971316.816, z:251.920	ID de elemento: 484921	ID de elemento: 759029	
Conflicto33	Aprobado	x:669405.925, y:9971316.298, z:254.942	ID de elemento: 225520	ID de elemento: 728401	

0/20, 10:24 d.m.					
Co	onflicto34	Aprobado	x:669405.799, y:9971317.752, z:251.472	ID de elemento: 182857	ID de elemento: 818285
Co	onflicto35	Aprobado	x:669410.353, y:9971316.890, z:251.465	ID de elemento: 186930	ID de elemento: 750985
Co	onflicto36	Aprobado	x:669401.275, y:9971316.232, z:254.797	ID de elemento: 223277	ID de elemento: 698021
Co	onflicto37	Aprobado	x:669402.486, y:9971317.221, z:251.920	ID de elemento: 223277	ID de elemento: 758148
Co	onflicto38	Aprobado	x:669401.585, y:9971314.141, z:251.478	ID de elemento: 184681	ID de elemento: 818285
Co	onflicto39	Aprobado	x:669401.165, y:9971316.663, z:254.923	ID de elemento: 484921	ID de elemento: 839367
Co	onflicto40	Aprobado	x:669400.440, y:9971316.034, z:248.500	ID de elemento: 184045	ID de elemento: 852545

(1) EST-Vigas vs HS-Tuberias	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.025m	14	0	0	0	14	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/8/4 13:50 Asignado a LIDER EST
	Conflicto1	Aprobado	LIDER EST	x:669411.192, y:9971317.554, z:251.920	elemento:	ID de elemento: 835306	Se solicito el paso de esta viga. #2 - Juan Luis - 2025/8/4 14:03 Todos los elementos se aprueban en base a la respuesta de la Lider EST a la incidencia 196
	Conflicto2	Aprobado		x:669405.159, y:9971322.941, z:248.500	elemento:		#0 - Juan Luis - 2025/8/4 13:51 Asignado a LIDER EST Se solicitó el paso de esta viga
	Conflicto3	1/\nronado		x:669402.519, y:9971317.184, z:251.620	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/4 13:53 Asignado a LIDER EST
	Conflicto4	Aprobado		x:669409.905, y:9971318.381, z:251.920			#0 - Juan Luis - 2025/8/4 13:53 Asignado a LIDER EST Se solicito el paso en esta viga
	Conflicto5	Aprobado		x:669399.388, y:9971316.919, z:251.720	elemento:	ID de elemento: 755174	
	Conflicto6	Aprobado		x:669407.531, y:9971313.547, z:251.720	elemento:	ID de elemento: 760377	
	Conflicto7	Aprobado		x:669409.998, y:9971315.240, z:251.720	elemento:	ID de elemento: 743728	

10/25, 10.24 a.III.				illionine d	c commictos	
Conflicto	8 Aprobado	LIDER EST	x:669407.999, y:9971316.883, z:251.620	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/8/4 14:01 Asignado a LIDER EST Se solicito el paso en esta viga
Conflicto	9 Aprobado)	x:669400.828, y:9971319.902, z:251.920		ID de elemento: 786333	
Conflicto	o10 Aprobado		x:669408.293, y:9971314.198, z:251.720		ID de elemento: 753855	
Conflicto	o11 Aprobado		x:669411.461, y:9971316.380, z:251.720		ID de elemento: 742962	
Conflicto	o12 Aprobado		x:669411.471, y:9971316.489, z:251.720		ID de elemento: 742962	
Conflicto	o13 Aprobado		x:669410.629, y:9971315.778, z:251.720		ID de elemento: 743680	
Conflicto	o14 Aprobado)	x:669410.733, y:9971315.756, z:251.720		ID de elemento: 743680	

(2) ARQ-Acabados de pared vs HS-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Tuberias	0.025m	4	0	0	0	4	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669410.375, y:9971317.096, z:251.384	ID de elemento: 377752	ID de elemento: 751808	#3 - Juan Luis - 2025/8/4 14:07 Estos conlictos se dan con la pintura, son despereciables
	Conflicto2	Aprobado	x:669405.419, y:9971318.351, z:248.573	ID de elemento: 443024	ID de elemento: 848921	
	Conflicto3	Aprobado	x:669404.330, y:9971319.626, z:248.582	ID de elemento: 441652	ID de elemento: 849710	
	Conflicto4	Aprobado	x:669409.282, y:9971318.374, z:248.555	ID de elemento: 377752	ID de elemento: 848299	

(2) ARQ-Suelos vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
HS-Tuberias	0.025m	3	0	0	0	3	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669413.050, y:9971329.869, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 810324	#4 - Juan Luis - 2025/8/4 14:07 Todos estos conflictos se deben dejar los pasos para la succion de los las bombas
	Conflicto2	Aprobado	x:669413.326, y:9971329.482, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 810225	
	Conflicto3	Aprobado	x:669411.830, y:9971332.746, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 658467	

(3) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
HS-Sanitarios	0.025m	5	0	0	0	5	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Dunto do contlicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	y:9971314.237,	ID de elemento: 624977	ID de elemento: 739410	#5 - Juan Luis - 2025/8/4 14:09 Todos estos elementos comparten paredes con entre las familias MEP y las paredes arquitectonicas, en la practica son una sola pared
	Conflicto2	Aprobado	y:9971314.142,		ID de elemento: 739175	
	Conflicto3	Aprobado	y:9971315.454,		ID de elemento: 739491	
	Conflicto4	Aprobado	y:9971314.934,	ID de elemento: 624855	ID de elemento: 739491	
U	Conflicto5	Aprobado	y:9971314.801,		ID de elemento: 739410	

(3) EST-Pilares vs HS-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Sanitarios	0.025m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	· ·	x:669409.021, y:9971314.023, z:253.525		ID de elemento: 739410	#6 - Juan Luis - 2025/8/4 14:09 La familia MEP es como un solo cuerpo se verifico que la columan estaria dentro de la ducha.

(2) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ELEC-Luminarias	0.025m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	0 5 4			x:669406.109,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:57 Asignado a MODELADOR MEP
The state of the s	Conflicto1	Revisado	MEP	y:9971310.742, z:251.334	<i>elemento</i> : 350357	729691	Verificar las luminarias que atraviezan las paredes
			MODELADOR	x:669407.881,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:57 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto2	Revisado	MFP	y:9971316.859, z:253.810	<i>elemento</i> : 534279	elemento: 645204	Verificar las luminarias que atraviezan las paredes
			MODELADOR	x:669400.691,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:57 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto3	Revisado	MFP	y:9971314.571, z:250.300	elemento.	elemento: 646653	Verificar las luminarias que atraviezan las paredes
			MODELADOR	x:669402.746,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:57 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto4	Revisado	MFP	y.99/1322.396,	elemento: 611320	elemento: 647092	Verificar las luminarias que atraviezan las paredes

(2) ARQ-Cielo falso	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
vs ELEC-Luminarias	0.025m	13	0	0	0	13	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1		x:669409.685, y:9971316.076, z:251.150		ID de	#8 - Juan Luis - 2025/8/5 14:53 Se aprueban estas colisoines en vista que una vez colocado el cielo falso se lo recorta para colocar las luminarias
	Conflicto2	Aprobado	x:669407.510, y:9971314.633, z:251.150		ID de elemento: 635345	
	Conflicto3	Aprobado	x:669406.378, y:9971313.387, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635162	
	Conflicto4	Aprobado	x:669406.223, y:9971320.126, z:251.150		ID de elemento: 636110	
	Conflicto5	Aprobado	x:669407.621, y:9971318.491, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635560	
	Conflicto6	Aprobado	x:669408.716, y:9971317.210, z:251.150		ID de elemento: 635453	

Conflicto7	Aprobado	x:669404.857, y:9971312.365, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635026
Conflicto8		x:669404.500, y:9971322.141, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 636025
Conflicto9	Aprobado	x:669403.778, y:9971318.998, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635828
Conflicto10	Aprobado	x:669406.071, y:9971315.972, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635344
Conflicto11		x:669404.451, y:9971318.210, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635731
Conflicto12		x:669404.589, y:9971315.440, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635161
Conflicto13	Aprobado	x:669403.439, y:9971314.023, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 634449

(2) ARQ-Cielos falsos vs MEC-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Equipos	0.025m	9	0	0	2	7	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	MODELADOR MEP	x:669403.078, y:9971314.148,	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:49 Asignado a MODELADOR MEP
			IVILI	z:254.570	319911	691662	Adquirir elementos del modelo HS
	Conflicto2	Revisado	MODELADOR	x:669400.998, y:9971319.434,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:49 Asignado a MODELADOR MEP
			MEP	z:254.570	319911	691435	Adquirir elementos del modelo HS
	Conflicto3	Aprobado		x:669408.930, y:9971317.392, z:251.207		ID de elemento: 690618	
	Conflicto4	Aprobado		x:669404.866, y:9971314.474, z:251.207		ID de elemento: 690416	
	Conflicto5	Aprobado		x:669408.310, y:9971316.824, z:251.207		ID de elemento: 788137	
	Conflicto6	Aprobado		x:669405.399, y:9971313.985, z:251.207	elemento:	ID de elemento: 786780	
	Conflicto7	Aprobado		x:669404.985, y:9971313.158, z:254.627		ID de elemento: 782094	
	Conflicto8	Aprobado		x:669405.129, y:9971321.889, z:254.627		ID de elemento: 785696	



Conflicto9 Aprobado

(2) ARQ-Paredes vs ELEC-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Luminarias	0.025m	9	0	0	9	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de	Comentarios
				x:669406.107,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto1	Revisado	MODELADOR MEP				Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.
				x:669406.779,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto2	Revisado	MODELADOR MEP			elemento: 645043	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.
				w.660407 991	ID do		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto3	Revisado	MODELADOR MEP	x:669407.881, y:9971316.859, z:253.810		elemento: 645204	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.
					10.45		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
•	Conflicto4	Revisado	MODELADOR MEP	x:669401.006, y:9971317.003, z:253.751		734335	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.
				x:669410.495,	ID do		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto5	Revisado	MODELADOR MEP			elemento: 721887	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.
				x:669412.815,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto6	Revisado	MODELADOR MEP			elemento: 722203	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.

0/23, 10.10 a.							COMMICIOS	
					x:669402.670, v:9971317 294	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
		Conflicto7	Revisado	MFP	y:9971317.294, z:253.730		645596	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.
					x:669402.741,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
		Conflicto8	INICIDELATION	y:9971322.403,	elemento:	647092	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.	
					x:669400.691,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/8/5 14:52 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto9 Revisado MODELADOR y:9971314.571, z:250.300		elemento: 190702	elemento: 646653	Verificar estas luminarias, algunas parece que estan en el aire y otras parece que son apliques, pero la familia atrabieza la pared.			

(2) ARQ-Suelos vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEC-Tuberias	0.025m	3	0	0	0	3	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1		x:669413.050, y:9971329.869, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 810324	#7 - Juan Luis - 2025/8/5 14:50 Todos estos ya fueron analizados en la parte HS y se solventaron.
	Conflicto2		x:669413.326, y:9971329.482, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 810225	
	Conflicto3		x:669411.830, y:9971332.746, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 658467	

(2) EST-Losas vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEC-Tuberias	0.025m	19	0	0	0	19	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669407.291, y:9971312.702, z:248.500	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 759316	#10 - Juan Luis - 2025/8/5 14:59 Todos estos ya fueron analizados en la parte HS y se solventaron.
	Conflicto2	Aprobado	x:669413.050, y:9971329.869, z:248.170	ID de elemento: 511869	ID de elemento: 810324	
	Conflicto3	Aprobado	x:669401.537, y:9971314.730, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 851002	
	Conflicto4	Aprobado	x:669400.742, y:9971318.011, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 755299	
	Conflicto5	Aprobado	x:669402.905, y:9971313.836, z:251.920	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 782845	
	Conflicto6	Aprobado	x:669403.308, y:9971320.354, z:248.500	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 786523	
	Conflicto7	Aprobado	x:669400.473, y:9971315.996, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 852545	

Conflicto8		x:669402.644, y:9971319.605, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 804076
Conflicto9	Aprobado	x:669413.326, y:9971329.482, z:248.170	ID de elemento: 511869	ID de elemento: 810225
Conflicto10	Aprobado	x:669403.147, y:9971320.551, z:248.500	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 691850
Conflicto11		x:669409.056, y:9971314.835, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 750030
Conflicto12		x:669401.605, y:9971317.181, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 757478
Conflicto13	Aprobado	x:669400.109, y:9971317.283, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 756441
Conflicto14	Aprobado	x:669402.741, y:9971312.714, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 790911
Conflicto15	Aprobado	x:669410.687, y:9971315.700, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 743680
Conflicto16	Aprobado	x:669401.116, y:9971316.801, z:251.920	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 759029

A THE PARTY OF THE	Conflicto17	Aprobado	y:9971316.819 <i>,</i>	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 755174
	Conflicto18	Aprobado	y:9971315.222,	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 743728
	Conflicto19	Aprobado	y:9971319.176,	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 801179

(2) EST-Vigas vs MEC-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Tuberias	0.025m	14	0	0	0	14	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669411.192, y:9971317.554, z:251.920	ID de elemento: 405890	ID de elemento: 835306	#9 - Juan Luis - 2025/8/5 14:57 Todos estos ya fueron analizados en la parte HS y se solventaron.
	Conflicto2	Aprobado	x:669405.159, y:9971322.941, z:248.500	ID de elemento: 405046	ID de elemento: 804605	
	Conflicto3	Aprobado	x:669402.519, y:9971317.184, z:251.620	ID de elemento: 400736	ID de elemento: 758148	
	Conflicto4	Aprobado	x:669409.905, y:9971318.381, z:251.920	ID de elemento: 400922	ID de elemento: 743608	
	Conflicto5	Aprobado	x:669399.388, y:9971316.919, z:251.720	ID de elemento: 411623	ID de elemento: 755174	
	Conflicto6	Aprobado	x:669407.531, y:9971313.547, z:251.720	ID de elemento: 411747	ID de elemento: 760377	
	Conflicto7	Aprobado	x:669409.998, y:9971315.240, z:251.720	ID de elemento: 411511	ID de elemento: 743728	

Conflicto8	Aprobado	x:669407.999, y:9971316.883, z:251.620	ID de elemento: 400888	ID de elemento: 846399
Conflicto9	Aprobado	x:669400.828, y:9971319.902, z:251.920	ID de elemento: 411617	ID de elemento: 786333
Conflicto10	Aprobado	x:669408.293, y:9971314.198, z:251.720	ID de elemento: 411749	ID de elemento: 753855
Conflicto11	Aprobado	x:669411.461, y:9971316.380, z:251.720	ID de elemento: 411728	ID de elemento: 742962
Conflicto12	Aprobado	x:669411.471, y:9971316.489, z:251.720	ID de elemento: 411521	ID de elemento: 742962
Conflicto13	Aprobado	x:669410.629, y:9971315.778, z:251.720	ID de elemento: 411511	ID de elemento: 743680
Conflicto14	Aprobado	x:669410.733, y:9971315.756, z:251.720	ID de elemento: 411763	ID de elemento: 743680

(2) MEC-Tuberias vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
HS-Sanitarios	0.025m	4	0	0	0	4	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669407.780, y:9971316.254, z:252.288	ID de elemento: 749370	ID de elemento: 735074	#11 - Juan Luis - 2025/8/5 15:01 Todos estos ya fueron analizados en la parte HS y se solventaron.
	Conflicto2	Aprobado	x:669401.044, y:9971316.805, z:252.446	ID de elemento: 839231	ID de elemento: 734474	
	Conflicto3	Aprobado	x:669402.289, y:9971317.487, z:252.288	ID de elemento: 757964	ID de elemento: 734553	
	Conflicto4	Aprobado	x:669408.478, y:9971317.204, z:252.467	ID de elemento: 748305	ID de elemento: 735322	

(3) MEC-Equipos vs ELEC-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Luminarias	0.025m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	MODELADOR MEP	x:669408.911, y:9971317.021,	ID de elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP
			MEP	z:251.220	690618		Mover todas estas luminarias
			MODELADOR	x:669408.635,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP
	Conflicto2	Revisado	MEP	y:9971317.305, z:251.160	cicincino.		Mover todas estas luminarias
	Conflicto3	Revisado	INIODELADOR	x:669404.497, y:9971321.393,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP
			MEP	z:254.767			Mover todas estas luminarias
	Conflicto4	Revisado		x:669404.611, y:9971321.287,	ID de elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/8/5 15:0 Asignado a MODELADOR MEP
	ı		MEP y:9971321.287 z:254.720	690890	630061	Mover todas estas luminarias	

	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
de pared vs ELEC- Luminarias	0.025m	5	0	0	0	5	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669407.885, y:9971316.863, z:253.788	ID de elemento: 534279	ID de elemento: 645204
	Conflicto2	Aprobado	x:669405.936, y:9971310.989, z:250.742	ID de elemento: 348344	ID de elemento: 729691
70	Conflicto3	Aprobado	x:669400.713, y:9971314.776, z:250.266	ID de elemento: 399420	ID de elemento: 646653
•	Conflicto4	Aprobado	x:669406.914, y:9971315.901, z:253.901	ID de elemento: 539262	ID de elemento: 645043
0	Conflicto5	Aprobado	x:669408.016, y:9971316.843, z:253.892	ID de elemento: 537926	ID de elemento: 645204

(2) ARQ-Cielo falso	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
vs ELEC-Luminarias	0.025m	13	0	0	0	13	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669404.451, y:9971318.210, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635731
	Conflicto2	Aprobado	x:669406.071, y:9971315.972, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635344
	Conflicto3	Aprobado	x:669403.439, y:9971314.023, z:251.150	ID de elemento: 312482	<i>ID de elemento</i> : 634449
	Conflicto4	Aprobado	x:669404.589, y:9971315.440, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635161
·	Conflicto5	Aprobado	x:669403.778, y:9971318.998, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635828
	Conflicto6	Aprobado	x:669409.685, y:9971316.076, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635454
	Conflicto7	Aprobado	x:669407.510, y:9971314.633, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635345

8/8/25, 9:49 p.m.			informe de conflictos	informe de conflictos					
	Conflicto8	Nnranaa	x:669406.378, y:9971313.387, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635162				
	Conflicto9		x:669404.857, y:9971312.365, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635026				
	Conflicto10	Nnronado	x:669408.954, y:9971316.931, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635453				
	Conflicto11	Aprobado	x:669404.500, y:9971322.141, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 636025				
	Conflicto12		x:669406.223, y:9971320.126, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 636110				
	Conflicto13	/\nrohado	x:669407.621, y:9971318.491, z:251.150	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 635560				

(2) ARQ-Cielos falsos	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
vs MEC-Equipos	0.025m	5	0	0	0	5	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
*	Conflicto1	Aprobado	x:669405.399, y:9971313.985, z:251.207	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 786780
	Conflicto2	Aprobado	x:669408.310, y:9971316.824, z:251.207	ID de elemento: 312482	ID de elemento: 788137
	Conflicto3	Aprobado	x:669404.985, y:9971313.158, z:254.627	ID de elemento: 319911	ID de elemento: 782094
	Conflicto4	Aprobado	x:669405.043, y:9971320.882, z:254.627	ID de elemento: 319911	ID de elemento: 785696
	Conflicto5	Aprobado	x:669407.339, y:9971319.303, z:254.627	ID de elemento: 319911	ID de elemento: 785615

(2) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
ELEC-Luminarias	0.025m	9	0	0	0	9	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669412.815, y:9971313.654, z:248.528	ID de elemento: 333209	ID de elemento: 722203
•	Conflicto2	Aprobado	x:669402.667, y:9971317.291, z:253.747	ID de elemento: 223277	ID de elemento: 645596
	Conflicto3	Aprobado	x:669410.495, y:9971311.670, z:248.512	ID de elemento: 333209	ID de elemento: 721887
•	Conflicto4	Aprobado	x:669401.053, y:9971316.949, z:253.880	ID de elemento: 484921	ID de elemento: 734335
	Conflicto5	Aprobado	x:669406.783, y:9971315.921, z:253.797	ID de elemento: 225802	ID de elemento: 645043
•	Conflicto6	Aprobado	x:669407.885, y:9971316.863, z:253.788	ID de elemento: 225988	ID de elemento: 645204
	Conflicto7	Aprobado	x:669406.176, y:9971311.004, z:250.742	ID de elemento: 219053	ID de elemento: 729691

Conflicto8	Aprobado	x:669405.935, y:9971310.990, z:250.742	ID de elemento: 187506	ID de elemento: 729691
Conflicto9	Aprobado	x:669400.713, y:9971314.776, z:250.266	ID de elemento: 190702	ID de elemento: 646653

(2) ARQ-Suelos vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEC-Tuberias	0.025m	3	0	0	0	3	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669413.050, y:9971329.869, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 810324
	Conflicto2	Aprobado	x:669413.326, y:9971329.482, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 810225
	Conflicto3	Aprobado	x:669411.830, y:9971332.746, z:248.170	ID de elemento: 228680	ID de elemento: 658467

(2) EST-Losas vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
MEC-Tuberias	0.025m	19	0	0	0	19	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669407.291, y:9971312.702, z:248.500	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 759316
	Conflicto2	Aprobado	x:669413.050, y:9971329.869, z:248.170	ID de elemento: 511869	ID de elemento: 810324
	Conflicto3	Aprobado	x:669401.537, y:9971314.730, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 851002
	Conflicto4	Aprobado	x:669400.742, y:9971318.011, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 755299
	Conflicto5	Aprobado	x:669402.905, y:9971313.836, z:251.920	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 782845
	Conflicto6	Aprobado	x:669403.308, y:9971320.354, z:248.500	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 786523
	Conflicto7	Aprobado	x:669400.473, y:9971315.996, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 852545

•	Conflicto8	Aprobado	x:669402.644, y:9971319.605, z:248.420	ID de elemento: 412855	<i>ID de elemento:</i> 804076
	Conflicto9	Aprobado	x:669413.326, y:9971329.482, z:248.170	ID de elemento: 511869	ID de elemento: 810225
	Conflicto10	Aprobado	x:669403.147, y:9971320.551, z:248.500	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 691850
	Conflicto11	Aprobado	x:669400.109, y:9971317.283, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 756441
	Conflicto12	Aprobado	x:669401.605, y:9971317.181, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 757478
	Conflicto13	Aprobado	x:669409.056, y:9971314.835, z:251.870	ID de elemento: 414271	<i>ID de elemento</i> : 750030
	Conflicto14	Aprobado	x:669402.741, y:9971312.714, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 790911
	Conflicto15	Aprobado	x:669410.687, y:9971315.700, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 743680
	Conflicto16	Aprobado	x:669401.116, y:9971316.801, z:251.920	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 759029

Conflicto17	Aprobado	x:669399.374, y:9971316.819, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 755174
Conflicto18	Aprobado	x:669410.101, y:9971315.222, z:251.870	ID de elemento: 414271	ID de elemento: 743728
Conflicto19	Aprobado	x:669401.762, y:9971319.176, z:248.420	ID de elemento: 412855	ID de elemento: 801179

(2) EST-Vigas vs MEC-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Tuberias	0.025m	14	0	0	0	14	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669411.192, y:9971317.554, z:251.920	ID de elemento: 405890	ID de elemento: 835306
	Conflicto2	Aprobado	x:669405.159, y:9971322.941, z:248.500	ID de elemento: 405046	ID de elemento: 804605
	Conflicto3	Aprobado	x:669402.519, y:9971317.184, z:251.620	ID de elemento: 400736	ID de elemento: 758148
4	Conflicto4	Aprobado	x:669409.905, y:9971318.381, z:251.920	ID de elemento: 400922	ID de elemento: 743608
	Conflicto5	Aprobado	x:669399.388, y:9971316.919, z:251.720	ID de elemento: 411623	ID de elemento: 755174
	Conflicto6	Aprobado	x:669407.531, y:9971313.547, z:251.720	ID de elemento: 411747	ID de elemento: 760377
	Conflicto7	Aprobado	x:669409.998, y:9971315.240, z:251.720	ID de elemento: 411511	ID de elemento: 743728

8/25, 9:49 p.m. Informe de conflictos								
	Conflicto8	Aprobado	x:669407.999, y:9971316.883, z:251.620	ID de elemento: 400888	ID de elemento: 846399			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Conflicto9	Aprobado	x:669400.828, y:9971319.902, z:251.920	ID de elemento: 411617	ID de elemento: 786333			
	Conflicto10	Aprobado	x:669408.293, y:9971314.198, z:251.720	ID de elemento: 411749	ID de elemento: 753855			
	Conflicto11	Aprobado	x:669411.461, y:9971316.380, z:251.720	ID de elemento: 411728	ID de elemento: 742962			
	Conflicto12	Aprobado	x:669411.471, y:9971316.489, z:251.720	ID de elemento: 411521	ID de elemento: 742962			
	Conflicto13	Aprobado	x:669410.629, y:9971315.778, z:251.720	ID de elemento: 411511	ID de elemento: 743680			
	Conflicto14	Aprobado	x:669410.733, y:9971315.756, z:251.720	ID de elemento: 411763	ID de elemento: 743680			

(2) MEC-Tuberias vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
HS-Sanitarios	0.025m	4	0	0	0	4	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento
	Conflicto1	Aprobado	x:669407.780, y:9971316.254, z:252.288	ID de elemento: 749370	ID de elemento: 735074
	Conflicto2	Aprobado	x:669401.044, y:9971316.805, z:252.446	ID de elemento: 839231	ID de elemento: 734474
	Conflicto3	Aprobado	x:669402.289, y:9971317.487, z:252.288	ID de elemento: 757964	ID de elemento: 734553
	Conflicto4	Aprobado	x:669408.478, y:9971317.204, z:252.467	ID de elemento: 748305	ID de elemento: 735322

(1) ARQ-Cielo falso vs EST-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Pilares	0.002m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:19 Asignado a LIDER ARQ y LIDER EST
as his about the state of the s	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ y LIDER EST	x:669409.438, y:9971318.190, z:254.777	ID de elemento: 319911	ID de elemento: 407588	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y verificar colisiones; coordinar con lider EST, ya que parece que los elementos Estructurales estan ligeramente desplazados en una direccion.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:19 Asignado a LIDER ARQ y LIDER EST
	Conflicto2 Revisado LIDER y:9971316.322, elemento: elem	D de elemento: 107586	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y verificar colisiones; coordinar con lider EST, ya que parece que los elementos Estructurales estan ligeramente desplazados en una direccion.				
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:19 Asignado a LIDER ARQ y LIDER EST
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ y LIDER EST	x:669407.010, y:9971316.146, z:251.357		ID de elemento: 407715	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y verificar colisiones; coordinar con lider EST, ya que parece que los elementos Estructurales estan ligeramente desplazados en una direccion.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:19 Asignado a LIDER ARQ y LIDER EST
	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ y LIDER EST	y:9971318.169,	elemento:	ID de elemento: 407708	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y verificar colisiones; coordinar con lider EST, ya que parece que los elementos Estructurales estan ligeramente desplazados en una direccion.

1) APO Parados va EST Losas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	0.002m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	x:669411.020, ID de ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:13 Asignado a LIDER ARQ.				
	Conflicto1	Conflicto1 Revisado ARO y:9971331.806, elemento: elem	elemento: 511869	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, verificar los niveles de modelado con los elementos estructurales			
				x:669414.285,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:13 Asignado a LIDER ARQ.
	Conflicto2	licto2 Revisado LIDER y:9971329.938, elemento: ele	elemento:	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, verificar los niveles de modelado con los elementos estructurales			
				x:669410.985,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:13 Asignado a LIDER ARQ.
	(Ontlictod Revisado	LIDER ARQ.		elemento:		Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, verificar los niveles de modelado con los elementos estructurales	
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:14 Asignado a LIDERES ARQ y EST
	Conflicto4	4 Revisado		x:669401.258, y:9971322.679, z:248.500	elemento:	ID de elemento: 412855	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y EST, verificar los niveles de modelado de la parte posterior del proyecto

1) APO Parados va EST Dilaro	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_		ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1 Re		LIDED.	x:669407.028,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:09 Asignado a LIDER ARQ.
		Revisado	ARQ.	y:9971316.162,	elemento:	elemento:	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y verificar que las paredes no ingresen en el mismo.

(1) ABO Daradas vs EST Viga	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	0.002m	5	0	0	5	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ. y EST
	Conflicto1	Revisado		x:669403.590, y:9971325.038, z:248.320		482194	ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ. y EST
	Conflicto2	nflicto2 Revisado ARQ. y y:9971322.961, elemento: ele	eiemento: 482244	ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte			
					#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ. y EST		
	Conflicto3	Revisado		x:669401.317, y:9971323.226, z:248.500		ID de elemento: 482291	ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ. y EST
	Conflicto4	Revisado		x:669401.317, y:9971323.226, z:248.382			ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:11 Asignado a LIDERES ARQ. y EST
	Conflicto5 Revisado ARQ. y y:9971322.914, element z:248.320 328861		ID de elemento: 482244	ARQ, Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con EST, para verificar el nivel de modelado de esta parte			

20/7/25, 4:42 p.m.

(1) ABO Suples vs EST Loses	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	0.002m	2	0	0	2	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	ΔR() ·	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:2 Asignado a LIDER ARQ x:669399.844. ID de ID de					
				Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo y revisar colisiones.			
				x:669407.239,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:17 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto2	Revisado	LIDER ARQ	1	elemento:	elemento: 414271	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo y revisar colisiones.

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Pilares	0.002m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:21 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669407.234, y:9971316.338, z:248.515		ID de elemento: 407715	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, reemplazarlos con los existentes; coordinar con la Lider EST, para verificar los elementos, ya que aparentemente los mismos se encuentran ligeramente desplazados en una direccion
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:21 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto2	. Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669409.438, y:9971318.190, z:251.932	elemento:	elemento: 407588	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, reemplazarlos con los existentes; coordinar con la Lider EST, para verificar los elementos, ya que aparentemente los mismos se encuentran ligeramente desplazados en una direccion
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:21 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669407.253, y:9971316.322, z:251.921		ID de elemento: 407586	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, reemplazarlos con los existentes; coordinar con la Lider EST, para verificar los elementos, ya que aparentemente los mismos se encuentran ligeramente desplazados en una direccion
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:21 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669397.826, y:9971318.391, z:248.515	ID de elemento: 169675	ID de elemento: 407708	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, reemplazarlos con los existentes; coordinar con la Lider EST, para verificar los elementos, ya que aparentemente los mismos se encuentran ligeramente desplazados en una direccion

(2) ARQ-Carpinteria vs EST-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Vigas	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
				x:669405.326,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:29 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto1		•	y:9971310.589, z:248.500		<i>elemento</i> : 404396	Adquirir elementos de la otra disciplina y verificar la puerta principal con las vigas.

(2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.002m	2	0	0	2	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	_	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669405.605,	GUID: ecce5131-		#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:26 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto1	Revisado	ARQ y EST	y:9971322.681 <i>,</i> z:248.320		405046	EST, Adquirir elementos arquitectonicos para verificar los elementos faltantes en el modelo.
			LIDER	x:669400.793,	GUID: ecce5131-		#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:26 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto2	Revisado		y:9971322.778, z:251.620	4b6a-4ba7- 90cf- adee5ef0a2f8	405617	EST, Adquirir elementos arquitectonicos para verificar los elementos faltantes en el modelo.

(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.002m	3	0	0	3	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669410.664,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER EST-ARQ
	Conflicto1	Revisado	EST-ARQ	y:9971331.651, z:248.320		elemento: 476824	Verificar coordinacion en modelado de cisterna y cuarto de maquinas
			LIDER	x:669413.225,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER EST-ARQ
	Conflicto2	Revisado	EST-ARQ	y:9971328.889, z:248.350	elemento: 338559	elemento: 476541	Verificar coordinacion en modelado de cisterna y cuarto de maquinas
			LIDER	x:669411.004,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER EST-ARQ
Co	Conflicto3	Ravisadal	EST-ARQ	y:9971331.825, z:248.320	elemento: 338664	elemento: 476824	Verificar coordinacion en modelado de cisterna y cuarto de maquinas

(2) ARQ-Suelos vs EST-Muros	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.002m	6	0	0	6	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de	Comentarios
						ID de : elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:08 Asignado a LIDER ARQ.
			LIDER	x:669414.223, y:9971330.029, z:248.170	ID de		Recortar el suelo del terreno para que no choque con la cisterna
	Conflicto1	Revisado			elemento:		#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER ARQ y EST
							VERIFICAR COORDINACION EN EL MODELADO DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:08 Asignado a LIDER ARQ.
	Conflicto2		1.	elemento:	ID de elemento: 477862	Recortar el suelo del terreno para que no choque con la cisterna #0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER ARQ y EST	
							VERIFICAR COORDINACION EN EL MODELADO DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:08 Asignado a LIDER ARQ.
			LIDER	x:669412.148,	ID de	ID de	Recortar el suelo del terreno para que no choque con la cisterna
Co	Conflicto3	Revisado	ARQ y EST	y:9971332.456, z:248.170	elemento: 228680	elemento: 477454	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER ARQ y EST
							VERIFICAR COORDINACION EN EL MODELADO DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS

0/7/25, 4:54 p.m.					Informe	de conflictos	
	Conflicto4		LIDER ARQ y EST	x:669410.893, y:9971331.383, z:248.170		ID de elemento: 477315	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:08 Asignado a LIDER ARQ. Recortar el suelo del terreno para que no choque con la cisterna #0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER ARQ y EST VERIFICAR COORDINACION EN EL MODELADO DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Conflicto5	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669410.722, y:9971331.584, z:248.170	elemento:	ID de elemento: 476824	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:08 Asignado a LIDER ARQ. Recortar el suelo del terreno para que no choque con la cisterna #0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER ARQ y EST VERIFICAR COORDINACION EN EL MODELADO DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS
	Conflicto6	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669414.304, y:9971329.954, z:248.170		ID de elemento: 476541	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:08 Asignado a LIDER ARQ. Recortar el suelo del terreno para que no choque con la cisterna #0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:30 Asignado a LIDER ARQ y EST VERIFICAR COORDINACION EN EL MODELADO DE LA CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS

(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.002m	20	0	0	20	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARO	x:669404.203, y:9971323.851, z:255.040		ID de elemento: 407590	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ
↔ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Conflicto2	Revisado	II II IER	x:669404.465, y:9971319.121, z:255.040		ID de elemento: 407582	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto3	Revisado	HIIIIFK	x:669402.427, y:9971321.966, z:255.040		ID de elemento: 407580	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto4	Revisado	ARO	x:669397.993, y:9971318.181, z:255.040		ID de elemento: 407579	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
- A							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ
11111111	Conflicto5	Revisado	HIDER	x:669400.443, y:9971315.316, z:255.040	ID de elemento: 257857	ID de elemento: 407581	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	Conflicto6	Revisado	LIDER ARQ	x:669402.984, y:9971312.344, z:255.040	elemento:	ID de elemento: 407583	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
	Conflicto7	Revisado	LIDER ARQ	x:669407.059, y:9971320.973, z:255.040		ID de elemento: 407589	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
	Conflicto8	Revisado	LIDER ARQ	x:669409.602, y:9971317.998, z:255.040		ID de elemento: 407588	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
	Conflicto9	Revisado	LIDER ARQ	x:669407.221, y:9971315.932, z:255.040	elemento:	ID de elemento: 407586	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
	Conflicto10	Revisado	LIDER ARQ	x:669411.320, y:9971315.989, z:255.040	ID de elemento: 257857	ID de elemento: 473770	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
	Conflicto11	Revisado	LIDER ARQ	x:669409.135, y:9971314.121, z:255.040	ID de elemento: 257857	ID de elemento: 473769	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
	Conflicto12	Revisado	LIDER ARQ	x:669404.628, y:9971310.267, z:255.040	ID de elemento: 257857	ID de elemento: 473768	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones

Conflicto13	Revisado	LIDER ARQ	x:669409.199, y:9971318.018, z:251.620		ID de elemento: 407717	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
Conflicto14	Revisado	LIDER ARQ	x:669407.010, y:9971316.147, z:251.620		ID de elemento: 407715	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
Conflicto15	Revisado	LIDER ARQ	x:669407.009, y:9971316.145, z:248.200	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
Conflicto16	Revisado	LIDER ARQ	x:669398.017, y:9971318.168, z:251.620	elemento:	ID de elemento: 407708	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
Conflicto17	Revisado	LIDER ARQ	x:669404.711, y:9971310.338, z:248.200		ID de elemento: 402891	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
Conflicto18	Revisado	LIDER ARQ	x:669400.271, y:9971315.532, z:248.200	ID de elemento: 245596	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones
Conflicto19	Revisado	LIDER ARQ	x:669402.813, y:9971312.558, z:248.200		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:16 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, retirar dichos elementos del modelo arquitectonico y verificar las colisiones

Conflicto20 Revisado LIDER ARQ X:669398.003, y:9971318.185, elemento: 245596 245596 H0 - Juan Luis - 2025/7/2 Asignado a LIDER ARQ Adquirir los elementos elementos del modelo averificar las colisiones
--

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Losas	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado		Punto de conflicto		ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ-EST	x:669399.516, y:9971321.487, z:248.500	ID de elemento: 389002	ID de elemento: 412855	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:25 Asignado a LIDER ARQ-EST Verificar niveles de modelado de la parte posterior

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Pilares	0.002m	6	0	0	6	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:22 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669409.437, y:9971318.191, z:254.720		ID de elemento: 407588	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, coordinar con la Lider EST, ya que parece que los elementos estan ligeramente desplazados
Tell and the							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:22 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto2	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669407.253, y:9971316.322, z:254.720		ID de elemento: 407586	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, coordinar con la Lider EST, ya que parece que los elementos estan ligeramente desplazados
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:22 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669407.104, y:9971316.227, z:254.720		ID de elemento: 407586	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, coordinar con la Lider EST, ya que parece que los elementos estan ligeramente desplazados
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:22 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669397.786, y:9971317.969, z:254.795	elemento:	ID de elemento: 407579	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, coordinar con la Lider EST, ya que parece que los elementos estan ligeramente desplazados
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:22 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto5	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669400.100, y:9971315.263, z:251.920		ID de elemento: 407581	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, coordinar con la Lider EST, ya que parece que los elementos estan ligeramente desplazados

					#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:22 Asignado a LIDER ARQ y EST
Conflicto6 Revi	LIDER isado ARQ y EST	x:669402.776, y:9971312.132, z:254.420	elemento:	407583	Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, coordinar con la Lider EST, ya que parece que los elementos estan ligeramente desplazados

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Vigas	0.002m	20	0	0	20	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669399.483, y:9971321.525, z:248.500		ID de elemento: 482244	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto2	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669403.335, y:9971324.951, z:248.500	elemento:	iD ae elemento: 482194	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669401.127, y:9971323.064, z:248.320		ID de elemento: 482244	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto4	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669401.317, y:9971323.226, z:248.500		ID de elemento: 482291	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.

U,	7/25, 4:56 p.m.					illionne u	e conflictos	
		Conflicto5	Revisado		x:669401.202, y:9971323.128, z:248.500	elemento:	ID de elemento: 482159	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto6	Revisado		x:669404.796, y:9971310.000, z:255.040	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto7	Revisado		y:9971311.996,	elemento:	ID de elemento: 409869	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto8	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669404.789, y:9971310.009, z:251.920	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto9	Revisado		x:669397.676, y:9971318.098, z:251.920	elemento:	elemento: 400334	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto10			· ·		elemento: 401261	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los

U	723, 4.36 p.III.					illionne d	e confinctos	
								elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
								#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
		Conflicto11	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669398.014, y:9971317.702, z:255.040	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 409527	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
								#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
		Conflicto12		LIDER ARQ y EST	x:669401.875, y:9971313.187, z:251.920	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 401305	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
								#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
		Conflicto13	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669400.276, y:9971315.057, z:255.040	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 409528	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
								#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
		Conflicto14		LIDER ARQ y EST	x:669403.445, y:9971311.351, z:255.040	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 409529	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
								#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST
		Conflicto15		LIDER ARQ y EST	x:669397.260, y:9971318.583, z:255.040	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 409526	ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.

٠,	7/23, 4.30 p.m.						e connictos	
		Conflicto16	Revisado		x:669397.552, y:9971318.242, z:251.920	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 401130	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto17		LIDER ARQ y EST	y:9971312.132,		ID de elemento: 401343	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto18		LIDER ARQ y EST	x:669404.983, y:9971309.783, z:251.920		ID de elemento: 401371	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto19		LIDER ARQ y EST	x:669407.335, y:9971311.795, z:251.920		ID de elemento: 409186	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.
		Conflicto20		LIDER ARQ y EST	x:669407.338, y:9971311.798, z:251.915	ID de elemento: 350357	ID de elemento: 408788	#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:32 Asignado a LIDER ARQ y EST ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, y coordinar con la LIDER EST los elementos que se encuentran colisionando, al parecer los elementos estructurales estan ligeramente desplazados.

(3) ARQ-Carpinteria vs EST-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Pilares	0.002m	3	0	0	3	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:27 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto1	Revisado	LIDER ARQ y EST				ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, verificar con la Lider EST, ya que en varias colisiones se observa que los elementos estan ligeramente desplazados
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:27 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto2	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669407.199, y:9971316.308, z:249.907			ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, verificar con la Lider EST, ya que en varias colisiones se observa que los elementos estan ligeramente desplazados
							#0 - Juan Luis - 2025/7/20 21:27 Asignado a LIDER ARQ y EST
	Conflicto3	Revisado	LIDER ARQ y EST	x:669411.190, y:9971315.680, z:254.620			ARQ Adquirir los elementos estructurales del modelo estructural, verificar con la Lider EST, ya que en varias colisiones se observa que los elementos estan ligeramente desplazados

(1) ARQ-Cielo falso vs EST-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Pilares	0.003m	10	0	0	10	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			Lider	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ID de	ID de elemento: 407586	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
10.5001000000	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:99/1316.322, z:254.777	319911		Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
			Lider	x:669409.438,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971318.190, z:254.777	elemento: 319911	elemento: 407588	Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
			1:40:-	x:669407.010,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	y:9971316.146, z:251.300		<i>elemento</i> : 407715	Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
				x:669409.199,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto4	Revisado	IAR()	y:9971318.018, z:251.300		elemento: 407717	Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
				x:669411.206,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	y:9971315.891, z:251.300			Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
	b			x:669406.845,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto6	Revisado	Lider ARQ	y:9971320.761, z:251.300			Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
	Conflicto7	Revisado	Lider ARQ	y:9971323.624,			#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
				z:251.300	312482	407719	Adquirir elementos estructurales y

7/23, 7.02 p.m.					inionine a	e commetos	
							correguir cielos falsos
	_		Lider	x:669406.780,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto8	Revisado	ARQ	y:9971320.837, z:254.777	13 19911 2017589		Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
		Revisado	Lider	y:9971323.736,	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto9		ARQ				Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos
			II IAAr	x:669408.907,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto10	Revisadol	ARQ	y:9971313.926, z:251.300		elemento: 407714	Adquirir elementos estructurales y correguir cielos falsos

(1) ARQ-Paredes vs EST-Losas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
				x:669411.055,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:31 Asignado a Lider EST
	Conflicto1	Revisado	Lider EST		elemento:		Verifcar niveles y diseño arquitectonico de la cisterna, mover la misma para evitar colisiones
				x:669414.121,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:31 Asignado a Lider EST
	Conflicto2	Revisado	Lider EST	y:9971329.803,			Verifcar niveles y diseño arquitectonico de la cisterna, mover la misma para evitar colisiones
			Lider	x:669401.273,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:30 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971322.661, z:248.500		elemento: 412855	Adquirir elementos estructurales y verificar nivel de modelado de la pared
T				x:669414.633,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:31 Asignado a Lider EST
	Conflicto4	Revisado	Lider EST		elemento:		Verifcar niveles y diseño arquitectonico de la cisterna, mover la misma para evitar colisiones

(1) ARQ-Paredes vs EST-Pilares	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	2	0	0	2	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669407.028, y:9971316.162, z:254.789	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:26 Asignado a LIDER ARQ
	Conflicto1	Kevisado	IARO			407586	Adquirir elementos estructurales y correguir pared
			Lider	x:669409.275,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:27 Asignado a Lider ARQ
	Contlicto2	Revisado	ARQ	y:9971317.919, z:255.040		<i>elemento</i> : 407588	Adquirir elementos estructurales y corregir pared

(1) ARQ-Paredes vs EST-Vigas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	5	0	0	5	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	x:669403.590, y:9971325.038, z:248.320	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:29 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y revisar niveles de modelado de la parte posterir
							en la zona de escaleras. #0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:29 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ	1 -	elemento:		Adquirir elementos estructurales y revisar niveles de modelado de la parte posterir en la zona de escaleras.
				x:669401.317,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:29 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	Revisado			elemento:	elemento: 482291	Adquirir elementos estructurales y revisar niveles de modelado de la parte posterir en la zona de escaleras.
				x:669401.202,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:29 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ		elemento:		Adquirir elementos estructurales y revisar niveles de modelado de la parte posterir en la zona de escaleras.
				x:669401.111,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:29 Asignado a Lider ARQ
And the second s	Conflicto5	5 RAVICADA	ARO	y:9971322.851,	elemento:		Adquirir elementos estructurales y revisar niveles de modelado de la parte posterir en la zona de escaleras.

(1) ARQ-Suelos vs EST-Losas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			Lider	x:669399.515,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971321.486, z:248.420	<i>elemento</i> : 245596	<i>elemento</i> : 412855	Adquirir elementos estructurales y corregir los suelos
			Lider	x:669409.409,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971317.771, z:251.870	elemento: 246513	elemento: 414271	Adquirir elementos estructurales y corregir los suelos
			Lider	x:669401.415,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971323.111, z:248.320	elemento: 228680	elemento: 412855	Adquirir elementos estructurales y corregir los suelos
			Lider	x:669397.678,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:37 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto4	11Ravicadal	ARQ	y:9971318.107, z:255.290	<i>elemento</i> : 257857	elemento: 412909	Adquirir elementos estructurales y corregir los suelos

(2) ARQ-Acabados de piso vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Pilares	0.003m	3	0	0	3	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	_			x:669407.234,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	y:9971316.338, z:248.515	elemento: 169675	<i>elemento</i> : 407715	Adquirir elementos estructurales y correguir acabados de piso
			Lider	x:669407.238,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971316.339, z:251.935	elemento: 210413	elemento: 407586	Adquirir elementos estructurales y correguir acabados de piso
			Lider	x:669409.423,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:39 Asignado a Lider ARQ
Co	Conflicto3	cto3 Revisado	ARQ	y:9971318.208, z:251.935	elemento: 210413	elemento: 407588	Adquirir elementos estructurales y correguir acabados de piso

(2) ARQ-Escaleras vs EST-Vigas	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	2	0	0	2	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
lmagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
				x:669405.605,	GUID: ecce5131-		#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:48 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ	y:9971322.681 <i>,</i> z:248.320		405046	Adquirir elementos estructurales y corregir escaleras, verificar niveles de modelado de la parte posterior
				x:669400.793,	GUID: ecce5131-		#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:48 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ	y:9971322.778 <i>,</i>	4b6a-4ba7-	405617	Adquirir elementos estructurales y corregir escaleras, verificar niveles de modelado de la parte posterior

(2) ARQ-Paredes vs EST-Muros	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	4	0	0	4	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
				x:669411.106,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:51 Asignado a Lider EST
	Conflicto1	Revisado	Lider EST	y:9971331.701, z:248.320		elemento: 476824	Modelar de manera correcta la cisterna conforme al diseño arquitectonico de linderos y cuarto de maquinas
				x:669414.298,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:51 Asignado a Lider EST
	Conflicto2	Revisado	Lider EST		elemento:		Modelar de manera correcta la cisterna conforme al diseño arquitectonico de linderos y cuarto de maquinas
				x:669413.236,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:51 Asignado a Lider EST
	Conflicto3	Revisado	Lider EST	1			Modelar de manera correcta la cisterna conforme al diseño arquitectonico de linderos y cuarto de maquinas
				x:669414.633,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:51 Asignado a Lider EST
C	Conflicto4	Revisado	Lider EST	y:9971329.782,	elemento:		Modelar de manera correcta la cisterna conforme al diseño arquitectonico de linderos y cuarto de maquinas

2) ARQ-Suelos vs EST-Muros	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	5	0	0	5	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
				x:669412.471,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:55 Asignado a Lider EST
	Conflicto1	. Revisado	Lider EST	y:9971329.545, z:248.170		elemento: 477862	Verificar modelo arquitectonico para modelar la cisterna
	7			x:669412.471,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:55 Asignado a Lider EST
timescana)	Conflicto2	Revisado	Lider EST	y:9971329.545, z:248.170	elemento: elemento:		Verificar modelo arquitectonico para modelar la cisterna
				x:669410.830,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:55 Asignado a Lider EST
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	Conflicto3	Revisado	Lider EST	y:9971331.464, z:248.170		elemento: 476824	Verificar modelo arquitectonico para modelar la cisterna
				x:669412.386,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:55 Asignado a Lider EST
	Conflicto4	Revisado	Lider EST	y:9971332.184, z:248.170	elemento: 228680	elemento: 477454	Verificar modelo arquitectonico para modelar la cisterna
				x:669413.725,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:55 Asignado a Lider EST
	Conflicto5	Revisado	Lider EST	y:9971330.618, z:248.320	elemento:	<i>elemento</i> : 477903	Verificar modelo arquitectonico para modelar la cisterna

(2) ARQ-Suelos vs EST-Pilares	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
	0.003m	19	0	0	19	0	0	Estático	Aceptar

						Elemento	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	1 ID de elemento	2 ID de elemento	Comentarios
				x:669402.427,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ				Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
				x:669404.465,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ				Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
				x:669404.203,	ID do	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	Revisado	Lider ARQ	1			Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
				x:669400.443,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ
**	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ				Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
				x:669402.984,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	1			Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
				x:669407.059,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto6	Revisado	Lider ARQ				Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.

	Conflicto7	Revisado	Lider ARQ	x:669409.602, y:9971317.998, z:255.040		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
**	Conflicto8	Revisado	Lider ARQ	·	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
	Conflicto9	Povicado	Lider ARQ		elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
	Conflicto10	Povicado	Lider ARQ		elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
	Conflicto11	Revisadal	Lider ARQ		elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
	Conflicto12	Revisado	Lider ARQ	x:669404.587, y:9971310.233, z:255.040	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
	Conflicto13	Revisado	Lider ARQ	x:669407.009, y:9971316.146, z:251.620	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
	Conflicto14	Revisado	Lider ARQ	x:669409.199, y:9971318.018, z:251.620	elemento:	ID de elemento: 407717	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.

Conflicto15	Povicado	Lider ARQ	1	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
Conflicto16	Dovicada	Lider ARQ	1	elemento:	ID de elemento: 402891	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
Conflicto17	Revisado	Lider ARQ	y:9971312.558,	elemento:	ID de elemento: 402782	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
Conflicto18	Povicado	Lider ARQ	,		ID de elemento: 402328	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.
 Conflicto19	Revisado	Lider ARQ	x:669398.003, y:9971318.185, z:248.200	elemento:	ID de elemento: 402025	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:36 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y cambiar los suelos arquitectonicos por los reales.

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Losas	0.003m	2	0	0	2	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
		Revisado	ARO	x:669400.328, y:9971320.537, z:248.500	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:47 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1						Adquirir elementos estructurales y corregir acabados de pared
	_	Revisado	ARO	x:669397.672, y:9971318.102, z:255.290	elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:47 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2						Adquirir elementos estructurales y corregir acabados de pared

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Pilares	0.003m	3	0	0	3	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			IIIIAAr	x:669400.100, y:9971315.263, z:251.920	elemento:	ID de elemento: 407581	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:40 Asignado a Lider ARQ
Co	Conflicto1	Revisado					Adquirir elementos estructurales y Corregir acabados de pared
		Revisado	II IAAr	x:669402.776, y:9971312.132, z:254.420	ID de	ID de elemento: 407583	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:40 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2						Adquirir elementos estructurales y Corregir acabados de pared
	Conflicto3	Revisado	ARO	x:669397.786, y:9971317.969, z:254.795	elemento:	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:40 Asignado a Lider ARQ
							Adquirir elementos estructurales y Corregir acabados de pared

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Vigas	0.003m	19	0	0	19	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
magen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Revisado	Lider ARQ.	,	ID de elemento: 389002	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:42 Asignado a Lider ARQ. Adquirir elementos estructurales y verificar niveles de modelado de la parte posterior
	Conflicto2	Revisado	Lider ARQ.		elemento:	ID de elemento:	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:42 Asignado a Lider ARQ. Adquirir elementos estructurales y
			Lider	z:248.500 x:669401.317,	387462 ID de	482194 ID de	verificar niveles de modelado de la parte posterior #0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:42 Asignado a Lider ARQ.
	Conflicto3	Revisado	ARQ.	y:9971323.226, z:248.500	elemento: 387462	: elemento: 482291	Adquirir elementos estructurales y verificar niveles de modelado de la parte posterior #0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:42
	Conflicto4	Revisado	Lider ARQ.	x:669401.202, y:9971323.128, z:248.500		ID de elemento: 482159	Asignado a Lider ARQ. Adquirir elementos estructurales y verificar niveles de modelado de la parte posterior
	Conflicto5	Revisado	Lider ARQ	x:669404.796, y:9971310.000, z:255.040	ID de elemento: 391941	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
	Conflicto6	Revisado	Lider ARQ		ID de elemento: 390328		#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en

///26, 7.16 p.m.							especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
	Conflicto7	Revisado	Lider ARQ	1	ID de elemento: 387462	ID de elemento: 482244	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:42 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y verificar niveles de modelado de la parte posterior
	Conflicto8	Revisado	Lider ARQ	x:669404.789, y:9971310.009, z:251.920		ID de elemento: 401371	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
Characterist	Conflicto9	Revisado	Lider ARQ	x:669400.276, y:9971315.057, z:255.040	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 409528	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
	Conflicto10	Revisado	Lider ARQ	x:669401.875, y:9971313.187, z:251.920		ID de elemento: 401305	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
	Conflicto11	Povicado	Lider ARQ	x:669400.038, y:9971315.335, z:251.920	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 401261	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
	Conflicto12	Revisado	Lider ARQ	x:669403.445, y:9971311.351, z:255.040	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 409529	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
	Conflicto13		Lider ARQ	,	ID de elemento: 362536	ID de elemento: 401343	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la

725, 7.15 p.m.							
							fachada frontal
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto14 Revisado Lider ARQ				Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal		
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto15	Revisado	Lider ARQ	x:669397.552, y:9971318.242, z:251.920	elemento:	ID de elemento: 401130	Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto16	Revisado	Lider ARQ	x:669397.260, y:9971318.583, z:255.040	elemento:	ID de elemento: 409526	Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ
CA.	Conflicto17	Revisado	Lider ARQ	x:669404.983, y:9971309.783, z:251.920	elemento:	ID de elemento: 401371	Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto18	Revisado	Lider ARQ	x:669407.338, y:9971311.798, z:251.915	elemento:	ID de elemento: 408788	Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal
							#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:43 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto19	Revisado	Lider ARQ	x:669407.335, y:9971311.795, z:251.920	elemento:	ID de elemento: 409186	Adquirir elementos estructurales y Verificar los cabados de paredes, en especial el detalle arquitectonico de la fachada frontal

(3) ARQ-Carpinteria vs EST-	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
Pilares	0.003m	3	0	0	3	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			Lider	x:669407.199,		ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:49 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971316.308, z:248.515		<i>elemento</i> : 407715	Adquirir elementos estructurales y modificar puertas y ventanas
			Lider	x:669407.199,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:49 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto2	Revisado	ARQ	y:9971316.308, z:249.907		elemento: 407715	Adquirir elementos estructurales y modificar puertas y ventanas
			Lider	x:669411.190,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/6 23:49 Asignado a Lider ARQ
	Conflicto3	Revisado	ARQ	y:9971315.680, z:254.620	elemento: 268346	<i>elemento</i> : 473770	Adquirir elementos estructurales y modificar puertas y ventanas

(1) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Losas	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669414.329, y:9971330.136, z:248.170	ID de elemento: 337175	ID de elemento: 511869	#15 - Juan Luis - 2025/7/28 01:21 No afecta los objetivos del proyecto

(2) ARQ-Paredes vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Muros	0.002m	1	0	0	0	1	0	Estático	Aceptar

				Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
	Conflicto1	Aprobado	x:669414.469, y:9971329.972, z:247.240	ID de elemento: 337175	ID de elemento: 476541	#16 - Juan Luis - 2025/7/28 01:25 No afecta los objetivos del proyecto

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Losas	0.002m	1	0	0	1	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado		Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
			LIDER	x:669400.328,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/28 01:24 Asignado a LIDER ARQ
All the second	Conflicto1	Revisado	ARQ	y:9971320.537, z:248.500	<i>elemento</i> : 389002	<i>elemento</i> : 412855	Por favor corregir ese acabado de pared que llegue hasta el suelo.

(3) ARQ-Acabados de pared vs	Tolerancia	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aprobado	Resuelto	Tipo	Estado
EST-Pilares	0.002m	2	0	0	2	0	0	Estático	Aceptar

					Elemento 1	Elemento 2	
Imagen	Nombre de conflicto	Estado	Asignado a	Punto de conflicto	ID de elemento	ID de elemento	Comentarios
				x:669402.776,	ID de	ID de	#0 - Juan Luis - 2025/7/28 01:23 Asignado a LIDERES ARQ-EST
	Conflicto1	Revisado	LIDERES ARQ-EST			407583	Por favor verificar la disposicion de esas columnas, parece que estan ligeramente salidas
3.71				x:669397.786,	ID de		#0 - Juan Luis - 2025/7/28 01:23 Asignado a LIDERES ARQ-EST
	Conflicto2	Revisado	LIDERES ARQ-EST	,	elemento:	elemento:	Por favor verificar la disposicion de esas columnas, parece que estan ligeramente salidas

Anexo 6: Employer's Information Requirements (EIR)



EMPLOYEE INFORMATION REQUIREMENT (EIR)


NOMBRE DE LA EMPRESA: BIMSIONARY SYNERGY

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Policía Comunitaria UPC El Chaparral, El

Carmen Manabí

INTEGRANTES Y ROLES:

ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
BIM MANAGER / MODELADOR MEP	David Willian Jaramillo Gutiérrez	09XXX	david.jaramillo@uise k.edu.ec	
COORDINADOR BIM / LIDER MEP	Juan Luis Duque Poveda	09XXX	juan.duque@uisek.e du.ec	
LIDER ESTRUCTURAL / MODELADOR ESTRUCTURAL	Doris Tatiana Farinango Chico	09XXX	doris.farinango@uise k.edu.ec	
LIDER ARQUITECTÓNICO / MODELADOR ARQUITECTÓNICO	Hugo Cristian Moya Moya	09XXX	hugo.moya@uisek.e	





1.- INTRODUCCIÓN:

El proyecto de la Unidad de Policía Comunitaria es un proyecto estatal, promovido por EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL ECUADOR y forma parte de un proyecto macro que consiste en hacer la consultoría y la construcción de diferentes prototipos de inmuebles denominados UPC (Unidades de Policía Comunitaria) que están destinadas tanto a la residencia de los oficiales y como base de operaciones del personal de la Policía Nacional del Ecuador. El prototipo propuesto para este proyecto se compone de PLANTA BAJA, destinado a oficinas, sala de denuncias y bodega de almacenamiento especial para los implementos del personal, PLANTA ALTA destinada a la parte habitacional con todos sus implementos como son: habitaciones, servicios sanitarios, cocina y área de lavandería. Todas las UPC están estructuradas para ser autosuficientes y poder operar por sí solas en cuanto a provisión de servicios a la vez de estar dotadas del equipamiento completo para la residencia de hasta 16 personas.

Este proyecto será implantado en la provincia de Manabí, en un terreno de 1100m², 260m² de construcción fuera de las áreas exteriores y está destinado a funcionar como prototipo y poder replicarse en varias zonas del país ya que el proyecto macro, consta de 100 unidades; planificadas para ejecutarse a nivel nacional. La necesidad de ejecutar estas UPCs viene de la creciente inseguridad del país siendo esta misma razón por la cual se ha elegido la provincia de Manabí para la implantación de este prototipo. Un ahorro en tiempo y costos para mejorar la eficiencia de la construcción puede tener un impacto de varios miles y hasta millones de dólares en el presupuesto de la entidad pública, marcando un precedente y sentando una línea base para otras unidades del mismo tipo. La planta arquitectónica corresponde a una tipología que está pensada para poder replicarse y ser funcional en cualquier condición climática o sector del país, incorporando únicamente entre diferentes equipos mecánicos, adaptación al entorno, la topografía y tipo suelo, y la adaptación a las redes eléctrica, electrónica e hidrosanitaria.

2.- OBJETIVO GENERAL

Para este proyecto el objetivo y la aplicación de la metodología BIM será el siguiente: "Análisis comparativo de tres metodologías constructivas mediante un proceso BIM en las dimensiones 4D y 5D para una Unidad de Policía Comunitaria en El Carmen, Manabí: Comparación entre el sistema ya construido con muros portantes versus las alternativas en acero estructural y hormigón armado."

La utilización de la metodología BIM debería diferenciarse en la facilidad que puede tener en la comparación de estos escenarios, respecto a lo que una metodología tradicional pueda alcanzar y a las estructuras planteadas como referenciales. Otra ventaja deberá mostrarse al comparar la facilidad para adaptarse a los cambios que se puedan dar en el transcurso de la realización de los estudios.



2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Utilizar los resultados del cronograma y cronograma valorado obtenido de los modelos del edificio tanto en estructura metálica como en estructura de hormigón para compararlos y comprobar cuál de estos tiene un menor costo y tiempo de ejecución.
- 2. Realizar un desglose de las diferentes especialidades para comparar entre la oferta del estudio original. Así también que las propuestas de estructuras metálicas y de hormigón se puedan comparar.
- 3. Se plantea el análisis de la sostenibilidad de la edificación, el cómo se puede optimizar su diseño dando propuestas que mejoren su confort térmico y su iluminación de tal manera que su necesidad de aparatos eléctricos que brindan este confort de manera artificial disminuya.

3.-ALCANCE:

Este proyecto no busca profundizar en el desarrollo de las ingenierías y su respectivo respaldo técnico, sin embargo, formará parte de los modelos de la tercera, cuarta y quinta dimensión. Para la realización de este proyecto se deberá alcanzar al menos un LOD 350 en la parte estructural y arquitectónica y un LOD 300 en la parte MEP. Así como poder visualizar de mejor manera las diferencias tanto en tiempo como costos que pueden presentarse en el Ecuador en el campo de la contratación pública y como los mismos pueden verse beneficiados con la implementación de la metodología BIM.

4.-ENTREGABLES:

- 1. BEP o Plan de Ejecución BIM.
- 2. MODELO FEDERADO 3D
- 3. COMPARATIVA ESTRUCTURAL CON MODELOS ESTRUCTURALES EN 3ra, 4ta y 5ta DIMENSIÓN.
- 4. INFORMES DE COORDINACIÓN
- 5. MODELOS PARA 4D Y 5D
- 6. COMPARATIVA DE PRECIOS CON EL PRESUPUESTO REFERENCIAL.
- 7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
- 8. CÓMPUTOS MÉTRICOS AUTOMATIZADOS.

NOMBRE DEL		FORMATO DE	MÉTODO DE
ENTREGABLE	RESPONSABLE	ENTREGA	ENTREGA
			Informe de
Plan de ejecución BIM	BIM Manager	PDF	transmisión ACC
			Informe de
EIR	BIM Manager	PDF	transmisión ACC
			Informe de
Plantillas	BIM Manager	RTE	transmisión ACC



			Informe de
Flujos de trabajo	Cada rol	PDF	transmisión ACC
			Informe de
Modelo ARQ	Lider ARQ	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo EST	Lider EST	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo MEP	Lider MEP	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo sostenibilidad	Lider ARQ	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Tablas de Cantidades	Lider Especialidades	EXCEL	transmisión ACC
			Informe de
Presupuestos	BIM Manager	PRESTO	transmisión ACC
			Informe de
Cronograma de obra	Coordinador BIM	NAVIS	transmisión ACC

Los gráficos a continuación muestran las plantas del proyecto y fachadas del edificio que se pretende desarrollar.

5.- NIVEL DE DETALLE A UTILIZAR

Todo objeto de dimensiones menores a 10 x 10 x 10 cm no es necesario que se modele.

ARQ	EST	MEP
LOD 350	LOD 350	LOD 300

6.- ESTÁNDARES

Los estándares a usarse en este proyecto se encuentran descritos en las siguiente table.

ESTÁNDARES BIMSIONARY S	SYNERGY
CALIDAD	ISO 19650-1
FLUJOS	ISO 19650
NOMENCLATURA	ISO 19650/BUILDING SMART
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN	UNIFORMAT
INFORMACIÓN NECESARIA/USO/CLASIFICACIÓN	LOD/BIM FORUM

7.- INFORMACIÓN PRELIMINAR

La información necesaria para arrancar la consultoría será provista a la empresa BIMSIONARY SYNERGY y comprende la información descrita a continuación.




- 1. Archivos en dwg del diseño inicial completo de la arquitectura incluyendo detalles constructivos, emplazamientos, vistas y acabados.
- 2. Archivos en dwg del diseño inicial completo de la estructura original en muros portantes.
- 3. Archivos en dwg del diseño inicial completo de la ingeniería hidrosanitaria.
- 4. Archivos en dwg del diseño inicial completo de la ingeniería eléctrica.
- 5. Archivos en dwg del diseño inicial completo de la ingeniería mecánica.
- 6. Datos del emplazamiento del mobiliario.
- 7. Presupuesto original desarrollado para el diseño inicial.
- 8. Cronograma valorado del diseño inicial.
- 9. Memorias técnicas de cada especialidad.
- 10. Topografía y estudio de suelos del sitio de emplazamiento.

A partir de la información completa provista a la empresa esta podrá comenzar con la consultoría utilizando la metodología BIM.


7.- IMÁGENES DE LA CONSULTORÍA A REALIZARSE.














Anexo 7: BIM Execution Plan (BEP)

Capítulo 1: Plan de ejecución BIM (BEP)

El presente proyecto, tiene como foco principal la comparación la optimización de presupuestos y cronogramas mediante la implementación de la metodología BIM, realizando una comparativa entre la información del proyecto estatal, entre las cuales se dispone de diseños, cronogramas y presupuestos; y realizar la aplicando la tercera, cuarta y quinta dimensión del BIM, para poder obtener modelos fiables que permitan un mejor manejo de obra.

Para poder entender porque la implementación de esta metodología puede ayudar en gran manera a los procesos de construcción, a nivel privado como estatal, es importante mencionar como es el proceder actual de los entes contratantes al momento de generar un proyecto. Regularmente el proceder es contratar a distintos profesionales que realicen los diseños de cada una de sus disciplinas de manera independiente, a los cuales se entrega la información mínima necesaria, para iniciar los trabajos de diseño, sin tener una interoperabilidad entre las diferentes disciplinas y manteniendo una comunicación lineal con la entidad contratante. Una vez culminados los trabajos de diseño, se realiza la entrega, planos, memorias, presupuestos y cronogramas a la entidad contratante, para que la misma pueda integrar toda esta información y proceder al proceso de licitación de construcción. Al no existir una interoperabilidad entre disciplinas, esto genera que al momento de la construcción existan graves inconsistencias entre las disciplinas y esto genere sobrecostos, incremento de tiempos y reprocesos durante la etapa de construcción, en la cual los recursos son mas escasos y costosos.

La metodología BIM, nos permitirá tener una gestión completa de la información del proyecto, teniendo de esta manera una coordinación completa de todas las disciplinas; para de esta manera lograr una mayor eficiencia en la toma de decisiones en etapas tempranas del proyecto como es la fase de diseño, limitando al máximo posibles interferencias que puedan ocasionarse dentro de la construcción. Para la estructuración del proyecto, se procederá a implementar las siguientes dimensiones del BIM

En los primeros pasos del proyecto, se procedió a recopilar toda la información necesaria para iniciar los trabajos, entre las cuales se encontraban, planos en formato AutoCAD de las diferentes disciplinas, presupuestos y cronogramas referenciales, memorias técnicas y contratos. Para en base a los mismos poder desarrollar los modelos de arquitectura, estructura y MEP. Posteriormente se procedió de definir los niveles de desarrollo (LOD) necesarios para cada una de las disciplinas que intervienen en le proyecto, siendo los mismos 350 para arquitectura y estructura y 300 para MEP.

1.1 Alcance

Este proyecto no busca profundizar en el desarrollo de las ingenierías y su respectivo respaldo técnico, sin embargo, formará parte de los modelos de la tercera, cuarta y quinta dimensión. Para la realización de este proyecto se deberá alcanzar al menos un LOD 350 en la parte estructural y arquitectónica y un LOD 300 en la parte MEP. Así como poder visualizar de mejor manera las diferencias tanto en tiempo como costos que pueden presentarse en el Ecuador en el campo de la contratación pública y como los mismos pueden verse beneficiados con la implementación de la metodología BIM.

1.1 Objetivo General

Análisis comparativo de tres metodologías constructivas mediante un proceso BIM en las dimensiones 4D y 5D para una Unidad de Policía Comunitaria en El Carmen, Manabí: Comparación entre el sistema ya construido con muros portantes versus las alternativas en acero estructural y hormigón armado.

1.2 Objetivos Específicos

 Modelar en un entorno BIM los sistemas constructivos en acero estructural y hormigón armado, utilizando como base el diseño de la UPC existente construida con muros portantes.

- Simular los procesos constructivos en 4D (tiempo) para cada una de las tres metologías, generando cronogramas detallados que permitan evaluar la duración total del proyecto.
- Integrar información de costos en el modelo BIM 5D (costos) para estimar y comparar presupuestos en cada sistema constructivo.
- Comparar los resultados obtenidos en términos de costos y tiempos entre los tres métodos, identificando ventajas, desventajas y viabilidad de replicación para proyectos similares del sector público.
- Proponer recomendaciones técnicas basadas en el análisis BIM para futuras decisiones constructivas en edificaciones institucionales similares.
- Realizar una propuesta basada en un análisis de sostenibilidad con la finalidad de mejorar el confort térmico de la propuesta final. Descripción del proyecto existente.

1.3 Justificación

El Estado Ecuatoriano ha promovido la construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) como una estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana, replicando prototipos a nivel nacional. Sin embargo, muchos de estos proyectos han enfrentado sobrecostos y retrasos debido a decisiones constructivas poco optimizadas y a la falta de herramientas tecnológicas en la etapa de planificación.

La metodología BIM (Building Information Modeling), al integrar visualización 3D, simulación de tiempos (4D) y (5D), permite realizar análisis comparativos más precisos antes de ejecutar un proyecto. En este contexto, resulta pertinente aplicar BIM para simular tres metodologías constructivas: acero estructural, hormigón armado y muros portantes en una UPC ubicada en El Carmen, Manabí. Dado que ya se dispone de

información real sobre la UPC construida con muros portantes, la comparación con modelos BIM de las otras dos metodologías permitirá identificar la opción más eficiente, tanto en costos como en tiempos de ejecución.

Este estudio busca aportar evidencia técnica que facilite la toma de decisiones en futuras construcciones estatales, promoviendo la eficiencia, sostenibilidad y reducción de riesgos en la gestión de proyectos públicos.

1.4 Hipótesis

La implementación de la metodología BIM 4D y 5D para simular diferentes metodologías constructivas en una Unidad de Policía Comunitaria permitirá identificar una alternativa más eficiente en términos de tiempo y costo frente al sistema tradicional de muros portantes ya construido.

1.3 Información del proyecto

El proyecto "Para la contratación de la ejecución de los estudios de implantación, construcción y equipamiento básicos y tecnológicos de 100 UPC y 6 UVC articuladas con el sistema de respuesta inmediata e integral ECU 911 en todo el territorio nacional bajo modalidad de costo referencial" UPC El Chaparral, El Carmen Manabí" es una iniciativa estatal liderada por el Ministerio del Interior del Ecuador, como parte de un macro proyecto denominado "PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y **EOUIPAMIENTO** BÁSICOS Y TECNOLÓGICOS PARA DE 100 UPC Y 6 UVC ARTICULADAS CON EL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA E INTEGRAL ECU 911 EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL BAJO MODALIDAD DE COSTO REFERENCIAL" (PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA) CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. 001-2019". Se compone de dos plantas: la planta baja, constará con área de recepción de denuncias, sala de reuniones oficina, comedor y cocina, lavandería, archivo y rastrillo; y planta alta habitaciones con capacidad de 1,4 y 6 personas y baterías sanitarias. Estas unidades están diseñadas para operar de forma autosuficiente, replicarse en distintos entornos del país y adaptarse a diversas condiciones climáticas, topográficas y de servicios.

1.1.1 Ubicación

El caso en estudio se localiza la provincia de Manabí, en el área urbana de la ciudad de El Carmen, en la vía El Carmen – Chone Km 2 y calle Martha de Roldós




Figura 1. Ubicación del proyecto.

Tomado de: BIMSS.

1.2.2 Localización

El terreno sobre el que se implantará la UPC EL CHAPARRAL 1, cuenta con un área de 1050 m2 y está delimitado por los siguientes linderos:

Norte: Av. Chone o Carretera Santo Domingo en 35 mts

Sur: GAD Municipal del Cantón El Carmen en 35 mts

Este: Av. Martha Bucarán en 30 mts

Oeste: GAD Municipal del Cantón El Carmen en 30 mts



Figura 2. Ubicación exacta.

Tomado de: http://geoportal.agricultura.gob.ec/.

1.2.3 Implantación

En el siguiente plano podemos observar la implantación del proyecto existente:




Figura 3. Implantación referencial del proyecto.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador.

1.2.4 Zonificación

En el siguiente diagrama podemos observar todos los espacios que componen el proyecto, desde accesos, parqueaderos y bloques construidos.



Figura 4. Zonificación del proyecto.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador, Realizado por: BIMSS

1.2.5 Programa arquitectónico

El diseño de la planta baja responde a la necesidad de brindar atención al público, especialmente en la recepción de denuncias. Para ello, se ha dispuesto una sala de reuniones junto a una oficina administrativa perteneciente a la Unidad de Policía Comunitaria. Además, esta planta incluye una cocina-comedor, una lavandería, un área de servicios sanitarios y un rastrillo destinado al resguardo del equipo bélico asignado al personal policial.

El diseño de la planta alta responde a la necesidad de proporcionar espacios adecuados para el descanso y la higiene del personal de la Policía Comunitaria. Por ello, se ha dispuesto un área de dormitorios, la cual se complementa con una batería sanitaria que incluye duchas, lavamanos e inodoros.

	PROGRAMA	ACIÓN ARQUITECTÓNIC	CA .
	EXTERIORES	ADMINISTRATIVO UPC	SERVICIOS
	ATRIO O PLAZA CÍVICA	RECEPCIÓN /DENUNCIAS	COMEDOR
	PLAZOLETA PUBLICA	SALA DE ESPERA	LAVANDERÍA
DIANTA	PORTA ESTANDARTES	SALA DE REUNIONES	CUARTO DE MAQUINAS
PLANTA	ESTACIONAMIENTOS	OFICINA	7-
BAJA	CAMINERAS	RASTRILLO	
	ÁREAS VERDES	CUARTO DE RACKS	
j.		BAÑOS	33
- 4	AREA DE REPOSO	AREAS HÚMEDAS	
	DORMITORIO (1P)	BAÑO	
PLANTA	DORMITORIO OFICIAL (1P)	BAÑO OFICIAL	
ALTA	DORMITORIO (4P)	BATERIA SANITARIA	1
	DORMITORIO (6P)		
	DORMITORIO (4P)		

Figura 5. Programa arquitectónico.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador, Realizado por: BIMSS

1.2.6 Acabados y materiales

Los materiales y acabados utilizados en este proyecto son los siguientes:

	MATERIALES Y ACABADOS			
ELEMENTO	MATERIAL			
	Bloque alivianado 15x20x40 y 10x20x40			
	Enlucido, Estucado			
Mampostería	Pintura			
	Cerámica de pared			
Pisos	Contrapiso de Hormigón simple fc 210 kg/cm², malla electrosoldada fy=5000 kg/cm².			
	Cerámica antideslizante			
	Pavimento rígido para exteriores			
	Granito Lavado			
	Piedra Triturada en jardín seco			
Oleh Feler	Cielo falso reticulado de 60x60			
Cielo Falso	Gypsum			
Carpintería	Puertas de madera sólida			
de Madera	Muebles bajos y altos MDF			
	Puertas, ventanas y mamparas de alumínio y vidrio			
Carpintería	Puertas metálicas			
Metálica	Pasamanos de acero inoxidable			
	Pasamanos de tubo pintado			

Figura 6. Cuadro de materiales y acabados.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador

1.2.7 Presupuesto inicial

Como presupuesto inicial, que entregó la entidad ejecutora, tenemos un total \$646 155.83, monto que contempla los siguientes rubros:

- · Obra civil
- Hidrosanitario
- Eléctrico
- · Electrónico
- Mecánico
- · Ambientales
- · Equipamiento básico
- · Equipamiento tecnológico
- Equipamiento

Figura 7. Resumen presupuesto.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador

El presupuesto total detallado, se puede observar en el anexo.

Sin embargo, para el alcance del presente proyecto, se ha delimitado el análisis exclusivamente a los rubros técnicos relacionados con la obra física, que son:

- Obra civil
- · Hidrosanitario
- Eléctrico
- Mecánico
- · Ambientales

La suma total de estos rubros nos da un valor de \$450 620. 72, quedan excluidos del análisis los rubros correspondientes a equipamientos, ya que no forman parte del objetivo de la presente tesis.

PRESUPUESTO UTILIZA	DO PARA EL PRESENTE ANÁLISIS
Descripción	Rubros
Obra civil	\$301.218,43
Hidrosanitario	\$26.159,03
Eléctrico	\$88.764,03
Mecánico	\$27.425,45
Ambientales	\$7.053,78
Total	\$450.620,72

Figura 8. Resumen del presupuesto con rubros en estudio.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador, Realizado por: BIMSS El cronograma valorado establece la planificación temporal y financiera de las activades contempladas dentro del presupuesto inicial del proyecto, que es de \$646 155.83. La ejecución total está prevista para un plazo de 167 días calendario.

	DETALLE PERIODO	MES 1: 1/11/2023 - 30/11/2023	MES 2: 1/12/2023 - 31/12/2023	MES 3: 1/1/2024 - 31/1/2024	MES 4: 1/2/2024 - 29/2/2024	MES 5: 1/3/2024 - 31/3/2024	MES 6: 1/4/2024 - 16/4/2024	
	TOTAL DE DIAS CADA PERIODO	30,00	31,00	31,00	29,30	31,00	11,00	167,00
SUBTOTAL RUBROS CONTRACTUALES +R	JBROS MIGRADOS 255 679,96 USO							
	INVERSION MENSUAL	10.955,06	32.357,00	51,465,73	94,018,50	66.962,97		255.679;98
	AVANCE PARCIAL EN %	439%	12.66%	20,17%	36,77%	26.16%	0.00%	100.00%
	INVERSION ACUMULADA	10.905.06	40.39275	94,778,48	188,797,01	255 679.98	201.679.98	
	AUANCE ACUMA ACO EN N	420%	16.60%	37,07%	73.84%	100,00%	100,00%	
NURTOTAL	RUBROS NUEVOS 228.214,28 USO	-		1.5.				
	INVERSOR MENSUAL		36 012 17	99 530 52	26 163.96	16.467.64		228.214.28
	AVANCE PARCIAL EN %	0.00%	15.79%	0.0%	20.37%	7.22%	0.00%	100.00%
	INVERTION ACUMULADA		36.0102.07	135,962,69	211.728.84	228,214,28	209.214.29	
-	AVANCE ACUMALADO EN N	0.00%	13,79%	39.47%	92,78%	190,00%	100,00%	
SUBTOTAL EQUIPABILINTO BÁSICO-EQUIPAMEN		1,014	SQF4	2,010	N, TN	100,000	- money	
	INVERSION MENSUAL					\$4,299.10	67,961,51	162,260,63
	AVANCE PARCIAL EN %	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%	58.12%	41.00	100.00%
	INVERSION ACURELADA	-	-	-	-	94,299,32	162,260,83	
-	AVANCE ACUMULADO EN SI	0.00%	6,00%	0.00%	0.00%	58.12%		
tot	AL PRESUPUESTO 646 100.09 USD		4,004					
	INVERSION MENSUAL	10 955,00	68.389.46	150,994,25	170 162,49	177.866.72	67.961,51	545,135,09
	AVANCE PARCIAL EN %	1,70%	10,58%	21,37%	26,34%	27,50%	10,52%	100,00%
	INVERSION ACUMULADA	10,955,66	79.345,12	230.341,36	400.523,86	579.193,58	646.155,09	
	AVANCE ACUMULADO EN %	1,79%	12,39%	35,67%	61,895	89,48%	100,00%	

Figura 9. Resumen del cronograma valorado.

Tomado de: Ministerio de Gobierno del Ecuador

Tomando en cuenta que para el presente análisis utilizaremos solo los rubros antes mencionados por lo que el plazo se reduciría a 151 días.

En los anexos podemos observar el cronograma valorado a detalle.

1.4. Criterios Generales del Proyecto

- Modelar todos los elementos nivel por nivel y referidos a los nivles arquitectónicos
- 2. Usar niveles arquitectónicos como referentes
- Crear un solo modelo por disciplina en un archivo único (Excepto MEP, que se dividirá en Hidrosanitario, Eléctrico y Mecánico=
- 4. Usar plantillas de disciplina generadas para tal fin para el inicio del proyecto
- 5. Usar nomenclatura en archivos, objetos, vistas y planos.
- 6. Definir función estructural de elementos.
- 7. Limitar el uso de grupos
- 8. Control de Warnings
- 9. Purgado de archivos
- 10. Estrategias de modelado no integrado por elemento
- 11. NO arrancar el modelo ESTRUCTURAL hasta que el arquitectónico tenga un desarrollo del 30%
- 12. No arrancar el modelo MEP hasta que el arquitectónico y estructural tenga un desarrollo del 40%
- 13. Modelar considerando la gestión del cambio sin sobre restringir el modelo
- 14. Modelar como se construye
- 15. Verificar que todos los modelos se encuentren correctamente georreferenciados

16. Colocar en la marca de tipo el código de referencia de los precios de la cámara de la construcción.

1.4.1Estándares

ESTÁNDARES BIMSIONARY S	YNERGY
CALIDAD	ISO 19650-1
FLUJOS	ISO 19650
NOMENCLATURA	ISO 19650/BUILDING SMART
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN	UNIFORMAT
INFORMACIÓN NECESARIA/USO/CLASIFICACIÓN	LOD

1.4.2 Unidades

SISTEMA	UNIDAD	DECIMALES	ÁNGULOS	PENDIENTES
Métrico	metro	2	grados	%

1.4.3 Abreviaturas

VALOR	ABREVIATURA
ARQUITECTURA	ARQ
ESTRUCTURA	EST
MEP HIDRÁULICA	MEP-HID
MEP	
ELECTRICIDAD	MEP-ELEC
MEP MECÁNICO	MEP-MEC

1.4.4 Organización de los datos

→ BIMSIONARY SYNERGY
✓ □ 0-INFORMACION
O.1-CONTRATOS-TRABAJADORES-BIMSS
> O.2-ESTPRELIMINARES
□ 0.3-BEP
☐ 0.4-EIR
✓ ☐ 1-WIP
> 1.0-COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR
> 1.1-ARQ
> ☐ 1.2-EST
> ☐ 1.3-MEP-HID
> 1.4-MEP-ELEC
> 1.5-MEP-MEC
> 1.6-COORD
✓ ☐ 2-COMPARTIDO
> 2.1-ARQ
2.2-EST
2.3-MEP-HID
2.4-MEP-ELEC
2.5-MEP-MEC
2.6-COORD
> 🗀 3-PUBLICADO
> \(\) 4-ARCHIVADO
✓ ☐ 5-RECURSOS
☐ 5.1-LOGOS
5.2-ESTANDARES
5.3-FAMILIAS
☐ 5.4-PLANTILLAS

1.4.5 Georeferenciación

Las coordenadas reales del proyecto deben definirse y coordinarse con todos los modelos.

La relación entre el norte verdadero y el norte del proyecto debe establecerse correctamente de tal manera que todos los modelos se puedan superponer en el mismo sitio.

1.4.6 Nomenclatura

TIPO DE DATO	NOMENCLATURA
Nomenclaura de Archivos	P001-BIMSS-FD-XX-3D-ARQ-A001. COD.PROYECTO-BIMSS-FASE-NIVEL-ETAPA- ESPECIALIDAD-NOMENCLATURA
Nomenclarura de objetos	BLQ/INT/11 cm/10 cm BLQ+1cm MOR. NOMENCLATURA TIPO BIMLEARNING
Nomenclartura para planos	A101-A1-ARQ-PL-INDICE. N°PLANO-TAMAÑO -ESPECIALIDAD-PL-CONTENIDO

1.4.7 Granularidad

Todo objeto de dimensiones menores a 10 x 10 x 10 cm no es necesario que se modele.

ARQ	EST	MEP
LOD 350	LOD 350	LOD 300

1.4.8 Discrepancias

Las discrepancias entre los contenidos del modelo y los planos, la información contenida en los planos prevalecerá sobre el modelo.

1.4.9 Planos y Vistas

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
WIP	00-IMPLANTACIÓN	ARQ-P00-PLANTA-IMPLANTACION
	01-PLANTAS	ARQ-P1-PLANTA-PB
		ARQ-P2-PLANTA-N (nivel asociado)
	02CIELORASO	ARQ-P1-PLANTA-PB
		ARQ-P2-PLANTA-N (nivel asociado)
	03-FACHADAS	ARQ-FCH-FACHADA-ESTE
		ARQ-FCH-FACHADA-NORTE
		ARQ-FCH-FACHADA-OESTE
		ARQ-FCH-FACHADA-SUR
	04-CORTES	ARQ-CL-CORTE-LONGITUDINAL
		ARQ-CT-CORTE-TRANSVERSAL
	05-DETALLES	ARQ-P1-PLANTA-ACABADOS
		ARQ-P1-PLANTA-ACABADOS-DETALLES
	06-COORDINACION	3D

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
1,-WIP	A100-INDICE	A100-A1-ARQ-PL-INDICE
	A101-IMPLANTACIÓN	A101-A1ARQ-IMPLANTACIÓN
	A102-CORTES	A102,1-A1-ARQ-PL-CORTES
	A103-PLANTAS	A103,1-A1-ARQ-PL-PLANTAS
	A104-FACHADAS	A104,1-A1-ARQ-PL-FACHADAS
	A105-MUROS	A105,1-A1-ARQ-PL-MUROS
	A106-CARPINTERÍA	A106,1-A1-ARQ-PL-CARPINTERÍA


1.7 Hitos del Proyecto

Los Hitos de implementación BIM en el proyecto

	HITOS DEL PROYECTO								
No.	НІТО	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA					
1		Desarrollo del BEP	•						
1,1	EIR	Lineamientos de cumplimiento de EIR	22/5/2025	29/5/2025					
1,2	Socialización del BEP con equipo	Plantillas, libro de estilo, estándares	22/5/2025	29/5/2025					
2		Avance del Modelado							
2,1	Creación de carpetas en entorno común de datos	normativa ISO 19650 en la plataforma	22/5/2025	5/6/2025					
2,2	Modelo Arq 70%, Est 50%, MEP 30%	Avance de modelado	5/6/2025	19/6/2025					
3		Resolución de conflictos							
3,1	Elaboración de matriz de inter	Pruebas para realizar interferencias/jerarquías	5/6/2025	19/6/2025					
3,2	Resolución de interferencias entre disciplinas	Interferencias resueltas	5/6/2025	19/6/2025					
3,3	Modelo Arq 100%, Est 70%, MEP 70%	Avance de modelado	5/6/2025	19/6/2025					
4		Modelo Federado	•						
4,1	Interferencias resueltas	100%Interferencias resueltas y/o aceptadas	26/6/2025	3/7/2025					
4,2	Modelo Arq 100%, Est 100%, MEP 85%, Sostenibilidad 40%	Modelo auditado	3/7/2025	17/7/2025					

1.5 Cronograma del Proyecto

El cumplimiento de las tareas relacionadas a los objetivos del proyecto dentro de un periodo de 4 meses se expone a continuación.



1.6 Roles

Los roles BIM, son las funciones que ejerce cada uno de los miembros del equipo de trabajo, en cada etapa del desarrollo del proyecto, incorporando las capacidades BIM en conjunto con sus competencias no BIM.

Para realizar la gestión de un proyecto, aplicando la metodología BIM, se debe estructurar de una manera adecuada el equipo de trabajo, con sus respectivos roles, para cada tipo de proyecto, organización y/o fase del ciclo de vida.

1.6.1 BIM Manager

Es el rol que se encarga del desarrollo, coordinación y publicación de modelos, así como verificar todas las configuraciones para tener una integración adecuada del diseño e información; tiene una formación integral, liderazgo, facilidad de comunicación de ideas, capacidad de organización de información; su función principal es asegurarse que el BIM se utilice de manera adecuada, para garantizar los requerimientos del cliente.

1.6.2. Coordinador BIM

Es el rol que se encarga del desarrollo, coordinación de los equipos de trabajo, verificación multidisciplinar, realizando procesos de auditoría y revisión de la calidad de los modelos, para garantizar la compatibilidad entre todas las disciplinas. Tiene formación integral, liderazgo, comunicación clara de ideas, organización clara de la información; es quien se asegura que el uso del BIM sea adecuado y se cumplan los requisitos de diseño.

1.6.3 Líderes BIM

Son los roles que se encargan de coordinar el trabajo dentro de cada disciplina, coordinando los trabajos de modelado, deben tener capacidad de liderazgo y entendimiento completo de BIM; se encargan de la coordinación de su disciplina correspondiente. Existirán tantos líderes como disciplinas requiera el proyecto.

1.6.4 Modeladores BIM

Son los encargados de la ejecución de todos los modelos, requieren formación en dibujo y construcción, para garantizar que los modelos contengan la información necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente; su principal característica es la capacidad de liderar la información. Existirán tantos modeladores como disciplinas intervengan en el proyecto.

Para la aplicación de los roles BIM, es importante tomar en cuenta que:

- · Un rol no es un cargo dentro de una empresa.
- Un rol son las funciones y responsabilidades asignadas a un miembro del equipo.
- · Un rol puede ser asignado a varios miembros del equipo.
- · Un miembro del equipo, puede ejercer más de un rol.
- El miembro del equipo, con un rol asignado debe ser competente para ejercer su rol.
- Los miembros del equipo de trabajo, deben tener la autoridad para ejercer su rol.
- Los roles pueden cambiar durante el ciclo de vida de un proyecto.

1.6.5 Matriz de roles y responsabilidades

USO BIM	ROLES Y RESPONSABIL	No. DE INTEGR		
USO BIM		INTECD		
USO BIM		INTEGR		
	RESPONSABILIDADES	ANTES	LOCACIÓN	LIDER
		DEL		_
▼	▼	EQUIP	▼	
BIM MANAGER	Planificar la ejecución del proyecto	1	Quito	David Jaramillo
	Liderar y controlar los entregables			
	del proyecto			
	Coordinar los procesos con el			
	cliente			
	Comunicación con el cliente			
COORDINADOR BIM	Realizar modelo federado	1	Quito	Juan Luis Duque
	Matriz de interferencias			
	Auditoria de modelo			
	Simulación constructiva			
	Coordinación entre disciplinas			
	Generación de plantillas			
	Flujos de revisión			
	Coordinación de uso de BIM			
	Verificar compatiilidad entre			
	disciplinas			
	Integración de procesos 4D y 5D			
	Seguir lineamientos establecidos			
LIDER ARQUITECTURA	por el coordinador BIM	1	Quito	Cristian Moya
	Revisaro los contenidos y requisitos			
	del BEP			
	Análisis y exportación del proyecto			
	2D			
	Arquitectónico LOD 350			
	Crear Visualizaciones 3D			
	Control de calidad de modelo			
	arquitectónico Realizar las actas de reuniones		-	
	de empresa Asegurar la compatibilidad del			
	modelo con otras disciplinas Coordinar con el equipo de		 	
	arquitectura el modelado Verificar y cumplir con los			
	protocolos			
	Integrar con los procesos 4D y 5D			
	del modelo arquitectónico			
	Modelo revit estructural en	1	 	
	hormigón armado y acero			
LIDER ESTRUCTURA	estructural	1	Cayambe	Tatiana Farinango
LIDER ENTROCTORA	Informe técnico comparativo entre	1	Cuyumbe	1 and
	ambos métodos constructivos			
	Cuadro de cantidades preliminares		1	
	Tablas de párametros y codificación		1	
	Tablas de cantidades			
LIDER MEP	Coordinación de trabajos MEP	1	Quito	Juan Luis Duque
	Realización de chequeos de calidad	1	1	- Juli Zuib Duque
	del modelo MEP			
	Asegurar cumplimiento de		1	
	estandares y protocolos del modelo			
	MEP			
	Asegurar integración de procesos		1	
	del 4D y 5D del modelo MEP			
	Resolución de interferencias y		1	
'				•
	control de cambios del modelo			

1.7 Protocolo de información

1.7.1 Usos BIM

	Matriz de Intercambio de Información											
	Basada en ISO 19650-2: Arquitectura, Estructura y MEP – Fase de Diseño y Construcción											
	Fase del Proyecto	Usos BIM	Disciplina	Información a entregar	Responsable	Receptor	Formato	Frecuen cia	Nivel de Información (LOIN)		Justificación	Uso BIM previsto
1	Diseño de Detalle		Arquitectura	Modelo detallado con familias, acabados, carpintería, muros interiores	Líder ARQ	Coordinador BIM	RVT, PDF	Semanal	LOD 350 / LOI 200	No incluye mobiliario fijo o movil, ni letreros ni , ni tablas de áreas, ni señalética	El costo del moviliario es un costo fijo que no afecta la comparación de presupuestos al cliente	Coordinación avanzada, validación con cliente
2	Diseño de	Generar la revisión del planificación, analizar las interferencias de la estructura, generar los planos de planificación	Estructura	Detalles de armaduras, placas, anclajes, fundaciones	Líder ESTR	Coordinador BIM	RVT, PDF	Semanal	LOD 350 / LOI 200	No incluye nálisis estructural	No es del alcance en el EIR	Análisis estructural, coordinación constructiva
3	Diseño de	Generar la revisión del planificación, analizar las interferencias, generar los planos de planificación	MEP	Redes completas con especificaciones técnicas y artefactos	Líder MEP	Coordinador BIM	RVT, PDF	Semanal	LOD 300 / LOI 200	No incluye conexiones, detalles específicos de artefactos ni diagramas unifilares	No es del alcance en el EIR	Modelado federado y análisis de interferencias
		Generar planos constructivos de todas las especialidades	Todas	Planos listos para construcción y cómputos métricos	Coordinadores disciplinares	BIM Manager	DWG, PDF	Mensual	LOD 350 / LOI 300	No incluye simulación de procesos constructivos ni rendimientos	No entra dentro de la comparación planteada entre los métodos constructivos	Generación de cantidades, planificación 4D y 5D
5		Generar cronogramas comparativos entre los métodos constructivos y el estudio inicial.	Todas	Modelo vinculado con cronograma de obra (4D)	Coordinador BIM	BIM Manager	MPP, PDF	Mensual	LOD 350 / LOI 300	No incluye duración exacta de actividades ni lógica de predecesores compleja		Simulación de construcción, detección de cuellos de botella
6	Presupuesto y	Generar presupuestos valorados comparativos entre los métodos constructivos y el estudio inicial.	Todas	Modelo con parámetros de costos por elemento (5D)	Coordinador BIM	BIM Manager	PDF, Presto	Al finalizar la etapa de diseño	LOD 350 / LOI 350	No incluye precios referenciales, análisis de proveedores ni costos indirectos	Los precios referenciales no se necesitan ya que se tienen precios pre establecidos en contrato	Cómputos métricos y control de presupuesto

1.8 Actas de reunión

MINUTA DE REVISIONES						
Version de Minuta	Fecha	Responsable	Motivo de Modificación			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-01	15/5/2025	BIM MANAGER	PLANIFICACION ACC			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-02	20/5/2025	BIM MANAGER	CODIFICION			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-03	3/6/2025	BIM MANAGER	COORDINACION DE MODELOS			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-04	1/7/2025	BIM MANAGER	PRESENTACION AL CLIENTE			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-05	9/6/2025	TUTOR	TUTORIA DE LOS MODELOS			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-06	23/6/2025	TUTOR	TUTORIA			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-07	24/6/2025	BIM MANAGER/G. VASQUEZ	OBJETIVOS SOSTENIBLES			
P001-BIMSS-FP-XX-ACTA DE REUNION-08	30/6/2025	TUTOR	TUTORIA			

1.9. Necesidades de infraestructura tecnológica

USO BIM	DISCIPLINA	SOFTWARE	VERSIÓN
MODELADO	ARQUITECTURA	REVIT	V. 2025
MODELADO	ESTRUCTURA	REVIT	V. 2025
MODELADO	MEP	REVIT	V. 2025
INTERFERENCIAS	COORDINACIÓN	NAVIS	V. 2025
4D	GERENCIA	PRESTO	V. 2025
5D	GERENCIA	PRESTO	V. 2025

1.10 Entregables

NOMBRE DEL		FORMATO DE	MÉTODO DE
ENTREGABLE	RESPONSABLE	ENTREGA	ENTREGA
			Informe de
Plan de ejecución BIM	BIM Manager	PDF	transmisión ACC
			Informe de
EIR	BIM Manager	PDF	transmisión ACC
			Informe de
Plantillas	BIM Manager	RTE	transmisión ACC
			Informe de
Flujos de trabajo	Cada rol	PDF	transmisión ACC

			Informe de
Modelo ARQ	Lider ARQ	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo EST	Lider EST	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo MEP	Lider MEP	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Modelo sostenibilidad	Lider ARQ	RVT	transmisión ACC
			Informe de
Tablas de Cantidades	Lider Especialidades	EXCEL	transmisión ACC
			Informe de
Presupuestos	BIM Manager	PRESTO	transmisión ACC
			Informe de
Cronograma de obra	Coordinador BIM	NAVIS	transmisión ACC