

1.5.5 Iglesia de Guápulo

“En el análisis socio económico de Guápulo es necesario considerar varios parámetros cualitativos y cuantitativos, una de las causas por las cuales se registra un crecimiento poblacional en el sector, es aquel referido a la migración campo ciudad que en la década de los 70 tuvo el más alto porcentaje. Es, entonces cuando, se implantan viviendas pobres en la ladera Pata de Guápulo en razón que la población buscaba terrenos cerca de la ciudad.”⁶

En el año de 1587 Quito construye una pequeña capilla dedicada al culto de la Virgen María en adoración a Nuestra Señora de Guadalupe siendo el primer santuario Mariano en el Ecuador, en 1595 Sr. Luis López de Solís Obispo de Quito comenzó con la construcción de la segunda capilla la cual celebró culto hasta 1705.

La actual construcción del santuario fue realizada en 1649 y terminada en 1693, su arquitecto fue el hermano franciscano Fray Antonio Rodríguez.

“... consta de una planta es de cruz latina, acusada en el exterior, de una sola nave, con una cúpula en el crucero y bóveda de cañón, un coro sobre la bóveda de crucería y toda ella techada en dos vertientes con azulejo.”⁷

El templo ha sido víctima de varias catástrofes como; el incendio en el año de 1839 el cual afectó el retablo mayor, la imagen de la Virgen y algunas piezas de plata se fundieron, se convirtió en una pérdida, pero su reconstrucción fue inmediata.

El terremoto de 1868 fisuró la clave de la bóveda y en dos años después se desmoronó la cúpula de crucero, reconstruyéndose en 1876 por el arquitecto Juan Pablo Sanz.

Un nuevo incendio en 1929 destruyó nuevamente el retablo mayor y la imagen de la Virgen, su reconstrucción fue por los escultores Miguel Ángel y Leonardo Tejada, tomando como referencia uno de los cuadros pintados por Miguel de Santiago inaugurado en 1941.

La Curia encomendó el templo a los padres franciscanos los cuales construyeron el lado oeste el colegio Seráfico el cual está actualmente ocupado por la Universidad Internacional SEK. Teniendo en su parte frontal una plaza que consta con una cruz atrial colonial y un reloj de sol hechos en piedra.

El terremoto de 1987 ocasionó nuevos daños en la iglesia, como la linterna y la espadaña. Su última reconstrucción se la realizó en el año del 2008 el cual se enfocó en la rehabilitación de la cubierta y la recuperación de los frescos de los muros de la iglesia.

⁶ Echeverría Luis, las parroquias de Guápulo, Chillogallo y Cotocollao, pág. 50

⁷ Echeverría Luis, las parroquias de Guápulo, Chillogallo y Cotocollao, pág. 48



²⁸Fotografía antigua de la Iglesia de Guápulo