


1. USOS DEL INMUEBLE		1.1 USO ORIGINAL	VIVIENDA	FOTO	CODIGO
		1.2 USO ACTUAL	VIVIENDA		
		1.3 USO PROPUESTO			
2. FORMA DE OCUPACION					
1 FAMILIA	PROPIA	MIXTA	VIVE EN LA CASA SU PROPIETARIO		
# FAMILIAS	ALQUILADA	VACIA	SI	NO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO:					
3. CARACTERIZACION DE LA EDIFICACION					
3.1 TRAMA					
	AISLADA	PAREADA	AISLADA EN TRAMA	CONTINUA EN TRAMA	X
3.2 EMPLAZAMIENTO EN MANZANA					X
	ESQUINERA	INTERMEDIA	INTERIOR		
3.3 RELACION ESPACIOS					
	UN PATIO	SUCESION	IRREGULAR	SIN PATIO	
3.4 ALTURA					X
	UN PISO	DOS PISOS	TRES PISOS	DESNIVELES	
3.5 CALIDAD DE LA EDIFICACION					
	ESPACIAL	ELEM. ARQ.	DECORACION	MATERIAL	
3.6 INTEGRACION					
	INTEGRADO EN TERCERO DE VALOR	NO INTEGRADO TERCERO SIN VALOR	INTEGRADO TERCERO CON VALOR	NO INTEGRADO TERCERO SIN VALOR	
LOCALIZACION					
					
16 Edificación inventariada # 6					
4. ESTADO DE LA EDIFICACION					
ACTUAL			RECOMENDABLE		
GDO. INTERV.	RIESGO/OCUP	POSIB./INTERV	PROTEC. PROP.		
NINGUNA	NULO	NINGUNA	MANTEN.		
RELATIVA	LEVE	LEVE	REHAUR.		
MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA	REHABILIT.		
TOTAL	ALTO	ALTA	NUEVA EDIF.		
TIPO MANTEN.					
CON MANTEN. X CATALOGACION PROPUESTA					
EN INTERVEN.					
DATACION:					
1920 - 1930					
1930 - 1940					
1940 - 1950					
1950 EN ADELANTE					
VALORACION DE LA EDIFICACION					
ESTADO DE CONSERVACION DE LA EDIFICACION					
3. BIEN CONSERVADA + 70%					
2. CONSERVACION MEDIA > 30% < 70%					
1. RUINOSA < 30%					
0. RUINA TOTAL					

1. USOS DEL INMUEBLE		1.1 USO ORIGINAL	VIVIENDA	FOTO	CODIGO
		1.2 USO ACTUAL	VIVIENDA		
		1.3 USO PROPUESTO			
2. FORMA DE OCUPACION					
1 FAMILIA	PROPIA	MIXTA	VIVE EN LA CASA SU PROPIETARIO		
# FAMILIAS	ALQUILADA	VACIA	SI	NO	
NOMBRE DEL PROPIETARIO: EMBAJADA DE ESPAÑA					
3. CARACTERIZACION DE LA EDIFICACION					
3.1 TRAMA					
	AISLADA	PAREADA	AISLADA EN TRAMA	CONTINUA EN TRAMA	X
3.2 EMPLAZAMIENTO EN MANZANA					
	ESQUINERA	INTERMEDIA	INTERIOR		
3.3 RELACION ESPACIOS					
	UN PATIO	SUCESION	IRREGULAR	SIN PATIO	
3.4 ALTURA					X
	UN PISO	DOS PISOS	TRES PISOS	DESNIVELES	
3.5 CALIDAD DE LA EDIFICACION					
	ESPACIAL	ELEM. ARQ.	DECORACION	MATERIAL	
3.6 INTEGRACION					
	INTEGRADO EN TERCERO DE VALOR	NO INTEGRADO TERCERO SIN VALOR	INTEGRADO TERCERO CON VALOR	NO INTEGRADO TERCERO SIN VALOR	
LOCALIZACION					
					
17 Edificación inventariada # 7					
4. ESTADO DE LA EDIFICACION					
ACTUAL			RECOMENDABLE		
GDO. INTERV.	RIESGO/OCUP	POSIB./INTERV	PROTEC. PROP.		
NINGUNA	NULO	NINGUNA	MANTEN.		
RELATIVA	LEVE	LEVE	REHAUR.		
MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA	REHABILIT.		
TOTAL	ALTO	ALTA	NUEVA EDIF.		
TIPO MANTEN.					
CON MANTEN. X CATALOGACION PROPUESTA					
EN INTERVEN.					
DATACION:					
1920 - 1930					
1930 - 1940					
1940 - 1950					
1950 EN ADELANTE					
VALORACION DE LA EDIFICACION					
ESTADO DE CONSERVACION DE LA EDIFICACION					
3. BIEN CONSERVADA + 70%					
2. CONSERVACION MEDIA > 30% < 70%					
1. RUINOSA < 30%					
0. RUINA TOTAL					

LEYENDA:



Ubicación de edificaciones inventariadas

Fichas del Ilustre Municipio de Quito; fotografías crédito propio.

ESCALA GRÁFICA:

sin escala