

SELECCIÓN, INSPECCIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) GENERALIZADO PARA PYMES

Matriz EPPs selección, Mantenimiento, Inspección, Revisión																			
SELECCIÓN			USO Y MANTENIMIENTO			Inspección / Evaluación EPI actual				REPOSICIÓN									
ZONA DEL CUERPO	ELEMENTO PROTECCIÓN PERSONAL	NORMA QUE CUMPLE	TIEMPO UTIL. (MESES)	USO	MANTENIMIENTO	Área inspeccionada	Bien	Mal	OBSERVACIONES	No. Trabajadores	Rotación/año								
CABEZA	 <p>CASCOS</p>	NTC 1523 ANSI Z89.1	6	<p>USO: Gran resistencia al impacto, penetración, compresión lateral, salpicaduras químicas o igneas. Resistencia dieléctrica hasta 20.000 v</p> <p>Tiempo útil recomendado: 6 meses</p>	<p>MANTENIMIENTO: Lavar quincenalmente con agua caliente, detergente y cepillo, si al casco se adhieren sustancias como grasas, resinas se deben eliminar con un disolvente apropiado que no deteriore el casco. Si el casco presenta hendiduras o grietas o si la araña del casco muestra señales de envejecimiento o deterioro se debe cambiar. Se debe disponer de un lugar higiénico para su almacenamiento. No debe usarse encima de gorras u otros elementos que no permitan un adecuado ajuste. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos periódicos a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presenten deterioro.</p>	Cumplimiento de especificaciones técnicas	*			10	2								
						Casquete		*											
						Arnés	*												
						Estado de conservación	*												
CASCOS CON BARBUQUEJO		NTC 1523 ANSI Z89.1	6	<p>USO: Gran resistencia al impacto, penetración, compresión lateral, salpicaduras químicas o igneas. Resistencia dieléctrica hasta 20.000 v</p>	<p>MANTENIMIENTO: Lavar quincenalmente con agua caliente, detergente y cepillo, si al casco se adhieren sustancias como grasas, resinas se deben eliminar con un disolvente apropiado que no deteriore el casco. Si el casco presenta hendiduras o grietas o si la araña del casco muestra señales de envejecimiento o deterioro se debe cambiar. Se debe disponer de un lugar higiénico para su almacenamiento. No debe usarse encima de gorras u otros elementos que no permitan un adecuado ajuste. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos periódicos a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presenten deterioro.</p>	Cumplimiento de especificaciones técnicas					2								
						Casquete													
						Arnés													
						Estado de conservación													
OIDOS	 <p>PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA</p>	NTC 2272 ANSI S3.19 Z-84	0,11	<p>USO: NRR:25: Recomendado para lograr atenuaciones en ambientes por debajo de 100dB, según la frecuencia. De amplia utilización en todos los niveles de contaminación auditiva como talleres, punzonadoras, remachadoras, máquinas neumáticas, cepillos, caladoras.</p>	<p>MANTENIMIENTO: Por sus características de fabricación este tipo de protectores auditivos son desechables</p>	Cumplimiento de especificaciones técnicas					109								
						Estado de los protectores auditivos													
						PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN		NTC 2272 ANSI S3.19 Z-84	0,11			<p>USO: NRR: 25: Atenuación entre 15-30 dB según la frecuencia. Usado en talleres, calderas, astilleros, punzonadoras, remachadoras, sierras, herramientas neumáticas, cepillos, caladoras y martillos de pilón</p>	<p>MANTENIMIENTO: Lavar periódicamente de acuerdo con la frecuencia de uso con agua y jabón, guardar en estuche o caja, cambiar el momento que se observe daño o deterioro o se perciba disminución en su capacidad de atenuación. Las manos deben estar limpias al momento de insertárselos. Debe reemplazarlos si se quiebran, fisuran, rajan o se deforman parcialmente, se deben colocar antes de ingresar a la zona de ruido.</p>	Cumplimiento de especificaciones técnicas					109
														Estado de los protectores auditivos					
PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR TIPO COPA		ANSI S3.19-1974	6	<p>USO: NRR:21: Nivel de atenuación de 10 a 40dB según frecuencia. Usado en aeropuertos, talleres, astilleros, industria metalmeccánica, campos de tiro, campos petroleros, acerías, y en operaciones de punzonadoras, cepillado, martillos de pilón, laminadoras de acero, taladradoras de rocas, calibradores de armas, cacerías, motosierras y guadañadoras</p>	<p>MANTENIMIENTO: Limpie la parte acolchada con agua tibia y jabón suave. No utilice alcohol o solventes. Cuando los protectores presenten rajaduras o no tengan los empaques, solicite cambio ya que en este estado no le dan la protección necesaria.</p>	Cumplimiento de especificaciones técnicas					2								
						Estado de las copas													
PROTECCION VISUAL GAFAS DE SEGURIDAD		ANSI Z87.1	3	<p>USO: Lente claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos Lente gris: Para uso en exteriores, reduce el deslumbramiento permitiendo que los ojos del trabajador se adapten fácilmente de interiores a exteriores. Lente ámbar: Para aplicaciones de iluminación baja donde puede realizarse el contraste. Lente verde: Lentes para soldadores de sombra 5.0. Para uso alrededor del lugar donde se hacen soldaduras o para bronceolar y cortar</p>	<p>MANTENIMIENTO: Lavar diariamente bajo un chorro de agua, secar con un paño, o al aire; Al remover los lentes después de haber estado trabajando en áreas con mucho polvo o material particulado, incline la cabeza hacia adelante y remueva los lentes de atrás hacia adelante, esto evitara que las partículas ingresen a los ojos lesionándolos. Use banda elástica para evitar que los lentes se caigan al piso o disponga de un lugar higiénico para su almacenamiento</p>	Deslumbramiento					4								
						Montura y cristales													
						Visibilidad													
MONOGAFAS DE VENTILACIÓN DIRECTA/INDIRECTA		NTC 1825 NTC 1826 ANSI Z87.1	3	<p>USO: Protege los ojos del impacto de objetos relativamente grandes como, remaches, puntillas, astillas, fragmentos de metal y madera. Para labores de mecanizado, cincelado, metalmeccánica, remachado, ebanistería, cepillado, torneado. Permite el uso de anteojos formulados. Los de ventilación directa evitan el empañamiento de los lentes a través de sus orificios laterales. Estas no protegen de riesgo químico Los de ventilación indirecta tienen lumberras de ventilación las cuales permiten la circulación del aire para evitar el empañamiento de los lentes.</p>	<p>MANTENIMIENTO: Lavar diariamente bajo un chorro de agua, secar con un paño, destinar un lugar adecuado para su almacenamiento; al almacenarlos no colgarlos de las bandas elásticas de ajuste.</p>	Deslumbramiento					4								
						Montura y cristales													
						Visibilidad													

					metanol, butanol, amilico.	deben ser cambiados.	<table border="1"> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado de los guantes</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Contacto con la piel				Estado de los guantes																					
Contacto con la piel																																	
Estado de los guantes																																	
	GUANTES		Cumple Con En 388:2003 Para Riesgos Mecánicos 4102. En 374: 2003 Para Productos Químicos Y Microorganismos Z-81		USO: Fabricado por una gruesa película de nitrilo, resiste 2 a 3 veces más a los rasgones y la perforación que el látex natural o el vinilo. Superficie diamante en relieve para mejor agarre, espesor 22 mil, longitud15" (380 mm). Tallas: 7 - 8 - 9 - 10	MANTENIMIENTO: Lavar cuando se requiera de acuerdo a las condiciones de uso, con agua caliente y detergente secar al aire; almacenar en un lugar higiénico y adecuado. Si los guantes se encuentran rotos, defectuosos, deteriorados o representan un riesgo para el desarrollo de la operación deben ser cambiados	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Flexibilidad</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Transpiración</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado de los guantes</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Flexibilidad				Transpiración				Contacto con la piel				Estado de los guantes					#DIV/0!				
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Flexibilidad																																	
Transpiración																																	
Contacto con la piel																																	
Estado de los guantes																																	
EXTREMIDADES INFERIORES	CANILLERAS			6	USO: Protección contra riesgos de golpes o cortes en la canillera y el empeine.	MANTENIMIENTO: Debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, se debe almacenar en un lugar seco e higiénico.	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ajuste</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>reparo y confección adecuados a la</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dispositivos de cierre y abroche</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado de la prenda</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Ajuste				Contacto con la piel				reparo y confección adecuados a la				Dispositivos de cierre y abroche				Estado de la prenda					2
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Ajuste																																	
Contacto con la piel																																	
reparo y confección adecuados a la																																	
Dispositivos de cierre y abroche																																	
Estado de la prenda																																	
	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA CAÑA ALTA		NTC 2396 NTC 2257 ANSI Z41 Z-41 y Z-195		USO: Protege de riesgos químicos líquidos como ácidos, Solventes, riesgos biológicos como ambientes extremadamente húmedos Para el desarrollo de operaciones que requieran la manipulación de ácidos, como industrias, químicas y farmacéuticas, Industrias que exijan manipulación de grasas y solventes, actividades de la industria de alimentos y productos cítricos, Actividades de lavado y limpieza de automotores, maquinaria, equipos e instalaciones.	MANTENIMIENTO: Debe mantenerse limpio y seco y debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso. En lugares donde se suministre botas para visitantes deben establecerse normas de desinfección. Deben almacenarse en un lugar cerrado e higiénico a temperatura ambiente, nunca cerca a altas temperaturas	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Plantilla</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Puntera</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cordones y ojales</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forro</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Plantilla				Puntera				Cordones y ojales				Forro				Contacto con la piel					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Plantilla																																	
Puntera																																	
Cordones y ojales																																	
Forro																																	
Contacto con la piel																																	
	BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTERA CAÑA ALTA		NTC 2396 NTC 2257 ANSI Z41 Z-41 y Z-195		USO: Protege de riesgos químicos líquidos como ácidos, Solventes, riesgos biológicos como ambientes extremadamente húmedos Para el desarrollo de operaciones que requieran la manipulación de ácidos, como industrias, químicas y farmacéuticas, Industrias que exijan manipulación de grasas y solventes, actividades de la industria de alimentos y productos cítricos, Actividades de lavado y limpieza de automotores, maquinaria, equipos e instalaciones.	MANTENIMIENTO: Debe mantenerse limpio y seco y debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso. En lugares donde se suministre botas para visitantes deben establecerse normas de desinfección. Deben almacenarse en un lugar cerrado e higiénico a temperatura ambiente, nunca cerca a altas temperaturas	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Plantilla</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Puntera</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cordones y ojales</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forro</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Plantilla				Puntera				Cordones y ojales				Forro				Contacto con la piel					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Plantilla																																	
Puntera																																	
Cordones y ojales																																	
Forro																																	
Contacto con la piel																																	
PIES	BOTAS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO)		NTC 2396 NTC 2257 ANSI Z41 Z-41 y Z-195		USO: Protege de riesgos mecánicos, por manejo de materiales, Proyección de partículas como chispas Locativos como condiciones de la superficie o almacenamiento de partes salientes punzantes o cortantes Para el desarrollo de operaciones de mantenimiento, contacto de materiales corto punzantes, trabajos en bodegas, talleres de mecanizado, troquelado, construcción, cizallado y ebistería	MANTENIMIENTO: Debe mantenerse limpio y seco y debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso. En lugares donde se suministre botas para visitantes deben establecerse normas de desinfección	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Plantilla</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Puntera</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cordones y ojales</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forro</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Plantilla				Puntera				Cordones y ojales				Forro				Contacto con la piel					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Plantilla																																	
Puntera																																	
Cordones y ojales																																	
Forro																																	
Contacto con la piel																																	
	BOTAS DIELECTRICAS SIN PUNTERA		NTC 2396 NTC 2257 ANSI Z41 Z-41 y Z-195		USO: Protege de riesgos eléctrico. Esta bota es recomendada para áreas en donde el desplazamiento, la humedad y requisitos de higiene, son objetos principales, básicamente para áreas de distribución, el proceso de vulcanización directa, solo viene en color amarillo con suela de color amarillo o blanco tiene una altura de 6 pulgadas tiene una suela vulcanizada.	MANTENIMIENTO: Debe mantenerse limpio y seco y debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso. En lugares donde se suministre botas para visitantes deben establecerse normas de desinfección	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Plantilla</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Puntera</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cordones y ojales</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forro</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Plantilla				Puntera				Cordones y ojales				Forro				Contacto con la piel					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Plantilla																																	
Puntera																																	
Cordones y ojales																																	
Forro																																	
Contacto con la piel																																	
	BOTAS SIN PUNTERA DE ACERO		NTC 2396 NTC 2257 ANSI Z41 Z-41 y Z-195		USO: Protege de riesgos mecánicos, por manejo de materiales, Proyección de partículas como chispas Locativos como condiciones de la superficie o almacenamiento de partes salientes punzantes o cortantes	MANTENIMIENTO: Debe mantenerse limpio y seco y debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso. En lugares donde se suministre botas para visitantes deben establecerse normas de desinfección	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Plantilla</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Puntera</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cordones y ojales</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forro</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Plantilla				Puntera				Cordones y ojales				Forro				Contacto con la piel					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Plantilla																																	
Puntera																																	
Cordones y ojales																																	
Forro																																	
Contacto con la piel																																	
	PETO EN CARNAZO O CUCERO		N/A		USO: Protege de riesgos mecánicos, por manejo de materiales, Proyección de partículas como chispas y Físicos como radiación calórica Para el desarrollo de operaciones de metalmeccánicas, de fundición, soldadura y pulido	MANTENIMIENTO: Debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, almacenarlas en un lugar seco e higiénico	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ajuste</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>reparo y confección adecuados a la</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dispositivos de cierre y abroche</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado de la prenda</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Ajuste				Contacto con la piel				reparo y confección adecuados a la				Dispositivos de cierre y abroche				Estado de la prenda					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Ajuste																																	
Contacto con la piel																																	
reparo y confección adecuados a la																																	
Dispositivos de cierre y abroche																																	
Estado de la prenda																																	
	DELANTAL EN PVC		UNE EN 13688 UNE EN 14605 UNE EN 13034 UNE EN 14126		USO: Protege de riesgos químicos líquidos como ácidos, solventes, riesgos biológicos como ambientes extremadamente húmedos, manipulación de aguas Para el desarrollo de operaciones en industrias químicas y farmacéuticas, refinamiento de petróleo, perforaciones, mantenimiento industrial, agroindustrial, alimentos y para trabajos húmedos	MANTENIMIENTO: Lavarse después del uso, debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, almacenarlas en un lugar seco e higiénico	<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ajuste</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contacto con la piel</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>reparo y confección adecuados a la</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dispositivos de cierre y abroche</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado de la prenda</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Ajuste				Contacto con la piel				reparo y confección adecuados a la				Dispositivos de cierre y abroche				Estado de la prenda					#DIV/0!
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Ajuste																																	
Contacto con la piel																																	
reparo y confección adecuados a la																																	
Dispositivos de cierre y abroche																																	
Estado de la prenda																																	
			UNE EN 13688		USO: Protege de riesgos químicos líquidos como ácidos, solventes, riesgos biológicos como ambientes extremadamente húmedos, manipulación		<table border="1"> <tr><td>Cumplimiento de especificaciones técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ajuste</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Cumplimiento de especificaciones técnicas				Ajuste																					
Cumplimiento de especificaciones técnicas																																	
Ajuste																																	

DOTACIÓN CUERPO

DELANTAL DE CAUCHO		UNE EN 13688 UNE EN 14605 UNE EN 13034 UNE EN 14126		de aguas. Para el desarrollo de operaciones en industrias químicas y farmacéuticas, refinamiento de petróleo, perforaciones, mantenimiento industrial, agroindustrial, alimentos y para trabajos húmedos	MANTENIMIENTO: Lavarse después del uso, debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, almacenarlas en un lugar seco e higiénico	Contacto con la piel tejería y confección adecuados a la Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
PONCHO EN PVC CON CAPUCHA		UNE EN 13688 UNE EN 14605 UNE EN 13034 UNE EN 14126		USO: Protege riesgos biológicos, humedad, lluvia Para el desarrollo de labores agrícola, celaduría, mensajería, transporte en motocicletas y en general trabajos a la interperie	MANTENIMIENTO: Lavarse después del uso, debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, almacenarlas en un lugar seco e higiénico	Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel Tejería y confección adecuados a la temperatura Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
OVEROL EN PVC (PECHERA, CHAQUETA, PANTALÓN)		UNE EN 13688 UNE EN 14605 UNE EN 13034 UNE EN 14126		USO: Protege riesgos biológicos, humedad, lluvia Para el desarrollo de labores agrícola, celaduría, mensajería, transporte en motocicletas y en general trabajos a la interperie	MANTENIMIENTO: Lavarse después del uso, debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, almacenarlas en un lugar seco e higiénico	Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel Tejería y confección adecuados a la temperatura Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
OVEROLES EN TIVEK		ANSI / SEA 101 - 1985 Z-86		USO: Protege riesgos biológicos, inerte a la mayoría de ácidos, bases, solucines salinas, agentes reductores y oxidantes.	MANTENIMIENTO: Lavarse después del uso, debe reemplazarse cuando se presente deteriorado o defectuoso, almacenarlas en un lugar seco e higiénico	Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel tejería y confección adecuados a la Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
ROPA DE TRABAJO (Overoles o dos piezas)		NTC 5563:2007/2007 "Prendas de Señalización de Alta Visibilidad Métodos de Ensayo y Requisitos" Z-86		USO: Dotación de Trabajo.	MANTENIMIENTO: Lavar cada vez que se encuentre sucio y reemplazar cuando presente rasgaduras o deterioro visible.	Contacto con la piel tejería y confección adecuados a la Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
ROPA DE TRABAJO (Chaqueta-pantalón)		Z-86		USO: Dotación de Trabajo.	MANTENIMIENTO: Lavar cada vez que se encuentre sucio y reemplazar cuando presente rasgaduras o deterioro visible.	Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel tejería y confección adecuados a la Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
ROPA DE TRABAJO (Overol)		CE EN 381-5 y 340 Z-86		USO: Dotación de Trabajo.	MANTENIMIENTO: El símbolo EuroTest es un complemento de la marca CE, que acredita que el producto ha sido homologado. Los pantalones protectores Light y Standard han sido probados y aprobados según la norma CE EN 381-5. Esto significa que después de cinco lavados a 60°C, resisten como mínimo una velocidad de cadena de 20 m/s, a una presión de avance de 15 N, sin ser atravesados por la motosierra. Los protectores de piernas, de fibras largas, siguen la cadena en el aserrado y la frenan.	Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel tejería y confección adecuados a la Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				#DIV/0!
ARNES MULTIPROPOSITO /ARNES PARA POSICIONAMIENTO Y DETENCION DE CAIDAS		ANSI Z359.1:1992 Z-349.1 A 10.14	60	USO: Controla riesgos mecánicos y locativos de trabajo en altura, utilizado en labores de limpieza de fachadas, mantenimiento de cerchas, mantenimiento de tanques, ascenso a torres, trabajos en andamios fijos y coligantes y todas aquellas labores que expongan al operario a riesgo de caída en una altura superior a tres metros. Controla riesgos mecánicos y locativos de trabajo en altura, utilizado en actividades de construcción, limpieza de fachadas, eléctricas, sand blasting, mantenimiento de tanques; buscan el posicionamiento del operario en un punto fijo que el momento de caída libre detienen la caída y manteniendo al trabajador en posición vertical distribuyendo la fuerza.		Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel tejería y confección adecuados a la Dispositivos de cierre y abroche Estado de la prenda				0,2
		ANSI Z359.1:1992 Z-349.1 A 10.14	60	Recomendada para detención de caídas * Posee dispositivo absorbedor de energía de impacto reduciendo la fuerza de Atenuación a 800 Kca o menos (1 800 lbf)	MANTENIMIENTO: Todo el equipo de protección contra caída, que se encuentre deteriorado, dañado, gastado debe ser destruido para evitar que se vuelva a usar; los arneses de seguridad que hayan sido usados deben destruirse; a todo equipo de protección contra caídas se le debe desarrollar inspecciones periódica y una inspección obligatoria antes de uso en la que se certifique por quien corresponda que el equipo se encuentra en óptimas de condiciones de uso.	Cumplimiento de especificaciones técnicas Ajuste Contacto con la piel				0,2

PROTECCIÓN CORPORAL	ESLINGA		Ansi Z359.1:1992 Z-349.1 A 10.14	60	Eslinga tipo Manila con mosquetón americano de doble seguro en cada una de sus extremos. No debe ser utilizado para riesgos de caída libre	REPARACIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE OBRAS	reparación y confección adecuados a la			0,2
							Dispositivos de cierre y abroche	Estado de la prenda	Cumplimiento de especificaciones técnicas	
LÍNEA DE VIDA			Ansi Z359.1:1992 Z-349.1 A 10.14	60	Eslinga tipo Manila con mosquetón americano de doble seguro en cada una de sus extremos. No debe ser utilizado para riesgos de caída libre	Reponer según la recomendación del fabricante	reparación y confección adecuados a la			0,2
							Dispositivos de cierre y abroche	Estado de la prenda	Cumplimiento de especificaciones técnicas	

Significados:	
	Estado del EPI
	EPI en uso

0		
0		
0		
0		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		

#DIV/0!		
0		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		

#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
0		
0		

0		
0		

