



Trat. Térmico:	Ninguno	UISEK	Facultad de Ingeniería Mecánica			
Recubrimiento:	Pintura Anticorrosiva					
Material  AISI 1010		Tol. Gral:  ±0.01	Escala  1:8	DIB.	Paul Solis Yépez	
				DIS.		
				REV.	Ing. Luis Tipanluisa	
Cámara de cenizas.idw			DYM-2015-07-008			Fecha 16-07-15