

**Edificaciones de adobe**

Representan el 30% de las edificaciones de análisis, estas en su gran mayoría son edificaciones antiguas y la mitad de estas están en estado de degradación.

**Edificaciones de ladrillo**

Las edificaciones construidas en ladrillo representan un 35% del total analizado, la mayor parte de éstas se encuentran en óptimo estado y por lo general son viviendas de familias con nivel socio – económico alto.

**Edificaciones de bloque**

Representan el 25% y su mayoría son edificaciones nuevas o improvisadas o sin permisos de construcción.






**Edificaciones mixtas**

Representan el 7% se las ha considerado mixtas ya que no han utilizado un material que predomine; mas bien utilizan variedad de materiales.


**Edificaciones de piedra, madera, etc.**

Representan el 3% y su construcción varia entre la piedra, bloque de madera, plásticos, latas, etc.

**LEYENDA:**

- |   |   |
|---|---|
|  Edificaciones de ladrillo |  Edificaciones mixtas                  |
|  Edificaciones de bloque   |  Edificaciones de piedra, madera, etc. |
|  Edificaciones de adobe    |   |

**OBSERVACIONES:**



ESCALA GRÁFICA:

sin escala