

## 1.6 REALIDAD FÍSICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DEL BARRIO DE GUÁPULO

## 1.6.1 Realidad física

Actualmente el sector se encuentra degradado, creando una imagen urbana caótica; en la cual encuentran problemas de organización urbana, irrespeto a las normativas propias del sector; problemas arquitectónicos con edificaciones en riesgo de colapso, existen construcciones de gran escala que han producido movimientos de tierra que han afectado a diferentes casas de sus alrededores; existen problemas de movilidad siendo sus vías vehiculares sobre utilizadas, muchos de los accesos peatonales son estrechos y se encuentran en mal estado; no existe un paisaje urbano que muestre la identidad y la unidad de barrio, tanto en la utilización de los espacios verdes como en el uso de materiales formas y cromática constructiva. Con el paso del tiempo se está perdiendo la utilización del espacio como sustento de áreas verdes y sembríos para consumo propio y por tanto las especies naturales poco a poco irán desapareciendo, fenómeno típico de las ciudades.

## A) Principales actividades del barrio:

- Actividad deportiva (Liga barrial de Guápulo)
- Educación Presencia de la universidad SEK
- Turismo
- Actividad Iúdica nocturna, presencia de bares y cafés
- Industria
- Administración- diplomacia
- Pequeña industria de cerrajería, carpintería, serigrafía, trabajos en piedra, telas, mecánica.
- Venta de comidas típicas
- Cursos de arte
- Eventos Guápulo Gardens



FUENTE: Imagen satelital Google Earth

Pequeña Industria

Industria

Venta de comidas típicas

🛑 Actividad deportiva (Liga barrial de Guá

Universidad Internacional SEK

Cursos de arte

Actividades atractoras de turismo