





2 Corte esquemático de Guápulo desde el sector de la Floresta.




3 Corte esquemático desde el sector del Hotel Quito.




4 Corte esquemático desde el sector de la Gonzáles Suárez.



CORTE A-A'



CORTE B-B'




CORTE C-C'

LEYENDA:

-  Perfil del terreno
-  Tierra - Corte

OBSERVACIONES:

Guápulo presenta una topografía accidentada causada por la erosión del río Machángara, esta característica natural del terreno provoca que el barrio tenga que acomodarse a su morfología. También es causante de la existencia de zonas de riesgo por derrumbe y la existencia de quebrada. Las pendientes de Guápulo oscilan entre 10 y 70 grados.



ESCALA GRÁFICA:

